



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1054

DATA: 02/09/2014

A P P U N T I

STUDENTE: Rossi

MATERIA: Controllo Digitale di Convertitore e Azionamenti

Prof. Pellegrino

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

CONTROLLO DIGITALE DI CONVERTITORE AZIONAMENTI.

prof. PELLEGRINO

INDICE

CONTROLLO :

* DESCRIZIONE DI UN CONTROLLO	1
* CAMPIONAMENTO	4
* SISTEMI TEMPO REALE	2
* ALGORITMO DI CONTROLLO	2b
* PROCESSORI MICROCONTROLLERS	3
* MEMORIA	4b
* REGISTRI CPU	6
* CONVERTITORE A/D	7
* INTERRUPT	9
* TIMER	10b
* MICROPROCESSORE DSP FILTER	11
* PLC	12b
* HOST-TARGET → FPGA e ASIC	14

S-FUNCTION

18b

CONTROLLO MOTORE DC

22b

• modello	22b
• organizzazione codice	26
• controllo corrente di armatura	31
• cosa fa il PI/PD	32b
• controllo vortice	34
• Look-up Table	36b
• Deflusso	38
• Discretizzazioni ep. di stato	39b

CONTROLLO MOTORE TRIFASE IN ALTERNATA

41b


• Controllo vettoriale in corrente assu d-y mot. asincrono	41b
--	-----

CONTROLLO

Con il termine SISTEMA EMBEDDED si identificano generalmente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione e microprocessore progettati per una particolare applicazione o non riprogrammabili dall'utente per altri scopi. Un sistema embedded ha dei compiti noti già durante lo sviluppo, che eseguirà dunque grazie ad una combinazione hardware/software specificatamente studiata per tale applicazione. Grazie e cioè l'hardware può essere ridotto ai minimi termini per ridurre lo spazio occupato riducendo così anche i consumi, i tempi elaborazione, e costo di fabbricazione. Inoltre l'esecuzione del software è spesso in real time per permettere un controllo deterministico dei tempi di esecuzione. La centralina è una scheda digitale che svolge funzioni di controllo su una parte di sistema. Ha un coordinamento gerarchico e gerarchico di queste centraline. EMBEDDED indica che le schede è autonoma /dedicata per svolgere particolari funzioni. Le schede ha una buona dose di flessibilità. I componenti principali sono:

- * CPU (processore)
- * periferiche (comandi, misure, e comunicazioni con altre parti di sistema).

↓
 le comunicazioni vanno su linea seriale (digitale)



Compiono in certi istanti e dopo finestre che mi dicono cosa fa la variabile (I) per resto del tempo non so nulla.

Quantizzare vuol dire che il numero di dove convertire lo faccio su un certo valore di n° di bit.

La quantizzazione è un valore di troncamento.
L'errore che si commette nel troncamento è trascurabile
in un processore a 64 bit


Ma ho da considerare l'errore di troncamento dovuto
alla conversione analogico-digitale; una volta che sono in digitale non ho problema con la quantizzazione es1

Considero una sinusoide $\pm 10A$ su 256 livelli (8 bit)
 la risoluzione = $\frac{20A}{256}$

→ RITARDO DI ESECUZIONE occorre aspettare intervallo successivo (interrupt successivo).

CAMPIONAMENTO


Si commette errore in quanto la grandezza analogica
la conosco solo in alcuni intervalli di tempo.



$f_c = \frac{1}{T_c}$

di segnale a 500Hz e' campionato

possiamo analizzare lo spettro di f



TEMPORIZZAZIONE ALGORITMO DI CONTROLLI

Se abbiamo algoritmi di controlli di tipo discreto la struttura tipica dell'algoritmo è un ciclo infinito che alterna la lettura dei sensori, il calcolo delle risposte e del prossimo stato, al comando attuatori.

Molti sistemi embedded trovano però applicazione in sostituzione di sistemi di controllo analogici preesistenti, dove il controllo viene invece effettuato in modo continuo: le grandezze fornite dai sensori vengono elaborate in modo analogico per fornire comandi agli attuatori in ogni istante, spesso in quello che si chiama quello di retroazione.

Nel controllo digitale di questi sistemi vale a dire le grandezze misurate dai sensori possono essere rilevate solo ad istanti di tempo discreti. Il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon garantisce che se un segnale viene campionato ad una sufficiente frequenza, l'insieme dei campioni basta a ricostruire il segnale senza perdita di informazione. In particolare il teorema dice che dato un segnale di cui si conosce la frequenza massima f , la frequenza minima di campionamento F per evitare perdita di informazione è $2 \cdot f$.

Si può perciò compiere una discretizzazione delle misure continue ottenute da sensori analogici.


La frequenza di campionamento F dei sensori dovrà quindi essere maggiore del doppio di essa. Tale F definisce il periodo $T = 1/F$ dell'algoritmo di controllo. In un sistema real time si può definire il periodo tipico dell'algoritmo di controllo:

Devo avere un tempo sufficiente.

Posso avere un multitasking statico.

Ossia il tempo in più lo uso per altri processi

che non sono necessari quei cicli poiché se lo farei
quelli cicli non ci starei nei tempi.



Devo comunicare con l'esterno e adattare la velocità qui μs.

Faccio quello che è detto "sequencer" ossia fare il task
in sequenza in modo da non fare casini!

ES: faccio qui e lo comunico e qui è il ciclo
velocità.

ci occupiamo di audire ST 62xx. Ci occupiamo di audire e non di programmare.

E' un microcontrollore a 8 bit con A/D converter, con timer, e può essere resettato solo su controllo

Il singolo chip contiene

- * processore
- * memoria
- * periferiche

Da queste famiglie di chip ne abbiamo uno de ho, una finestralla. Questa serve per cancellare

Abbiamo una "program memory" (dove scritto il programma) de 1K o 2K.

Allo RAM de 64 byte. Una alimentazione operativa de va de 3 a 6 V. Una frequenza di clock di 8 MHz max che vuol dire che la clock non è fissata ma scelta dal progettista, poiché i dispositivi digitali consumano quando funzionano altrimenti sono passivi. In elettronica abbiamo 2 tecnologie

TTL

hanno bisogno di essere sempre alimentati (polarizzati)

CMOS

consumano in virtù delle operazioni che fanno

I microcontrollori della famiglia ST62xx a 8 bit sono usati in applicazioni di media complessità basati su un approccio modulare: un nucleo comune è circondato da una serie di periferiche on-chip

ST62E01C e la versione programmabile EPROM cancellabile. In queste abbiamo 3 versioni

- OTP
- EPROM
- ROM

Il dispositivo è di 40 pin.

Ho un bus principale dei dati e degli indirizzi.

La memoria è divisa in PROGRAM e in DATA.

DESCRIZIONE PIN

V_{DD} e V_{SS} è l'alimentazione

OSC_{IN} e OSC_{OUT}: sono i pin a cui è collegato il circuito oscillatore interno, perché funzioni correttamente occorre applicargli un quarzo e due condensatori.

RESET lo attivo basso e viene usato per resettare il microcontrollore.

NMI (interrompi) Durante il funzionamento normale deve rimanere a livello logico 1, applicando a questo piedino un impulso negativo, il programma che sta eseguendo si interrompe e passa ad una subroutine.

PORTA / PORT B permette la comunicazione con l'ext. ci sono 20 canali digitali I/O su cui si può applicare, in questo caso 4.

TTTR applicando un livello logico 1

MEMORIA

La MCU opera in 3 spazi di memoria separati:

Lo spazio program

" " dati

" " stack

Nello spazio program è contenuto il codice del programma viene in OTP e sotto gli stack.


Lo spazio dati contiene i dati viene in RAM e in OTP

Lo spazio per stack ospita sei livelli per sottoprogramma e interrompe il servizio di nidificazione di routine.


REGISTRI CPU

al core della CPU dispone di 6 registri e 3 paia di flag e disposizione del programmatore.

ACCUMULATOR (A): è un registro general purpose a 8 bit utilizzato in tutti i calcoli aritmetici, operazioni logiche, e manipolazioni di dati. L'accumulatore può essere considerato come qualsiasi registro.




REGISTER X-Y utilizzati in modalità di indirizzamento indiretto come puntatori alle posizioni di memoria nello space data / data space.




REGISTER R-W usati in modalità di registro indirizzamento

Ciò significa che i dati memorizzati in tali registri possono essere registrati con una istruzione da un byte



PC è un registro a 12 bit che contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.



La CPU dello ST6 usa una tecnologia LIFO ovvero l'ultimo che mette in pila è il primo che prende.


Lo stack consiste di 6 posizioni separate.

Quando si verifica una chiamata a subroutine, il contenuto di ogni livello viene spostato nel livello successivo verso il basso, mentre il contenuto del PC viene spostato nel primo livello. Quando ritorna da una sottoprogramma, il registro di primo livello viene spostato nuovamente nel PC e il valore di ogni livello è spostato con il livello precedente.

Un puntatore è un tipo di dato, una variabile che contiene l'indirizzo in memoria di un'altra variabile

Continuiamo a parlare del ST 6200 C con 16 pin.

Parliamo dei pin-out presenti nel chip. Il circuito integrato ha i pin numerati da 1 a 16.



2 pin out V_{DD} e V_{SS} sono l'alimentazione
 $5V$ e $3V3$ $0V$ (GROUND)

Alimentazione che viene stabilizzata con l'inserimento di un condensatore.

2 pin 2 e 3 sono "OSCIN" e "OSCOUT" servono per inserire un oscillatore esterno o prendere il clock dell'oscillatore interno.

al numero 4 è l'NMI (non maskable interrupt)

al pin 5 è il V_{pp} è il pin di programmazione

→ pin 5 → $V_{pp} = 5V$ è detto NORMAL OPERATION

→ $V_{pp} = 12V$ è quella che è chiamata EPROM Programming mode. Allora posso riprogrammare il dispositivo.

Normalmente posso riprogrammare il microcontrollore in 3 modalità

- 1) OTP (one time programming) la programma una sola volta. → dispositivi industriali prodotti in grandi serie.
- 2) EPROM erasable programmable rom
- 3) EEPROM (E^2 PROM) electrical erasable — .

le memorie EPROM sono memorie che possono essere cancellate e riscritte (alcuni si cancellano con i raggi ultravioletti. Per programmarle sul pin 5 devo dare 12V).

Le memorie E^2 PROM ha un più facile utilizzo. Lo posso cancellare e riscrivere elettricamente da USB o con un'interfaccia con il PC da cui programma.

CONVERTITORE ANALOGICO - DIGITALE

Il convertitore A/D è un dispositivo a 8 bit, e' del tipo ad approssimazioni successive e ha la possibilità di scrivere su 4 canali multiplexati.

Multiplexati vuol dire che i segnali sono 4 e possono essere serviti solo uno ad un dal convertitore. Il Moltiplex li mette in coda. Non li esepue assieme perché altrimenti dovrebbe decidere quale processare prima.

Se voglio fare le cose secondo l'ordine giusto e devo convertire più segnali allora devo metterli in sequenza, preparando il multiplexer. Il risultato della conversione è salvato nel registro chiamato "ADC DATA REG". È una parola di 8 bit che contiene il dato convertito (1 byte).

L'altro registro dedicato all'A/D è l'"ADC control reg".

Anche in tale registro c'è un'altra parola dove ci sono i settaggi. Possiamo dire che il tempo di conversione per singola conversione è di $7\mu s$ con $8MHz$ di clock.

Però il valore nominale del clock di questo processore è $8MHz$

Un'altra caratteristica importante è che non ha il simple and hold (s/h). Non ha quindi una memoria fissa non ha un buffer che tiene fermo il segnale analogico mentre viene convertito.

Idealmente, si è visto che il campionamento e l'hold di un certo valore analogico in un certo istante. Quindi deve memorizzare un certo istante e ho bisogno di un simple and hold, cioè un dispositivo che prende il campione (sample) e lo tiene (holder). Ci vorrebbe un circuito che mi collega all'ingresso e poi quando ho acquisito

è un multiplexer, con 4 piedini che sono i pin de
 indicano il canale tra dentro e fuori. Le funzioni
 de ie mux sudge è quello di decidere chi dei
 quattro ingressi passa per prima. Poi c'è hardware
 de fa la conversione. Dopo l'ADC gli 8 bit vanno
 nel ADC DATA REGISTER. Abbiamo poi nello schema la
 fine de si'ue diviso /12 e troviamo la data.

fine è il clock interno me le periferie vengono a f più
 bassa, il blocco ADC lavora sincrono con una frequenza
 12 volte più bassa. Il registro AD_CONVERTER comunica con
 il convertitore digitale e da info all'ADC su come
 funzionare. Infine i 3 blocchi $\begin{matrix} \leftarrow \text{DDR} \times \\ \leftarrow \text{DR} \times \\ \leftarrow \text{OR} \times \end{matrix}$ che comondono il
 mux.

AD CONTROL REGISTER

ha indirizzo 0D1h e i suoi bit sono così chiamati:

7	6	5	4	3	2	1	0
EAI	EOC	STA	PDS	AD OSC CR3OFF	AD CR1	AD CR0	

2 bit de ^{MSB} sono dallo 0 al 3 non vengono usati. Il
 bit 2 riguarda l'oscillatore

- EAI (Enable Analog Interrupt): capacità di mandare
un interrupt
- EOC (End of conversion) (READ ONLY) questo pin lo legge ma non
 posso scrivere → mi dice quando sono finiti i 70us
- STA START OFF CONVERSION (WRITE) duale dell' EOC
 scrivo quando vado de inizia la conversione.
- PDS: POWER DOWN SELECTION (de se non uso le
periferie le posso spegnere così non consumo).

al primo e il secondo vengono quindi sono pestati dal multiplexer.
 al 3° viene dal timer
 al 4° " dall'ADC-EOC. Viene usato quando finito la conversione vuol dire che venga eseguita una parte di codice. Il convertitore fa la conversione con le approssimazioni successive.

Vuol dire che il segnale analogico bufferato viene confrontato per approssimazioni successive con dei livelli di tensione (multipli e sottomultipli del range della tensione di ingresso)

Dobbiamo immaginarci che il segnale che va in ingresso è un segnale analogico che può andare da \emptyset a 5VOLT.

Se ho voltaggio 5VOLT \rightarrow 1 sono i fondo scala.
0VOLT \rightarrow 0

Nel mezzo cosa succede?

Succede che i bit delle parole devono essere scritti uno alla volta e partire dal MSB fino al LSB.

Prima questione dell'approssimazione successiva è quella di stabilire quello che sarà il MSB. Per stabilire se MSB è \emptyset o 1 devo vedere se il segnale è più grande o più piccolo di $\frac{1}{2}$. Se è più grande di $\frac{1}{2}$ allora sarà 1 se è più piccolo sarà \emptyset .


TIMER

Esso non è altro che un contatore. Esso serve a contare il tempo che passa e per aspettare il tempo necessario affinché siano state eseguite certe operazioni.

Un'altra utilità del contatore è quella per le contamine di una base temp! per farci piacere per l'esterno (es. PWM)

muovere in uscita, come info, e un timer PWM eseguito in digitale.

Faccio tutto questo settando qual'è l'uscita da usare comandare e comandando con lo status register del timer. Invece con il control register del timer stabilisco la base tempi. Nello status leggerò quando è arrivato a fine conteggio e quando è andato sopra e sotto un certo livello stabilito e scritto da qualche altra parte.



Cos'è il WATCHDOG TIMER (WDT)

Evita i malfunzionamenti. Ovvero evita che se succede un malfunzionamento nell'esecuzione del programma, questo porti alla scrittura di risultati sbagliati in uscita.

Quindi è un altro timer (base tempo) che è stabilito quanto deve durare e quando si arriva a zero blocca l'esecuzione del programma. Se tutto va bene il timer del WDT non arriva mai a zero. Ma se entrasse un disturbo o non ho programmato bene e quindi nei 100µs non ottengo i risultati, ho il WDT che ho caricato 99µs e quando arriva a zero invece di battere

è fatto per controllare in real-time.

È però un microcontrollore specializzato per elaborazione di segnali come audio, telefono, immagini ecc...

È un dispositivo fatto per elaborare in modo veloce i segnali. Ha un'architettura molto semplice e specializzata


e le sue caratteristiche di struttura rispetto al microcontrollore sono quelle di eseguire velocemente dei filtri digitali (FIR e IIR). Processare vuol dire prendere un segnale in ingresso manipolarlo e poi restituirlo manipolato come output

Allora FIR e IIR sono due tipi di filtri digitali possibili. FIR sta per finite impulse response e IIR invece sta per infinite impulse response.

Un **fir** vuol dire sistematicamente che:

$$y_k = \sum_{i=0}^k (x_{k-i} g_i)$$

~ somma di pesata ~
~ campioni? ~




k = istante di campionamento
g_i = peso del filtro


il risultato è una somma pesata di n+1 campioni di ingresso intesi come campione attuale o campioni precedenti. Ci serve un hardware capace di fare moltiplicazioni e somme. il DSP è specializzato nel fare velocemente MAC = multiply and accumulate. Quindi ci va un componente che fa le moltiplicazioni, il primo componente è detto è un ALU con il MAC dentro. il secondo è un buffer circolare con una serie di registri dedicati all'ALU (non usati x altri)

tra i R di IIR servono per fare delle moltiplicazioni e delle somme. Sostanzialmente servono dei buffer circolari, uno dove c'è memorizzato l'ingresso e uno dove c'è l'uscita e poi basta fare girare.

PLC (programmable logic controller)

Il PLC dal nostro punto di vista è l'oggetto tipico dell'automazione industriale. È un controller logico costituito da un processore specializzato che si chiama ASIC, dalla memoria e da molti I/O logici ed analogici. Ci sono schede come di tipo motion, attuatori e sensori di cui faremo. Infine c'è anche una HMI (human machine interface). Negli ordinamenti normalmente ci sono dei supervisori che dicono, attraverso lo motion, allo azionamento di posizionare un pezzo per una lavorazione. Quel supervisore è il PLC. Uno schema tipico è il seguente






È un doppino come quello delle CAN. In questo modo gli attuatori e i sensori diventano delle periferiche esterne. Il pacchetto dati viene mandato avanti e indietro senza distinguere tra input e output.

Uno schema così, se è di grandi dimensioni, può gestire da solo un processo.

Da passato gestisce i vari PLC dedicati con un computer detto SCADA (Supervisory Control and data acquisition).



Lo SCADA deve controllare se non c'è una incongruenza tra le varie emissioni, memorizzare i dati con lo scopo di monitorare i posti e mettere in sicurezza.

Le criticità dello schema sono le linee di comunicazione seriale.

Il linguaggio di programmazione del PLC è grafico, chiamato LADDER. Esso deriva dalla logica ladder.

PROGRAMMAZIONE HOST-TARGET

Questa programmazione è effettivamente il modo in cui vedo e programma un controllore embedded

Bisogna caricare il programma dentro la memoria del microcontrollore. Come lo carica? con il PC via

si comportano come devono. Si può emulare anche il chip sull'host e non sul chip. Emulare infatti significa eseguire l'algoritmo prima ancora di implementarlo.


ASIC e FPGA (dispositivi programmabili)

ASIC è un acronimo che sta per "Application Specific Integrated Circuit". È un chip fatto per uno specifico scopo e utilizzo. Inizialmente le divisioni di memoria dopo ASIC era:


- 1) full custom ASIC
- 2) semi-custom ASIC

Il primo è totalmente fatto su misura. Si prende un chip di silicio, si sceglie quanto è grande, poi si mettono le celle logiche drogate che servono per il chip stesso.


Lo schema è il seguente:



Queste sono delle logic cells custom che inserisce nel chip e le inserisce nel silicio. Poi si dropano le maschere che fanno i collegamenti fra le celle. Normalmente c'è quello che è chiamato ROUTING. Il routing è l'insieme delle tracce metalliche fatte su multistrato per portare in giro i segnali. A seconda di di deve essere collegato poi ci sono collegamenti tra l'una e l'altra parte. Nel caso del full custom si ha sia le logic cells che il routing di tipo custom fatti su misura. Quindi viene



di routing e sotto dei Transistor. Come segue



Ogni blocco ha 4 Transistor.

Allora a seconda di come chiudo i Transistor ottengo la mia configurazione. Quindi la configurazione dell'hardware avviene attraverso la programmazione di chiusura e apertura di certi collegamenti di routing sia tra blocchi di GA che all'interno del gate array.

Si capisce che da un lato l'ASIC ne ha creato solo e fissa quello che copia. Questo è un vantaggio soprattutto in fase di inizio dello sviluppo di una scheda perché magari non so ancora qual'è il microcontrollore che servirà.


Le FPGA hanno il difetto di essere molto ridondanti e quindi diventano molto costose e per questo non vengono usate in ambito industriale. Inoltre ha un altro difetto, ovvero che la FPGA è volatile, cioè quando spegno tutto si apre e la FPGA dimentica come era programmata.

Praticamente il firmware risiede su una memoria non volatile di tipo flash esterna (o interna) e viene configurato all'occasione. Ciò porta problemi:

- al primo che FPGA si programma
- secondo se la memoria dove risiede il programma e la configurazione stanno fuori dal chip. Le questioni di sicurezza industriale sono a rischio.


Inoltre se la flash è esterna può aver parte il programma c'è una serie di comunicazioni tra la flash e la FPGA che devo criptare per evitare che a

e centinaia di registratori possono essere critiche. Quello che si chiama la sincronizzazione e la sequenzialità delle istruzioni devono essere garantite e testate facendo un layout fisico fatto bene. Le prima cosa di cui si deve garantire la contemporaneità è il clock. Infatti c'è una linea dedicata che deve portare il clock a tutto il chip. Però ci sono dei ritardi da un gate all'altro, quindi il clock è lo stesso ma fino ad un certo punto. Se il clock tra il primo e il numero 4 non è sincrono, perché il chip è stato fatto male, si dice che c'è lo SKEWING. Vol dire che tra il primo e il secondo ci sono dei ritardi e così via. Non è solo il primo ad essere sincrono con il clock. Se c'è lo skewing limita le potenzialità hardware delle FPGA hanno. Le FPGA quindi è molto general purpose ma ha costi più alti e si deve stare attenti a come le si usa e le si programma.



Altre cose critiche è che le FPGA non ha A/D converter, quindi sono solo logiche. Se devo fare il controllo di un motore con FPGA ci devo poi mettere l'A/D esterno. Ci sono inoltre delle FPGA ibride con un A/D dentro e poi una parte programmabile. Ci sono anche delle librerie nelle FPGA con cui uno si può costruire un microcontrollore dentro le FPGA stessa.

un blocco Simulink consiste di una serie di ingressi, una serie di stati, una serie di uscite, dove le uscite sono funzione del tempo di simulazione, degli ingressi e degli stati.



Di seguito le relazioni matematiche:

$$\begin{cases}
 y = f_0(t, x, u) \\
 \dot{x}_c = f_d(t, x, u) \quad (\text{variabili di stato continue}) \\
 x_{d,t+1} = f_u(t, x_c, x_d, u) \quad (\text{" " " discrete})
 \end{cases}$$

L'esecuzione di un modello Simulink procede a tappe


- * FASE INIZIALIZZAZIONE. In questa fase Simulink incorpora blocchi della biblioteca nel modello.
- * DOPO SI PASSA ad una simulazione ed quello dove opul passaggio attraverso il ciclo viene definito come un passo di simulazione.

Si esegue il loop fin che non si raggiunge il risultato.

Una S-function comprende un set callback de sudgono compiti necessari di qui fase di simulazione

e-MEX-file definisce un blocco S function dove definisco informazioni sul modello Simulink

Un esempio di S function:



```

# define S_FUNCTION_NAME your_sfunction_name_here
# define S_FUNCTION_LEVEL2
# include "simstruc.h"

```

```

static void mdlInitializeSizes (SimStruct *S)

```

```

{
}
....

```

```

< additional S-function routines/code >

```

```

if (!ssSetNumInputPorts (S,1)) return;
    ssSetInputPortWidth (S,0, DYNAMICALLY_SIZED);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough (S,0,1);
if (!ssSetNumOutputPorts (S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth (S,0, DYNAMICALLY_SIZED);
    ssSetNumSampleTimes (S,1);
    ssSetOption (S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE);
}
    
```

Simulink chiama "mdlInitializeSizes" per avere informazioni e riguardo del numero di Input e porte di uscita, dimensioni delle porte, il numero di tempi di campionamento e tutte le altre informazioni necessarie per la S-function.

Per ottenere l' S-function sono le seguenti informazioni:

- * Zero parametri: il campo dei parametri nella definizione della S-function sarà vuoto.
- * Una porta input e una output
- * lunghezza delle porte dimensionate dinamicamente
- * un tempo di campionamento

al metodo di callback "mdlInitializeSampleTimes" specifica il valore effettivo del tempo del campione.

Definendo "eccezione del codice libero" occorre eseguire della S-function.

```

static void mdlInitializeSampleTimes (SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime (S,0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime (S,0,0,0);
}
    
```

Simulink chiama "mdlInitializeSampleTimes" per impostare i tempi di campionamento del S-function che può essere uno solo (argomento 0) come nell'esempio o multiplo (caso di block multiple)


INHERITED_SAMPLE_TIME significa che è il modello esterno che

mex trapezoidal.c


nello rife di comando.

La Sfunction per il controllo digitale è incluso in un file TRIGGER subsystem.


Il Trigger è chiamato PWM INTERRUPT SERVICE ROUTINE e corrisponde allo PWM Base Temp. La Sfunction viene chiamata dal risolutore Simulink ad ogni interrupt.



Il blocco proporzionale integrale:



La saturazione del Trigger



Un passo unitario viene applicato come input.

Tre diverse implementazioni vengono confrontate e discusse e una corretta viene scelta e viene usata per l'implementazione del controllo digitale, si sincronizzano le usate sulle base temp:

- * mdlOutput
- * mdlOutput + mdlUpdate
- * mdlOutput + un ritardo del campione

Tempo di sincronizzazione con mdlOutput

Requ:

- * No stati discreti
- * la parte integrale deve essere dichiarata come un GLOBAL.

Per controllo motore introduco un z^{-1} come ritardo.

```
# include "include/User_data_types.h"
# include "include/costants.h" → parametri costanti
# include "include/variables.h" → variabili
# include "include/motorDef.h" → parametri costanti
# include "include/user_Macros.h"
# include "include/motorControl.h" → funzioni di controllo
```

Altre definizioni di pre-elaborazione

```
# define NINPUTS 9
# define NOUTPUTS 17
# define ACCEL (MxGetPr(SSGetSFenParam(S,0))[0])
# define NPARAMS 1
```

- * dicchiare il numero di ingressi, usate e parametri
- * dicchiare il nome di parametri

mdcOutputs

```
static void mdcOutputs (Sini Struct *S, int_T tid)
{
    double *y = SSGetOutputPortRealSignal(S,0);
    InputRealPtrsType uPtrs = SSGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
    // copy parameters into variables
    accel = ACCEL * rpm2rad * Ts;
    // NEVER ADJUST SCALE FACTOR IN DSP IMPLEMENTATION!!!
```

dicchiare obbligatorie:

- * vettoze delle usate (y), vettoze di ingresso

copie parametri:

- * l'accelerazione e' definita in variables.h. ACCEL (il parametro)
non puo' essere usato all'interno di una funzione
durante Accel

Quindi in stazionario ω va a favore ed una velocità che dipende dalla tensione. Se muove aumento lo coppio di carico, ma po la velocità si siede, mentre se lo diminuisce mi aumenta alla velocità e ω.

E' la stessa cosa che si verifica con un motore asincrono alimentato in tensione, anche se ci è un effetto in più che è la frequenza.

Quindi a regime e a carico si ha

$$\omega = \frac{V_{orm} - R_e I_a}{K_E} = \frac{V_{orm} - R_e \frac{T}{K_T}}{K_E}$$

La differenza tra K_T e K_E è il fatto che K_T è più piccolo di K_E perché la coppia utile risente degli effetti delle perdite


Si può scrivere che

$$K_E = K \Phi$$

$$K_T \approx K_E$$

sono uguali perché non ci sono perdite

Se sono in transitorio e alimentato in tensione, il motore risponde con un transitorio di velocità.




Se diamo un gradino di tensione ad un certo istante, la velocità del motore, arriverà al valore di regime solo dopo aver estinto il transitorio che può essere di 3T_{ip}.

Da cosa dipende il transitorio di ω del motore?

Dipende dalle costanti di tempo del motore. Ovvero da:

$$1) \tau_e = \frac{L_e}{R_e} \quad \text{cost. tempo elettrica}$$




Le correnti all'istante iniziale può arrivare a valore anche all'incirca $\frac{V_c}{R_a}$, perché una volta estinto il Transitorio elettrico, se la velocità non si è ancora mosso o si è mosso poco, tutta la tensione

cade sulle resistenze. Può avere diversi andamenti a seconda delle costanti di tempo ma comunque non è controllata da nessuno. Cosa si fa per mettere tranquillo la corrente?

Basta non dare gradini di tensione. Allora si può pensare di fornire alla macchina della tensione con andamento a rampa.

Se applico la rampa avrà le seguenti situazioni:



Se da la giusta pendenza alle rampa, la velocità seguirà l'andamento rappresentato in maniera opportuna. Lo stesso farà la corrente.

Se la rampa è troppo ripida ci si avvicina al punto,

se è moscia si ha una corrente e la velocità che sale molto lentamente. Questo era per dire che ci concentriamo su un controllo semplice focalizzando la nostra attenzione sulle modalità di creazione di una tensione di un convertitore DC/DC che uscirà due in uscita una Varm.


Le uscite output che vogliamo ottenere sono:

- 1) duty a;
- 2) duty b;
- 3) duty c;

Essi servono per comandare le 3 gambe. Sono i comandi compresi tra 0-1 che comanderanno gli IGBT alti delle 3 gambe.

Gli IGBT bassi verranno comandati in maniera complementare quindi il loro duty sarà $(1 - \text{duty della parte alta})$

Il nostro obiettivo è quello di dare duty non di creare le rettegole di comando degli switch, perché abbiamo un hardware e un modulatore che dato il duty di una gamba di inverter realizza i comandi.



Se do un duty di gamba a, vuol dire che la parte alta verrà comandata da una rettegola che avrà un valor medio che sarà il proprio il duty a.

Lo switch basso verrà comandato con un comando rettegolare complementare con valor medio $1 - \text{duty a}$. Ci sarà un modulatore che farà questo mestiere. Quindi dentro il DSP c'è una periferica che si chiama PWM-UNIT. Questa periferica ha dentro un timer up-down che è la Triangolo, riceve un riferimento tramite la scrittura di un registro che si chiama duty-cycle. Presso questo livello, produce su due pin d'uscita due rettegole di comando.

Quindi ciascuna gamba ha un solo comando ed è


internamente, e sempre se ne informano alla Tripla.
 Il fondo seno della Tripla dipende dalla risale
 che voglio ottenere, ovvero da punti gradini uguali.
 Poi dipende anche dal clock

Come è organizzato il codice?

Il codice sta dentro una S-function chiamata DC-MOTOR.

ctrl_v3.c

Il modello è il seguente



La S-function è triggerata dall'interrupt delle PWM. Infatti,
 quest'ultimo viene dal convertitore. L'inverter 3-fase, non è
fatto con pila IGBT, ma con blocchi logici. Ha la proprietà di
far uscire la Vtr e di produrre l'input.

La Vtr esce dall'inverter viene squadrata e produce l'elioni
dell'argomento di controllo.

Usa da 0 a 1' mette un blocco che la squadr,
 imponendo >0. I fronti di salita che fanno partire il
 edolo deve essere sopra istanti di vertice delle tripla
 Vediamo come è fatto la DC.MOTOR-ctrl_v3.c che fa il
 controllo del motore in tensione.

Partiamo dal blocco di programmazione mdc00pt. Vi è
immediato tutto un blocco di comunicazione che deve
esaltare cosa dicono i comandi go, reset, error. Poi ci
sono le misure.

* STATE = STOP

* ASPETTA il pulsante go

Se entro nello stato wake up non esco se ho fatto 564 cicli. Quindi c'è un contatore che conta da conta da quando entro fino a 563 e a quel punto mi dice che ho finito. Mi fermo ed attendo nuove istruzioni ossire, e co.

Scrivono il codice di programmazione:

```

switch (state)
{
  case ERROR:
    pwm-stop = 1.0;
    go = 0; // → sulla eventuale scissione da pulsante esterno
    counter = 0;
    Err = 0;
    if (restart > 0.5); // → ONE_HALF
    state = wake-up; // wake-up è un numero, quindi se STATE = quel numero allora calcolano.
    break;
  case wake-up;
    // if (counter < 1.0)
    {
      restart = 0.0;
      resetVarCtrl (); // → mette a zero tutte le variabili prima di partire
    }
}
    
```

Quando entro per la prima volta nel wake-up me ne accorgo perché counter vale zero. Se valle zero allora omello il pulsante di restart ed espoo il "reset-varctrl ()".

Questa è una function senza argomenti avere e' un ridiamo ed una parte di codice scritta da quella parte. Mette a zero tutte le variabili de Teyono memoria tipo le

inteprotive.

```

// offset measurement
if ((counter >= 1.0) && (counter < 64))
{
    // ...
}
    
```

// Enable PWM and modulate 5%

duty_abc.a = 0,05;

duty_abc.b = 0,05;

duty_abc.c = 0,05;

PWM_STOP = 0.0;

}

} definite in certe parti
del codice

L'ultimo comando è quello che abilita la PWM. Da questo scritto si evince che le fasi vengono modulate dal ciclo successivo al 5%. Quindi 5% ON e il restante 95% OFF. Dopo di che si ha lo "switch to state stop"

// switch to state stop

if (counter > 563)

```
{
  counter = 0;
  state = STOP;
}
```


counter ++;

break;

Questo è la fine dello stato WAKE-UP. Fino a counter 0-63 ha misurato. Per counter=64 ha calcolato gli offset e ha abilitato la modulazione. Poi ha contato fino a 564 e poi esce e torna su entrando poi in STOP.

A cosa serve modulare per 500 cicli e 5%?

Serve a caricare i condensatori di bootstrap. Essi sono i condensatori dei driver degli IGBT lato alto.



funzionare quando c'è tensione su $V_{s, on}$, quando questo è stato caricato nel condensatore a 15 volt. Lo stadio di ingresso invece è sempre alimentato. Il diodo è chiamato di Bootstrap perché è il diodo che porta i 15 volt sul condensatore, caricandolo. Lo carica quando il p.to basso del condensatore va al di sotto dei 15 volt.

Quando l'interruttore fosse chiuso e l'icbt di sopra pre, e il punto fosse a 308V, allora il diodo blocca la carica.

Ma se è chiuso quello di sotto e il p.to va zero volt, il condensatore può essere caricato, perché il meno del condensatore è a zero attraverso l'icbt di potenza, e l'alimentazione a 15V fa scorrere una corrente fino a caricare completamente il condensatore. Il concetto di Bootstrap è di alimentare lo stadio di uscita e strattoni, quando l'icbt basso è chiuso.

Se quest'ultimo non si chiude mai o lo punto non si divide non riuscirà mai a caricare il condensatore.

Il condensatore è un p.dome di carica da serie per alimentare lo stadio di uscita e deve essere abbastanza grande da mantenere i 15V tra le spoglie richieste, almeno per tutta la durata del comando di parte dell'interruttore alto. Poi quando viene chiuso quello basso, essa torce più e viene ricaricato. Usa come rielusivo del circuito il circuito di potenza.

Questa, come detto, è una soluzione low-cost, perché non necessita di alimentazioni flottanti, ma necessita di un po' tanto più se parliamo il passaggio dello stato di duty o di fomba.


Se nell'oscillazione di massima tensione per un secondo succedono due dopo un po' a speg.

// PI-reg.
 $i_f - error = i_f - ref - i_{abc.s.c};$
 \vdots
 $V_c = V_c + integral - f;$ \leftarrow è la tensione di m. serie per calcolare il duty delle pompe c. $\leftarrow V_{ref}^*$ o V_c^* in VOLT


// Armature control
 $V_a = V_{dc} * 0,5 + V_{a-ref} * 0,5;$
 $V_b = V_{dc} * 0,5 - V_{b-ref} * 0,5;$

// Duty
 $duty_{-abc.a} = V_a * V_{dc_inv};$
 $duty_{-abc.b} = V_b * V_{dc_inv};$
 $duty_{-abc.c} = V_c * V_{dc_inv};$

Ritorniamo un attimo alla schematizzazione a blocchi per capire cosa abbiamo fatto per calcolare $duty_{-abc.c}$



Così facendo ho realizzato una modulazione unipolare e la scala della tensione d'uscita v_c con il duty cycle ovvero tra "0 - V_{dc} ". Quello che verrà realizzato in uscita sarà v_{co} in base al duty c.




Ad qui interrupt verrà scritto un certo valore di duty e il comando eseguito in uscita se si de la V_{co} ha le seguenti orpou

Ho realizzato un modulatore (convertitore) DC-DC unipolare. Per quanto riguarda il controllo d'armatura si ha uno schema diverso.

Ecco lo schema del controllo di armatura:

CONTROLLO DI CORRENTE DI ARMATURA - MOTORE IN DC

Da un punto di vista delle schematizzazioni e blocchi il controllo di corrente di armatura sarà:



A differenza del PI di eccitazione qui ci sono due limiti simmetrici. Questo PI produce una tensione di riferimento alle luce dell'errore di corrente di ingresso.

Da V_{ref} in poi l'abbiamo già visto nelle scorse lezioni.

Le regole per trovare i TC parametri del regolatore PI son le date.

Per V_{max} si può impostare $\pm V_{dc}$ dipende dal convertitore. Per

k_p e k_i si usano le seguenti formule per trovare valori di riferimento poi si affina il valore per tentativi.

Si sceve:

$$\omega_b = \frac{k_p}{L_e} \Rightarrow k_p = \omega_b L_e$$

$$e \quad \frac{k_i}{k_p} = \omega_z < \omega_b = \frac{k_p}{L_e} \Rightarrow k_i < \frac{k_p^2}{L_e}$$

Dentro la S-function troveremo allora

$$i_{a_ref} = U(0)$$

dal dire che sto dando il riferimento di corrente dall'esterno. Troveremo poi un paio di strutture de secondo per entrare nelle function de te il regolatore PI

```

crtRefVars_e.lim = Vdc
crtRefVars_e.ref = i_a_ref
crtRefVars_e.actud = i_abcs_e
    
```

Sono solo delle assegnazioni, cioè vuol dire de sto impocelestando i dati de cui servono dentro ad una struttura di dati de si chiama crtRefVars

traviamo tutte variabili definite dell'utente e in particolare troveremo la definizione delle due strutture di cui parlavo prima. Allora troveremo ctrlRegVars_a definito come:

//PI Regulator Variables Structure

comando di definizione di un tipo di variabile

```
typedef struct {
    double ref;
    double out;
    double error;
    double actud;
    " integral;
    " lim;
    " int-lim; }
    XPI Reg Vars;
```

queste sono tutte le variabili de servono dentro le PI.

Adesso se voglio definire una di queste variabili solo in

```
include <variables.h>
//definisco la variabile
double Temp;
XPI Reg Vars
```

e poi metto il nome che voglio
 ctrlRegVars_a;
 (ctrlRegVars_f);

(tra parentesi se voglio una struttura che rimanda all'eccezionale). La struttura quindi avrà tre step da seguire per renderla funzionante:

- 1) assegnare il typedef;
- 2) definire la variabile;
- 3) assegnare i valori;

L'altra struttura che si chiama "ctrlRegVars_a" è definita in modo analogo.

Ho usato le strutture per accorpate tutte variabili insieme per ragioni di semplicità di accesso nel codice.

error computation

$$(\text{RepVars} \rightarrow \text{Error}) = (\text{RepVars} \rightarrow \text{ref}) \cdot (\text{RepVars} \rightarrow \text{actual});$$

Questa è la prima operazione che esige dentro un PI e non è altro che quella di calcolare l'errore.

La freccetta è una sintassi che indica il contenuto di un campo di una struttura, a partire dal puntatore a quella struttura. Per copiarci: se RepVars è un puntatore ad una certa struttura, per avere il contenuto di quella struttura devo usare * RepVars. Ma poiché la struttura è un insieme di campi, e il contenuto è nei campi, per accedere al campo della struttura si può usare:

$$(* \text{RepVars}). \text{campo} \quad (\text{come prende})$$

oppure

$$\text{RepVars} \rightarrow \text{campo}$$

Dopo aver calcolato l'errore scrivo:

$$\text{RepVars} \rightarrow \text{prop} = (\text{RepVars} \rightarrow k_p) * (\text{RepVars} \rightarrow \text{error})$$

$$\text{if } (\text{RepVars} \rightarrow \text{prop} > \text{RepVars} \rightarrow \text{e.m.})$$

$$\left. \begin{aligned} \text{RepVars} \rightarrow \text{int-lm} &= \text{RepVars} \rightarrow \text{lim} - \text{fabs}(\text{RepVars} \rightarrow \text{error}) \\ \text{RepVars} \rightarrow \text{integral} &= \text{RepVars} \rightarrow k_i * \text{RepVars} \rightarrow \text{error}; \\ \text{RepVars} \rightarrow \text{out} &= \text{RepVars} \rightarrow \text{prop} + \text{RepVars} \rightarrow \text{integral}; \end{aligned} \right\}$$

Questo significa che siamo andati proprio a modificare i contenuti di "out RepVars" e poi usiamo.

Quello che una function non può fare è modificare il proprio argomento.

Ritorniamo all'uso che facciamo di questo PIRep.

Noi lo usiamo per il controllo. Noi controlliamo sia la I_e che la I_a d'armatura.

Nel nostro codice traverso, quando arriveremo allo stato di start la seguente sintassi:




invece di ω e poi occorriamo tutto nello stesso momento non funziona bene e non possono succedere dei casi. Le cose che può succedere, se porta il controllo mentre la macchina si sta fluendo, e' da porre un K_f variabile e avendo un'eccezione bassa non ho copie.

Quindi niente di prove. Però vedremo che nei motori asincroni con il field oriented se l'osservatore non ha avuto tempo di convergere al valore osservato, non si sa dove sono gli assi d e q e il controllo non funziona e scottano le protezioni.

• **CONTROLLO VELOCITA'**

Il controllo di velocità presenta il seguente schema:



Si è trascurato tutto tranne l'inerzia, dal punto di vista del cono. Da qui possiamo scrivere le leggi per la taratura del PI ovvero

$$\omega_b = \frac{K_p}{J} \Rightarrow K_p = \omega_b \cdot J$$

$$\frac{K_I}{K_p} < \frac{K_p}{J} \Rightarrow K_I < \frac{K_p^2}{J}$$

Questa è tutta la teoria. Nella pratica (implementazione) poi emergono alcune problematiche.

Il codice:

// speed control

omega_ref_in = U(6) * rpm2rad;

comp (&omega_ref_ramp, accel, omega_ref_in);

di cui di parte

è calcolato dalla rampa

nonabile di ingresso

Il risultato sarà contenuto in "omega_ref_ramp", di cui l'indirizzo è pondi so de dentro le funzione ramp a sta me declinazione di un puntatore.


Cerchiamo di capire una questione legata alla scelta
 presente nel codice più scritto prima; Prossimo nel rispetto
 di coppia. C'è questa scelta, in più perde il
feedback di coppia non è in realtà una coppia, ma una
corrente di armatura. La scelta è data dal coefficiente
 di scelta, che è K_T .

Al K_T di questa macchina, come visto in laboratorio
 è $0,5 \geq 5 \frac{Nm}{A}$ e flux nominale ($I_f = 94A$)

Questo è il motivo per cui T_{ref} è moltiplicato per il
 valore due.

$$I_{o-ref} = T_{ref} * \left(\frac{1}{K_T} \right) \approx 2$$

In questo caso posso anche evitare questo, facendo un anello
 di velocità che esce direttamente con i riferimenti
 di corrente. Per fare questo devo evitare di porre il
 guadagno del controllo di macchina unitario, ma basta
 di più uguale al K_T . lo schema sarà il seguente:



Quindi il controllo di macchina, per avere le stesse
 prestazioni di prima, deve essere ritratto, ovvero ricalcolare
il guadagno che non saranno più gli stessi.

Essi possono essere calcolati come:

$$\omega_b = K_p' \frac{K_T}{J} \Rightarrow K_p' = \frac{\omega_b J}{K_T} \quad \text{e} \quad \frac{K_I'}{K_p'} < K_p' \frac{K_T}{J} \Rightarrow K_I' < \frac{K_p'^2}{J} K_T$$

Vediamo ora come programmare la funzione (comp) de
 s. Trovare in include \MotorControl.h

Romp è definita come:

```
void romp (double * actual_value; double delta, double target;
```

con queste sintesi abbiamo filtrato con un filtro di 1° ordine queste due grandezze. Ovviamente le grandezze filtrate avranno un nome diverso da quello non filtrato.

Quindi le grandezze filtrate della function filter è omege_m_filt. FILTER è un filtro il cui risultato dipende sia da couplon dell'ingresso che da couplon dell'uscita. Filter ha come ingressi omege_m (non filtrato) omege_m_filt (filtrato) e KFILT che sta lì per ricordare che è il numero di volte fuori un filtro a 25Hz.

Entrambe le istruzioni dove c'è filter, mi indicano che le grandezze vengono filtrate entrambe a 25Hz.

Siamo in un motore in DC che ha a disposizione un duo tachimetrico e quindi abbiamo un ingresso una velocità. Quando, invece, andremo a lavorare in un motore in AC, avremo bisogna della posizione, quindi avremo l'encoder e non una velocità. Impareremo a calcolare la velocità per derivazione e poi lo filtreremo.

La funzione filter si trova sempre in include \MotorControl.h ed è così definita:


```
double Filter(double x_k, double x_f_k, double k_filt);
{
    x_f_k+1 = k_filt * (x_k - x_f_k);
    return x_f_k;
}
```

È semplicemente una somatoria di couplon vecchi dell'uscita e couplon vecchi più ottardi dell'ingresso.

Il coefficiente k_filt varia tra 0 e 1 ed è un peso che caratterizza la frequenza di taglio del filtro.

Se il prodotto k_filt fosse (0-) (filtro continuo), il filtro avrebbe una frequenza di taglio 0 e non si incrementerebbe;

Ma per ridurlo non devo farlo linearmente, perché come sappiamo la caratteristica di eccitazione è non lineare




Facciamo prove, e visto, il motore a una determinata velocità e variando l'eccitazione si calcola K_e .


Infatti misuriamo la velocità e la

Tensione ai morsetti a vuoto e troviamo K_e facendo il rapporto tra la tensione e la velocità. lo facciamo per diverse velocità e troviamo la curva.

Se devo entrare nella legge di deflussaggio ideale e devo ridurre il flusso di una certa quantità e devo andare a metà vado a leggere 0,16 A da Tabella e posso aggiornare il riferimento di corrente di campo. Lo stesso di deflussaggio della macchina è il seguente



Avevo come obiettivo quello di dare un riferimento di corrente di eccitazione al controllo delle correnti di campo, il riferimento si trova dalla legge di deflussaggio entrando con la velocità e trovando il K_e^* . Con questo K_e^* si entra dentro il modello magnetico inverso



Si può dire che per deflussare si può usare anche un altro metodo che non richiede l'uso della Tabella. Si può usare uno schema più semplice che ha 2 vantaggi:

È limitato e impresso però con un piccolo "cuneo" di morfologia anche se quest'ultimo ^{non} è necessario.

Ora vediamo l'interpolazione: // interpolazione

la
parte
interpolazione


```

ind_xi = floor((x - x_min) * nu - Dx);
Ytab = Ytab + ind_xi;
Yref = * Ytab;
Yref = (* (Ytab+1) - Yref) * nu - Dx * ((x - x_min) - Dx * ind_xi) + Yref;
return Yref;
}
    
```

La prima cosa da focare è calcolare il numero (indice) di elemento delle Tabelle che precede il valore da cui serve l'individuazione, quello che segue il punto da Trovare. Per meglio dire se mi Trovo con un x tra due valori interi: devo individuare per poi fare l'interpolazione.

Poi vedo e calcolare l'indirizzo di "ind_xi" e lo sommo a "Ytab" per dare il vero contenuto dell'indirizzo "Ytab". E poi focare l'interpolazione vera e propria.

In modo più schematico ho:



Interpolando linearmente tra ind_xi e ind_xi+1, o meglio tra *Ytab e *Ytab+1 trovo Yref nel modo così scritto:

$$Y_{ref} = Y_{ref} + \frac{\Delta Y}{\Delta x} = * (x - x(\text{ind}_x))$$

Dobbiamo trattare per il motore Dc la tecnica di deflusso in quello chiuso.

DEFUSSA QUID DEL MOTORE DC TRAMITE CONTROLLO IN ANELLO CHIUSO DELLA FORZA CONTROELETROMOTRICE (back-emf) (E_a = k_eω)

Ripartiamo di seguito lo schema di principio di questa tecnica:

Si ottiene con le seguenti formule:

$$\tilde{E}_a = V_a^* - \underbrace{\Delta V_{inv}}_{\text{caduta ind. Tot}} - \underbrace{R_e I_a}_{\text{caduta Resistenza}} - \underbrace{L_e \frac{dI_a}{dt}}_{\text{caduta induttiva}}$$

Posso scrivere che

$$\Delta V_{inv} = 10 \text{ V}$$

Questo valore si potrebbe stimare più accuratamente guardando le caratteristiche degli IGBT, il tempo morto, e le cadute di ON. Il termine $R_e I_a$ contiene la stima della resistenza e quindi l'attenuazione della temperatura. Come sappiamo R_e varia con la temperatura operativa della macchina. La $R_e I_a$ è una parte minoritaria della tensione, perché quando andiamo a deflazare la f.e.m. è grande e si prende quasi tutta la tensione della macchina. Il termine $L_e \frac{dI_a}{dt}$ si calcola come:

$$L_e \frac{dI_a}{dt} \approx L_e \frac{I_a(k) - I_a(k-1)}{T_s}$$

Bisogna conoscere la L_e e devo memorizzare il campione vecchio di corrente $I_a(k-1)$. Il campo $I_a(k)$ è la misura non devo memorizzarlo.

Per essere più precisi non dobbiamo parlare di \tilde{E}_a ma del modulo di \tilde{E}_a , perché ad esempio non ci interessa se il motore gira avanti o indietro, ma che la f.e.m. non sia troppo elevata in modulo. Quindi questa tecnica è di felice implementazione, perché i parametri di cui abbiamo bisogno sono solo due e facilmente eadecibili.

Il regolatore è lento rispetto ai fenomeni elettrici perché la E_a si muove lentamente con le dinamiche meccaniche. Sarà solo integrativo e non proporzionale.

Non c'è più il K_s nello schema, ma c'è solo il concetto di tenere la f.e.m. saturata spendo direttamente sul canale

Quelle che si usa nella pratica è la semplificazione del l'ordine. Si prende lo sviluppo in serie dell'esponenziale de
soa'

$$e^{AT_s} = I + AT_s + \frac{(AT_s)^2}{2} + \dots$$

e alle fine scavo $A_d = e^{AT_s} \cong I + AT_s$

Quindi si prende solo il termine lineare. E' come dire de
 vicino a zero l'esponenziale e' confondibile con la sua tangente
 Se Ad vale tanto B diventa:

$$B_d \cong A^{-1}(I + AT_s - I)B = A^{-1}AT_s B = T_s B$$

Quindi si può scrivere

$$x(k+1) \cong (I + AT_s) x(k) + T_s B u(k)$$

Fatta tutta queste premesse riproposa, si può notare che il
 risultato trovato si può ottenere anche tramite le differenze
 finite, confondendo la derivata con il rapporto incrementale

Quindi si cura' de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

ma se $\dot{x}(t) = \frac{x(k+1) - x(k)}{T_s}$


$$x(k+1) = x(k) + T_s (Ax(k) + Bu(k))$$

Scritta meglio

$$x(k+1) = (I + AT_s) x(k) + BT_s u(k)$$

Calcolo della discretizzazione dello f.d.t del filtro del 1° ordine

Lo scheme del principio e' il seguente:



$$\frac{dy}{dt} = -\tau^{-1} y + \tau^{-1} u$$

Nel caso del continuo si ha $A = -\tau^{-1}$ $B = \tau^{-1}$

Nel discreto posso scrivere

$$A_d = e^{AT_s} = e^{-\frac{T_s}{\tau}}$$

$$B_d = -\tau (e^{-\frac{T_s}{\tau}} - 1) \tau^{-1} = 1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}$$


La definitiva $y(k+1) = y(k) e^{-\frac{T_s}{\tau}} + (1 - e^{-\frac{T_s}{\tau}}) u(k)$

Un altro modo ancora più pratico è quello con gli schemi a blocchi. Le equazioni sono

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$x = \int (Ax + Bu) dt$$

Lo schema a blocchi è il seguente



L'uscita è x e l'ingresso è $Ax + Bu$ dove si scrivano:

$$x(k+1) = x(k) + T_s(Ax(k) + Bu(k))$$

$$x(k+1) = x(k) \cdot (1 + AT_s) + u(k)BT_s$$

Quindi se abbiamo una f.d.t. quadrupole e convertita scriverla in forma di equazione di stato e poi disegnarla lo schema a blocchi per vedere di cosa sono gli ingressi dell'integrale

Per ultime cose si usano le formule calcolando le solite espressioni facendo l'integrale discreto.



per ~~controllo~~ duty Tra 0 e 1.

Il Voc deve essere il più accurato possibile per poter avere tensioni applicate al motore molto accurate. Tutto questo ci serve per osservare ad esempio il flusso di potenza realizzato attraverso l'integratore di tensione.

Il controllo vettoriale di corrente si presta a tante varianti, ma di fatto è un controllo di coppia.

In un motore asincrono la id sarà tenuta ad un valore nominale e serve per flussare la macchina, mentre la iq viene usata per produrre e variare la coppia.

In un motore brushless SPM, la id verrà imposta nulla e la iq viene usata per produrre la coppia.

In un motore a reluttanza, la id e la iq verranno mosse di volta in volta in base alla coppia di riferimento.

Posso anche fare come nel motore asincrono id fissa e iq variabile su un motore IPM ^{ipol magneti} la id e la iq si dovranno muovere assieme, perché non esiste la possibilità di flussare con una sola componente e di dare coppia nulla con il motore già flussato. Se do id mentre iq = 0 il motore dà più coppia. Al di là della legge di controllo con cui positivo le correnti, lo schema della pagina precedente è un controllo di coppia. Il controllo di coppia potrà prestarsi al deflusso se in qualche modo si varierà la costante di coppia della macchina, cioè il flusso della macchina. Quindi questo dipende dal tipo di macchina.


• Controllo scalare ω/f del motore asincrono (detto Volt/Hz)

È il controllo più semplice e il primo ad essere implementato. È l'analogo del controllo in tensione del motore in DC. Si impone al motore una velocità in angolo.

10 \downarrow ω_s è la corrente nominale a ω_{00} .

Quindi la legge di controllo definitiva sarà $V_s^* = V_0 + K \omega_m^*$ dove V_0 è la componente continua e vale $R_s I_{s0}$, mentre K sarà $K = p / \lambda_{s, nom}$


Così facendo produrranno nel campo coppia-velocità le caratteristiche ben note del motore asincrono. Si lavora nel tratto a basso scarrimento, e se aumentiamo la velocità ridotta e se abbiamo implementato le curve traslerate parallelamente




Questo vale in stazionario. Si potrà azionare un carico e regolare la velocità. Però va fatto in maniera certa. Come nel motore DC, anche in questo motore, il controllo di tensione ha delle prestazioni dinamiche scarse. Non tiene sotto controllo la corrente e se ci muoviamo velocemente si fanno dei transienti di corrente. Si ~~usa~~ de muovere velocemente la frequenza in un motore asincrono è come dimenticare un motore in cortocircuito. Vengono fuori degli scarrimenti elevati che fanno il termine $\frac{R_r}{s}$ molto piccolo. Se vuole di brutto e sotto ci sarà una corrente di spunto elevatissima. Lo stesso succede se diamo ordini di tensione frequenze. Ricordiamoci dunque che le regole sono le stesse del motore DC. L'unica differenza è che oltre al valore effettivo di tensione che va aggiornato con la velocità, si deve aggiornare la frequenza e con il vettore tensione. Fu più le due cose sono correlate, perché se il vettore tensione gira troppo veloce rispetto alla sua ampiezza vuol dire che la macchina è poco fluxata.

INVERTER A PWM

Lo schema a blocchi è il seguente:



I suoi ingressi sono le tensioni di fase di riferimento ed escono i duty. La funzione che fa questo mestiere si chiama PWM Compute(). Essa esegue il calcolo dei duty secondo la tecnica degli impulsi bilanciati, ovvero calcola le modulazioni della PWM applicando il modo comune che viene calcolato a partire dai segnali di riferimento. Questo viene fatto per andare a sfruttare pienamente la tensione disponibile (dc-link). Quindi non è altro che sfruttare pienamente il circuito inserito nell'esempio descritto dagli stati dell'inverter. Ammazziamo di avere V_{abc}^* che sono delle sinusoidi.



Prendiamo il segnale tripolare dividalo per due e sottralo ai

media degli involucri

Se prendo i duty semplicemente riscalando per $\frac{2}{V_{dc}}$ e applicando 0,5

$$duty = \frac{2}{V_{dc}} V_{abc}^* + 0,5$$

ho le stesse sinusoidi riscalate tra 0 e 1

Vediamo adesso qual'è la sinossi di PWM compute

// sinossi delle PWM compute

```
void PWMcompute (void)
{
    if (Vdc > 0,25)
        Vdc-inv = 1/Vdc;
    if (Vabc-ref.a > Vabc-ref.b)
    {
        temp1 = Vabc-ref.a;
        temp2 = Vabc-ref.b;
    }
    else
    {
        temp1 = Vabc-ref.b;
        temp2 = Vabc-ref.a;
    }
}
```

temp1 è una variabile temporanea che contiene il candidato ad essere il massimo e Temp2 per il minimo. L'intermedio sarà quello che rimane. temp3 è la variabile intermedia di archivio. Il codice prosegue così:

```
if (temp1 < Vabc-ref.c)
    temp3 = temp1;
else
    if (temp2 > Vabc-ref.c)
        temp3 = temp2;
    else
        temp3 = Vabc-ref.c;
}
```

```
PWM-zero-seq = temp3 * 0,5;
temp1 = Vabc-ref.a + PWM-zero-seq;
temp2 = Vabc-ref.b + PWM-zero-seq;
temp3 = Vabc-ref.c + PWM-zero-seq;
```

Per calcolare le duty-cycle


```
duty-abc.a = 0,5 + temp1 * Vdc-inv;
duty-abc.b = 0,5 + temp2 * Vdc-inv;
duty-abc.c = 0,5 + temp3 * Vdc-inv;
```


Infine introduciamo il parametro δ di Tiele conto della dispersione totale, da cui poi deriva le terminis de rappresento l'induttanza di c.to c.to $\delta = 1 - k_s k_R$

Alle equazioni del modello magnetico sostituiamo i valori di L_s e L_R e si ottiene.

$$\begin{cases} \bar{\lambda}_s = L_{\delta s} \bar{i}_s + L_m (\bar{i}_s + \bar{i}_R) \\ \bar{\lambda}_R = L_{\delta R} \bar{i}_R + L_m (\bar{i}_s + \bar{i}_R) \end{cases} \text{ nuovo modello magnetico}$$

Queste equazioni spesso trovate con quelle del modello elettrico ci permettono di scrivere il circuito equivalente.



Devo ricordare che il termine resistivo di rotore si ha $\frac{R_R}{s}$, con s che è lo scorrimento

definito come

$$s = \frac{\omega - \omega_R}{\omega} = 1 - \frac{\omega_R}{\omega}$$

Si è trascurato in questo modello il termine dovuto alle perdite nel ferro. Però per i nostri scopi quel termine non è utile. Il modello serve per dimensionare i regolatori che controllano la macchina e per implementare l'osservatore di flusso da cui parte tutto il controllo. Mentre nel motore sincrono il controllo può essere implementato senza l'osservatore, nel motore asincrono non si può fare.


2 parametri necessari a controllare il motore sono tutti presenti nel circuito. Sono dei parametri variabili. Infatti le resistenze variano con la temperatura. Però il parametro più critico di tutti è l'induttanza L_m , perché dipende dal p.to di lavoro. Sappiamo che la caratteristica di magnetizzazione della macchina non è lineare, perché

Quindi, dato questo si può determinare il contributo di R_{FF} e quello di L_s . Già per calcolare L_s ho fatto la prova a vari livelli di i_{50} e quindi per diversi valori di livelli di tensione V_s . Allora per calcolare le perdite nel ferro si determinano plottando la potenza assorbita in funzione della V_s meno il termine $3R_s I_{50}^2$

Quindi solo a plottare le seguenti termine

$$P_{ass} - 3R_s I_{50}^2 = P_{FF} - P_{av} \rightarrow \text{Perdite ferro e ventilazione}$$

Quindi viene fuori le seguenti curve.



Dalla $V_{s,nom}$ riduco la tensione per trovarci vari campioni di potenza. Però per tensioni piccole i punti perdono di regolarità e la macchina

perde il passo. Se però facciamo una serie di tensioni regolare nelle prove abbiamo per la potenza, con andamento quadratico. Quello sopra tracciato è l'aumento della potenza assorbita durante la prova a vuoto in funzione di V_s . Se a posto sottraggo le perdite fesse di statore, mi rimangono le perdite nel ferro, più un termine dovuto all'attrito e alla ventilazione.

È però un andamento quadratico con una "zaccata" (in rosso). Questo però è solo intuibile da quel grafico perché a bassi valori di tensione, la velocità non è costante e la corrente assorbita sale e quindi non è molto visibile. Se però si estraggono dai dati della misura, trova la "zaccata" che sono le P_{av} e 1500 rpm. Mentre la parte quadratica sarà tutta la quota delle perdite nel ferro.