



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1925A -

ANNO: 2016

A P P U N T I

STUDENTE: Santoro Stefano

MATERIA: Macchine elettriche - Prof. Cavagnino

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

MACCHINE ELETTRICHE


30/4/13

Lez. 2 (1 Saltata per Roma)


MATERIALI MAGNETICI

- Materiali ferromagnetici sono attivi dal punto di vista magnetico -
- Hanno una struttura cristallina "a domini (dipoli) magnetici" che interagiscono con campi magnetici prodotti esternamente -
- I domini sono polarizzati in modo casuale, per cui per il materiale risulta una magnetizzazione complessivamente nulla -
- Sotto l'azione di un campo esterno H (prodotto da una corrente), i domini tendono a disporsi in modo da favorire il campo eccitante -
- I domini già polarizzati nel verso del campo esterno si espandono a spese di quelli orientati nel verso opposto -

$B = \mu H$ \rightarrow ma μ non costante




\rightarrow Curva di prima magnetizzazione



Prima magnetizzazione:

materiale nuovo sottoposto alla corrente per la prima volta -


ISTERESI = Una volta arrivati alla saturazione, riportando il campo H a zero rimane un orientamento residuo nei domini, detta magnetizzazione residua -



Sottoponendo ad un (certo) ciclo simmetrico si ottiene il ciclo di ISTERESI -



- Sono usati per la produzione di magneti permanenti -



↳ sono molto difficili da smagnetizzare -

- In caso di magnetizzazione con un campo alternato si verificano delle perdite di potenza:

- dovute a isteresi magnetica
- dovute a correnti parassite

↳ corrente varia nel tempo

Perdite per isteresi: $E_i = K_i \cdot \hat{B}^n$ [J/m³]

- Se la frequenza di magnetizzazione è f :

$$P_i = K \cdot f \cdot \hat{B}^n \quad [W/kg]$$

- Posso ridurle riducendo ciclo d'isteresi (materiali duri), ma costa di più rispetto agli altri - Altro modo è mettere del silicio, viene zero impuro -

Perdite per correnti parassite: se il flusso magnetico è variabile nel tempo in un materiale ferromagnetico massiccio si inducono delle fem che tendono a contrastare le variazioni di flusso - Se corrente è continua, il flusso magnetico è continuo, perdite nulle per correnti parassite -

$$f_{em} \propto \omega \cdot \hat{B}$$

ω = pulsazione del campo

\hat{B} = valore di picco dell'induzione magnetica

- Poiché il pezzo non è un isolante, la fem prodotta da' origine a delle correnti di circolazione limitate dalla resistenza ohmica del materiale - A causa di queste resistenze ecco' delle perdite pari a:

$$P = RI^2$$

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \phi_{max} \sin(\omega t) & E(t) &= \frac{d\phi(t)}{dt} = \phi_{max} \cos(\omega t) \cdot \omega l_e = \\ & & &= \hat{B}_{max} \cdot S_F \cdot \omega l_e \cdot \cos(\omega t) \end{aligned}$$

\hat{B} = valore di picco dell'induzione magnetica (SFAUTTAMENTO MAGNETICO) -

• CIFRA DI PERDITA = perdita specifica in un chilo di materiale sottoposto a magnetizzazione sinusoidale a 50 Hz con $\hat{B} = 1,5 T$.



- Lo stesso materiale avrà perdite diverse a seconda dello spessore, dipende dalle correnti parassite -

Laminazioni (25)(35) \rightarrow 0,35 mm
 \rightarrow 10 volte superiore alla cifra di perdita 2,5 W/kg

• ORIGINATI hanno perdite specifiche maggiori dei non originati -

MATERIALI CONDUTTORI \rightarrow Rame e Alluminio

- Hanno bassa resistività ρ [Ωm]

- Permettono il passaggio di corrente con basse cadute di tensione e poche perdite -

\rightarrow Più il metallo è nobile, più bassa è la resistività -

RESISTENZA $R = \rho \frac{e}{S}$ [Ω] $e =$ lunghezza
 $S =$ sezione costante

• La resistività aumenta con la temperatura -


$\rho = f(\text{temperatura})$ \rightarrow in modo lineare -

$R_2 = R_1 \cdot \frac{234,5 + \theta_2}{234,5 + \theta_1}$ (rame) \rightarrow Posso sfruttare la dipendenza di R da T

- Un conduttore attraversato da corrente dissipa corrente per effetto Joule -

DENSITÀ DI CORRENTE = $\delta = \frac{I}{S} \Rightarrow P = RI^2 = \rho \frac{e}{S} \cdot (IS)^2 = \rho \cdot \delta^2 \cdot volume$


- Le perdite specifiche dielettriche sono del tutto trascurabili -




- Molto delicati, subiscono aggressioni meccaniche, termiche, chimiche, sovratensioni, ma e' invecchiamento dei materiali e' dato soprattutto dalla TEMPERATURA -

→ In base alle proprietà di resistenza alla temperatura vengono definite le CLASSI DI ISOLAMENTO - Queste vengono date dalle norme CEI -
Le esigenze di durata dipendono dall'applicazione considerata -

ELETTROMAGNETI = struttura costituita da un nucleo di materiale ferromagnetico per convogliare il flusso magnetico prodotto da un avvolgimento di eccitazioni in DC oppure AC -



- Il nucleo e' considerato come un tubo di flusso a causa dell'alta permeabilità del materiale ferromagnetico -



È un circuito NON LINEARE, perché varia la permeabilità magnetica -

↳ Dobbiamo trovare la caratteristica dell'elettromagnete, ovvero il legame tra il flusso del tubo di flusso e la corrente che percorre la bobina -
Per ottenere il flusso concatenato λ , considero $N\phi$ e di conseguenza Ni (che è la forza ~~elettrica~~ ^{magneto} ~~elettrica~~ ^{magneto} matrice) -

→ Magnetizzare il traferzo costa moltissimo -

|| $H_m E_m$ sono le quantità di ampère spese che debb spendere per magnetizzare un determinato tratto del mio circuito -

$$N \cdot I = H_m E_m + H_{tz} E_{tz}$$



$$N \cdot I = E_m \cdot \frac{B_m}{\mu} + E_{tz} \frac{B_{tz}}{\mu}$$

LEGGE DI HOPKINSON



$$N \cdot I = \frac{E_m}{\mu \cdot S_m} \cdot \phi + \frac{E_{tz}}{\mu_0 \cdot S_{tz}} \phi = R_m \phi + R_{tz} \phi$$

$R_m =$ RILUTTANZA MAGNETICA DEL TRONCO A SEZIONE COSTANTE $[H^{-1}]$

• Nel caso di sezione non costante

$$R_m = \int \frac{e}{\mu S} de$$

- Nel caso più generale, la corrente concatenata si può scrivere

$$\rightarrow I_{conc} = \sum_k N_k I_k = \begin{cases} \sum_{tranchi} H_{tranco} \times \bar{E}_{tranco} & \text{LEGGE CIRCUITAZIONE} \\ \sum_{tranchi} R_{tranco} \times \phi_{tranco} & \text{LEGGE HOPKINSON} \end{cases}$$


ANALOGIA CIRCUITI ELETTRICI

$$\underbrace{N \cdot I}_{f_{mm}} = R_m \cdot \phi + R_{tz} \cdot \phi$$

- TENSIONE V → FORZA MAGNETO MOTTRICE
- CORRENTE → FLUSSO MAGNETICO
- RESISTENZA → RILUTTANZA
- DENSITA' DI CORRENTE → DENSITA' DI FLUSSO
- CONDUCIBILITA' ELETTRICA → PERMEABILITA' MAGNETICA

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N}{I} \cdot \frac{NI}{R_{eq}} = \boxed{\frac{N^2}{R_{eq}}} [H]$$

- In una bobina con nucleo ferromagnetico e' induttanza N e costante -
- L'induttanza e' una proprieta' che esiste anche se non ha uso, perche' le reluttanze dipendono solo dalla geometria -



Φ_p = flusso principale (si richiude solo nel nucleo)
 Φ_d = flusso disperso (si richiude nell'aria)


→ flusso concatenato totale della bobina $\lambda = N \cdot (\Phi_p + \Phi_d) = \lambda_p + \lambda_d$

→ induttanza totale della bobina $L = \frac{\lambda}{I} = \frac{\lambda_p}{I} + \frac{\lambda_d}{I} = \frac{N^2}{R_p} + \frac{N^2}{R_d} = L_p + L_d$

- R_d = reluttanza del tubo di flusso di dispersione (difficile da calcolarsi) -

quota di dispersione, fa cadere la tensione -

MUTUA INDUTTANZA = esprime quanto flusso concatenato si scambiano due bobine, da' una misura dell' accoppiamento magnetico -



Φ_{12} = flusso creato dalla bobina 1 e concatenato alla bobina 2 -


- Le due bobine hanno ea loro induttanza propria L_1 e L_2 -

$$\lambda_{12} = N_2 \Phi_{12} = N_2 \frac{N_1 I_1}{R_{eq}} = \frac{N_2 N_1}{R_{eq}} \cdot I_1 \quad \parallel R_{eq} = \text{reluttanza del tubo di flusso } \Phi_{12}$$

$$\boxed{M(21)} = \frac{\lambda_{12}}{I_1} = \boxed{\frac{N_2 N_1}{R_{eq}}}$$

↳ *mutua induttanza*

→ M = coefficiente di mutua induttanza



Magnete Ideale = generatore di flusso -

- Un magnete può cedere al max la sua magnetizzazione residua (1,2-1,3), ma il pezzo comincia a saturare a 1,4; inoltre, montato nel circuito, il punto di lavoro sarà più basso - Pesano solo trapezzi e magneti -

⇒ FERRO NON SATURA -

→ Il calcolo di un magnete consiste nel determinare il punto di lavoro del magnete -

Dalle:

$$\textcircled{1} H_m E_m + H_t E_t + H_{Fe} E_{Fe} = 0$$

$$\textcircled{2} B_m S_m = B_t S_t$$

- Si ottiene una relazione lineare

$$B_m = -\mu_0 H_m \frac{E_m S_t}{E_t S_m}$$


retta di carico del magnete

→ Il punto di lavoro è l'intersezione tra il ciclo d'isteresi e la retta di carico del magnete - Se questo punto cade vicino al ginocchio, ho "ucciso" il magnete, e' ho smagnetizzato -

Calcolo dimensioni del magnete:

$$S_m = \frac{\Phi_t}{B_m} = \frac{B_t S_t}{B_m} \quad (\text{vedere slide})$$

- Punto di lavoro di massimo sfruttamento: punto dove si ha il massimo prodotto $H_m B_m$ -



- L'energia oppure la coenergia si possono utilizzare per calcolare le varie coppie/forze scambiate tra i vari componenti del circuito -


RISCALDAMENTO DELLE MACCHINE ELETTRICHE

→ Una macchina elettrica dissipa molta energia (Joule, isteresi, attrito, ecc.) che devono essere allontanate, altrimenti si va incontro ad un surriscaldamento della macchina, che può arrivare a rottura -

- Per ridurre queste dissipazioni introduco dei modelli termici:

- Macchina costituita da materiale omogeneo
- Temperatura uniformemente distribuita

- ⊙ T macchina
- ⊙ T ambiente
- G massa macchina
- S area scambio



$$dQ = Pd \cdot dt = cG d\theta + kS(\theta - \theta_a) dt \quad [J]$$

calore "buttato" nell'aria




Dividendo per dt:

$$Pd = cG \frac{d\theta}{dt} + kS(\theta - \theta_a)$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta(t) = \theta_a + \frac{Pd}{kS} (1 - e^{-t/\tau})} \quad \tau = \frac{cG}{kS}$$

- $(\theta - \theta_a)$ → sovratemperatura della macchina rispetto all'ambiente -

La θ_{regime} è la temperatura che viene sopportata dagli isolanti, è importante conoscerla -



CLASSIFICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE

$W_{el} \rightarrow W_{el}$ } Trasformatori
 } Convertitori elettrici di potenza (CEDP)

$W_{el} \rightarrow W_{mec}$ Motori

$W_{mec} \rightarrow W_{el}$ Generatori { Dinamo (corrente continua DC)
 } Alternatore (corrente alternata AC)

Macchine Elettriche - Statiche { Trasformatori
 } Convertitori
 - Rotanti { Motori
 } Generatori

- Motori AC - Asincroni → da coppia a una velocità variabile
- Sincroni → da coppia a una velocità precisa, quella di sincronismo

CEDP = lavorano sempre con energia elettrica

$$\omega_{\text{SINCRONISMO}} = \frac{2\pi f}{P}$$

AC → DC

Porti Raddrizzatori


- NON CONTROLLATI: non controlla, da' in uscita una costante
- SEMI CONTROLLATI: controlla tra 0 e un valore massimo
- TOTAL CONTROLLATI (+ costoso): posso controllare il valore medio della corrente in uscita

Non possono invertire la corrente a causa della presenza di diodi

DC → AC

Inverter (monofase o trifase)

↳ Regolano la frequenza e danno una frequenza e una tensione d'uscita variabile.





DC → DC

Chopper: "affettano" la tensione d'andata e tagliandola al motore in modo molto rapido, in modo che il motore senta solo il valore medio.

|| IL TERMINE QUADRANTE È RIFERITO ALE CORRENTI -

- 1Q (1 quadrante): tensione da 0 a V_{max} e $I_m \geq 0$
- 2Q: tensione da 0 a V_{max} , ma $I_m < 0 > 0$
- 4Q (+ costoso): può gestire $V_m \leq 0$ e $I_m \geq 0$

INDUTTORE = Non è cilindro perfetto, ha delle protuberanze che sporgono verso e' interno -





- POLO = crea flusso d'eccitazione, cioè il flusso utile di macchina - È collegato all'altro polo in modo da fare tutti gli avvolgimenti ed uscite -

→ Altro modo è usare un magnete permanente :

Il campo è avvolto all'interno -



→ Scultura a 4 poli




È un elettromagnete, anche se complicato -

↳ Posso ricalcolarlo calcolando H

$$\oint_e \vec{H} \cdot d\vec{e} = N_{ecc} \cdot I_{ecc}$$

$$H_{Fe} l_{Fe} + H_{tz} l_{tz} \approx N_{ecc} \cdot I_{ecc}$$

- Facciamo e' ipotesi che i pezzi non saturino (spendo poche ampère-spire), cioè una caduta di tensione quasi nulla, molto inferiore a quella che spendo per magnetizzare il trafezzo -



- Lungo il trafezzo il campo è radiale, in ogni punto punta al centro, è ⊥ alla tangente -

$$H_{Fe} \cdot e_{Fe} = N \cdot I \quad \text{con } e = \text{circonferenza media}$$

$$\rightarrow e_{Fe} = \pi \cdot d_m = \pi \cdot \frac{d_{int} + d_{ext}}{2} = \pi \cdot 80 \text{ cm} =$$

→ Essendo $\phi = B_{Fe} \cdot S_{Fe}$, ottengo:

$$= 0,5 \cdot \pi \text{ m} = \boxed{1,571 \text{ m}}$$

$$B_{Fe} = \frac{\phi}{S_{Fe}} = \frac{0,0147}{100 \cdot 10^{-4}} = \boxed{1,47 \text{ T}}$$

- Non posso considerare permeabilità costante, uso la tabella per trovare e' H_{Fe} corrispondente con un' interpolazione:

B_{Fe}	$H_{Fe} [A/m]$
1,45	990
1,47	x
1,50	1550


$$x = \frac{1,47 - 1,45}{1,50 - 1,45}$$

$$x = 990 + (1550 - 990) \left(\frac{1,47 - 1,45}{1,50 - 1,45} \right)$$

$$I = \frac{H_{Fe} \cdot e_{Fe}}{N} = \boxed{3,814 \text{ A}}$$


$$\rightarrow H_{Fe} = \boxed{1214 \text{ A/m}}$$

→ Non avendo info, consideriamo corrente continua:



$$V_B = R_B \cdot I = \frac{\rho \cdot e}{S} \cdot I = \frac{\rho \cdot e \cdot N}{S} \cdot I = \boxed{38,62 \text{ V}}$$

$$\frac{18 \cdot 10^{-9} \cdot 0,45 \cdot 500}{0,4 \cdot 10^{-6}} = 10,125 \cdot \Omega$$



$$NI' = H_{Fe} \cdot e_{Fe} + H_{t2} \cdot e_{t2}$$

$$l(e_{Fe} - 3\text{mm}) = 1,568 \text{ m}$$

→ Poiché il ferro è lo stesso, $B_{Fe} = B_{t2}$ non cambia, continua ad essere costante.

Perciò anche H_{Fe} continua ad avere lo stesso valore, manca solo H_{t2} , ma conosco la sua permeabilità:

$$I' = \frac{H_{Fe} \cdot e'_{Fe} + H_{t2} \cdot e_{t2}}{N} =$$

$$\mu_0 = [H/m]$$

$$H_{t2} = \frac{B_{t2}}{\mu_0} = \frac{1,47}{4\pi \cdot 10^{-7}} =$$

$$= \frac{1214 \cdot 1,568 + 1169790 \cdot 0,003}{500} =$$


$$= 1'269'790 \text{ A/m}$$

$$= \boxed{10,82 \text{ A}}$$

$$M_{21} = \frac{\lambda_{21}}{I_1}$$

coerente
avvolgimento

$$\rightarrow \frac{\lambda_{21}}{I_2} = \frac{N_2 \Phi_2^*}{I_2}$$



$$\Phi_2^* = \Phi_c^* \cdot \frac{R_c}{R_c + 2R}$$

$$\Phi_2^* = \frac{N_1 I_1}{R_{eq1}} \cdot \frac{R_c}{2R_c + R_c} = \frac{N_2 I_2}{R_{eq2}} = \frac{180 \cdot \Phi_1 / 4}{R_{eq2}}$$

$$\Phi_1^* \neq L_1 I_1 \sim \text{pessimo concatenato}$$

$$\rightarrow M_{21} = \ominus \frac{N_1 N_2}{R_{eq1}} \cdot \frac{R_c}{R_c + 2R} = \boxed{-0,002327 \text{ H}} = M_{12}$$

sono discordi


Lez. 6

8/5/13

CONTINUAZIONE

→ Connessione in serie tra le bobine (messe in modo che ci sia coerente unica e quindi unica autoinduttanza L') -

$$L' = \frac{\lambda}{I}$$



$$\lambda = N_1 \Phi_1 + N_2 \Phi_2$$

• Ma stavolta Φ_1 e Φ_2 sono generati dalla stessa coerente, ma da correnti diverse -

$$\text{Kirchhoff} \begin{cases} \Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_c \\ N_1 I_1 = 2R \Phi_1 + R_c \Phi_c \\ N_2 I_1 = 2R \Phi_2 + R_c \Phi_c \end{cases}$$

• Come tratto I? La pongo pari a 2A, posso farlo perché è einaudi -

↳ Se vale 2A, Φ sarà il doppio -

$$I = 2A$$

$$\begin{cases} \Phi_2 = 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ Wb} \\ \Phi_1 = 5,86 \cdot 10^{-5} \text{ Wb} \end{cases}$$

$V(t) = e(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt}$ LE TENSIONI IMPONGONO I FLUSSI -
 Kirchhoff magnetica ↳ anche nella saturazione, dove la corrente non impone.

$$\frac{d\lambda(t)}{dt} = \sqrt{2} V_0 \cos(\omega t + \varphi_V) = \frac{d(N\Phi(t))}{dt}$$

Ea scelgo uguale a zero ?

$$\Phi(t) = \frac{1}{N} \int_0^T V(t) dt = \frac{1}{N} \int_0^T \sqrt{2} V_0 \cos(\omega t + \varphi_V) dt = \frac{\sqrt{2} V_0}{\omega N} \sin(\omega t + \varphi_V) \Big|_0^T$$


$$= \frac{\sqrt{2}}{\omega N} V_0 \sin \omega t \rightarrow \text{è massimo quando } \sin(\omega t) = 1$$

$$\Phi_{max} = \frac{\sqrt{2} V_0}{\omega N} \quad \Phi_{max} = \frac{\sqrt{2} \cdot 220}{314,15 \cdot 100} = \boxed{0,0099 \text{ Wb}}$$

→ LEGGE HOACINSON:

$$NI = R\Phi \quad \rightarrow \quad N\hat{I} = R\Phi_{max} \quad (\text{espresso in termini di valore massimo})$$

$$R = \frac{l_{eq}}{\mu_r \mu_0 S} = \frac{4 \cdot (1 - 0,2)}{2800 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-2}} =$$




lunghezza nucleo $= 102 \cdot 314 \text{ H}^{-1}$

$$\hat{I} = \frac{R \Phi_{max}}{N} = \frac{102314 \cdot 0,0099}{100} = \boxed{10,13 \text{ A}}$$

$$I_{eff}^* = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = \frac{10,13}{\sqrt{2}} = \boxed{7,16 \text{ A}}$$

* Vale solo perché c'è continuità magnetica, linearità, ~~che~~ L è costante.

→ Altro modo è usare il metodo della circuitazione -



$$\hat{\Phi}_s = \frac{N \cdot \Delta I}{R_N} = \frac{10 \cdot 0,003 \cdot \sqrt{2}}{100'000} = 4,24 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$$




$$R_N = \frac{e}{\mu_r \mu_0 \delta} = \frac{2\pi r_m}{\mu_r \mu_0 \delta} = \frac{2\pi \cdot 0,05}{5000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-4}} = 100'000 \text{ H}^{-1}$$

$$N_s = \frac{\sqrt{2} \hat{\Phi}_s}{\omega \hat{\Phi}_s} = \boxed{2122 \text{ Spire}} \rightarrow \text{numero intero, arrotondando}$$

Lez. **7**


ECCITAZIONE SEPARATA

13/5/13



$$\begin{aligned} E_a &= k \Phi_u \omega_r \\ C_m &= k \Phi_u I_a \\ V_a &= R_a I_a + E_a \\ V_{ecc} &= R_{ecc} I_{ecc} \end{aligned}$$

$$\boxed{P_N = C_N \omega_N}$$



= magnete permanente

$$E_a = k \Phi_u \omega_r = k_E \cdot \omega_r$$

costante di forza elettromotrice

$$C_m = k \Phi_u I_a = k_T \cdot I_a$$


L_s costante di torn (coppia)

- k_E = misurata in condizione a vuoto (no corrente d'armatura)
- k_T = misurata a rotore bloccato (con corrente d'armatura)

- Il flusso tende a scendere un poco -

- Reale = ai sno perdite meccaniche (attiti alle spazzole, cuscinetti, ...), dovrà esercitare una coppia, detta coppia a vuoto, consu- mata da lei stessa per compensare queste perdite -

NON c'è carico meccanico, girà a vuoto -



P_{ja} = perdite jule d'armatura

$$P_{ja} = R_a I_o^2 \quad (\text{Speso sia piccola})$$

- G_m continua a valere 0, ma la macchina sta generando una coppia per sé stessa - la potenza assoluta vale:


$$P_o = E_o I_o \quad \rightarrow \text{ma dove va a finire?}$$

$$P_{mecc} = P_{attrito \text{ CUSCINETTI}} + P_{attrito \text{ SPAZZOLE}}$$

$K_2 \cdot \omega$ $K_2 \cdot \omega$

$$P_{ventil} = K_3 \cdot \omega^3$$

perdite per ventilazione



$$P_{Fe}$$

perdite nel ferro, sono RAZIONALI, assumono valore solo quando è in moto, le linee di campo variano e non stanno concentrate nei denti come quando è ferma -

$$P_{riacc} = P_{mecc} + P_{vent}$$

$$P_{riacc} + P_{Fe} = E_o I_o$$

$$E_o I_o = G(\omega_b)$$

→ Non è una coppia su cui posso fare affidamento, se la mangia il motore -

- Quanto vale la corrente assoluta I_o ?

$$I_o = \frac{G}{k\phi_u}$$

→ È generata dalla macchina, la legge deve valere!

→ Se P_0 è tranzicabile, non è considerato -

$$P_0 = G \cdot U_b'$$

Comodo perché P_0 è un dato, mentre U_b' è molto difficile da calcolare -

RENDIMENTO (in una certa condizione operativa)


- A vuoto η vale 0 (non ho potenza utile)
- A motore bloccato η vale 0 (non c'è potenza meccanica)

$$\eta = \frac{P_{UTILE}}{P_{SPESA}} = \frac{P_{SPESA} - \sum \text{Perdite}}{P_{SPESA}} = \frac{P_{UTILE}}{P_{UTILE} + \sum \text{Perdite}}$$

$$\sum \text{Perdite} = P_{ja} + \underbrace{P_{mecc} + P_{fe}}_R$$

- La potenza spesa vale $V \cdot I$, al suo interno sono già contenute le perdite, che sono senz'altro molto complicate da calcolare - Nella potenza spesa deve girare anche la perdita d'eccitazione (anch'esse contenute in $V \cdot I$) -

PUNTO DI LAVORO - AVVIAMENTO





- All' avviamento, il motore è fermo, e la forza elettromotrice è nulla -

altissima $I_{AW} = \frac{V_a}{R_a}$ [Si spera che la caduta R_a sia piccola -]

→ Il motore sta dando una coppia molto alta, perché la corrente d'avviamento è molto elevata (anche 10 volte quella nominale), ma due partite subire, se no si ha una perdita pari a $R_a I_a^2$ che brucia la macchina -


- Come si regola la tensione continua? Grazie ai CONVERTITORI ELETTRONICI di POTENZA, che permettono di regolarla -



• All'inizio percorre la caratteristica con $R_a + R_{aux}$, fino a raggiungere ω corrispondente alla G_{min} . A questo punto si toglie una R_3 e si "salta" sulla caratteristica $R_a + R_1 + R_2$, fino alla ω della G_{min} , e ripete questa operazione.


↳ Esempio del tram, si muove con corrente elettrica.

- Nel tempo, il guidatore darà gestione con corrente d'allungamento entro un certo intervallo:



Un amperometro ci dice quando togliere la resistenza, cioè quando siamo alla I_{min} .

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ NEL MOTORE A CORRENTE CONTINUA (eccitazione separata)




$$E_a = k \phi \omega$$

$$G_m = k \phi I_a$$

Es. 2

- La macchina ad eccitazione separata fra due circuiti, posso cambiare uno di quelli o entrambi -


1) $V_a \nearrow \quad \phi_u = \text{cost. (V_{ecc} \text{ costante})}$



$$C_m = k\phi_u \frac{V_a}{R_a} - (k\phi_u)^2 \frac{\omega R}{R_a}$$

- Data una certa V_a e aumentandola, non cambia la pendenza della caratteristica, ma aumenta ω_b - Allo stesso modo, riducendo V_a riduco ω_b , e la retta si sposta sempre // a se stessa -
Per poter avere $V_a < 0$ devo avere qualcosa in grado di farlo, è un costo gravoso -

2) $V_a = \text{cost.} \quad \phi_u \nearrow (V_{ecc})$



- Diminuendo V_{ecc} (e quindi ϕ_u):

$$\omega_b = \frac{V_a}{k\phi_u}$$

$$C_{AW} = k\phi_u \frac{V_a}{R_a}$$

- Variando il flusso, ho una rotazione, la caratteristica "scivola" sugli assi - Diminuire ϕ_u non è bello (spreco ferro), ma a volte è utile, mentre aumentare ϕ_u rispetto alle condizioni nominale non ha senso, serve una I_{ecc} molto alta -

LE MACCHINE A MAGNETI PERMANENTI REGOLANO LA VELOCITÀ SOLO SULL' ARMATURA (CASO 1, NON VARIA MAI ϕ_u), MENTRE QUELLE A CAMPO AVULTO POSSONO VARIARE LA VELOCITÀ IN DUE MODI -


$$P_{mecc} = C_m \cdot \omega = \underbrace{k \phi_u I_a}_{\text{LO REGALO IO!}} \cdot \omega = \text{costante}$$

$$\propto \frac{1}{\omega}$$

→ Semplificando $k\phi_u$ con $\frac{1}{\omega}$ otteniamo che $P_{mecc} = k \frac{1}{\omega} I_a \cdot \omega$, rimane che se I_a rimane costante per far sì che E_a P_{mecc} rimane costante, e di conseguenza anche

$$E_a = k \phi_u \omega = k \frac{1}{\omega} \cdot \omega = \text{costante}$$

Abbiamo un grande vantaggio perché $E_a = \text{cost.}$




• Il problema è che ω_{max} non è tanto alta -


→ dev'essere regolato come $\frac{1}{\omega}$, se no crolla tutto -

Lez. 9


15/5/13



CLASSICA DOMANDA DA ESAME



- τ dipende dall'autoinduzione, è una costante pari al coefficiente angolare della zetta che descrive il primo tratto della funzione ϕ_u .



NB
⊛


$$V_a = R_T I_a + E_a = R_T I_a + K_T I_a \cdot \omega$$

$$I_a = \frac{V_a}{R_T + K_T \omega}$$

↳ Caratteristica elettromecc. corrente - velocità

$$\Rightarrow G_m = K_T I_a^2 = K_T \frac{V_a^2}{(R_T + K_T \omega)^2}$$

→ Non è lineare, c'è un ω al quadrato!



↳ È UN RATIO D'IPERBOLE (non 2, tanto non posso passare e' asintoto)


- Se non avesse asintoto verticale, ma avesse come asintoto l'asse ω , darebbe una coppia ∞ per velocità tendente a 0^+ , non esiste!

→ In questo caso, comunque, ha corrente al quadrato da' origine a una coppia altissima - Vale:

$$\omega_R = 0 \Rightarrow C_{AW} = K_T \left(\frac{V_a}{R_T} \right)^2$$


- Ho guiso (perché ho I_{AVU}), ma non ho forza elettromotrice ($E_a = 0$) -

→ Se non avessi ipotesi di linearità, la caratteristica sarà vera solo per basse correnti (prima della saturazione), ma se no la coppia diminuisce -



FRENOTURA RIGENERATIVA

$$C_m - C_e = J \omega \frac{d\omega}{dt}$$



- Se devo abbassare la velocità per delle richieste del carico, ci sono degli interruttori che abbassano la tensione (cambio la caratteristica) -

La macchina però va a esaurire nel punto A, ma può farlo solo se la coppia è negativa, se cioè posso fornire una corrente negativa (devo avere minimo un 2 quadranti per poterlo fare) -

→ Fin tanto che la corrente è negativa, funziona come DINAMO, è un freno ATTIVO, è il mondo elettrico che frena, assorbendo energia cinetica - Tra B e C la corrente è positiva, la coppia diminuisce, è una frenatura per INERZIA (la coppia non basta più per superare l'inerzia) -

- L'energia ottenuta nella frenatura viene immagazzinata in super condensatori o viene utilizzata per ricaricare la batteria -

Altro modo è buttare energia nella rete, mettendola a disposizione di altre macchine (metropolitana, due treni vicini, uno accelera e uno frena, sfruttano stessa energia) - Con i treni non funziona perché non sono vicini né sincronizzati -

Lez. **10** (4h e mezza!! o-o')

16/5/13

ESERCITAZIONE (non fare esercizio 2)


- 4**
- $P_N = 10 \text{ kW}$
 - $V_N = 210 \text{ V}$
 - $n_N = 1000 \text{ rpm}$
 - $\eta_N = 0,84$
 - $R_a = 0,07 \Omega$
 - $V_{ecc} = 50 \text{ V}$
 - $R_{ecc} = 3,665 \Omega$

• Nell'ipotesi di cuneo $I_{ecc} = \text{costante}$
(cuneo $\phi_u = \text{costante}$), calcolare:

$P_{fe} + P_{mecc} = P_0 ?$

$C_0 ?$

$C_{AVV} = 2(C_0 + C_N) \quad R_{AVV} = ?$



- Il rendimento nominale (coerente con i dati del punto di lavoro nominale) è per definizione:

$$\eta_N = \frac{P_N}{P_N + \sum \text{Perdite}} = \frac{P_N}{P_N + P_0 + \text{altre}}$$

$$\sum \text{Perdite} = \left(\frac{1}{\eta_N} - 1 \right) P_N = \left(\frac{1}{0,84} - 1 \right) \cdot 10000 = 1905 \text{ W}$$

$$\sum \text{Perdite} = P_0 + \underbrace{R_a I_a^2}_{P_{ja}} + \underbrace{R_{ecc} I_{ecc}^2}_{P_{jecc}}$$

$$P_0 = \sum \text{Perdite} - R_a I_a^2 - R_{ecc} I_{ecc}^2$$

→ Devo trovare la corrente nominale: non posso usare $\frac{V_N^2}{R_a}$ perché spesso che la caduta sia maggiore nella forza elettromotrice.


$$V_N = E_a + \underbrace{R_a I_a}_{\text{Spesa piccola}}$$

$$k\phi_u = \frac{C_0 + C_1}{I_N} = \boxed{0,982 \text{ Nm/A}} \rightarrow \text{Tiene conto della } P_0$$

(Vlessi I_0 , davo' usare $C_0/k\phi_u$, ma usero' il $k\phi_u$ che tiene conto della P_0) -

$$I_0 = \frac{C_0}{k\phi_u} = \frac{4,73}{0,982} = \boxed{4,82 \text{ A}} \rightarrow \text{Corrente non sfruttabile dall'utente}$$

→ In avviamento, $\omega = 0$, e quindi $E_a = 0$ - Di conseguenza:



$$I_{ANU} = \frac{C_{ANU}}{k\phi_u} = \frac{2(C_0 + C_1)}{k\phi_u} = \frac{2(4,82 + 95,5)}{0,982} = \boxed{204 \text{ A}}$$

↳ quello con P_0

$$R_{ANU} = \frac{V_N}{I_{ANU}} - R_a = \frac{210}{204} - 0,07 = \boxed{0,469 \Omega}$$

↳ SOSTITUIRE SEMPRE I NUMERI, SE NO PENSA ALLA COPERTURA!

5

- $R_a = 1 \Omega$
- $V_N = 210 \text{ V}$
- $I_N = 10 \text{ A}$
- $n_N = 1912 \text{ rpm}$ ($I_0 \approx 0 \text{ A}$)




$$k\phi_u = k_E ?$$

↳ È motore a magneti permanenti

$$C_N ? \eta_N ?$$

$$I_a = ?$$

$$V_a = ?$$



7

$P_N = 10 \text{ kW}$

$n_m = 600 \text{ rpm}$

$V_a = 110 \text{ V}$

$I_a = 60 \text{ A}$

$\eta = 0,75$

$R_a = 0,1 \Omega$


} Non dice che sono nominali

Passe?

P_{ja} ?

$P_0 = P_{mecc} + P_{fe}$?

V_a' ? / $n' = 2n$
 $I_a' = 30 \text{ A}$



• Non parlano del circuito d'eccitazione, lo trascuriamo -

$$\eta = \frac{P_{\text{Passe}}}{V_a I_a + \frac{V_{\text{exc}}^2}{R_{\text{exc}}}} \rightarrow P_{\text{Passe}} = V_a I_a \eta = 0,75 \cdot 110 \cdot 60 = \boxed{4950 \text{ W}}$$

≈ 0 (pointing to $\frac{V_{\text{exc}}^2}{R_{\text{exc}}}$)

? Potenza usata in questa condizione, dev'essere $< P_N$.

$P_{ja} = R_a I_a^2 = 0,1(60)^2 = \boxed{360 \text{ W}}$

$\Sigma \text{ Perdite} = \Sigma \text{ Perdite}_{\text{arm}} = V_a I_a - P_{\text{Passe}} = \boxed{1650 \text{ W}}$


↳ per ipotesi, $P_{\text{mecc}} \approx 0$ ↳ $(P_{ja} + P_0)$

$P_0 = \Sigma \text{ Perdite} - P_{ja} = 1650 - 360 = \boxed{1290 \text{ W}}$

$k\phi\omega = \frac{V_a - R_a I_a}{\omega} = \frac{E_a}{\omega} = \frac{110 - 0,1 \cdot 60}{2\pi/60 \cdot 600} = \boxed{1,66 \text{ Vs/rad}}$

$V_a' = \underbrace{k\phi\omega'}_{E_a'} + R_a I_a' = \boxed{213 \text{ V}}$


$$n' = \frac{Ea'}{k\phi u'} \cdot \frac{60}{2\pi} = \frac{990}{5,09} \cdot \frac{60}{2\pi} = \boxed{1857 \text{ rpm}} \text{ (più veloce)}$$



→ Rotazione, Scivola lungo l'asse x

$$\eta' = \boxed{0,816}$$

- Nell'ipotesi di avere una dinamo con $Va^* = 1200 \text{ V}$ e $n^* = 1600 \text{ rpm}$, Voglio che eroghi una $Pelett = 600 \text{ kW}$ - Trovare C_m^* e $Vecc^*$ -



(P_0 continua ad essere nulla)

|| Per giustificare il verso di I_a , $E_a^* > V_a^*$ -

- Il prodotto $C_m \omega_e$ deve uguagliare $E_a I_a$ sommato da P_{ja}^* e $Pelett^*$ -

$$C_m^* \omega_e = E_a^* I_a^* = Pelett^* + P_{ja}^* = Pelett^* + R_a I_a^{2*}$$

$$I_a^* = \frac{Pelett^*}{V_a^*} = \frac{600 \cdot 1000}{1200} = \boxed{500 \text{ A}} \text{ (è un caso che zingara uguale)}$$

$$C_m^* = \frac{600 \cdot 1000 + (0,35)(500)^2}{2\pi/60 \cdot 1600} = \boxed{4103 \text{ Nm}}$$

$$k\phi u^* = \frac{C_m^*}{I_a^*} = \frac{4103}{500} = \boxed{8,2 \text{ Nm/A}}$$

$$Vecc^* = V_{eccN} \cdot \frac{k\phi u^*}{k\phi u_N} = \boxed{242 \text{ V}}$$

- Avendo C'_m o I_a^u entro in tabella ed esco con i corrispondenti I'_{m0} e C'_m :

$$C'_m = 100 \text{ Nm} \implies I_a = 40 + (60-40) \cdot \frac{100-91,5}{177,5-91,5} = \boxed{42 \text{ A}}$$

Sfruttando la fem, passo trovare n' :

$$E_a' = V_a - R_T I_a = 380 - (0,4) \cdot (42) = \boxed{363,2 \text{ V}}$$

→ Non ci sono R_B :

$$E_a' I_a' = C'_m n' \cdot \frac{60}{2\pi} \implies \omega' = \frac{E_a' I_a'}{C'_m} = \frac{363,2 \cdot 42}{100} = \boxed{152,5 \text{ rad/s}}$$

Potenze ---

$$n' = \frac{60}{2\pi} \cdot 152,5 = \boxed{1457 \text{ rpm}}$$

TEMA ESAME 11

$$n_N = 1220 \text{ rpm}$$

$$I_N = 440 \text{ A}$$

$$R_T = 0,05 \Omega$$

$C [\text{Nm}]$	2300	1800	1400	1160	980
$n [\text{rpm}]$	1100	1200	1300	1400	1500

- Nelle ipotesi di macchina lineare, determinare:


$$C_N = ?$$

$$V_N = ?$$

$$\eta_N = ?$$

$$P = ? / n' = 1450 \text{ rpm}$$

$$V^u = ? / C_{AVU}^u = 2 C_N$$



$$C_N \text{ (da tabella)} = \frac{n_N - 1200}{1300 - 1200} (1400 - 1800) + 1800 = \boxed{1720 \text{ rpm}}$$

$$K_T = \frac{C_N}{I_N^2} = \frac{1720}{(440)^2} = \boxed{8,88 \cdot 10^{-3} \text{ Nm/A}^2}$$


↳ IHPD!!

$$\left. \begin{aligned} C_N \cdot I_N &= K_T \cdot I_N \cdot I_N \\ &\text{↳ macchina} \\ &\text{in serie} \end{aligned} \right\}$$

$$E_a = K_T \cdot I_a = 8,88 \cdot 10^{-3} \cdot 440 \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot 1220 =$$

$$V_N = E_a + R_T (I_N) = \boxed{521,4 \text{ V}}$$

$$K_T = \frac{C_{AV}}{(I_{AN})^2} = \frac{7000}{(400)^2} = \boxed{0,04375} \text{ Nm/A}^2$$



$$I_N = \sqrt{\frac{C_N}{K_T}} = \sqrt{\frac{3600}{0,04375}} = \boxed{286,9 \text{ A}}$$

$$E_a = V_N - R_T I_N = 1000 - (0,3)(286,9)$$

$$\omega_N = \frac{E_a}{K_T I_N} = \frac{V_N - R_T I_N}{K_T I_N} = \boxed{72,81 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$\Rightarrow n'_N = 72,81 \cdot \frac{60}{2\pi} = \boxed{695,3 \text{ rpm}}$$

$$n'_N = 1,1 \cdot 695,3 \Rightarrow \omega'_N = 1,1 \cdot 72,81 = \boxed{82,81 \text{ rad/s}}$$

$$C' = 1,1 \cdot C_N = \boxed{3960 \text{ Nm}}$$

↳ Nuova condizione operativa


$$I' = \sqrt{\frac{C'}{K_T}} = \sqrt{\frac{3960}{0,04375}} = \boxed{300,8 \text{ A}}$$

• Trovare E_a o passo per la potenza:



$$E_a' = \frac{C' \omega'_N}{I_a} = \frac{3960 \cdot 82,81}{300,8} = \boxed{1054,2 \text{ V}}$$

$$V' = E_a' + R_T I' = 1054,2 + (0,3)(300,8) = \boxed{1144 \text{ V}}$$

- Adattamento di impedenze (esempio nelle corde musicali)
- Strumento di misura:




DETAGLI COSTRUTTIVI = È formato da lamierini, È aperto, perché allungare delle bobine in una struttura chiusa È molto costosa.




NUCLEO CROZZATO

In questo caso entrambi gli avvolgimenti sono fatti attorno alla colonna centrale, separati da uno strato d'isolamento. Le colonne laterali sono ex meta', prendono meta' del flusso.



Giunti, possono essere di vario tipo:

GIUNTO PIALLATO = ha un difetto, porta del traferzo parassita, magneticamente fa schifo.



~ Va bene solo per lamierini non orientati.

Meccanicamente non È robusto.

- Per cristalli orientati giunti a 45°:



~ tende a scivolare

- Nella V_2 ho usato convenzione degli UTILIZZATORI, perché a monte c'è ciò che alimenta il mio sistema, che diventa carico, mentre V_2 ha la convenzione dei GENERATORI, perché alla sua destra si trova il carico -


↳ si esce dal polo positivo del voltaggio -

TRASFORMATORE IDEALE ($\gamma=1$)

- No perdite per le perdite per riscaldamento ($f_{cu}=0$) $\Rightarrow R_1=R_2=0$
- No perdite nel ferro
 - ↳ no isteresi (ciclo ad area nulla) -
 - ↳ no correnti parassite (μ_{Fe} con resistività infinita, in modo da non permettere il loro passaggio) -
- No saturazione -
- Permeabilità del Fe μ_{Fe} infinita (non richiede ampere spire per essere magnetizzato) -

↳ Non c'è flusso disperso \Rightarrow TUBO FLUSSO CON ASSENZA DI FLUSSO DISPERSO -

SIMBOLO



$$V_2(t) = E_2(t) = \frac{d\lambda_2}{dt}$$

$$V_2(t) = + N_2 \frac{d\phi_P}{dt}$$

$$\phi_P(t) = \phi_{Pmax} \sin(\omega t)$$

$$\hat{\phi}_P = \phi_{Pmax} < 0^\circ$$

→ Espresso in termini di valore massimo e non di valore efficace


$$\boxed{\bar{V}_2} = j \frac{\omega}{\sqrt{2}} N_2 \hat{\phi}_P = \boxed{j 4,44 N_2 f \hat{\phi}_P}$$

f = frequenza

$$V_2(t) = - \frac{d\lambda_2}{dt} \rightarrow \text{negativo per convenzione di segno usata}$$

$$\boxed{V_2(t) = - N_2 \frac{d\phi_P}{dt}}$$

$$\boxed{\bar{V}_2 = -j 4,44 N_2 f \hat{\phi}_P}$$



21/5/13


Lez. **12**

Potenza

$$S_2 = V_2 \cdot I_2 = \frac{V_1}{k} \cdot k I_1 = V_1 I_1 \quad (\text{la potenza attiva si conserva})$$

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \varphi_2 = \frac{V_1}{k} \cdot k I_1 \cos \varphi_1 = V_1 I_1 \cos \varphi_1 \quad (\text{potenza attiva si conserva})$$

CASO REALE $\hookrightarrow \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2$



$\mu_{Fe} < \infty \rightarrow R_{Ns} > 0$
(Devo spendere ampere spire per creare il flusso)

$$N_1 \bar{I}_1 + N_2 \bar{I}_2 = R_{Ns} \bar{\Phi}_P$$

Il nucleo è magnetizzato dalla differenza di produzione tra le bobine (sbilanciamento delle forze magnetomotrici) -

$$R_{Ns} \bar{\Phi}_P = N_1 \bar{I}_m$$

\hookrightarrow corrente magnetizzazione

\hookrightarrow $\text{Poz}(\bar{I}_m)$, viene creato dal PRIMARIO -

$$\bar{I}_1 = -\frac{N_2}{N_1} \bar{I}_2 + \frac{N_1}{N_1} \bar{I}_m$$

\rightarrow la corrente \bar{I}_1 è data dalla somma di due componenti, diversamente al caso ideale -

$\bar{I}_1 = +\bar{I}'_2 + \bar{I}_m$, devo introdurre un'impedenza che assorba la corrente di magnetizzazione -


$$\text{Da } R_{Ns} \bar{\Phi}_P = N_1 \bar{I}_m \rightarrow \bar{I}_m = \frac{R_{Ns} \bar{\Phi}_P}{N_1}$$

$$\bar{\Phi}_P = \frac{N_1 \bar{I}_m}{R_{Ns}} = \frac{N_1 \bar{I}_m}{R_P} \quad \hat{\Phi}_P = \sqrt{2} \bar{\Phi}_P$$


$$\bar{E}_2 = j \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N_2 \frac{N_1 \bar{I}_m}{R_{Ns}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{j \omega L_m \bar{I}_m}$$

\hookrightarrow INDUTTANZA DI MAGNETIZZAZIONE

→ Le correnti magnetizzanti \bar{I}_m sono IN FASE con il flusso $\hat{\Phi}_p$



FUSSI DISPERSI → scaturiscono nei giunti



$$\begin{aligned} \bar{E}_{2TOR} &= \frac{d\lambda_{1TOR}}{dt} = \\ &= \frac{d(N_2 \Phi_p + N_1 \Phi_{d2})}{dt} = \\ &= \frac{d(N_1 \Phi_p)}{dt} + \frac{d(N_1 \Phi_{d1})}{dt} \end{aligned}$$

$$\bar{E}_{2TOR} = \underbrace{j 4,44 N_1 f \hat{\Phi}_p}_{\bar{E}_2} + j 4,44 N_1 f \hat{\Phi}_{d2}$$

↳ \bar{E} è una tensione che devo mettere in conto -


$$N_2 \bar{I}_2 = R_{d2} (\hat{\Phi}_{d2} \cdot \sqrt{2}) \quad \sim \text{circolazione attorno alla linea media della prima bobina}$$

↳ molto difficile da calcolare

$$\bar{E}_{2TOR} = \bar{E}_2 + j\omega \left(\frac{N_2^2}{R_{d2}} \cdot \bar{I}_2 \right) \rightarrow \text{Ritrovando } \hat{\Phi}_{d1} \text{ dalla precedente}$$


↳ $L_{d2} = \text{induttanza magnetica}$

CIRCUITO COMPLETO



$$R_2 = \text{resistenza dei fili} = R_2$$

MODELLO DELLE NON-LINEARITA'




$$\bar{Z}_1 = R_1 + jX_{d1}$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 + jX_{d2}$$

$$\bar{Z}_0 = R_{Fe} // jX_m = \frac{R_{Fe} jX_m}{R_{Fe} + jX_m}$$


- Per ottenere il circuito equivalente, cerchiamo di semplificarlo, non ci piace l'impedenza \bar{Z}_0 , perché ci porta a dover fare diagrammi fasoriali - Possiamo spostarla, perché \bar{Z}_0 è un'impedenza molto grande, passa poca corrente,




Z_1 invece è molto piccola, passa molta corrente, non crea un errore molto grande, è un'approssimazione -

CONCETTO D'EQUIVALENZA → porto R_1 nel circuito secondario -

$$P_{j1} = R_1 I_1^2 = R_1' I_2^2 \quad \text{dove} \quad R_1' = R_1 \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 = \frac{R_1}{t^2}$$




- Posso passare da un circuito all'altro:




|| Dove ho alta tensione i parametri devono essere piccoli (basso, diviso), mentre dove la tensione è bassa alto il valore dei parametri (moltiplico) -

$$X_{d1} = X_{d1} I_1^2 = X_{d1}' I_2^2 \quad X_{d1}' = \frac{X_{d1}}{t^2}$$

- Facendo equazione alla maglia, ottengo



Sistema dei potenziali sfasato di 30° gradi rispetto alle \vec{E}_-



- Nel caso di carico equilibrato a triangolo, passo alla stella con la formula:


$$\bar{Z}_\lambda = \frac{\bar{Z}_\Delta}{3}$$

- Usando Millmann:

$$\boxed{V_{No}} = \frac{\frac{\vec{E}_r}{Z} + \frac{\vec{E}_s}{Z} + \frac{\vec{E}_t}{Z}}{\frac{3}{Z}} = \frac{1}{Z} \left(\frac{\vec{E}_r + \vec{E}_s + \vec{E}_t}{3} \right) = \boxed{0}$$


in ogni istante

$\vec{I}_s = \frac{\vec{E}_s}{Z}$, ma sono fasori, come faccio a rappresentarli?




↳ Sono sfasati dello angolo φ dell'impedenza, in ritardo rispetto alle \vec{E}_-

- Posso operare a livello di una singola maglia per ricavare la corrente:




Non è rete MONOFASE, è una FASE di un sistema TRIFASE equilibrato.

NUCLEO A 5 COLONNE = più basso di quello a 3 colonne (in senso meno alto)



- Le colonne laterali servono per chiudere i flussi -

NUCLEO CORAZZATO



Ancora più basso
↓
Trasportabile più facilmente su strada

- Per fare i calcoli, devo trasformare un sistema equivalente:


- FASI "SEPARATE"
- 1) PERFETTA SIMMETRIA MAGNETICA ($\Phi_0 \rightarrow 0$)
 - 2) PERFETTA SIMMETRIA "ELETTRICA" INTERNA (bobine identiche in tutto)
 - 3) SISTEMA ALIMENTAZIONE SIMMETRICO
 - 4) SISTEMA CARICHI EQUILIBRATO

ognuno porta un terzo della potenza trifase

⇒ Equivale a 3 TRASFORMATORI MONOFASE


STELLA/STELLA ~ Secondaria

↳ Uso questo circuito e lo collego come devo -




Inizio e fine dello avvolgimento primario


- PROVA DI CORTOCIRCUITO (c'è sempre all'esame!) → NON È IL GUASTO DI CORTOCIRCUITO
- Serve per trovare $\bar{Z}''_{cc} = R''_{cc} + j X''_{cc}$, va fatta ad una tensione di cortocircuito - V_{icc} è la tensione da applicare ai due morsetti quando gli altri morsetti sono collegati in cortocircuito per far circolare la corrente nominale.




- Sto dando tensioni molto basse (qualche % di quella nominale) -



- Se ci sono dei punti molto scostanti so che c'è stato un problema -
- Imponendo I_{2N} leggo la corrispondente V_{2cc} -



- Anche in questo caso trovo la potenza di cortocircuito imponendo I_{2N} -




- Do bene tensioni al fine di avere delle correnti nominali -
- Reattanza dispersa = flussi dispersi in aria -

$$\{ V_{icc}, I_{2N}, P_{icc} \}$$

↳ Devi conoscere io, se no non posso ricavare nulla

GUASTO DI CORTOCIRCUITO



Senza impedenze coinvolte
= cortocircuito


CORTOCIRCUITO FRANCO
AI TERMINI DI USCITA
DEL TRASFORMATORE

- In caso di cortocircuito, la tensione agli estremi del circuito secondario è nulla, nel core non circola corrente, circola una corrente di quanto I'_{cc} (altissima!!) -

corrente di cortocircuito

$$I'_{cc} = \frac{V_{20}}{\sqrt{3} Z'_{cc}}$$

Alta perché ho tolto una impedenza -



$$P_{Cu} = 3 R'_{cc} \cdot I_2^2 \neq P_{cc} = 3 R'_{cc} I_{2N}^2$$

Perdite nel rame non sono quelle di cortocircuito, lo sono solo quando metto un carico che fa circolare la corrente nominale -

$$P_{Fe} = \frac{V_1^2}{R_{Fe}} \rightarrow \text{senza il 3, monofase = bifase } \left(\left(\frac{V_1}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{R_{Fe}} \right)$$

- P_{Fe} sono uguali alle $P_0 = \frac{V_{1N}^2}{R_{Fe}}$? Solo quando la tensione d'alimentazione è la stessa di quella nominale -

$$\Delta V_{IND} = V_{20} - V_2 = \sqrt{3} I_2 (R_{cc} \cos \varphi_2 + X_{cc} \sin \varphi_2)$$

↳ Nota il carico, basta avere sia coesente e i parametri -

→ Dato ΔV_{IND} , posso ricavarmi V_{20} o V_2 -


VIETATO

$$V_{20} = V_2 + \sqrt{3} Z''_{cc} I_2$$

↳ Anche se non viene troppo diffuso!


↳ $\sqrt{3} Z''_{cc} I_2$ è il modulo della ΔV_{REFERO} , non posso sommarlo a V_2 perché NON SONO IN FASE!!

- Negli esercizi in cui ci viene data I_2 e φ_2 , è unico modo per risolverli è passare dalla ΔV_{IND} - Possiamo applicarla anche alle linee, cioè sistemi con una R e una X -



P = potenza
A = azzerò

$$\Delta V_{IND}^e = V_p - V_a = \sqrt{3} I_L (R_e \cos \varphi_a + X_e \sin \varphi_a)$$



- Dove non posso farlo? Dove non conosco φ (se me lo ricavo, poi posso usarlo) -

γ_{cos} sarà massima quando il denominatore è minimo:

$$\frac{d(\text{denom})}{d\alpha} = 0 \rightarrow P_{cc} - \frac{P_0}{\alpha^2} = 0 \quad \alpha^2 P_{cc} = P_0$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{cu} = P_0}$$

Trafare il rendimento massimo vuol dire capire quando le perdite nel rame sono uguali alle perdite nel ferro!!
(Domanda esame)

$$\left[3R_{cc}^4 I_2^2 \gamma_{\text{MAX}} = P_0 \right]$$

Dosando le perdite, riusciamo a dosare il γ_{MAX} , solitamente in modo che $\alpha \gamma_{\text{MAX}}$ sia intorno a 0,7 ÷ 0,8 -


$$\boxed{\alpha \gamma_{\text{MAX}} = \sqrt{P_0 / P_{cc}} \approx 0,7 \div 0,8}$$

→ Noi lo sfrutteremo ad un margine dalla I_{2N} , il costruttore lo sa e si adatta -

↳ Lavoriamo con margine in condizione di γ_{MAX} -

• Ma se il carico è variabile?

L'alternatore distribuzione domestica



Per ogni intervallo di tempo avrò un α_i e un φ_{2i} diverso, in base al carico collegato -


$$W_{\text{TOTALE erogata}} = \sum_i \left(\sqrt{3} \alpha_i S_N \cos \varphi_{2i} \right) \cdot \Delta t_i$$

Contatore ~~~~~

$$\boxed{W_{\text{TOTALE erogata}} = \sum_i \left(\alpha_i \sqrt{3} S_N \cos \varphi_{2i} \right) \Delta t_i}$$

$$\boxed{W_{\text{PERSA}} = \sum_i \left(\alpha_i^2 P_{cc} + P_0 \right) \Delta t_i}$$


$$\boxed{W_{\text{TOTALE assorbita}} = W_{\text{TOTALE erogata}} + W_{\text{PERSA}}$$




$\alpha = 90^\circ \rightarrow \text{GRUPPO} = \frac{90}{30} = \boxed{3}$

• ESISTONO 12 GRUPPI (dallo zero all'undici) -

Oscilloscopio




Se si invertano i fili, avremo una rappresentazione sullo oscilloscopio fase all'inverso di quella convenzionale -




Flusso unico - Derivata unica, se prendo gli stessi capi sono in fase, variano ampiezza con N -

GRUPPO ZERO



Y_{y0} (stella-stella zero)



$\alpha = 0^\circ$

$\text{GRUPPO} = \frac{0}{30} = \boxed{0}$

\vec{E}_c e \vec{E}_x puntano entrambi il pallino, come le altre fasi -


$$Z_a = \sqrt{(19,8)^2 + (9,6)^2} = 22 \Omega$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{9,6}{19,8}\right) = 25,8^\circ$$

$$I_{12} = \frac{V_e e^{j30^\circ}}{2e^{j25,8^\circ}} = \frac{400 e^{j30^\circ}}{22 e^{j25,8^\circ}} = \boxed{18,2 e^{j4,2^\circ} \text{ A}}$$

$$I_{23} = \frac{400 e^{-j90^\circ}}{22 e^{j25,8^\circ}} = \boxed{18,2 e^{-j115,8^\circ} \text{ A}}$$

$$I_{31} = 18,2 e^{j(180^\circ - 25,8^\circ)} = \boxed{18,2 e^{j154,2^\circ} \text{ A}}$$




• Usando le leggi di Kirchhoff per le correnti:

$$\textcircled{1} \quad I_1 + I_{31} - I_{12} = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{I_1 = I_{12} - I_{31}}$$


$$\textcircled{2} \quad \boxed{I_2 = I_{23} - I_{12}}$$

$$\textcircled{3} \quad \boxed{I_3 = I_{31} - I_{23}}$$



$$\boxed{I_{\text{linea}}} = \sqrt{3} I_{\text{fase}} = \boxed{31,5 \text{ A}}$$

$$\cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow P = \sqrt{3} V I \cos\varphi \quad I = \frac{P}{\sqrt{3} \cos\varphi} = \boxed{20,6 \text{ A}}$$




$$E = \frac{V}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$$

$$Z_\varphi = \frac{E}{I} = \frac{230}{20,6} = \boxed{11,2 \ \Omega}$$

→ L'angolo dell'impedenza φ è uguale a quello di sfasamento:

$$\bar{Z}_\varphi = Z (\cos\varphi + j \sin\varphi) = 11,2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \boxed{7,85 + j 7,85 \ \Omega}$$

③




$V = 400 \text{ V}$
 $P = 50 \text{ kW}$
 $I = 100 \text{ A}$
 zifasamento
 $\cos\varphi' = 0,9$

• E' necessario zifasare?

$$P = \sqrt{3} V I \cos\varphi \rightarrow \cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{3} V I} = \frac{50000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 100} = \boxed{0,72} < 0,9$$

zicarb φ
 zifasamento utile



Essendo generatori, la potenza attiva non varia:


$$P' = P$$

mentre varia quella reattiva:


$$Q' = Q + Q_c$$

$$\tan\varphi' = \frac{Q'}{P'} = 0,484 \implies Q' = P' \cdot (0,484) \implies Q_c = 0,484 P' - Q$$


$$\implies \boxed{Q_c} = 0,484 P - \tan\varphi P = P(0,484 - \tan\varphi) = 50000(0,484 - 0,96) = \boxed{-23800 \text{ VARc}} \rightarrow \text{deve venire negativa, \text{ \textit{e' reattiva!}}$$



$$Gr = \frac{\alpha}{30} = \frac{330}{30} = \boxed{11}$$



- Se cambio il nome ai morsetti, di che gruppo diventa il trasformatore?




$$GR = 8 + 4 = \boxed{0}$$

riparte da capo ciclo

- Devo sommare 4 al gruppo, perché una permutazione comporta uno sfasamento di 120° (4 gruppi), crea una rotazione. Se faccio una permutazione multipla continuo a sommare 4, cioè una permutazione ciclica, è comoda perché permette di non cambiare trasformatore ma l'ordine e l'ordine dei morsetti per avere i valori desiderati.

PRINCIPALI	DERIVATI
0	→ 4,8
5	→ 1,9
6	→ 2,10
11	→ 3,7


PARALLELO DI TRASFORMATORI TRIFASE



NB Se il trasformatore è MONOFASE e ipotesi sul gruppo non ha signifi-
cato - Inoltre, scompaiono i $\sqrt{3}$ nello schema -

- Se tento di risparamizzare (vizio efferamente ee t) devo essere cosciente di avere delle correnti di circolazione, devo fare in modo che siano piccde-

Funzionamento a cosico




$$\frac{S_{NA}}{S_{NB}} = \frac{I_{2A}}{I_{2B}} = \frac{\sqrt{3} V_{20A} \cdot I_{2NA}}{\sqrt{3} V_{20B} \cdot I_{2NB}}$$

? se vale il //

$$\Rightarrow \boxed{\frac{S_{NA}}{S_{NB}} = \frac{I_{2NA}}{I_{2NB}}}$$

NON dipende dal carico -


Facendo Thévenin ai capi del carico:



$$\boxed{Z_{eq} // = \frac{Z_{CCA}^{\prime\prime} \cdot Z_{CCB}^{\prime\prime}}{Z_{CCA}^{\prime\prime} + Z_{CCB}^{\prime\prime}}}$$

$$\boxed{\frac{V_{eq}}{\sqrt{3}} = -Z_{CCB}^{\prime\prime} \cdot \frac{I_{CIRC}}{V_{20A}/\sqrt{3}} = \frac{V_{20B}}{\sqrt{3}} + Z_{CCB}^{\prime\prime} \cdot I_{CIRC}}$$

- Nel caso di parallelo perfetto $I_{CIRC} = 0$, ottengo perciò $\frac{V_{20A}}{\sqrt{3}} = \frac{V_{20B}}{\sqrt{3}}$ -



$$Z_{CCA}^{\prime\prime} \cdot I_{2A} = Z_{CCB}^{\prime\prime} \cdot I_{2B}$$

$$\frac{Z_{CCB}^{\prime\prime}}{Z_{CCA}^{\prime\prime}} = \frac{I_{2A}}{I_{2B}}$$

→ Lo voglio che $\frac{I_{2NA}}{I_{2NB}} = \frac{I_{2A}}{I_{2B}}$, come faccio?

$$\boxed{\frac{I_{2A}}{I_{2B}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{V_{CCB}^{\prime\prime}}{Z_{CCA}^{\prime\prime}} \cdot I_{2NB}}{\sqrt{3} \cdot \frac{V_{CCA}^{\prime\prime}}{Z_{CCB}^{\prime\prime}} \cdot I_{2NA}} \cdot \frac{I_{2NA}}{I_{2NB}} = \frac{V_{CCB}^{\prime\prime}}{V_{CCA}^{\prime\prime}} \cdot \frac{I_{2NA}}{I_{2NB}}}$$

$$\eta_L = \frac{P_{che\ va\ nel\ carico}}{P_{che\ arriva\ alla\ linea}} = \frac{P_c}{P_c + 3R_L I_2^2} = \frac{52502}{55409} = \boxed{0,9475}$$

↳ rapporto tra potenze

$$\eta_T = \frac{P_c + 3R_L I_2^2}{P_c + 3R_L I_2^2 + 3R_{cc} I_2^2 + P_{Fe}} =$$

Potenza erogata alla linea

(P_{Fe}) → 0 (il testo dice trascurabile)
(P_{Fe}) ~ V_i = V_{in}

$$= \frac{P_c + 3R_L I_2^2}{P_c + 3R_L I_2^2 + 3R_{cc} I_2^2} = \frac{55409}{\dots} = \boxed{0,991}$$

$$P_c = \sqrt{3} V_c I_2 \cos \varphi_c =$$

$$\llcorner = 3 R_c I_2^2 \llcorner$$

$$\eta_{TOT} = \frac{P_c}{P_c + 3R_L I_2^2 + 3R_{cc} I_2^2 + P_{Fe}} = \boxed{0,939}$$

$$P_2 = \sqrt{3} V_2 I_2 \cos \varphi_2 =$$

$$= P_c + 3R_L I_2^2 \quad \text{ignoto}$$

↳ Buchholz "a salite" (somma di perdite)

↳ Prodotto di η_{TR} e η_L VALE SOLO PER I SISTEMI SERIE!!

2

$S_N = 100 \text{ KVA}$
 $t = \frac{10'000 \text{ V}}{400}$

$V_{cc}\% = 2,5\%$


$P_{cc}\% = 1,3\%$

$P_{Fe}\% = 1,2\% = P_0\%$

$I_2 = \frac{3}{4} I_{2N} \quad (0,75 I_{2N})$

$\cos \varphi_c = 0,8 = \cos \varphi_2$

$V_2?$ ΔV_{ind} ? $\eta_T?$ $I_{cc}?$



$$V_{cc}\% = \frac{V_{2cc}}{V_{2N}} \cdot 100 \rightarrow \boxed{V_{2cc}} = \frac{V_{cc}\% \cdot V_{2N}}{100} = 0,025 \cdot 400 = \boxed{10 \text{ V}}$$

$$P_{cc}\% = \frac{P_{cc}}{S_N} \cdot 100 \rightarrow \boxed{P_{cc}} = \frac{P_{cc}\% \cdot S_N}{100} = 0,013 \cdot 100'000 = \boxed{1300 \text{ W}}$$


$$S_N = \sqrt{3} V_{2N} I_{2N} \rightarrow \boxed{I_{2N}} = \frac{100'000}{\sqrt{3} \cdot 400} = \boxed{144,3 \text{ A}}$$

Lez. 18

30/5/13


CAMPO MAGNETICO ROTANTE

- È il fenomeno su cui si basano le macchine a c.c. e c.a. -



Le due parti usano magneti permanenti, e condizione di equilibrio stabile -

Se impongo una velocità all'esterno, quello interno ruota sincrona, a qualsiasi velocità, senza considerare peso' dei attriti -



Le due parti non si toccano, ho un giunto cinematico che trasmette coppia - L'elastico

- Se impongo una coppia frenante a B, essa ritarderà di un angolo costante γ rispetto ad A - la massima coppia trasmissibile corrisponde a un $\gamma = 90^\circ$ -

$\gamma > 90^\circ$ la coppia rimane positiva anche se diminuisce

$\gamma > 180^\circ$ la coppia diventa negativa, si oppone al moto imposto -

- Se coppia frenante > coppia max ottenibile dall'interazione magnetica, si crea un moto relativo, γ varia nel tempo - In questa situazione il giunto perde la sua funzionalità, i due alberi sono disaccoppiati -

Il problema è creare un campo magnetico rotante con una struttura fissa, ossia uno statore -

$$\Rightarrow \textcircled{A} = H_L \cdot e_L = \frac{N_1 \cdot I}{2}$$
 FORZA MAGNETO-MOTTRICE AL TRAFERRO

- La f.m.m. è in modulo costante (il traferro passato è sempre lo stesso), ma a sinistra va dal rotore allo statore, qui da' un segno negativo per convenzione.

• Su tutto il traferro:

$$A(\alpha) = \frac{N_1 \cdot I}{2} \text{sqw}(\alpha) \quad [A \text{ spize}]$$


daè sqw è un' onda quadra, con rispettiva fondamentale $A_1 = \frac{4}{\pi} \frac{N_1 \cdot I}{2}$

$$[A \text{ fondamentale} = A_1 \text{sen} \alpha]$$

↳ quella che genera coppia

- Per ridurre il moto armonico (e' ampiezza di sqw, è fastidiosa), non concentro tutte le spize in un'unica bobina, ma le metto in più cave contigue, attraversate tutte dalla STESSA corrente (sono in serie).

Mettendo 33% spize in 3 bobine, messe una centrata e due sfasate in modo simmetrico di un angolo β .



Le sqw rispettive partiziano da un' ampiezza prefissata, la loro composizione da' una gradinata simile a una sinusoidale, da' meno disturbo delle armoniche (molto lontano dalla fondamentale, che è sinusoidale).

VICINANZA
 LONTANANZA alla FONDAMENTALE = POCCHI TANTI DISTURBI

DISTRIBUZIONE AL TRAFERRO:

- Assenza di saturazione magnetica
- Trafezzo costante



$$B = \mu_0 H_t = \mu_0 \cdot \frac{A(\alpha)}{l_t}$$

$$B_{t \text{ fondam}} = \mu_0 \cdot H_{t \text{ fondam}} = \mu_0 \cdot \frac{\hat{A}_{\text{fondam}}}{l_t}$$

→ La presenza delle cune produce una diminuzione dei valori di picco delle distribuzioni spaziali -

Variazione dovuta alla corrente:

$$i(t) = \hat{I} \cdot \cos(\omega t) = \sqrt{2} I \cos(2\pi f t)$$



$$H_{t \text{ fondam}}(\alpha, t) = \frac{N_1' I}{l_t} \sin(p\alpha) \cos(\omega t)$$

|| FUNZIONE DELLO SPAZIO MA ANCHE DEL TEMPO -

- Usando le formule di trigonometria:

$$H_{t \text{ fondam}} = \underbrace{\left(\frac{N_1' I}{2l_t}\right)}_{\text{costante}} \sin(p\alpha + \omega t) + \left(\frac{N_1' I}{2l_t}\right) \sin(p\alpha - \omega t)$$

↓
ONDA
CONTROROTANTE


↓
ONDA
ROTANTE

→ 1 avvolgimento non dà frutto, perché crea un campo pulsante - Nella pratica, uso spesso il trifase, in modo da riuscire a sfruttare la simmetria ogni 120° meccanici -

→ Nel cortocircuito viene eseguita la corrente nominale: $I_{cc} = I_{2N}$



$$S_{1N} = \sqrt{3} \cdot 1000 \cdot 30 = \boxed{51960 \text{ VA}}$$

$$I_{1N} = \frac{I_{2N}}{t} \Rightarrow I_{2N} = t \cdot I_{1N} = 4 \cdot 30 = \boxed{120 \text{ A}}$$



Dobbiamo calcolare tutte le grandezze del circuito equivalente.

Avessimo fatto la prova a primario:



$$R'_{Fe} = \frac{V_{2N}^2}{P_0} = \frac{(1000)^2}{375} = \boxed{2666,6 \Omega} \approx 2667 \Omega \rightarrow \text{alto, deve generare la corrente}$$

$$Q_0 = P_0 \tan \varphi_0 \rightarrow \tan \varphi_0 = \frac{Q_0}{P_0} \quad \boxed{\cos \varphi_0} = \frac{P_0}{\sqrt{3} V_{1N} I_{10}} = \frac{375}{1000 \cdot \sqrt{3} \cdot (7,5/4)} =$$

$$\boxed{Q_0} = P_0 \tan \varphi_0 = 375 \tan(\arccos(0,12)) = \boxed{0,219} = \boxed{3 \text{ Var}} \rightarrow \text{alto perché } \cos \varphi \text{ basso}$$

$$\boxed{X'_m} = \frac{V_{2N}^2}{Q_0} = \frac{(1000)^2}{0,219} = \boxed{3 \Omega}$$

• Per portarlo al secondario (BT) diviso per t^2