



**Appunti universitari**

**Tesi di laurea**

**Cartoleria e cancelleria**

**Stampa file e fotocopie**

**Print on demand**

**Rilegature**

**NUMERO: 2358A**

**ANNO: 2018**

# **A P P U N T I**

**STUDENTE: Alma De Luca**

**MATERIA: Sensori e Misure Bioingegneria - Teoria - Domande d'Esame -Esercizi - Temi d'Esame - Prof. Vaccan**

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.


Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.  
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

**TEMA 01 (5/10/13)**

1)  $R = 1k\Omega$  (da misurare con metodo voltmetro).  
 $V_p = 5V$   
 $I_p = 2mA \rightarrow 20\mu A$   
 $\alpha \rightarrow$  spesa x amperometro elettronico

$V_m$  ? x misurare  $R$  con minima incertezza ( $\Rightarrow \frac{\alpha \cdot V_p}{V_R}$ )



$$R_m = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_R + V_A}{I_m} =$$

$$= I_p R + I_p R_{mA} - \frac{I_p (R + R_{mA})}{I_m}$$

$$= R + R_{mA} = R \left( 1 + \frac{R_{mA}}{R} \right)$$

$\frac{I_{pR}}{I_m}$   
Ecc

Non mi sono bevute le  
 $R$  dei due strumenti.  
 $\Rightarrow$  non le considero  
 $\Rightarrow$  configurazioni indifferente  
 (misure o altre)

$$E_m = E_{V_m} + E_{I_m} = \frac{\alpha V_m}{V_m} + \frac{\alpha I_m}{I_m} = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{V_p}{V_m} + \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{I_p}{I_m}$$

• caso 1 ( $I_p = 20\mu A$ )

$$V_p = R \cdot I_p = 1k\Omega \cdot 20\mu A = 20V$$

$$E_m = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{V_p}{V_m} + \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{I_p}{I_m}$$

$$V_m = V_R \left( 1 + \frac{R_{mA}}{R} \right) \Rightarrow \text{considero } R_{mA} = 0 \Rightarrow V_m = V_p$$


$$I_m = I_p = I_p$$

$$\Rightarrow E_m = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{5}{2} + \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}} = \frac{\alpha}{100} \cdot \left( \frac{5}{2} + 1 \right) =$$

$$= \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{7}{2}$$

Sensori e misure per la bioingegneria

7) R? calcolando l'effetto del carico strumentale



$V = 10V$   
 $V_L = 5V$   
 $R_v = 1k\Omega \pm 10\%$   
 $\delta V = 0,1\% V_p + 0,2\% V_L$

Parametro:  $I_p = 10\mu A$   
 $I_L = 8\mu A$   
 $R = 92$   
 $R_0 = 100\Omega \pm 10\% = (100 \pm 10)\Omega$

$$R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{V_{in} - V_a}{I_R} = \frac{V_{in} - \frac{I_R R_v}{I_R}}{I_R} = \frac{V_{in}}{I_R} - \frac{R_v}{I_R} = \frac{V_{in}}{I_R} - R_0 = 505\Omega$$

$$\delta V = 0,1 \cdot 10 + 0,2 \cdot \frac{5}{100} = 0,02V$$

$$\delta I = \frac{\delta V}{100} \cdot I_p = 0,02\mu A$$

$$\delta R = \delta \left( \frac{V_{in}}{I_{in}} \right) + \delta R_0 = (\delta V_{in} + \epsilon_{I_{in}}) \frac{V_{in}}{I_{in}} + \delta R_0 = \left( \frac{0,02V}{5V} + \frac{902 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot 10^{-3}} \right) \frac{5V}{8 \cdot 10^{-3}} + 10\Omega = 161\Omega \pm 16\Omega$$

$$\Rightarrow R = 505\Omega \pm 16\Omega$$

8)  $L = 1m \pm 1\mu m$  lunghezza  
 $W = 2m \pm 1\mu m$  larghezza

$Q = 100ms^3 \pm 5\%$  portata  
 $t = 1ms = 60s$   $\rightarrow$   $Q?$   
 $N = Q \cdot t = 6000m^3 = 0,6m^3$

$A_{base} = L \cdot W = 2m^2$   
 $V = A_{base} \cdot h \Rightarrow h = \frac{V}{A_{base}} = 0,3m$

$$\delta h = \left( \epsilon_V + \epsilon_{A_{base}} \right) \frac{V}{A_{base}} = \left( \epsilon_Q + \epsilon_t + \epsilon_L + \epsilon_W \right) \frac{V}{A_{base}} = \left( \frac{0,02}{100} + \frac{0,1}{100} + \frac{0,1}{100} + \frac{0,1}{100} \right) \frac{0,6}{2} = 0,0012m = 1,2\mu m$$

TEMA 02 (gennaio 2013)

1)  $L = 10m \pm 10\mu m$

$D = 1mm \pm \frac{1}{20}mm$   
 $\rightarrow 0,05mm$

$\rho_0 = 17mm \cdot mm^2 / m \pm 5\%$   
 $\rightarrow 0,85mm$

R? (materialemetreza)

$$R = \rho \frac{L}{S} = 17 \cdot 10^3 \cdot \frac{10}{\pi (0,5)^2} = 816k\Omega \quad S = \pi D^2/4$$


$$\delta R = \left( \epsilon_\rho + \epsilon_L + \epsilon_S \right) R = \left( \frac{0,05}{100} + \frac{0,1}{100} + \frac{0,1}{100} \right) \frac{1}{5} = 316k\Omega$$

$$= \left( \frac{0,85 \cdot 10^{-3}}{17 \cdot 10^3} + \frac{10 \cdot 10^{-3}}{10} + 0,2 \right) \frac{1}{5} = 316k\Omega$$

$$\Rightarrow R = 816k\Omega \pm 316k\Omega$$

9)

$I_p = 10 \text{ mA}$   
 $R_{int} = 10 \Omega$   
 $V_p = 100 \text{ V}$   
 $R_a?$



$$V_p = V_{Ra} + V_{R_{int}} = R_a I_p + R_{int} I_p = I_p (R_a + R_{int})$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{V_p}{I_p} - R_{int} = \frac{100}{0.01} - 10 = 9990 \Omega$$

$$E_{V_p} = E_{I_p} + E(R_a + R_{int}) = E_{I_p} + \frac{\delta R_a + \delta R_{int}}{R_a + R_{int}}$$

$$= \frac{\delta I_p}{I_p} + \frac{\delta R_a + \delta R_{int}}{R_a + R_{int}}$$

$$\rightarrow \delta I_p = \frac{\delta}{100} \cdot I_p$$

$$\rightarrow \delta R_a = \delta R_{int} + (E_{V_p} - E_{I_p}) \frac{V_p}{I_p}$$

10) Calcolare incertezza assoluta e relativa

$$y = \frac{x_1^2}{x_2 + x_3}$$

$$E_y = E(x) + E(x_2^2 x_3)^2 = 2E(x) + (E(x_2 + x_3))^2 + \frac{1}{2} (E(x_1 + \delta x_2))^2 =$$

$$2E(x) + \frac{1}{2} \left[ \frac{\delta^2 (x_1 + \delta x_2)}{x_2 + x_3} \right]^2 = 2E(x) + \frac{1}{2} \frac{\delta^2 x_1^2}{x_2 + x_3} + \frac{1}{2} \frac{\delta^2 x_2^2}{x_2 + x_3}$$

$$\delta y = E_y \cdot y = \left[ 2 \frac{\delta x_1}{x_2 + x_3} + \frac{1}{2} \frac{\delta^2 x_1^2}{x_2 + x_3} + \frac{1}{2} \frac{\delta^2 x_2^2}{x_2 + x_3} \right] y$$

11)

metodo voltamperometrico  
 - voltmetro magnetoelettrico

$V_p = 60 \text{ V}$  fondo scala: 120 div.  $R = 0,5$   
 lettura = 50 div.

- amperometro

$$I_p = 1 \text{ A} \quad I_L = 0,16110 \text{ A}$$

$$\delta I = (0,5\% I_L + 0,05\% I_p) \text{ A} = 0,605 \text{ mA}$$

$R?$  (valore & incertezza)



$$R = \frac{V_p}{I_p} = \frac{V_{int} + V_R}{I_p} = \frac{V_{int}}{I_p} + \frac{V_R}{I_p} = \frac{V_{int}}{I_p} + R$$

$$V_L = \frac{60 \text{ V}}{120 \text{ div}} \cdot 50 \text{ div} = 25 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R = \frac{V_L}{I_L} = \frac{25 \text{ V}}{0,16110 \text{ A}} = 152,3 \Omega$$

$$\delta R = \left[ E(V_{int}) + E(I_{int}) \right] \frac{V_{int}}{I_{int}}$$

$$E(V_{int}) = \frac{\delta V_{int}}{V_{int}} = \frac{1}{V_{int}} \delta V_{int} = \frac{1}{25} \cdot 0,5 = 0,02 \text{ V}$$

$$E(I_{int}) = \frac{\delta I_{int}}{I_{int}} = 4 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \delta R = 2,49 \Omega \Rightarrow 2,5 \Omega \Rightarrow R = 152,3 \pm 2,5 \Omega$$

5) incertezza

$y = \sin(x) \sqrt{1+x_2}$

usati  $x_1, x_2, \delta x_1, \delta x_2$

$$E_y = E(\sin x) + \frac{1}{2} E(1+x_2) = E(\sin x_1) + \frac{1}{2} [E(1+x_2)]$$


$$= E(\sin x) + \frac{1}{2} \left[ \frac{\delta x_2}{1+x_2} \right] = \frac{\delta \sin x_1}{\sin x_1} + \frac{\delta x_2}{2(1+x_2)}$$

NO perché vuole un modello x e tutto

⇒ uso il metodo delle derivate parziali

$$\delta y = \frac{\partial y}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} \delta x_2 = \left[ \cos x \sqrt{1+x_2} \right] \delta x_1 + \left[ \frac{1}{2} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x_2}} \right] \delta x_2$$

6) Disegnare lo schema di un voltmetro a valor medio convenzionale a sintonia selettiva e descriverne le funzionalità riportando le principali equazioni.



7)

$R_s = 0,2 \Omega \pm 0,5\% \rightarrow 0,001$

$V_1 = 1,5V \quad V_2 = 1V$

$V_0 = 2V \quad CE = 0,2$

R? (valore d'incertezza)

$V_{0S} = V_1 \quad V_0 = V_2$

$R = \frac{V_0}{I_A}$

$I = \frac{V_1}{R_s} = \frac{1,5}{0,2} = 7,5 A = I_0$

⇒  $R = 0,133 \Omega$

$\delta R = \left[ E(V_0) + E(I_0) \right] \frac{V_0}{I_0} = \left[ E(V_2) + E\left(\frac{V_1}{R_s}\right) \right] \frac{V_0}{V_1} R_s =$

$= \left[ E(V_2) + E(V_1) + E(R_s) \right] \frac{V_0}{V_1} R_s =$


$= \left[ \frac{\delta V_2}{V_2} + \frac{\delta V_1}{V_1} + \frac{\delta R_s}{R_s} \right] \frac{V_0}{V_1} R_s =$

$\rightarrow \frac{\delta V_1}{V_1} = 0,00267$

$\rightarrow \frac{\delta V_2}{V_2} = 0,004$

$= \left[ 0,004 + 0,00267 + \frac{0,001}{0,2} \right] \frac{1}{1,5} \cdot 0,2 = 1,56 \mu\Omega$

⇒  $R = 133 \pm 1,56 \mu\Omega$



**TEMA 04 (21/01/2010)**

1)  $P = VI \cos(\varphi) \approx 10 \text{ W}$  ANALISI IN RASANTE

$V = 10 \text{ V} \pm 1\%$   $I = 1 \text{ A} \pm 10 \text{ mA}$   $\varphi = 2^\circ \pm 1^\circ$

$\delta P = \left| \frac{\delta P}{P} \right| = \left| \frac{\delta V}{V} \right| + \left| \frac{\delta I}{I} \right| + \left| \frac{\delta \varphi}{\varphi} \right|$

$= (1 \cdot \cos \frac{2^\circ}{360}) 0,1 + (10 \cdot \cos \frac{2^\circ}{360}) 10^{-4} + (10 \cdot 1 \cdot \sin \frac{2^\circ}{360}) \frac{2^\circ}{360} = 0,11 \text{ W}$

$\delta P = \frac{0,11 \text{ W}}{10 \text{ W}} = 0,011 = 1,1\%$

2)  $f = 1 \text{ kHz} \pm 0,1\%$   
 $T_g = 1 \text{ s}$

Per quale freq. del segnale di ingresso la risoluzione della misura diretta di freq.  $\epsilon$  è equivalente a quella con la misura diretta di periodo (frequentemente reciproco)?


$N^F = \frac{T_g}{T_x}$   $N^P = \frac{T_g}{T_c}$

$\frac{1}{N^F} = \frac{1}{N^P} \rightarrow T_x = T_c \Rightarrow f_x = f_c = 1 \text{ kHz}$

3) voltmetro magnetoelettrico

Valore fornito? ( $= I_{lim}$ )

Circa triangolare  $\Rightarrow I_{m} = 0,625 \text{ A}$



$I_m = \frac{2}{3} \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ A}$   
 $= 5,625 - 0,625 = 5 \text{ A}$

4) Voltmetro A e voce medio convenzionale a DS indicazione?

NB nelle impedenze semiconduttore canceled i termini negativi medio DS  $\rightarrow$  rifiuto i termini negativi


$P_{MS} = 5,625 + 0,625 = 6,25 \text{ V}$   
 $V_{eff} = I_{m} \cdot 1,11 = 6,94 \text{ V}$

5) corrente continua

$V_L = 9 \text{ V}$   $I_L = 40 \mu\text{A}$   
 $V_p = 9,2 \text{ V}$   $V_p = 18 \text{ V}$

$\delta I = 9,05\% I_p + 9,08\% I_L = 0,182 \text{ mA}$   
 $I_p = 300 \text{ mA}$  ( $R_L = R_{in} = R_{out}$ )  
 $R_x?$  (valore e incertezza)

$R_x = \frac{V_{Lx}}{I_{Lx}} = \frac{V_L}{I_L} = 225 \Omega$



**TEMA 05 (18/03/2010)**

- 1)  $V_k = 10V$   $P_k = ?$  (valore & incertezza)  $R_u$   
 $d = 0,5$   $V_p = 10V$   
 $I_e = 1mA$   $\delta I_k = 10\mu A$   
 $k = 2$

questo prob.

$$P_k = V_k I_k = 10 mW$$

$$\delta P_k = \left[ \frac{\partial V_k}{V_k} + \frac{\partial I_k}{I_k} \right] V_k I_k = (0,005 + 0,01) 10 = 1,5 \mu W$$

$$\rightarrow \frac{\delta P_k}{P_k} = 0,005$$

- 2)  $y = \frac{a + bx_1}{a + bx_2}$   
 con  $x_1, x_2, \delta x_1, \delta x_2$   
 incertezza?

$$E_y = E(a + bx_1) + E(a + bx_2) = \frac{\delta a + \delta(bx_1)}{a + bx_1} + \frac{\delta a + \delta(bx_2)}{a + bx_2}$$

$$= \frac{\delta a}{a + bx_1} + \frac{E(\delta a) + E(bx_1)}{a + bx_1} + \frac{\delta a}{a + bx_2} + \frac{E(\delta a) + E(bx_2)}{a + bx_2}$$

$$= \frac{\delta a}{a + bx_1} + \frac{\delta x_1 b}{a + bx_1} + \frac{\delta a}{a + bx_2} + \frac{\delta x_2 b}{a + bx_2}$$

$$= \frac{b\delta x_1}{a + bx_1} + \frac{b\delta x_2}{a + bx_2}$$

- 3)  $A = 10 \pm 1\%$   $b = 5 \pm 1\%$

$V_0 = 10 mV \pm 1 mV$

$V_x = 5 mV$   $V_{max} = ?$   $V_{min} = ?$

$V_u = (V_x + A - V_0) b = 0,2 V = 200 mV$

$E(V_u) = E(V_x + A - V_0) + E(b) = \frac{\delta(V_x + A) + \delta(V_0)}{V_x + A - V_0} + \frac{\delta b}{b}$

$= \left[ \frac{\delta V_x}{V_x} + \frac{\delta A}{A} \right] \frac{V_x + A - V_0}{V_x + A - V_0} + \frac{\delta b}{b}$   
 $= \frac{\delta V_x}{V_x} + \frac{\delta A}{A} + \frac{\delta b}{b} = 0,0275 + 0,01 = 0,0375 = 3,75\%$

$\delta V_u = E(V_u) \cdot V_u = 9,5 mV$

$\Rightarrow V_{u, max} = V_u + \delta V_u = 209,5 mV$

$V_{u, min} = V_u - \delta V_u = 190,5 mV$

$500 \Omega \leq R_x \leq 1000 \Omega$


$R_x = 500 \Omega$   $R_c = 1k\Omega$

$R_A$ ? Affiancato il ponte sia in equilibrio (case  $V_B = 0$ )

$V_B = V_{p3} - V_{p1} = 0 \Rightarrow V_{p3} = V_{p1}$

partire  $V_{p3} = E \frac{R_B}{R_A + R_B}$   $V_{p1} = E \frac{R_x}{R_c + R_x}$

$\Rightarrow \frac{R_B}{R_A + R_B} = \frac{R_x}{R_c + R_x}$   
 $\Rightarrow R_B R_c + R_B R_x = R_A R_c + R_A R_x$






9) Determino a vero valore efficace  
 $V_p = 10V$   
 indichiamole? (solo R valore)

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T+T_1} \left[ \int_0^{T_1} V_p^2 dt + \int_0^{T_1} 0 dt \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T+T_1} V_p^2 T_1} = \sqrt{\frac{T_1}{T+T_1}} V_p = 2,24V$$

10)  
 $I_p = 1mA$   
 $R_{int} = 100\Omega$   
 $V_p = 100V$   
 $R_a?$




$$V_{ca} = V_p - V_{ma} = V_p - R_{int} I_{ma}$$

$$R_a = \frac{V_{ca}}{I_p} = \frac{V_p}{I_p} - \frac{R_{int} I_{ma}}{I_p} = \frac{V_p}{I_p} - R_{int} \frac{I_{ma}}{I_p}$$

$I_p = I_{ma}$

TEMA 06 (1/12/2010)

1)  $R_x = 100\Omega + 1\%$   
 $V_{ca} = 3V$   
 $\delta I = 9,05\% I_p + 0,08\% I_c$



$I_p = 10mA$      $V_p = 3V$      $\delta I?$

$R_{int} \approx 0$      $R_1 \approx 0$

$$I_{Im} = \frac{V}{R_x} = \frac{3V}{100\Omega} = 0,01A = 10mA$$

$$\delta I = 13\mu A$$

$$\delta(I) = \frac{\delta I}{I} = 0,13\%$$

$$\delta(V) = \frac{\delta V}{V_m} = \frac{\delta V}{100} \cdot \frac{V_p}{V_m} \Rightarrow \delta R = \frac{100V_{eff}(V)}{V_p}$$

dato due è preciso  $R_x$  e devo ricavare la classe del voltmetro  $\Rightarrow$  classe  $\delta(R_x)$  e inverso  $\times$  trovare  $\delta(V)$   
 (NON valcano prima  $V$  e poi  $\delta(V)$ )

$$\rightarrow R_x = \frac{V}{I} \Rightarrow \delta(R_x) = \delta(V) + \delta(I)$$

$$\rightarrow \delta(V) = \delta(R_x) - \delta(I) = 10\% - 0,0013\% = 9,9987\%$$

$$\rightarrow \delta R = \frac{100 \cdot 9,9987}{3V} = 33,33\%$$

$\Rightarrow$  se  $\delta R < 0,2\%$  VA BENE!

- 7) a) voltmetro elettromeccanico  $V_p = 20V$   $CE = 0,2$   
 b) " "  $V_p = 6V$   $CE = 0,5$   
 c) " "  $V_p = 10V$   
 $\delta V = 9,05\% V_L + 9,03\% V_p$

$V_L = 5V \pm 0,2\%$   
 $\rightarrow$  max  
 Quali le caratteristiche?

a)  $E(V_L) = \frac{\delta V_L}{V_L} = \frac{CE \cdot V_p}{100} \cdot \frac{V_p}{V_L} = \frac{0,2 \cdot 20V}{100} \cdot \frac{20V}{5V} = 0,008 = 0,8\%$   
 (50,2%)

b)  $E(V_L) = \frac{\delta V_L}{V_L} = \frac{0,5 \cdot 6V}{100} \cdot \frac{6V}{5V} = 0,18\%$   $\frac{5V}{5V}$  (49,2%)

c)  $E(V_L) = \frac{\delta V_L}{V_L} = \frac{9,05 \cdot 5V + 9,03 \cdot 10V}{100} \cdot \frac{10V}{5V} = 9,11\% \frac{5V}{5V}$  (29,2%)



$I = \frac{V_L}{R_S}$

$E(I) = E(V_L) + E(R_S) = \frac{\delta V}{V_L} + E(R_S) = \frac{CE \cdot V_p}{100} \cdot \frac{V_p}{V_L} + \frac{\delta R_S}{R_S}$

$= \frac{0,5 \cdot 100mV + 0,5 \cdot 100mV}{100mV} = 1$

$\rightarrow V_L = CE \cdot V_p \cdot \frac{1}{100} = 0,05V$

$\rightarrow R_S = \frac{V_L}{I} = \frac{0,05V}{5A} = 0,01 \Omega$


- 10)  $V_p = 100mV$   $V_p = 10V$   $V_p = 100V$   
 $R_{int} = 100 \Omega$   $R_1? R_2?$



$I_p = \frac{V_p}{R_{int}} = 1mA$   
 $V_p = I_p (R_1 + R_{int})$   
 $\Rightarrow R_1 = \frac{V_p}{I_p} - R_{int} = 9900 \Omega$   
 $V_p = I_p (R_1 + R_2 + R_{int}) \Rightarrow R_2 = \frac{V_p}{I_p} - R_1 - R_{int} = 90 k\Omega$

**TEMA 07 (Gennaio 2012)**

- 1) strumento a valor medio  
 convenzionale a DS



- 3) metodo voltampometrico - strumento  
 $V_p = 10V$   $\delta V = 0,1\% V_L + 0,1\% V_p$   
 - amperemetro  
 $I_p = 100mA$   $\delta I = 0,1\% I_L + 0,1\% I_p$   
 $R_x = 1k\Omega$

F.S.  $V_M?$  (per minimizzare l'incertezza nella misura di  $R_x$  incertezza attesa?)

7) banda 500 MHz  
V = 2 ms/div

- a) tempo di setup? correggendo l'effetto sistematico dell'oscilloscopio quando non si corregge l'effetto sistematico
- b) errore relativo?

a) 8 o 3 quadrati (suo axe x)  
=> l = 3 div

$T_m = 3 \cdot 2ms/div = 6\mu s$

Tempo misurato

L'effetto della banda deve essere preso in considerazione

$T_0 = \frac{0,55}{8} = 0,07\mu s$

$T_s = (T_m^2 - T_0^2)^{1/2} = 2\mu s$

b) se non si corregge l'effetto della banda lo errore relativo calcolato nella misura di setup

errore = ~~valore misurato~~ - ~~valore che deve misurare~~  
valore che deve misurare

$\Rightarrow \epsilon = \frac{T_m - T_s}{T_s} = 2,8\%$

e)  $V_i = 7V$   
 $V_0 = 10V$   
 $d = 0,5$   
 $V_0 = 0,1 \pm 1\%$

$A = 10$  (GA=0)

$V_x$ ? valore di incertezza

$(V_x - V_0) A = V_x$

$(V_x) = \frac{V_0}{A} + V_0 = 0,8V$




$d(V_x) = \epsilon \left( \frac{V_0}{A} + d(V_0) \right) = \left( \epsilon(V_0) + \epsilon(V_x) \right) \frac{V_0}{A} + d(V_0) =$

$= \frac{dV_0}{V_0} \cdot \frac{V_0}{A} + d(V_0) = 0,005 + 0,001 = 0,006 = 0,6\%$

$\frac{0,6}{100} \cdot \frac{V_0}{V_0} = 7,1 \cdot 10^{-3}$

$(V_x) = 0,8 V \pm 0,6\%$

a)  $k_v = 2V/div$   
calcolare valore medio?



$L = 6 div - L_{\oplus} = 6 div$   
 $L_0 = 2 div$

$V_{m} = V_{p1} \cdot T_1 - V_{p2} \cdot (T - T_1)$

$T_1 = \frac{3}{5} T$

$V_m = V_{p1} \cdot \frac{2}{5} T - V_{p2} \cdot \left( T - \frac{2}{5} T \right) = V_{p1} \cdot \frac{2}{5} T - V_{p2} \cdot \frac{3}{5} T$

$V_{p1} = 4 div \cdot 2V/div = 8V$   
 $V_{p2} = 8 div \cdot k = 6V$

$(V_m) = 8V \cdot \frac{2}{5} - 6V \cdot \frac{3}{5} = 3,2V$

10)  $f_c = 10kHz \pm 10\%$

$T_g = 100 \mu s$

freq.

minimo freq. misurabile?  
con incertezza  $< 10^{-3} (\epsilon_{fx})$

$\epsilon_{fx} = \frac{1}{N} + \epsilon_{fc}$

$10^{-3} = \frac{1}{10 \cdot P_x} + 10^{-4}$

$\Rightarrow P_x = 11,111 kHz$

$N = \frac{T_g}{T_x} = T_g \cdot f_x \Rightarrow f_x = f_c \cdot N$


$T_x = T_c$



6) DC  
 $V_s = 9V$   $I = 10mA$  ( $= I_L$ )  
 $R_x = ?$   $\Delta I = 0.05\% I_p + 0.01\% I_L$   
 $I_p = 50mA$   $C = 0.5$   $V_p = 10V$   
 $R_{int} = 20$

$\Delta I = 53 \mu A$   
 $V_{R_x} = I_{max} R_x = I R_x$   $R_x = \frac{V_{R_x}}{I}$   
 $V_{R_x} = V_s + V_{int} = R_{int} I_{max} + V_{int} = V_{int} = 9V$   
 $\Rightarrow R_x = \frac{9V}{10mA} = 900 \Omega$   
 $\Delta R_x = \left[ \frac{\Delta V_{R_x}}{V_{R_x}} + \epsilon(I) \right] R_x = \left[ \frac{53 \mu A}{9V} + \frac{0.01\%}{1} \right] 900 \Omega$   
 $\epsilon(I) = 0.68\%$

10)  
 $R_1 = 1000 \Omega$   $\epsilon(R_1) = \epsilon(R_2) = \epsilon(R_3) = 10^{-3}$   
 $R_2 = 1k \Omega$   $\epsilon = 10 \pm 1\%$   $V_s = 0V$   
 $R_3 = 1k \Omega$   
 $R_x = ?$   $\epsilon(R_x) = ?$   
 $V_A = E \frac{R_x}{R_{C+R_x}}$   $V_B = E \frac{R_B}{R_{A+R_B}}$   
 $V_s = V_A - V_B = 0$   
 $\frac{R_x}{R_{C+R_x}} = \frac{R_B}{R_{A+R_B}} \Rightarrow R_x = \frac{R_B R_C}{R_A} = 1k \Omega$   
 $\epsilon(R_x) = \epsilon(R_1) + \epsilon(R_2) + \epsilon(R_3) = 3 \cdot 10^{-3}$



6)  $V_p = 10V$   $DC = 20\%$   
 Doppia semionda  
 Indicatore attivo? (Vogge)

$V_{rms} = \frac{1}{T} \int_0^T V_p dt = \frac{V_p}{T} \int_0^{T/5} dt = \frac{V_p}{5}$   
 $= \frac{10V}{5} = 2V$   
 $V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/5} 10^2 dt} = \sqrt{10^2 \cdot \frac{T}{5}} = 10 \sqrt{\frac{1}{5}} = 4.47V$   
 $V_{eff} = 4.47V$

7) Mat? convertitore analogico digitale unipolare  
 $V_{max} = V_{FR}$   
 $\epsilon(V_0) = 0.1\%$   
 $V_0 = \frac{V_{FR}}{2^{N_0}} \Rightarrow 2^{N_0} = \frac{V_{FR}}{V_0}$   
 $N_0 = \frac{V_{FR}}{V_0} = \frac{5V}{0.1V} = 50$   
 $N_0 = 50$   
 $2^{N_0} = 2^{50} = 1.12 \times 10^{15}$   
 $\epsilon(V_0) = \frac{1}{2^{N_0}} = 8.96 \times 10^{-16}$

6) serie  $R_1 = 1000 \Omega$ , 1%  
 $R_2 = 2000 \Omega$ , 1%  
 $R_3 = 9000 \Omega$ , 2%  
 valore e incertezza?

$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 5000 \Omega$

$\delta R_{eq} = \delta R_1 + \delta R_2 + \delta R_3 = \epsilon(R_1) \cdot R_1 + \epsilon(R_2) \cdot R_2 + \epsilon(R_3) \cdot R_3 = 70 \Omega$

$\epsilon(R_{eq}) = 1.4\%$

7)  $y = \frac{x_1^2}{1+x_2}$   
 note  $x_1, x_2, \delta x_1, \delta x_2$   $\delta y$ ?

$\epsilon(y) = 2 \frac{\delta x_1}{x_1} + \frac{\delta x_2}{1+x_2} = 2 \frac{\delta x_1}{x_1} + \frac{\delta x_2}{1+x_2}$

8)  $R_g = 50 \Omega$

$C_g = 80 pF / \mu s$  (costo max)

$C_0 = 40 pF$   $R_0 = 1 k\Omega$

$f_T = 15 MHz$   $\epsilon$ ?  
 (lung. cavo)



problema  $\rightarrow$  dato dal post da una data presenza di  $f_g$ ,  
 data capacità del cavo  $C_c$  e da  $C_0$   
 (si misura  $R_0$ )

$\rho_p = \frac{1}{2\pi R_g (C_c + C_0)}$   
 $\Rightarrow C_{eq} = \frac{1}{\rho_p \cdot 2\pi R_g} = 12 pF$

$C_c = C_{eq} - C_0 = 12 pF$

$\frac{C_c}{\epsilon} = 80 pF/\mu m \Rightarrow l = \frac{C_c}{80 pF/\mu m} = 2.15 \mu m$

5)  $R_x = 100 \Omega$   $\epsilon(R_x) = 1\%$

$V_{NL} = 0.5 V$

$\delta V = 0.05\% V_p + 0.08\% V_l$

$V_p = 8 V$ ,  $2 V$ ,  $10 V$ ,  $20 V$

$\epsilon$ ? per aver  $\epsilon(R_x)$

$I_p = 5 mA$ ,  $5 mA$ ,  $10 mA$ ,  $50 mA$

$P_p = V_{NL} (I_{pmax})$

$V_{R_x} = I_{pmax} R_x = I R_x$

stato di circuito  
 $I = \frac{V_{NL}}{R_x} = \frac{0.5}{100} = 5 mA$  (la base corrispondente ad una delle  $I_p$ )

scelgo  $V_p = 2 V$  ( $R_0 + 100 \Omega$  in serie)

$\delta V = \frac{0.05}{100} \cdot 2 V + \frac{0.08}{100} \cdot 0.5 V = 0.0009$

$\epsilon(V) = \frac{0.1}{V} = 0.19\%$

$\epsilon(I) = \epsilon(V_{R_x}) + \epsilon(I_{NL})$

$\epsilon(I) = \frac{\delta I}{I} = \frac{0.0009}{0.05} = 1.8\%$

$\Rightarrow \epsilon(I) = \epsilon(R_x) - \epsilon(V) = 0.82\%$

$\epsilon(I) = 0.82$

4)  $V_R = 10V$  errore quantizzazione  $\pm 1mV$

$N_{bit}?$   
 $V_R = \frac{V_{ref}}{2^{N_{bit}}}$

errore di quant. =  $\frac{V_R}{2}$

$\rightarrow \frac{V_R}{2} = 1mV$

$V_R = 2mV$

$2^{N_{bit}} = \frac{V_{ref}}{V_R} \Rightarrow N_{bit} = \log_2 \left( \frac{10V}{2mV} \right) = 12 \Rightarrow N_{bit} = 13$

5)  $E(f_c) = 10^{-4}$   $T_{inv} = 3s$  necess. misure di freq.  $< 0.1\%$  quoz. f?

AVG

6)  $L_{pp} = 4.6 \text{ div} \pm 0.1 \text{ div}$

$K_V = 2V/\text{div} = 3\%$

$V_{pp} = 4.6 \text{ div} \cdot 2V/\text{div} = 9.2V$

$\text{loop} = \frac{V_R}{12} = \frac{V_{pp}}{2^N} = 328V$

$E(\text{loop}) = E(V_{pp}) + E(\sqrt{2}) = E(V_{pp}) + E(K_V) = 0.1\% + \frac{3}{100} = 0.0517 \approx 5.2\%$

7)  $y = \frac{x_1}{4+x_2(1+x_3)}$   $x_1 = x_2 = x_3 = 1 \pm 0.1$   $\delta y?$

$E(y) = E(x_1) + E\left(\frac{1}{1+x_2+x_2x_3}\right) = \frac{\delta x_1}{x_1} + \frac{\delta x_2 + \delta x_2 x_3}{1+x_2+x_2x_3}$

$= \frac{0.1}{1} + \frac{\delta x_2 + \delta x_2 x_3}{1+x_2+x_2x_3} = 0.1 + \frac{\delta x_2 \left[ \frac{1}{1+x_2} + \frac{\delta x_3}{1+x_2+x_2x_3} \right]}{1+x_2+x_2x_3} = 0.1 + \frac{\delta x_2}{1+x_2} = 0.1 + \frac{0.1}{2} = 0.15$

8)  $\delta N = 0.1\% + 5g$   $M_V = 5g \pm 1\%$   $M_R = 1kg$

$N^\circ \text{ bit?}$   $\text{Successo?}$

$M_R = N_{min} \cdot V_{min} \Rightarrow N_{min} = \frac{M_R}{V_{min}} = \frac{1kg}{200mV} = 5000$


$E(N_{min}) = E(M_R) + E(V_{min}) = \frac{\delta M_R}{M_R} + \frac{\delta V_{min}}{V_{min}} = \frac{0.1}{100} \cdot 100\% + \frac{1}{100} = 0.1016 = 10.16\%$

$\delta(N_{min}) = E(N_{min}) \cdot N_{min} = 3.2 \text{ bit} \Rightarrow 4 \text{ bit}$

9)  $CE = 1$   $V_p = 10V$   $N_{min} = 3V$

$I_{inv} = 1mA + 5mA$   $R? \delta R?$

sceglie configurazione a uaste



$V_o = R_f \cdot I_o = R \cdot I_{inv}$

$R \approx 0 \Rightarrow V_o = 0$

$V_R = V_{inv} \Rightarrow R = \frac{V_{inv}}{I_{inv}} = \frac{3V}{1mA} = 3k\Omega$

$E(R) = E(V_{inv}) + E(I_{inv}) = \frac{\delta V_{inv}}{V_{inv}} + \frac{\delta I_{inv}}{I_{inv}} = 3.8\%$

$\delta R = E(R) \cdot R = 115\Omega$

8)  $V_p = 4V$   $C_{V_1} = 1$   
 $I_p = 100mA$   $C_{I_1} = 0,2$

$V_1 = 847N$   $R? \Delta R?$   
 $I_1 = 13,155mA$

$R = 20 \Omega$

$R_L = 361,2 \Omega$

$R = E(U_{in}) + E(I_{in}) =$

$= \frac{\Delta U_{in}}{U_{in}} + \frac{\Delta I_{in}}{I_{in}} = \frac{C_{V_1} V_p}{100 V_{in}} + \frac{C_{I_1} I_p}{100 I_{in}} = 0,02$

$(SR) = E(R) \cdot R = 7,35 \Omega$

3)  $V_p = 2V$   $\Delta V = 0.2\% V_p + 0.3\% V_L$

$A = 10 \pm 1\%$

$V_L = 1V$  (Prestazioni)

cause di imprecisione: Amp. e  $\Delta$

T? valore di imprecisione

$\Delta V = 0.007 V$

$V_{out} = V_s \cdot A = K_s \cdot T \cdot A$

costante di conversione del sensore

$T = \frac{V_{out}}{K_s \cdot A} = \frac{1}{10 \cdot 0.5 \cdot 10} = 10^\circ C$

$\Delta T = \Delta(V_{out}) + \Delta(K_s) + \Delta(A)$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T = 0.17^\circ C$

4)  $R_s = 1k\Omega$

$V_{FR} = 5V$   $N = 10bit$

Asserire Accuracy = 5LSB

$R_V = 1k\Omega$

come calcolare l'incertezza? l'errore massimo? perché?

$V_{in} = V_s \frac{R_V}{R_s + R_V}$



$K_s = 10mV/\Delta$

$T_{max} = \frac{V_p}{K_s \cdot A}$

$K_s = 10mV/\Delta$

$T_{max} = \frac{V_p}{K_s \cdot A}$

$\Delta T = \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A}$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$


$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$\Delta T = \left[ \frac{\Delta V}{V_{out}} + \frac{\Delta K_s}{K_s} + \frac{\Delta A}{A} \right] T$

$E_{V_s} = V_{in} - V_s = \frac{R_V}{R_s + R_V} V_s - V_s = V_s \left( \frac{R_V}{R_s + R_V} - 1 \right) \approx -1mV$

la scheda ha imprecisione  $\Delta V = 5LSB = \frac{5 \cdot 5V}{2^{10}} = 24.4\mu V$

L'effetto del carico è trascurabile rispetto all'imprecisione (perché  $< 10\%$ )  $\approx 4\%$



Calcolare l'ampiezza di picco di un segnale sinusoidale (con stesso Veff)

$V_{eff} = \sqrt{V_p^2 \cdot \frac{T}{3} + 2V_p^2 \cdot \frac{T}{3}} = \sqrt{\frac{V_p^2}{3} + \frac{V_p^2}{3}} = 7.07V$

$V_p = V_{eff} \cdot \sqrt{2} = 10V$

Un valore di picco fornisce un valore  $V_p/2 \Rightarrow$  non cambia x 2 secondi

6) valore medio convenzionale


$V_{um} = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{T/3} -V_p dt + \int_{T/3}^{2T/3} V_p dt + \int_{2T/3}^T -V_p dt \right] =$

$= \frac{1}{T} \left[ -\frac{V_p T}{3} + V_p \left( \frac{2T}{3} - \frac{T}{3} \right) - \frac{V_p T}{3} \right] =$

$= -\frac{V_p}{3} + \frac{V_p}{3} - \frac{V_p}{3} = -\frac{V_p}{3} = -\frac{10}{3} = -3.33V$

se  $P_{segno} > P_{negativo}$  (Azioni di  $K_s$ )  $\Rightarrow$  valore positivo a 0V

se  $P < P_{negativo} \Rightarrow$  segno l'andamento del segnale





3)  $V_p = 10V$   $\alpha = 0.5$

$A = 20 \pm 0.5\%$

Max T misurabile?  $\Delta T$ ?  
 Cause di incertezza  $\rightarrow$  calcolatore e anal. (p.)

$T_{max} = \frac{V_p}{K_S A} = 50^\circ C$

$E(T_{max}) = E_{V_p} + E_{K_S} + E_A = \frac{0.5}{10} + \frac{0.5}{100} + 0.01 = 0.065$

$\Delta T_{max} = E_{T_{max}} \cdot T_{max} = 0.5^\circ C$

4)  $V_{max} = 1V$

$R_S = 1k\Omega$

$R_V = 100k\Omega$

$E_{V_p}$


$V_{max} = V_s \frac{R_V}{R_S + R_V} \rightarrow V_s = V_{max} \frac{R_S + R_V}{R_V}$

$E_{V_s} = V_{max} - V_s = -V_{max} \frac{R_S + R_V}{R_V} + V_{max} = V_{max} \left( 1 - \frac{R_S + R_V}{R_V} \right) = -10mV$

$\frac{E_{V_s}}{V_s} = \frac{-10mV}{1V} = -0.01 = -1\%$



$K_S = 10 mV / ^\circ C$



5)

valore medio di picco e valore medio con. DS

DC?  $[T_1, T]$

applicare formulae stesso indizio

$V_{eff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$



risultato conwert DS

$V_{eff} = V_{max} \cdot \sqrt{1.11}$

$V_{eff}^{DS} = \int_0^{T_1} V_p dt = \frac{V_p T_1}{T}$

$V_{eff} = \frac{V_p T_1}{T}$

$\Rightarrow \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{V_p T_1}{T} \cdot \sqrt{1.11}$

$\frac{T_1}{T} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1.11}} = 0.637 = 63.7\%$

6)

$R_0 = 4.7k\Omega$   $T_0 = 25^\circ C$   $b = 10000$   $R_S = 5\%$

$R_0 = R_0 e^{b(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = 2726.8 \Omega$

$S = \frac{dR}{dT} = -\frac{b}{T^2} R_0 e^{b(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = -16.3 \Omega / ^\circ C (= 16.3 \mu k)$

$$= \frac{\delta E}{E} + \frac{\delta(R_{th})}{R_{th}} = 0,3\%$$

$$\delta R_x = \delta(R_{th}) \cdot R_x = 20 \mu V$$

3)  $y = \frac{a+x_i}{b+x_i}$   $x_i = 100 \pm 1$   $a=100$   $b=100$   $\rightarrow \delta x_i$

$$\delta y = \frac{100+100}{700+100} = \frac{200}{800} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Derivate parziali (R\_x, numeratore e denominatore)

$$\delta y = \frac{\delta y}{\delta x_i} \delta x_i = \frac{b+x_i - (a+x_i)}{(b+x_i)^2} = \frac{b+x_i - a - x_i}{(b+x_i)^2}$$

$$= \frac{100}{(200)^2} = \frac{100}{40000} = \frac{1}{400}$$

4)

$$R_s = R_o(1+\beta I)$$

$$R_o = 100 \Omega$$

$$\alpha = 0,9\% / ^\circ C$$

$$I = 1 \text{ mA}$$

$$T = 100$$

$$V_b = 5V$$

$$\beta = 100$$

5)

$$I_E = 5 \text{ mA} / K$$

$$I = 1 \text{ mA}$$

$$R_o = 100 \Omega$$

$$R_s = R_o(1+\beta I)$$

$$I = 1 \text{ mA}$$

$$T = 25^\circ C$$

$$R_s = R_o(1+\beta I)$$

$$P_A = I^2 \cdot R_s = (10^{-3})^2 \cdot 100(1 + 0,9 \cdot 100) = 110 \mu W$$

$$\Rightarrow \frac{\delta T}{T} = \frac{\delta P_A}{P_A} = 0,002 <$$

errore di temperatura dovuto all'auto-riscaldamento



$$V_b = 5V$$

$$V_{p2} = 0,5V$$

$$V_{p3} = 1V$$

1) per essere preciso bisogna scegliere \$V\_b\$?

2) per essere preciso bisogna scegliere \$V\_{p2}\$?

$$V_{in} = (R_s T) A - V_o$$

$$= \frac{\delta V_{in}}{\delta T} = \frac{\delta}{\delta T} (R_s T) A - \frac{\delta V_o}{\delta T}$$

$$= \frac{\delta R_s}{\delta T} T A + R_s A - \frac{\delta V_o}{\delta T}$$

$$= \frac{\delta R_s}{\delta T} T A + R_s A - \frac{\delta V_o}{\delta T}$$

TEMA ESAME 8/02/2015

1)

$$V_s = k \cdot T \quad [^{\circ}C]$$

$$k = 10 \text{ mV} / ^{\circ}C \pm 0.1\%$$

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega \quad (\delta R_1 = \delta R_2 = 0)$$

$$V_p \rightarrow \text{Tabella} \quad V_{max} = 200 \text{ mV}$$

$$\delta V_{max} = \% V_L + \% V_p$$

$T = ? \delta T = ?$

$$V_{max} = V_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_{max} \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 0.4 \text{ V} = 400 \text{ mV}$$

$$\rightarrow \text{scelta } V_{max} = 1 \text{ V} \Rightarrow \% V_L = \frac{0.0010}{100} \Rightarrow \% V_p = \frac{0.0007}{100}$$

$$T = \frac{V_s}{k} = 40^{\circ}C$$

$$\delta T = \frac{\delta V_s}{E(V_s) + E(k)} = \frac{\delta V_s}{V_s} + \frac{\delta k}{k}$$

$$\delta V_s = \frac{0.0010}{100} \cdot V_{max} + \frac{0.0007}{100} \cdot V_p = 15 \mu\text{V}$$

$$\rightarrow \delta T = \frac{15}{40} = 0.375\% \rightarrow \delta T = 0.15 \text{ mK}$$

2)

$$E = 1 \text{ V} \pm 0.1\%$$

$$\alpha_x = 0.2 \quad R_0 = 10 \Omega \pm 10\%$$

$$I_p = 1 \text{ mA} \quad I_{lim} = 1 \text{ mA}$$

$R_x$ ? calcolando il consumo di  $\text{A}$  del?

$$V_x = E - V_0 = E - R_0 I_{lim} = 0.98 \text{ V}$$

$$R_x = \frac{V_x}{I_{lim}} = 980 \Omega$$

$$E(R_x) = (V_x) E + E(I_{lim}) - \frac{\delta V_x}{V_x} + \frac{\delta I_{lim}}{I_{lim}}$$

$$\frac{\delta V_x}{V_x} \cdot \frac{I_p}{I_{lim}} = 0.002$$

6/7)

$I = 1\text{mA} \pm 0.1\%$

$R_0 = 1700\ \Omega$  a  $25^\circ\text{C}$

$B = 3100\text{K}$

$T_1 = 40^\circ\text{C}$  ( $R_1$ )

$T_2 = 25^\circ\text{C}$  ( $R_2$ )

incertezze NSE Abs. Acc =  $1\text{mV}$  ( $=\delta V$ )

$V_{ABD}$ :  $V_{AE1}$   $\delta R_1$ ?

$R_1 = R_0 e^{B(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0})} = 2593.8\ \Omega$

$R_2 = R_0 e^{B(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_0})} = R_0 = 1700\ \Omega$

$V_1 = I R_1 = 2.6\text{V}$

$V_2 = R_2 I = 1.7\text{V} = V_{ABD}$

$V_{ABD} = V_1 + V_2 = 4.3\text{V}$

$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{V_{ABD} - V_{AE1}}{I}$

$\Rightarrow \delta R_1 = \left[ \frac{\delta(V_{ABD} - V_{AE1})}{V_{ABD} - V_{AE1}} + \frac{\delta(I)}{I} \right] R_1 =$

$= \left[ \frac{\delta V_{ABD} + \delta V_{AE1}}{V_{ABD} - V_{AE1}} + \frac{\delta(I)}{I} \right] R_1 =$

$= \left[ \frac{1\text{mV} + 1\text{mV}}{4.3 - 1.7} + \frac{0.1}{100} \right] 2593.8 = 4.6\%$

TEMA esame 3102/2016

1)  $R_0 = 350\ \Omega$  ( $\alpha = 2$ ) esteso a  $100^\circ\text{C}$

$R = R_0 (1 + \alpha \Delta T)$

$\rightarrow$  misurazione con ponte di Wheatstone

$\% R_1 = 0.1\%$   $\% R_2 = 0.01\%$

$R_1 \approx R_0$  perché lo strain è generalmente  $< 1000\ \mu\epsilon$

$\delta R_{11} = \frac{9010}{100} \cdot R_0 + \frac{9010 \cdot 1000}{100} = 45\ \text{m}\Omega$

incertezza assoluta

(non importa il valore effettivo della incertezza  $\rightarrow$  può essere "inserita" fino ad 10%)

sens. assoluta  $S = G R_0 = 700\ \Omega/\epsilon$

$\Rightarrow \delta \epsilon = \frac{\delta R}{S} = \frac{45\ \text{m}\Omega}{700} = 6.4\%$

2)  $E = 50\text{V} \pm 1\%$

$R_V = 1\text{K}\Omega \pm 10\%$

$V_p = 10\text{V}$   $V_{in} = 10\text{V}$

$R_x$ ?  $\delta R_x$ ?

$V_x = E - V_{in} = 40\text{V}$

$V_x = E \frac{R_x}{R_V + R_x} \Rightarrow V_x R_V + V_x R_x = E R_x$

$R_x = \frac{V_x R_V}{E - V_x} = \frac{4000\ \text{V}\Omega}{10\text{V}} = 400\ \text{V}\Omega$

$\delta R_x = \frac{\delta V_{in}}{V_{in}} R_x = \frac{0.01}{100} \cdot \frac{4000\ \text{V}\Omega}{10\text{V}} = 0.4\%$

$R_x = R_V \frac{E - V_{in}}{V_{in}} = R_V \frac{E - V_{in}}{V_{in}}$

$E(R_x) = E(R_V) + E \left( \frac{E - V_{in}}{V_{in}} \right) = E(R_V) + \frac{\delta(E - V_{in})}{V_{in}} + \frac{E - V_{in}}{V_{in}} \delta E$

$= \frac{10}{100} + \frac{E(E) + E(V_{in})}{E/V_{in} + 1} E_{rel} = 0.115 \Rightarrow \delta R_x = 660\ \text{V}\Omega$

$E$ ? (stimolo) incertezze delle misure di  $V_{in}$ ?



d)

CA?

$L = 20 \mu\text{g} \pm 5\%$   $E(S) = 0,2\%$

$V_u = K \cdot S \cdot A$

misuro  $V$   $\Rightarrow$  propagazione incertezza su  $V$

$V = \frac{V_u}{S \cdot A}$

$E(V) = E(V_u) + E(S) + E(A)$

$\rightarrow E(A) = E(V) - E(V_u) - E(S)$

$\frac{50 \mu\text{g}}{10 \cdot 10^{-9}} = 5000$

$V_p = 20 \mu\text{V}$

$E(V_u) = \frac{\Delta V}{V_p} = 5 \cdot \frac{V_{FE}}{2 \mu\text{V}} \cdot \frac{1}{20} = 5 \cdot \frac{200 \cdot 10^{-3}}{20} = 0,0025$

$\rightarrow E(A) = 0,00285 \Rightarrow \Delta A = 0,285$

**TEMA ESAME FISICA 2016**

1)  $V_s = k \cdot T + V_0$

$k = 10 \mu\text{V}/^\circ\text{C} \pm 0,1\%$   $V_0 = 0,0 \text{ mV} \pm 5 \text{ mV}$  ( $\pi_1 = \pi$ )

$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$  ( $\Delta R_1 = \Delta R_2 = 0$ )

$E(V) = 0,3\%$   $V_{\text{mis}} = 200 \mu\text{V}$

T?  $\Delta T$ ?

$T = \frac{V_s - V_0}{k}$

$V_{\text{mis}} = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_s = V_{\text{mis}} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 0,4 \text{ V}$

$\Rightarrow T = 40^\circ\text{C}$

$E(V) = \frac{\Delta V_{\text{mis}}}{V_{\text{mis}}} \Rightarrow \Delta V_{\text{mis}} = 0,0002$




c) 1)  $L = 10 \mu\text{g}$   $k = 2 \text{ mV/V}$  (FSD)

$A = 100$   $V_p = \pm 100 \text{ mV}$  DAQ

$N_b = 16 \text{ bit}$   $\Delta V = 5 \text{ LSB}$  ( $= 5 \cdot \frac{V_{FE}}{2048}$ )

k canali diff / 8 single ended



seguire modalità di acquisizione (DIFF, NISE, USE) e disporre i collegamenti su  $V_u$  e DAQ

Dopo entrare di usare la DFE per la sovrapposizione e rifinita o terra.  $\Rightarrow$  scelta DIFF o NISE

b)  $E?$  x errore  $V = 100 \mu\text{V}$  con carico max  $L = 10 \mu\text{g}$

$V_u = k \cdot E \cdot A$

$\Rightarrow E = \frac{V_u}{k \cdot A} = \frac{100 \mu\text{V}}{2 \text{ mV/V} \cdot 100} = 0,5 \text{ V}$

c) S?  $[\mu\text{V/g}]$   $V_u = E$

$S = \frac{\Delta V}{\Delta W} = \frac{150 \cdot V_{FE}}{\mu\text{g}} = \frac{2 \text{ mV/V} \cdot 95 \text{ V}}{10 \mu\text{g}} = 0,1 \mu\text{V/g}$

$V_{\text{mis}} = V_0 + k \cdot S$

7)  $P = 10 \text{ mW}$   $F_{50} = 1 \text{ mV/V}$   $E = 10 \text{ V}$

$V_q = 1 \text{ mV}$  ( $= \delta u_u$ )

A?  $\rightarrow$   $\text{risoluzione massima}$   $f_g$

$S = \frac{F_{50} \cdot V_m}{u} = 1 \mu\text{V/g}$

$u_u = V \cdot S \cdot A$

$\delta u_u = \text{risoluzione}$   
 $\delta u_u = \text{differenza massima}$   
 $\delta u_u = \text{risoluzione in tensione}$

$\delta u_u = [E(N) + E(S)] \cdot \delta u_u = \delta u_u \cdot S \cdot A = 10 \text{ mV} \cdot S \cdot A = 1000$

$\Rightarrow A = \frac{\delta u_u}{S \cdot S \cdot A} = \frac{10^{-3} \text{ V}}{10^{-6} \text{ V/g} \cdot 10^{-3} \text{ V/g}} = 1000$

**TELE - SIVE 21/05/2018**

A)  $V_{\text{max}} = 3 \text{ V}$   $\text{valore medio}$   
 $V_{\text{eff}} = 2 \text{ V}$   $\text{valore efficace}$

DC?

$u_{\text{eff}} = \frac{1}{T} \left[ \int_0^T u_p dt + \int_T^{2T} u_p dt \right] = \frac{u_p T - u_p (2T - T)}{T} = \frac{u_p T - u_p T}{T} = 0$

segue  $\rightarrow$   $\text{risoluzione in corrente} \Rightarrow u_p = V_{\text{eff}}$

$V_{\text{eff}} = \sqrt{V_{\text{p}}^2 - V_{\text{m}}^2} \Rightarrow V_{\text{eff}}^2 = V_{\text{p}}^2 + V_{\text{m}}^2 = 5 \text{ V}$

$u_{\text{eff}} = V_{\text{p}} \text{DC} - V_{\text{p}} + V_{\text{p}} \text{DC} = V_{\text{p}} (2 \text{DC} - 1) \Rightarrow \text{DC} = \left( \frac{V_{\text{eff}}}{V_{\text{p}}} + 1 \right) \frac{1}{2} = 0,8$

CELLA DI CIPICO

6)  $C = 100 \text{ mm}$

$V_R = 10 \text{ V} \pm 1\%$

$\delta V = 10 \text{ mV}$

FS  $P' = 100 \text{ mm}$

IS  $P'' = 0 \text{ mm}$

$\Rightarrow$   $\text{incertezza}$   $\delta P$

$q = \frac{V}{S}$

$S = \frac{V_R}{C} = 100 \text{ V/mm} = 100 \text{ mV/mm}$

$\delta P = \left[ \frac{\delta V}{S} + \frac{V}{S} \right] = \left[ \frac{10 \text{ mV}}{100 \text{ mV/mm}} + \frac{10 \text{ V}}{100 \text{ mV/mm}} \right] = \left[ 0,1 \text{ mm} + 100 \text{ mm} \right] = 100,1 \text{ mm}$

A Fondo scalo?  $V = P \cdot S = 100 \text{ mm} \cdot 100 \text{ mV/mm} = 10 \text{ V}$

$\delta P = \frac{\delta V}{S} + \frac{V}{S} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} + \frac{10}{100} = 0,1 \text{ mm} + 0,1 \text{ mm} = 0,2 \text{ mm}$

A Fondo scalo?  $\delta P = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} + \frac{10}{100} = 0,1 \text{ mm} + 0,1 \text{ mm} = 0,2 \text{ mm}$

C/7)  $R_x \rightarrow Pt100$

$\Delta T = 0,15^\circ C + 9002 |T| = 0,2^\circ C$

$\alpha = 0,4 \%/^\circ C$  sens. relativa

ASE

$V_0 = 1V \pm 1 \mu V$   
 $V_1 = 5,27V \pm 5 \mu V$

$R_k = 470 \Omega \pm 1 \Omega$

$R_x$ ?  $dR_x$ ?  $T$ ?  $\Delta T$ ? Quante  $R$  posso collegare a u reclinabili?  
 uni. & contatti sono in problema?

$V_0 = V_{R_x} = 1V$

$V_1 = V_0 + V_k \Rightarrow V_k = V_1 - V_0 = 4,27V$

$I = \frac{V_k}{R_k} = 9,1 \mu A$

$\rightarrow R_x = \frac{V_0}{I} = \frac{1V}{9,1 \mu A} = 109,9 \Omega \approx 110 \Omega$

$R_x = \frac{V_0}{V_1/R_k} = \frac{V_0 R_k}{V_1 - V_0} = \frac{1V \cdot 470 \Omega}{4,27V - 1V} = \frac{470}{3,27} = 143,7 \Omega$

$E(R_x) = E(R_k) + E\left(\frac{V_1}{V_0 - 1}\right) = E(R_k) + \frac{d\left(\frac{V_1}{V_0}\right) + dR_k}{\frac{V_1}{V_0} - 1}$

$= E(R_k) + \frac{\frac{V_1}{V_0} - 1}{\left(\frac{V_1}{V_0} + E(V_0)\right) \frac{V_1}{V_0}} = 4,53 \cdot 10^{-3}$

$\rightarrow \Delta T = E(R_x) = E(R_k) \cdot R_x = 0,5 \Omega$

$R_x = R_0 (1 + \Delta T + \beta \Delta T^2) = R_0 + R_0 \Delta T = R_0 + R_0 \Delta T$   
 $\rightarrow \Delta T = \frac{R_x - R_0}{R_0} = 85^\circ C$

$\Delta T = 0,15^\circ C + 9002 |T| = 0,2^\circ C$  graduable Pt100

$\Delta T_{Pt100} = [E(R_x - R_0) + E(R_0) + E(\alpha)] =$

$= \int \frac{dR_x + R_0 \alpha}{R_x - R_0} T = \frac{dR_x}{R_x - R_0} T = 1,25^\circ C$

$\Rightarrow \Delta T = \Delta T_{grad} + \Delta T_{Pt100} = 1,45^\circ C$

Casi 8 comuni  $\rightarrow$  problema perché le loro appross. sulla misura di resistenza dell'ordine del centesimo di  $\Omega$  potrebbe essere comparabile (ai pe incertezze)  
 $(\frac{1}{10} dR_x = 9,05 \Omega \rightarrow R_c < 9,05 \Omega)$

Posso collegare solo  $R_x$  a u reclinabili

TEMA ESAME  $\rightarrow$  100/2019

1)  $R_s \rightarrow Pt100$

$R_0 = 100 \Omega$   $\alpha = 0,4 \%/^\circ C$

$R_1 = R_0$   $S_u = 1 \mu V / ^\circ C$   $T = 0^\circ C$

$E?$

$R_s = R_0 (1 + \alpha T)$


$V_u = E \frac{R_s}{R_1 + R_s} = E \frac{R_0 (1 + \alpha T)}{R_1 + R_0 (1 + \alpha T)}$

$= E \frac{R_0 + R_0 \alpha T}{R_1 + R_0 + R_0 \alpha T}$

$= E \frac{R_0 + R_0 \alpha T}{2R_0 + R_0 \alpha T}$

$S_u = \frac{dV_u}{dT} = \frac{E R_0 \alpha (2R_0 + R_0 \alpha T) - E R_0 \alpha (R_0 + R_0 \alpha T)}{(2R_0 + R_0 \alpha T)^2}$

$= \frac{E R_0 \alpha (2R_0 - R_0 \alpha T)}{4R_0^2} = \frac{2E R_0 \alpha - E R_0^2 \alpha T}{4R_0^2} = \frac{E R_0 \alpha}{4R_0^2} = \frac{E \alpha}{4R_0} = 1 \mu V / ^\circ C$





7)  $R_p = 3k\Omega$   
 $C = 100 \mu\text{F}$      $R = 3k\Omega$      $E = 5V$   
 $V_R = 2V$      $N_b = 8 \text{ bit}$   
 S?     $\Delta P$      $\Delta P = \frac{V_R}{S}$   
 S?     $\frac{dV}{dP}$      $V_R = \frac{V_{FR}}{2^{N_b}} = 7,8 \mu\text{V}$   
 $R_{ADC} = R_p \cdot \frac{P}{C}$   
 $V_U = E \cdot \frac{R_{ADC}}{R_{tot}} = E \cdot \frac{R_{ADC}}{R + R_p}$

$C_{MAX} = \frac{V_U}{S} = \frac{V_{FR}}{S}$      $\times \text{costo max (percentaggio max residuo degli ingressi di ADC)}$

$E_{err} = A_{err} \cdot V_{err} = 100 \mu\text{V}$   
 (circa  $V_U$ )

$\Delta V = 0,1\% \cdot V_U = 0,1\% \cdot (V - V) = 100 \mu\text{V}$   
 (circa  $V_U$ )

$\Rightarrow E_{err}$  NON TRASCURSIBILE

6)  $P = 100 \rightarrow S = 0,45\% / ^\circ\text{C}$   
 $R_0 = 100 \Omega$

$I = 3 \text{ mA}$

$R_U = 100k\Omega$      $V_{max} = 0,12V$

T?

$R_S = R_0 (1 + \alpha T)$

$S = P_{max} \Rightarrow \alpha = \frac{S}{P_0} = 0,4\% \Omega / ^\circ\text{C}$

$R_{eq} = \frac{R_S R_U}{R_S + R_U}$

$V_{max} = R_{eq} \cdot I \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_{max}}{I} = 20k\Omega$

$R_{eq}(R_S + R_U) = R_S R_U$

$R_{eq} R_S + R_{eq} R_U = R_S R_U$

$R_S (R_{eq} - R_U) = -R_{eq} R_U$

$R_S = \frac{R_{eq} R_U}{R_U - R_{eq}} = 20,4k\Omega$

$(T) = \frac{R_S - R_0}{R_0 \alpha} = 50,36^\circ\text{C}$





$\delta R_c = \frac{2}{100} \cdot 0,8 = 0,016 \Omega$   
 $\rightarrow \delta R_x = 0,027 \Omega = 27 \text{ m}\Omega$

5) LUT

$V_s = V_0 + k_s d \quad V_0 = 5V \quad k_s = 100 \text{ mV/km}$   
 $k_p = \frac{V_d}{V_s} = \frac{1}{10}$   
 $N_b = 10 \text{ bit} \quad FSO = 0,58V$   
 $\delta d?$

$V_q = \frac{FSO}{2^{N_b}} = 0,0005V$   
 $S = \frac{\delta V_q}{\delta P} = \frac{\delta V_q}{\delta d}$


$V_u = k_p \cdot V_s = k_p (V_0 + k_s d) = k_p V_0 + k_p k_s d$   
 $\rightarrow S = \frac{\delta V_u}{\delta d} = k_p k_s = \frac{1}{10} \cdot 100 \text{ mV/km} = 10 \text{ mV/km}$

$\delta d = \frac{V_q}{S} = 25 \text{ km}$

6)  $R_s = R_0 + \delta T$   
 $S = 0,4 \text{ m}/^\circ\text{C} \quad R_0 = 100 \Omega \quad (\delta R_0 = 0)$   
 $E = 80 \text{ mV} \pm 3 \text{ mV}$   
 $\delta I = 1\% I_L \quad R_a = 0,5 \Omega$   
 $I_L = 0,7 \text{ mA} \quad (R_b = 20)$   
 $\rightarrow \delta I_m = 7 \mu\text{A}$

~~$R_s = R_0 + \delta T$~~   $T? \delta T?$

$V_s = E - R_a I_m = 79,7 \text{ mV}$



$R_s = \frac{V_s}{I_m} = 113,8 \Omega$

$T = \frac{R_s - R_0}{S} = 34,46^\circ\text{C}$

$T = \frac{V_s - I_m R_0}{I_m S} = \frac{E - R_a I_m - R_0 I_m}{S} = \frac{E - I_m (R_a + R_0)}{S}$

$E(T) = E \left( \frac{E - I_m (R_a + R_0)}{I_m S} \right) + \epsilon(T) = 0$

$= \left( \delta \left( \frac{E}{I_m} \right) + \delta \left( \frac{E - I_m (R_a + R_0)}{I_m S} \right) + \delta \epsilon(T) \right) / \left( \frac{E - I_m (R_a + R_0)}{I_m S} \right) =$   
 $= \left[ \epsilon(E) + \epsilon(I_m) \right] \frac{E}{I_m} / \left( \frac{E - I_m (R_a + R_0)}{I_m S} \right) =$   
 $= [0,0175 + 0,01] \cdot 114,28 / (114,28 - 0,5 \cdot 100) =$   
 $= 0,187$

$\delta T = 6,163^\circ\text{C}$

TOPPE

$S = \frac{\delta R_s}{\delta T} \Rightarrow \delta T = \delta R_s / S$

$\delta R_s = \left( \epsilon(E) + \epsilon(I_m) \right) \frac{E}{I_m} + \delta \epsilon(T) =$   
 $= (0,0175 + 0,01) \cdot 114,28 = 2,57 \Omega$   
 $\Rightarrow \delta T = 6,163^\circ\text{C}$



4)  $R_1 = 1k\Omega$   $E = 11V$   $V_u = 3V$   
 $R_2 = 10\Omega$   $R_3 = \infty$  (short circuit)  
 $R_T = ?$

Se  $R_3 = \infty \Rightarrow$  1) non essere cortocircuito  
 $\Rightarrow V_u = V_{R_T}$   
 $V_{R_T} = E \frac{R_T}{R_1 + R_2 + R_T + R_3} \Rightarrow V_u R_1 + V_u R_2 + V_u R_T + V_u R_3 = E R_T$


$R_T = \frac{V_u (R_1 + R_2)}{E - V_u} = 102\Omega$

5)  $V_s = 1 + 0,3T$   
 $[T] = ^\circ C$   $[V_s] = V$   
 $R_1 = R_2 = 1k\Omega$   $N_b = 10 \text{ bit}$   
 $V_{FR} = 2,56V$   
 $\Delta T? (\text{800} \times \text{ADC})$




$V_q = \frac{V_{FR}}{2^{N_b}} = 0,0025V$  (da ricordare di quantizzare e lo si divide per il numero di (range))  
 $\Delta T = V_q / S$

$S = \frac{dV_u}{dT}$   
 $V_u = V_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (1 + 0,3T) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (1 + 0,3T) \frac{1}{2}$   
 $\Rightarrow \frac{dV_u}{dT} = \frac{0,3}{2} = 0,15 \text{ V}/^\circ C$   
 $\Rightarrow \Delta T = 0,05^\circ C$




2)  $V_1 = 10V$   $V_2 = 4V$   $DC = 30\%$   
 $V_{eff} = \sqrt{V_1^2 \frac{3}{10} + V_2^2 \frac{7}{10}}$   
 $V_{eff} = \sqrt{10^2 \cdot \frac{3}{10} + 4^2 \cdot \frac{7}{10}} = 5,8V$   
 $V_{eff}^{AC} = 2,75V$



3)  $R_1 = 10k\Omega$   $R_2 = 100k\Omega$   $T_0 = 25^\circ C$   
 $E = 1V$   
 $S_u = \frac{dV_u}{dT} = 10 \text{ mV}/^\circ C$   $T = 25^\circ C$

$R_3 = R_0 e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = R_0 = 1700\Omega$   
 $V_u = -\frac{R_3}{R_1} E = -\frac{R_0 e}{R_1} B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$   
 $V_u = -\frac{R_0 e}{R_1} B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$   
 $S = \frac{dV_u}{dT} = +\frac{R_0 e}{R_1} \frac{B}{T^2} e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = 10 \cdot 10^{-3}$   
 $R = \frac{R_0 e}{10 \cdot 10^{-3}} e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = \frac{R_0 e}{10 \cdot 10^{-3}} = 2,15k\Omega$

c) schema elettrico a 4 terminali (e collegato sul pic)



TEVA ESARE 81021007

1)  $V_s = k \cdot T$   $k = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

$V_p = \Delta V$   $\Delta V = 10 \text{ mV}$

A?  $\delta(T) < 0.1^\circ\text{C}$

x valore errore relativo



$V_{eff} = V_s \cdot A = k \cdot T \cdot A$

$T = \frac{V_{eff}}{k \cdot A}$

$\delta T = \left[ \delta(V_{eff}) + \delta(A) + \delta(k) \right] \frac{V_{eff}}{k \cdot A} =$

$= \frac{\delta V_{eff}}{V_{eff}} \cdot \frac{V_{eff}}{k \cdot A} = \frac{\delta V_{eff}}{k \cdot A}$

$\Rightarrow A = \frac{\delta V_{eff}}{k \cdot \delta T} = 20$

2)  $C = 100 \text{ mms} \pm 1 \text{ mms}$

$R_p = 1k \Omega \pm 5 \Omega$

se  $P = 1/2 \Rightarrow \delta P?$

$P = \frac{P_{max}}{S}$

$S = \frac{P_{(cor)}}{C} \Rightarrow P = \frac{P_{max}}{P_{(cor)}} \cdot C \Rightarrow R_{max} = \frac{P \cdot R_p}{C}$

se  $P = 1/2 \Rightarrow P_{max} = \frac{P_p}{2} = 500 \Omega$  scoglio  $R = 1k \Omega$

$ECP = E(R_{max}) + E(R_p) + E(C)$

$E(R_{max}) = \frac{\delta R_{max}}{R_{max}} \Rightarrow \delta R_{max} = \frac{2010}{500} 500 + \frac{0.001}{100} 1000 = 60 \text{ mms}$

$\Rightarrow E(R_{max}) = 20 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow ECP = 4,512 \%$

$\delta P = 0,750 \text{ mms}$

3)  $V_{max} = 2V \times DC$


$V_c = 2V$  pico

$T_1 = 1 \text{ ms} \Rightarrow f?$

$V_{rms} = \frac{T_1 \cdot V_p + 0}{T} = \frac{T_1 \cdot V_p}{T}$

$V_c = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_p = \sqrt{2} V_c = 2\sqrt{2} V$

$f = \frac{1}{T} = \frac{V_{rms}}{T \cdot V_p} = 707,1 \text{ Hz}$



7)  $B = 3700K$   $R_0 = 470 \Omega$   $T = 25^\circ C$

$R_c = 1 \Omega$   $T = 25^\circ C$

S? ECT?

$R = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$

$S = \frac{dR}{dT} = -\frac{R_0 \beta}{T^2} e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})} = -109,6 \Omega / ^\circ C$

$\epsilon_T = \frac{\epsilon_R}{S} = \frac{R_c}{S} = -0,051 K$

**TEMA ESAME 8 / 02 / 2017** A

1)  $L_c = 10 \mu m$   $\rho = 17 \mu \Omega \cdot m$   $D = 95 \mu m$   
 $R = 100 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$

S? ECT?

$R_c = \rho \frac{L_c}{A} = 0,867 \Omega$

$L_c \frac{\pi D^2}{4} = 0,186 \mu m^2$

$S = \frac{dR}{dT} = 100 \cdot \alpha \cdot 10^{-3} = 0,4 \Omega / ^\circ C$

$\epsilon(T) = \frac{\epsilon_R}{S} = \frac{2K_c}{S} = 4,3^\circ C$

2)  $\epsilon = 10S$   
 $T_1 = 10^\circ C$


$\Delta T = 30^\circ C$   $T_{im} = 0,1^\circ C + T_1$   $t?$

$T(t) = T_1 + \Delta T (1 - e^{-t/\tau})$

$T(t) = \Delta T - 0,1^\circ C$

$\epsilon(T) = -\Delta T e^{-t/\tau}$

**ERRORE**  
**T**



$\epsilon(T) = -0,8^\circ C$  perché la temperatura ambiente è di grado minore

$\rightarrow t = -10 \ln(\frac{91}{30}) = 57s$

3)  $C = 100 \mu m$   $\epsilon = 5V$

$N = 106 \Delta T$   $V_{FE} = \epsilon = 5V$  ( $V_{FE}$ )

SP?

$V_p = \frac{V_{FE}}{2 \mu m} = 4,88 \mu V$   $= \delta V_u$

$\delta R = \frac{\delta V_u}{S}$

$S = \frac{V_{FE}}{C} = 80 V / \mu m$

$\Rightarrow \delta R = 97,5 \mu m$

4) Pt100 grado A  $\Delta T = 915^\circ C + 900(1T)$

$T = 50^\circ C$   $\Delta T?$   $\alpha = 0,4\% / ^\circ C$

$R_u = R_0 (1 + \alpha \Delta T)$   $R_0 = 100 \Omega$   $\Rightarrow R_u = 20 \Omega$


$\rightarrow$  grado  $R_p = 2k \Omega$

$\delta R = \frac{2010}{100} R_u + \frac{2001}{100} R_p = 0,022 \Omega$

$T = \frac{R_u - R_0}{R_0 \alpha} \Rightarrow \epsilon(T) = \frac{\delta R_u + \delta R_p}{R_u - R_0} = \frac{\delta R_u + \delta R_p}{R_u - R_0} + \epsilon(R_0) \alpha$

$\delta T = \frac{\delta R_u}{R_u - R_0} = \frac{\delta R_u}{R_0 \alpha} = \frac{\delta R_u}{R_0 \alpha} = 9,055^\circ C$


$\delta T_{sens} = 9,15 + 9,001(50^\circ C) = 9,2^\circ C \Rightarrow \delta T = \delta T + \delta T_{sens} = 9,255^\circ C$



## DOMANDE di TEORIA

1) Disegnare lo schema a blocchi di una scheda di acquisizione e descrivere brevemente i vari elementi.

- STRUTTURA A SINGOLO CANALE



### - connettore

Permettere schemate o meno, possono essere BNC o con viti. Tramite i connettori si manda il segnale di interesse (ingresso AI) oppure si acquisisce un segnale generato dalla DAQ(DA)

### - PGA

Amplificatore a guadagno programmabile (ad alta impedenza di ingresso). Può essere necessario per adattare il segnale alla dinamica della DAQ, o meglio, dell'ADC, che ha dinamica fissa → si cerca di lavorare a fondo scala × minimizzare l'errore di quantizzazione.

### - S/H

Campiona il segnale e quindi lo discretizza → segnale analogico di N campioni

### - ADC

permette di convertire il segnale analogico discretizzato in un segnale digitale

### - MEMORIA FIFO


Buffer che accumula dati, immagazzinati finché il PC è pronto ad usarli

### - BUS CONTROLLER

Controlla il trasferimento di dati.

ES: posso usare + bus a seconda del tipo di campionamento. Nel caso di campionamento continuo posso usare 2 bus: 1° esempio il 1° è mentre trasferisco i dati al PC sposto l'acquisizione al 2°.

- STRUTTURA MULTICANALE




mi permette di acquisire + segnali, infatti uso + canali.

Usare replicato il canale analogico e questo va sulla stessa memoria

- Altro possibilità → MULTIPLEXER, se posso misurare + canali, ma uno alla volta

• Configurato x la misurazione di correnti continue



Le misure della corrente si riconducono ad una misura di tensione tramite un resistore.  
 Usi un voltmetro x misurare la tensione sulla resistenza di senso nella quale scorre corrente.


Otengo  $I = V/R$

La corrente che passa nel voltmetro è certamente trascurabile poiché ha una impedenza interna elevata ( $\Rightarrow$  passa poca corrente)

Problemi di sicurezza dello strumento (forbite & l'ingresso  $\neq$ )

3) Sistema dei principali convertitori AC-DC


• A valore medio convenzionale a singola semionda



$V_{m}^{OS} = \frac{V_p}{\pi}$  semionda  
 $V_{eff} = V_{m} \cdot 2,22$   
 Circuito x segnali sinusoidali.  
 Circuito rettificatore che ha il suo funzionamento al diodo  
 $\rightarrow$  rettificatore + semplice, fa passare  $I$  solo in un verso e solo quando  $V > V_f$   
 Mantiene solo la parte positiva del segnale.


In realtà, taglia tutto ciò che è  $<$  di  $V_f$ , quindi anche parte del segnale positivo, poiché il diodo non è ideale.  
 Il voltmetro x DC estrae il valore medio dal segnale a singola semionda.  
 Fattore di correzione x ottenere  $V_{eff} \rightarrow 2,22$

• A valore medio convenzionale a doppia semionda




$V_{m}^{OS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$  sinusoidale  
 $V_{eff} = \frac{V_{m}^{OS}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2}$

• A valore di picco




$k = \frac{R_v}{R_o + R_v} = \frac{1}{1.2}$  FATTORE DI PARTIZIONE  
 $V_{eff} = \frac{V_p}{1.2}$

4) Schema del convertitore AC-DC a doppia semiconduttore e principali relazioni da ricordarsi.



- vettore tarato x segnali sinusoidali
- Raddrizzatore costituito da 4 diodi che raddrizzano la parte negativa in positivo




Il segnale va poi ad un voltmetro in continuo che esprime il valore medio  $V_{m}^{DS}$  (a doppia semiconduttore). Moltiplicando x un fattore correttivo (1,11) si ottiene il valore efficace del segnale.

$$V_{m}^{DS} = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{T/2} V_p \sin(2\pi f t) dt + \int_0^{T/2} V_p \sin(2\pi f t + \pi) dt \right] = \frac{V_p}{\pi} \cdot 2$$

$$V_{eff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = V_{m}^{DS} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = V_{m}^{DS} \cdot 1,11$$

5) Schema del termometro a termocoppia con compensazione software della temp. del giunto freddo.

Compensazione software → si misura la T del giunto freddo e se ne corregge l'effetto → necessario perché il giunto non è a 0°C, mentre la relazione polinomiale prevede che lo sia.



$\sigma_{AB}(T)$  → coeff. Seebeck della coppia di materiali A, B

$$E_{m} = E_{1,2} = \int_{T_c}^{T_j} \sigma_{AB}(T) dT \stackrel{*}{=} \int_0^{T_c} \sigma_{AB}(T) dT - \int_0^{T_c} \sigma_{AB}(T) dT + \int_0^{T_j} \sigma_{AB}(T) dT =$$

$$= \int_0^{T_j} \sigma_{AB}(T) dT - \int_0^{T_c} \sigma_{AB}(T) dT$$

$$E_{m} + \int_0^{T_c} \sigma_{AB}(T) dT = \int_0^{T_j} \sigma_{AB}(T) dT$$

misura + ricorrendo da  $E = f(T_c)$

Misuro  $V_m$ , poi calcolo  $E_c$  (tensione che produrrebbe la termocoppia con un salto di temperatura  $T_0 - T_c$ )

$$* \int_0^{T_j} \sigma_A(T) dT - \int_0^{T_c} \sigma_B(T) dT$$

Otengo  $E_m' = E_m + E_c$  (tensione di termocoppia sottoposta alle temperature  $T_0, T_j$ )

$$V_m = I_e R$$

$$I_m = I_v + I_e = \frac{V_e}{R_v} + \frac{V_e}{R} = \frac{V_e}{R} \left( 1 + \frac{R}{R_v} \right) = I_e \left( 1 + \frac{R}{R_v} \right)$$

7)  $E_{cv} \rightarrow$  errore di carico strumento (relativo)

$$\frac{E_{cv}}{I_e} = \frac{I_m - I_e}{I_e} = \frac{I_v}{I_e} = \frac{V_e/R_v}{V_e/R} = \frac{R}{R_v} = E_{cv}$$

$$R_m = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_e}{I_v + I_e} = \frac{V_e}{\frac{V_e}{R_v} + \frac{V_e}{R}} = \frac{1}{\frac{1}{R_v} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{\frac{1}{R} \left( 1 + \frac{R}{R_v} \right)} \stackrel{\approx}{=} R(1 + E_{cv})$$


Correzione dell'errore

$$R = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_m}{I_m - V_m/R_v} = \frac{V_m R_v}{I_m R_v - V_m}$$

Incertezza (uso il metodo delle derivate parziali perché  $V_m$  compare sia al num. che al denom.)

$$\begin{aligned} \sigma R &= \left| \frac{\sigma R}{\sigma V_m} \right| \sigma V_m + \left| \frac{\sigma R}{\sigma I_m} \right| \sigma I_m + \left| \frac{\sigma R}{\sigma R_v} \right| \sigma R_v = \\ &= \left| \frac{R_v^2 I_m}{(I_m R_v - V_m)^2} \right| \sigma V_m + \left| \frac{R_v^2 I_m}{(I_m R_v - V_m)^2} \right| \sigma I_m + \left| \frac{-V_m^2}{(I_m R_v - V_m)^2} \right| \sigma R \end{aligned}$$

8) Schema conveniente ad a duplo integrazione relazione tra tensione e tempi, vantaggi e svantaggi rispetto ai convertitori integratori nella scelta di acquisizione.



2 fasi:


- Integratore in 1  $\Rightarrow$  carica di C manovre la tensione incognita  $V_x$  per un tempo noto  $T_c$

$$Q_1 = C \cdot V_x = I_1 \cdot T_c = \frac{V_x T_c}{R}$$

- Integratore in 2  $\Rightarrow$  si scarica il condensatore manovre la tensione di riferimento  $V_{ref}$  e si misura il tempo di scarica  $T_x$  ( $V_{ref}$  con polarità inversa rispetto a  $V_x$ )

$$Q_2 = C \cdot V_{ref} = I_2 T_x = \frac{V_{ref} T_x}{R}$$

$$Q_1 = Q_2 \Rightarrow \frac{V_x}{R} T_c = \frac{V_{ref}}{R} T_x \Rightarrow \left[ V_x = V_{ref} \frac{T_x}{T_c} \right]$$





DISSIPATION FACTOR :

È l'inverso della resistenza che c'è nel sensore e ambiente. La resistenza è responsabile del fatto che, a disporre potenza termica verso l'ambiente, non raggiungere una  $T > T_{amb}$  altrimenti non riesce a produrre flusso termico.

$$DF = \frac{P_0}{\Delta T} = \frac{p. \text{ dissipata}}{\Delta T \text{ nel soggetto e ambiente}}$$


DF è un parametro relativo ai sensori di T. Serve a valutare le alterazioni delle misure di T che si hanno a causa del sovriscaldamento del sensore stesso. Questo può accadere, e es., se il sensore è alimentato con una tensione troppo elevata → corrente I elevata quindi si riscalda.

BANDA

Intervallo di frequenze che il sensore è in grado di mettere, range del segnale in ingresso a cui la risposta del sensore non è attenuata.

Nei sistemi del 1° ordine e°

$$B = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC}$$



CARATTERISTICA STATICA


↳ dimensione, precisione di progetto e rapporto con l'ingresso

Le caratteristiche statiche in un sensore descrivono il suo comportamento in condizioni normali, con variazioni lente dell'ingresso.

- funzione di trasferta
- risoluzione
- sensibilità
- ripetibilità / riproducibilità
- isteresi
- stabilità

ISTERESI

Tendenza a fornire dei valori di lettura ≠ in corrispondenza dello stesso valore dell'input, se questo è raggiunto a valori crescenti o decrescenti



Significativo x sensori x grandezze meccaniche come celle di carico. In presenza di attriti e fenomeni magnetici

STABILITÀ


Capacità di fornire la stessa uscita in corrispondenza dello stesso valore di ingresso.

È la proprietà, da parte del sensore, di mantenere inalterate le sue caratteristiche. Considera le variazioni complessive, non quantificabile.

Deriva → continua variazione dell'uscita nel tempo o in temperatura

14) Differenze tra le modalità DIFF, RSE, NRSE (n° canali, terminale come, presenza di un conduttore a terra...)

• DAQ in modo DIFF




8 interruttori  
↓  
4 canali

limite: n° circuiti di canali

- Tutti i canali di IN sono indipendenti
  - lo schema è un misuratore isolato
  - " " " rende disponibile il morsetto AI GND x riferire segnali isolati
- Parte del mux è usato x commutare gli IN +, parte x quelli -
  - N interruttori
  - N/2 canali


• DAQ con 2 canali RSE (Reference Single Ended)



- I canali di ingresso condividono il morsetto -
  - Il morsetto - (come a tutti) è a massa (AIGND)
  - N canali
- lo schema è un misuratore riferito

16) Circuito di condizionamento per sensori al platino (e per resistenze)


• Pt 100



Partitore

$$V_u = E \frac{R_T}{R_1 + R_T}$$


$R_T$  varia con poco del riscaldamento e prescelte lineare



2° Partitore → parte di Wheatstone

Effetto e' OFFSET e vedo le variazioni di resistenza attorno allo zero → questo mi consente di ridurre la portata e lavorare a fondo scala → riduce l'incertezza

• Termistore (basato su ampl.)



$$V_u = -\frac{R_T}{R} V_s$$

relazione lineare tra  $V_u$  e  $R_T$   
(non introduce più l'incertezza)

Circuito di condizionamento che linearizza

- P. unita e stabile
- $V_s$  cost. (unita opposte e il  $V_{ref}$  del convertitore)

17) Calcolo della caratteristica lineare di un sensore al Pt

$$R_T = R_0 (1 + AT + BT^2) \quad \text{polinomio di 2° grado}$$

con  $A = 3,9 \cdot 10^{-3} (^{\circ}C)^{-1}$  e  $B = -5,775 \cdot 10^{-7} (^{\circ}C)^{-2}$

$$\frac{R_T - R_0}{R_0} = AT + BT^2 \rightarrow \frac{\Delta R}{R_0} = AT + BT^2$$

Quando la variazione relative di resistenza e' piccola  $\Rightarrow$  trascuro  $BT^2$

$$\frac{R_T - R_0}{R_0} = AT \rightarrow R = R_0 (1 + A \cdot T)$$

20) Caratteristica di una termocoppia (non i coeff.!)

la relazione è fornita dal costruttore sotto forma di polinomio

$$E_{1,2} = f(T_1=0^\circ C, T_2) = b_1 T_2 + b_2 T_2^2 + b_3 T_2^3 + \dots$$

I coeff. del polinomio sono definiti x coppie di materiali. Il polinomio è stato ricavato per  $T_1 = 0^\circ C$ .

Per usare la termocoppia come sensore di temperatura devo invertire la relazione  $E_{1,2} = f(T_1, T_2)$


$$T_2 = f^{-1}(E_{1,2}) = c_1 \cdot E_{1,2} + c_2 E_{1,2}^2 + c_3 \cdot E_{1,2}^3$$

Anche la relazione inversa è approssimata con un polinomio ricavato per  $T_1 = 0^\circ C$  con coeff. definiti per  $\neq$  coppie di materiali.

21) Cavi compensati x Termocoppie

Applicazione delle proprietà delle T intermedie

- vengono usati dei cavi come prolunge
- hanno lo stesso coeff. seebeck delle termocoppie (stesso materiale, ma di qualità inferiore)
- non introducono tensioni lungo il cavo




$$\begin{aligned} E_m &= \int_{T_1}^{T_2} \sigma_{Cu}(T) dT + \int_{T_2}^{T_3} \sigma_A(T) dT + \int_{T_3}^{T_2} \sigma_B(T) dT + \int_{T_2}^{T_1} \sigma_{Cu}(T) dT = \\ &= \int_{T_1}^{T_2} \cancel{\sigma_{Cu}(T)} dT + \int_{T_2}^{T_3} \sigma_A(T) dT + \int_{T_3}^{T_2} \sigma_B(T) dT - \int_{T_2}^{T_1} \cancel{\sigma_{Cu}(T)} dT = \\ &= \int_{T_2}^{T_3} [\sigma_A(T) - \sigma_B(T)] dT = \int_{T_2}^{T_3} \sigma_{AB}(T) dT \end{aligned}$$

[i cavi non contribuiscono]

22) Principio di funzionamento di un sensore di temperatura a giunzione e sua sostanza ↳ sensore elettronico

Sfruttiamo la dipendenza della tensione ai capi di una giunzione dalla Temp. Più semplice realizzabile → impiego di un diodo



Forniscono una tensione  $\propto T$   
Ne esistono  $\neq$ , anche con ADC interno (aspirat digitale)

Caratteristica:  $I_0 \approx I_0 e^{\frac{V_0}{kT}}$   $V_T = \frac{kT}{e}$

$e$  = carica elementare  $k$  = cost. di Boltzmann

A corrente cost. la tensione dipende dalla Temp.

$$V_0 = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{I_0}{I_0}\right)$$

$I_0$  è dipendente da T


25) Principio di funzionamento dei potenziometri e metodo di misura

I potenziometri sono sensori x la misura di spostamenti. Dal punto di vista elettrico si tratta di una resistenza variabile, dal punto di vista meccanico è un elemento resistivo con una spazzola che realizza un contatto strisciante, collegato ad un altro spostato avanti e indietro.

Relazione tra lo spostamento dell'albero e la resistenza → trasduttore posizione-resistenza.

Per le misure di spostamento si usano quelli lineari. Il potenziometro viene usato come un partitore.

Misura la tensione a fronte di un'alimentazione costante. Dalla tensione, con l'usc, si ottiene lo spostamento. Invece della tensione si può misurare direttamente la resistenza.



Se si vuole consumare poco si sceglie un potenziometro con R grande, ma se R troppo grande aumenta il rumore, ed il sensore sente il carico del misuratore.

$R_{in} \rightarrow R_{Lm}$


sensibilità  $S = \frac{R_L}{L}$  (lineare)

• posizione  $P = \frac{R_p}{S}$

$(R_L = R_{Lm})$   
 $= R_{in}$

• incertezza di posizione  $\Delta P = \frac{\Delta R_p}{S}$


Altra possibilità → misuratore di tensione



sensibilità  $S = \frac{V_R}{L}$  → corsa

$P = \frac{V}{S} \rightarrow \Delta P = \frac{\Delta V}{S}$

Uso con ADC x misure razometriche



$N = \frac{V_{max}}{V_q} \rightarrow V_{max} = N \cdot V_q$  dove  $V_q = \frac{\sqrt{R_R}}{2^{N_b}}$

per noise

Di conseguenza:


$P = \frac{V_{in}}{S} = \frac{V_{max}}{V_R} \cdot L = N \cdot \frac{V_R}{2^{N_b}} \cdot \frac{L}{V_R} = N \cdot \frac{L}{2^{N_b}}$

P non dipende + dal valore di tensione in se, ma dal rapporto  $V_{in}/V_R$  → sensore razometrico!

$\Delta P = \frac{\Delta V}{S}$

MODELLO UMANE → gli estensimetri sono estremamente precisi e in più si sta lavorando attorno a piccole variazioni


$R_0$  dai 100Ω in su  
Risoluzione piccole variazioni (piccoli strain)



variazioni di resistenza piccole perché  $\epsilon$  piccolo ( $\epsilon < 1000\mu\epsilon$ )

30) Circuiti di condizionamento per estensimetri e calcolo della sensibilità

Parte di Wheatstone a bilanciamento



Si scelgono le altre resistenze pari a  $R_0$  × massimizzare la sensibilità

$$V_m = E \left( \frac{R_0}{R_0 + R_0} - \frac{R_0(1+GE)}{R_0 + R_0(1+GE)} \right) = E \left( \frac{1}{2} - \frac{1+GE}{2+GE} \right)$$

$$S = \frac{dV_m}{dE} = -E \left[ \frac{G(2+GE) - G(1+GE)}{(2+GE)^2} \right] = -E \left[ \frac{2G + G^2E - G - GE}{(2+GE)^2} \right] = -E \frac{G}{(2+GE)^2}$$


$$S|_{E=0} = -E \cdot \frac{G}{4}$$

VANTAGGI: misura  $V_m$  solo tra 0 e 5 mV  
se questi ma  $V_m$  con sbalzi,  $V_m$  non ne risente!

Utile? Non differenzia le variazioni di strain da quelle di T

31) Circuiti di condizionamento x estensimetri con compensazione della temp.


Metà parte (2 sensori attivi)



Le resistenze in parallelo con strain opposti

Entrambe  $S=0$  con la temp. e doppio con lo strain

parte completo (4 estensimetri attivi)




1 sensore attivo e 1 passivo

Principio della misura, un senso in direzione del carico strain

Gli estensimetri sono soggetti alla stessa temperatura T  
Gli estensimetri su forze opposte subiscono strain opposti

$$\frac{dV_m}{dT} = 0 \quad \frac{dV_m}{dE} = -E \frac{G}{2}$$



Sensibilità doppia rispetto a prima: (quadruplicata)

$$S = \frac{dV_m}{dE} = -EG$$

Compensazione della temperatura



2 sopra e 2 sotto

Faccio scendere corrente, misuro la tensione  $V_s$  su  $R_s$  e ricavo:


$$I = V_s / R_s$$

Misuro poi  $V$  su  $R$  e ricavo  $R = V/I = \frac{V}{V_s} \cdot R_s$

$$\rightarrow E_R = E_V + E_{V_s} + E_{R_s}$$

invece di usare la  $I_T$  lo in zenitore di senso noto con grande accuratezza

34) Schema di un voltmetro analogico e relativi x ricavare la portata, la resistenza interna e l'incertezza delle misure di tensione.  
Schema di un voltmetro multipositato



Applico  $V_m$  in (mA) misura  $I$ , quindi ricavo:

$$V = I (R_v + R_{ma})$$

$$E_V = E_I + E_{(R_v + R_{ma})} = E_I + \frac{\sigma_{R_v} + \sigma_{R_{ma}}}{R_v + R_{ma}}$$

$$E_I = \frac{CE}{100} \cdot \frac{I_p}{I}$$


Progetto (scelta di  $R_v$ )

$$R_v = \frac{V}{I} - R_{ma}$$


Perdere  $\rightarrow$  la voce cambiando  $R_v$   
perdere misura  $\rightarrow R_v = 0$

$$V_p = I_p (R_v + R_{ma})$$

Multipositato  
 $L_s$




35) Dimostrare che la forza termoelettromotrice  $E_m$  misurata dal voltmetro dipende solo dalle temp.  $T_3$  e  $T_4$



$$\begin{aligned} E_m &= \int_{T_1}^{T_2} \sigma_{Cu}(T) dT + \int_{T_2}^{T_3} \sigma_A(T) dT + \int_{T_3}^{T_4} \sigma_B(T) dT + \\ &+ \int_{T_4}^{T_1} \sigma_{Cu}(T) dT + \int_{T_1}^{T_2} \sigma_{Cu}(T) dT = \\ &= \int_{T_1}^{T_2} \sigma_{Cu}(T) dT - \int_{T_2}^{T_3} \sigma_A(T) dT + \int_{T_3}^{T_4} \sigma_B(T) dT + \\ &- \int_{T_4}^{T_1} \sigma_A(T) dT - \int_{T_1}^{T_2} \sigma_{Cu}(T) dT = \end{aligned}$$

$$= - \int_{T_3}^{T_4} \sigma_A(T) dT + \int_{T_3}^{T_4} \sigma_B(T) dT = \int_{T_3}^{T_4} [\sigma_B(T) - \sigma_A(T)] dT = - \int_{T_3}^{T_4} \sigma_{AB}(T) dT$$

Convertitore digitale




Acquisisco il segnale ad intervalli regolari  
 $N$  campioni sulla base del teorema di Nyquist  
 ( $f_c \text{ totale} \times \text{ci} \quad N > 2B$ )

$$V_{eff} = \frac{1}{\sqrt{T}} \int v^2 dt \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v^2[i]}$$

Il segnale  
 viene  
 approssimato  
 con una  
 gradinata

nel discreto  $\int$  è  
 approssimato con un  
 sommatorio (s' se periodo)

37) Misurazione della tensione erogata da un generatore reale. Calcolo dell'errore  
 introdotto dalla resistenza interna del voltmetro



Vorrei misurare la tensione  $E$ , ma il voltmetro misura:

$$V_m = E \frac{R_v}{R_v + R}$$

$$E_v = V_m - E = E \frac{R_v}{R_v + R} - E = E \left( \frac{R_v}{R_v + R} - 1 \right) = E \left( \frac{R_v - R - R_v}{R_v + R} \right) = -E \frac{R}{R_v + R}$$

↳ dovuto al fatto che il voltmetro  
 ha una sua  $R_v$ , grande, ma non  $\infty$   
 e si genera un rapporto di partizione

$$\frac{E_v}{E} = -\frac{R}{R_v + R}$$

errore pari  
 alla caduta  
 di tensione che  
 si ha sul gen.  
 reale

38) vedi trasmissione



$$ce = 100 \frac{\delta V}{V_p} \rightarrow \delta V = \frac{ce}{100} \cdot V_p$$

↳ classe

$\left[ \varepsilon(V) = \frac{\delta V}{V} \right] \rightarrow$  minimizza errore lavorando a FONDO SCALA!

$$\varepsilon(V) = \frac{ce}{100} \cdot \frac{V_p}{V}$$


in tutti gli altri casi  $\varepsilon(V)$  aumenta

↳ = valore max misurabile da uno strumento


↳ nel migliore dei casi  $\varepsilon = 1$  (con  $V = V_p$ )

## 2. FORMULA BINOMIA

È usata x gli strumenti digitali



↳ l'errore assoluto aumenta man mano che vado a fondo scala



↳ se relativo diminuisce man mano che vado alla portata conviene sempre lavorare a F.S.

$\delta V$  si ha come la somma di 2 termini proporz x per capire dove conviene lavorare ed evitare di essere grossolani nelle misure

$$\delta V = a \cdot V_L + b \cdot V_p \quad \text{FORMULA BINOMIA}$$

DIGIT = peso della cifra meno significativa se ho un display a 4 cifre

$V_p = 6V$	$V_L = 3,000$	1 digit = 1mV
$V_p = 60V$	$V_L = 0,3,00$	1 digit = 10mV
$V_p = 600V$	$V_L = 0,03,0$	1 digit = 0,1V

I due coefficienti (a e b) dicono quanto bene funziona la misura

↳ i valori presi dalla tabella non sono in percentuale

$$\Rightarrow \delta V = \frac{a_{rms}}{100} \cdot V_L + \frac{b_{rms}}{100} V_p$$



L'incertezza può essere espressa con il METODO DETERMINISTICO:

- incertezza espressa in N DIGIT  
(N = ultima cifra, quella meno significativa)


99%    2 DIGIT     $\Rightarrow \sigma_V = 2\%$

99,84 V    5 DIGIT     $\Rightarrow \sigma_V = 50 \mu V$


DIGIT = come viene espressa l'incertezza nel digitale  
↳ peso della cifra meno significativa

**ACCURATEZZA e PRECISIONE**


↳ è una prop. qualitativa




↓ ACC.  
↓ PREC.



↓ ACC.  
↑ PREC.



↑ ACC.  
↓ PREC.



↑ ACC.  
↑ PREC.

ACCURATEZZA = quanto l'insieme dei risultati si discosta dal valore effettivo (della grandezza presa in esame)

PRECISIONE = è la dispersione (DEVIAZ. STANDARD) delle mie misure  
↳ quanto volte si ripeto gli es


DE ridurre l'errore sulla precisione!

**PROPAGAZIONE di INCERTEZZE**

$s = 10 \text{ m} \pm 10 \text{ cm}$

$t = 10 \text{ s} \pm 0,2 \text{ s}$

$v = 1 \text{ m/s} \pm ?$



• 1° METODO (METODO MONTECARLO)


MonteCarlo → considera tutte le possibili coppie e ricava l'estensione dell'incertezza

• 2° METODO

$V_{max}$

$V_{max} = \frac{s_{max}}{t_{max}} = \frac{10,1}{9,8} = 1,0202 \text{ m/s}$

$V_{min} = \frac{s_{min}}{t_{min}} = \frac{9,9}{10,2} = 0,9702 \text{ m/s}$



**NB** : NON vale se una grandezza  $x$  è stata precedentemente ricavata da altre grandezze

- $x$  LE MISURE DIRETTE si usa l'incertezza espressa dallo strumento (INCERTEZZA STRUMENTALE)
- $x$  LE MISURE INDIRETTE si usa la tecnica della PROPAGAZIONE DI INCERTEZZA

CASI PIÙ FREQUENTI

1)  $y = x_1 + x_2$

ERRORE ASSOLUTO

$\delta y = \delta x_1 + \delta x_2$  (si sommano le incertezze, ma solo costanti in %)

ERRORE RELATIVO

$\varepsilon(y) = \frac{\delta y}{y} = \frac{\delta x_1 + \delta x_2}{x_1 + x_2}$

ESEMPIO : tolleranza di una resistenza

$R_1 = 1k\Omega \pm 1\%$

$\delta R_1 = 10\Omega$

$R_2 = 1k\Omega \pm 1\%$

$\delta R_2 = 10\Omega$

$R_T = R_1 + R_2 = 2k\Omega \pm 20\Omega$

$\varepsilon(R_T) = \frac{\delta R_T}{R_T} = 1\%$

• Se  $R_1 \neq R_2$  ?

$R_1 = 10k\Omega \pm 1\%$

$\delta R_1 = 100\Omega$

$R_2 = 10\Omega \pm 1\%$

$\delta R_2 = 0,1\Omega$

$\delta R_T = 100,1\Omega$

→  $\delta R_2 = 0,1\% \delta R_1$  (peso molto meno rispetto a  $\delta R_1$ )

⇒ posso permettermi una incertezza relativa PIÙ GRANDE per  $R_2$  !!!

$R_T = 10,01 k\Omega$

$\varepsilon(R_T) = \frac{\delta R_T}{R_T} = 0,01$

2)  $y = x_1 - x_2$

ERRORE ASSOLUTO

$\delta y = \delta x_1 + \delta x_2$

ERRORE RELATIVO

$\varepsilon(y) = \frac{\delta x_1 + \delta x_2}{x_1 - x_2}$

ma l'incertezza molto grande!!!

ESEMPIO

$x_1 = 70 kg \pm 100g$

⇒  $\varepsilon_x = \frac{0,1}{70} = 0,14\%$

$x_2 = 65 kg \pm 100g$

$y = 5 kg \pm 200g$

⇒  $\varepsilon_y = \frac{0,2}{5} = 4\%$

3)  $y = x_1 \cdot x_2$

$\varepsilon_y = \varepsilon_{x_1} + \varepsilon_{x_2}$

4)  $y = x_1 / x_2$

$\varepsilon_y = \varepsilon_{x_1} + \varepsilon_{x_2}$

$V_s$  NON viene misurato da un voltmetro, ma è rilevato con un galvanometro solo se c'è o non c'è tensione e NON quanto vale!

$$R_x = \frac{R_3}{R_1} R_2 \quad E_{R_x} = E_{R_1} + E_{R_2} + E_{R_3}$$

**MOTIVI DEL PONTE**

- 1) Ricavare  $R_x$
- 2) Applicazioni sensoristiche

$R_x$  è un sensore che varia al variare della temperatura o della lunghezza (ESTENSIMETRO)

⇒ misurando  $V_s$  ricavo  $R_x$

[In  $R_{xib}$  → taratura strumento]

**MULTIMETRO**

$$\sigma R = \frac{0,01}{100} \cdot 560 + \frac{0,0001}{100} \cdot 1000 = 56 \text{ m}\Omega + 10 \text{ m}\Omega = 66 \text{ m}\Omega$$


da tabella
misura
da tabella

$$E_R = \frac{0,066}{560} = 0,012\%$$

Una misura con l'incertezza così piccola va bene ma necessita una misura molto precisa!

Per quanto riguarda  $R$  variabile, abbiamo visto in  $R_{xib}$  che:

$$k = 1 \text{ e / div.}$$




$$\sigma R_v = 1 \text{ e (e abbastanza grande)}$$

$$R_3 = R_v \frac{R_L}{R_H}$$

$$E(R_v) = \frac{\sigma R_v}{R_v} \rightarrow \text{valori } R_v + \text{altro possibile}$$

L'utilizzo + importanza del ponte è:



$R_5$  è sensibile ad una grandezza fisica (S = sensibile)



Temp. cambio  $R_5 \Rightarrow$  cambio  $V_s$


Per questo il ponte è largamente usato nelle applicazioni sensoristiche → analizzando  $\Delta V_s$ , ricavo  $\Delta R_5 \Rightarrow \Delta T$

$$\frac{dV_s}{dR_5} \Big|_{R_5 = V_s = 0}$$

**STRUMENTI ANALOGICI**

1) **STRUMENTI MAGNETOELETRICI**

↳ uso interazione tra  $E$  e  $B$




galvanometro = amperometro x costante (es. di magnetobatteria!)

È fatto in confronto tra coppie meccaniche

↳ sfruttando l'interazione tra  $E$  e  $B$

La coppia motrice  $e^-$   $\propto$  ad  $I$



$$F = B \cdot I \cdot l$$

Si genera una coppia (motrice) di ferro che tende a far ruotare la bobina

Alla bobina si collega una molla che si oppone al movimento della bobina  
 ⇒ COPPIA ANTAGONISTA, dipende dalla molla, solidale alla bobina  
 ⇒ bobina si muove, la molla si comprime ⇒  $C_H = C_a$

$$C_H = 2 \cdot \frac{l_1}{2} (l_2 I B)$$

$l_1$  e  $l_2$  sono lunghezza e larghezza

$$C_a = k \cdot \delta$$

↳ rotazione

Posizione di equilibrio:  $C_H = C_a$

$$k \cdot \delta = N \cdot l_1 \cdot l_2 \cdot I \cdot B$$

↓  
n° spire

$$\delta = \frac{N \cdot B \cdot S}{k} \cdot I$$

↳ costante

$$S = l_1 \cdot l_2 \quad (\text{area bobina})$$

Questi strumenti eseguono TRASDUZIONE, da  $I$  all'angolo

È bene minimizzare fattori, come l'attrito, che mi permettano una misura più accurata ⇒ si usano bobine piccole e leggere x minimizzare l'attrito (molte spire di filo sottile)

⇒ motivo per cui misuro I piccole ( $\mu A \div mA$ ) non perché voglio mantenere una densità di corrente piccola x effetti termici, ma dovendo usare fili sottili non posso scendere oltre certi valori di  $I$

$I_p = 40 \mu A$        $I_m = 19,5 \mu A$

$R = 2,5$



40 div.

$\sigma I^L = 0,5 \mu A$  (cioè parte di una tacchetta  $\Rightarrow 40 \mu A / 40 \text{ div.} = 1 \mu A \Rightarrow \sigma I^L = \frac{1}{2}$ )

$\hookrightarrow$  solo sicuro che la misura sia all'interno [19, 20]

$\Rightarrow I = 19,5 \pm 0,5 \mu A$


Oppure sceglio  $I_m = 20 \mu A$ ,  $I = 20 \mu A \pm 1 \mu A$

$\hookrightarrow$  lo sovrastimato e l'incertezza

$\sigma I^S = \frac{2,5}{100} \cdot 40 = 1 \mu A$


$\sigma I = \sigma I^L + \sigma I^S = 0,5 + 1 = 1,5 \mu A$

In questo strumento



} rete di protezione  $\Rightarrow$  fa in modo che nel mA scorra al max  $I_p$  (il resto eventualmente scorre qui nei 2 diodi)

DE VOLTMETRO MAGNETO ELETTRICO



misuro la corrente  $\Rightarrow V = R_A \cdot I_A$   
note

$I_A = \frac{V}{R_A + R_{mA}}$

$V = I (R_A + R_{mA})$

$\hookrightarrow$  note con il mA o con un microprocessore

Note  $\left\{ \begin{array}{l} I_p = 40 \mu A \\ R_{mA} = 1000 \Omega \end{array} \right.$  e voglio misurare fino a  $V_p = 4V$

$\rightarrow R_A ?$

Misuro in grande solo a F.S. anche con la corrente

$V_p = I_p (R_{mA} + R_A) \Rightarrow R_A = \frac{V_p}{I_p} - R_{mA} = 99 \text{ k}\Omega$

$\hookrightarrow$  fa da mettere x avere una portata di 4V

Cambio la portata  $\Rightarrow$  cambiano  $R_A$ !  
 (tanti resistori con un commutatore)

ESERCIZIO

(mA)

$I_p = 3 \text{ mA}$

$\alpha = 0,5$

$V_p = 10 \text{ V}$

$R_{int} = \text{trascurabile}$

$R_a ? \quad E_{R_a} ?$

$E_V = 1\% \text{ (a.F.s.)}$

(B) : non dà info sulla divisione  $\Rightarrow$  non lo considero

$R_a = \frac{V_p}{I_p} = \frac{10}{3 \cdot 10^{-3}} = 3,3 \text{ k}\Omega$

$V_p = I_p \cdot R_a$

$E_V = E_I + E_{R_a} = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{I_p}{I_p} \Rightarrow E_{R_a} = 1\% - 0,5\% = 0,5\%$



È SBAGLIATO FARE:

$R_a = \frac{V_p}{I_p} \Rightarrow E_{R_a} = E_V + E_I$

La propagazione di incertezza autore se valore resistito ( $V_p$ )

$V_p = R_a \cdot I_p$


$E_{V_p} = E_{R_a} \cdot E_{I_p}$

Minima portata si ha per  $R_a = 0$ , rimane solo  $R_{int}$  che non nasce come resistenza, ma è il percorso grazie a cui deve attraversare il campo magnetico

$\Rightarrow$  EFFETTO T su  $R_{int}$  ( $R_{int} \sim 100 \Omega$ )

$R_{int} = R_{int}^0 (1 + \alpha \Delta T)$

EFFETTO TEMPERATURA



$\frac{R_{int} - R_{int}^0}{R_{int}^0} = \alpha \Delta T$

$\alpha_{Cu} \approx 0,4\% / ^\circ C$      $\Rightarrow$  nei metalli in genere  
 (= 0,004 / °C)

$\frac{R_{int} - R_{int}^0}{R_{int}^0} = E_{R_{int}}^T$

$\hookrightarrow$  perché è comune uno spostamento del valore di  $R_{int}$  (relativo), dovuto alla temperatura



$E_{R_{int}}^T = 0,4\%$      $\Rightarrow$  da sommare a  $E_{R_{int}}$

(NB)

Questo vale solo x resistori fatti di Cu (in altri  $\rightarrow$  sono stabili con  $\Delta T$ )


**EFFETTO DEL CARICO STRUMENTALE**

**VOLTMETRO**



Nei 2° voltmetro vorrei impedenza alta, ma al tempo stesso NON vorrei  $R_2$  troppo alta tanto da essere paragonata alla resistenza del 1° voltmetro (che è molto alta)  $\Rightarrow$  altererebbe il rapporto di partizione

In un caso reale avrei:



$V_x$  = tensione da misurare a vuoto

Ma se applicassi un voltmetro misurerei una tensione A CARICO

$$V_m = E_0 \frac{R_v}{R_0 + R_v}$$

se  $R_0 \ll R_v$  (CONDIZIONE IMPEDANTE!)

$$\Rightarrow V_m \cong E_0 \quad \text{(errore di poco)}$$

**ERRORE**

$V_m < E_0$ , ma di quanto?

$$\Delta V = V_m - E_0 = E_0 \left( - \frac{R_0}{R_0 + R_v} \right) \quad \text{(ASSOLUTO)}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta V}{E_0} = - \frac{R_0}{R_0 + R_v} \quad \text{(RELATIVO)}$$

SE l'errore è trascurabile rispetto all'incertezza  $\Rightarrow$  posso trascurarlo  
 $\hookrightarrow < \frac{1}{10}$  incertezza dello strumento

SE NON è trascurabile:

$$1 - \text{Non lo correggo} \Rightarrow \sigma E_0 = \sigma V_m + \Delta V$$

$$\sigma E_0 = E V_m + \frac{\Delta V}{E_0}$$

2 - lo correggo

$$V_m = E_0 \frac{R_0}{R_0 + R_v}$$



• INCERTEZZA STRUMENTALE

$$\delta V = a \cdot V_L + b \cdot V_p$$

• ERRORE CARICO

$$\frac{R_0}{R_V + P_0} = \delta V$$

• INCERTEZZA LETTURA

- ① DIGIT      ② DIVISIBILE  
(1/4 divisibile)


L'ultimo livello lo uso come OVERLOAD, cioè come rivelatore di saturazione

Posso normalizzare la quantizzazione rispetto al  $V_{FS}$ :

$$\frac{V_q}{V_{FS}} = \frac{1}{2^N} \quad (\text{termini relativi, e' espresso in \%})$$

Necca reale  $\Rightarrow$  altri contributi di incertezza sono:

- errore di guadagno  $\rightarrow$  pendenza
- errore di offset  $\rightarrow$  scostamento dello zero




La retta reale può essere traslata e rotata rispetto a quella ideale!

Tuttavia, non è detto che i gradini siano tutti nella stessa retta  $\Rightarrow$  considero una retta che meglio approssima i gradini!!!

**BEST-FIT**  
(+ difficile da trovare!)  
**END-POINTS**  
(casce gli estremi della caratteristica)

$$V_{IN} = M \cdot V_q \pm (E_q + E_o + E_G + E_L)$$



Posso correggere  $\rightarrow$  errore di offset: quello in corso l'ipotesi, ricavo l'errore di offset e lo tolgo a tutte le letture successive

[ma gli altri non li vediamo!]

$$T.U.E. = E_q + E_o + E_G + E_L = \text{ABSOLUTE ACCURACY}$$

Esempio:

$$T.U.E. = 1LSB$$

$\rightarrow 1LSB =$  variazione del bit meno significativo  $= V_q$

• Come realizzare un ADC?

Due categorie dal punto di vista realizzativo

- SPOT
- INTEGRAZIONE



$$f_c = \frac{1}{T_c}$$

SPOT: riferimento esattamente qui  $T_c$

(PRO  $\rightarrow$  + veloci  
CONTEO  $\rightarrow$  + precisi)

INTEGRATORI: fanno la media dei valori eliminando la componente del rumore  
(PRO  $\rightarrow$  + accurati  
CONTEO  $\rightarrow$  + tanti)