



**Appunti universitari**

**Tesi di laurea**

**Cartoleria e cancelleria**

**Stampa file e fotocopie**

**Print on demand**

**Rilegature**

**NUMERO: 2153A**

**ANNO: 2017**

# **A P P U N T I**

**STUDENTE: Caponio Vittorio**


**MATERIA: Macchine Teoria - Prof. Dongiovanni**

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.  
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

# MACCHINE



**Professore: Claudio Dongiovanni**

**Studente: Vittorio Caponio**

**Appunti A.A : 2016 - 2017**

# CAPITOLO 1

## Richiami di termodinamica

- I PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA
- II PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA
- TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE
- APPROCCIO LAGRANGIANO E EULERIANO
- EQ. DI CONS. DELLA MASSA
- EQ. DI CONS. DELLA QUANTITA' DI MOTO
- EQ. DI CONS. DEL MOMENTO DELLA QUANTITA' DI MOTO

Forze di pressione  $\vec{F}_p = - \int_S p \cdot \vec{n} \, dS$

③ Forze dovute agli sforzi di taglio.  $\vec{F} = \text{SFORZO} \cdot S \Rightarrow \text{SFORZO} = \frac{\vec{F}}{S}$ , ma anche la superficie può essere espressa come un vettore se si fa riferimento alla sua normale  $\Rightarrow \text{SFORZO} = \frac{\vec{F}}{S} \Rightarrow$  **TENSORE**  $\vec{F}_S = \int_S \vec{T} \cdot \vec{n} \, dS$

Ma è necessario definire  $\vec{T}$ ?  $\vec{T}$  prodotto scalare (abbiamo il prodotto tensoriale).

Dopo alcune dimostrazioni si arriva alla conclusione che il tensore è **SIMMETRICO**  $T_{xy} = T_{yx} \Rightarrow$  **ha 6 componenti**

Cerchiamo delle **RELAZIONI COSTITUTIVE** per esprimere questo **TENSORE GENERICO**. Se ci poniamo nel **caso STATICO** non operiamo **sforzi viscosi**, quindi ci sono solo le forze di pressione.

$$\vec{T} = -p \vec{I} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$$

**TENSORE SFERICO**  $\rightarrow$  GLI ASSI PRINCIPALI SONO  $\Rightarrow$  UGUALI, cioè qualunque direzione consideri, il valore della pressione in un punto non cambia.

$$p = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \sigma_{ii}$$

$$F_s = - \int_S p \vec{n} \, dS = - \int_S p \vec{I} \cdot \vec{n} \, dS = \int_S \vec{T} \cdot \vec{n} \, dS$$

$\uparrow$   
scalare


**CASO DINAMICO** vi sono anche la componente dovute agli **sforzi viscosi**.

$$\vec{T} = -p \vec{I} + \vec{\tau}$$

$\rightarrow$  parte **DEVIATORICA** (dipende dalle forze viscosi e presente in caso di fluido in moto)

**LAGRANGIANO**  $\rightarrow$  DIPENDE SOLO DAL TEMPO

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \Rightarrow \text{TANG ALLA TRAIETTORIA}$$



$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \underbrace{\frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t}}_{\text{VARIAZ VELOCITA' MODULO}} + \underbrace{\frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t}}_{\text{VARIAZ VELOCITA' DIREZIONE}}$$

**EULERIANO**  $\rightarrow$  DIPENDE DAL TEMPO E DALLO SPAZIO

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{u}}{dt}(\vec{x}, t) = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{x}} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u}$$

ci spiega la variazione delle velocità delle part all'interno del volume di controllo

Se due particelle diverse attraversano il volume di controllo a due velocità differenti, questo termine indica tale variazione.

**ACC. CONVETTIVA**

**ACC. O DERIVATA LOCALE**

LINEA DI CORRENTE  
o  
LINEA DI FLUSSO

APPROCCIO  
EULERIANO

=> identificato un volume di controllo e fissato un istante di tempo  $t = t_0$  in una linea di corrente una LINEA che in ogni punto  $\vec{u}$  è tangente al vettore VELOCITÀ LOCALE.

La velocità non è più funzione del tempo, ma dipende anche dallo spazio. Lo spazio di osservazione è fissato, quindi INDIPENDENTE DAL TEMPO, ma le particelle che attraversano il volume di controllo variano la propria posizione in funzione del tempo!!

$$\vec{a}^o(t) = \frac{d\vec{u}^o}{dt}(\vec{x}, t) = \frac{\partial \vec{u}^o}{\partial t} + \frac{\partial \vec{u}^o}{\partial \vec{x}} \cdot \frac{d\vec{x}^o}{dt} = \frac{\partial \vec{u}^o}{\partial t} + \underbrace{\left( \vec{u}^o \cdot \vec{\nabla} \vec{u}^o \right)}$$

ci spiega la variazione di velocità delle particelle all'interno del volume di controllo

velocità delle particelle la cui posizione varia nel tempo.

variazione di velocità in un solo punto (VOLUME DI CONTROLLO). Se una particella pass. a velocità  $\vec{v}_1$  e una seconda particella pass. a velocità  $\vec{v}_2$  allora c'è stata una variazione di velocità  $\frac{\partial u}{\partial t}$

La velocità dipende dalla posizione in cui è stato scelto il volume di controllo.

$$\vec{a}^o(t) = \frac{\partial \vec{u}^o}{\partial t} + \vec{u}^o \cdot \vec{\nabla} \vec{u}^o$$

ACC. O DERIVATA CONVETTIVA

ACC. O DERIVATA LOCALE (VETTORE)

I PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

LA SOMMA DEL LAVORO MECCANICO  $\bar{L}$ , E DEL CALORE  $\bar{Q}$ , FORNITI AL SISTEMA DALLO ESTERNO UGUAGLIA LA VARIAZIONE DI ENERGIA DEL SISTEMA STESSO:

$$\bar{L} + \bar{Q} = \Delta E \quad \Rightarrow \text{dall'unità di misura} \quad L + Q = \Delta E \quad \left[ \frac{J}{kg} \right]$$

Energia, calore e lavoro non sono la stessa cosa, è l'espressione dell'energia in diverse forme. Se c'è uno spostamento => LAVORO

Se c'è una  $\Delta T$  che porta a un scambio termico => CALORE.

$\bar{E} = \left\{ \begin{array}{l} \text{energia interna } \bar{U} \text{ (oli agitazione molecolare, di legami tra atomi costituenti la molecola, di legami tra componenti atomici)} \\ \text{energia macroscopica ( } \bar{E}_c, \text{ cinetica, } \bar{E}_p, \text{ potenziale, } \bar{E}_f \text{ campo di forze centrifughe) } \end{array} \right.$

$$L + Q = \Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p + \Delta E_f \quad \left[ \frac{J}{kg} \right] = \left[ \frac{m^2}{s^2} \right]$$


Il IPTD è applicabile per un qualunque intervallo di tempo, sia finito che infinitesimo

$$dL + dQ = dE = dU + dE_c + dE_p + dE_f$$

ENERGIA DI UN CAMPO DI FORZE CENTRIFUGHE:

(IV)

Se il sistema di riferimento assunto ruota intorno ad un'axe con velocità angolare  $\omega$ , un tale sistema è presente un campo di forze centrifughe (PER UN OSSERVATORE SOLIDALE AL SISTEMA IN ROTAZIONE).  $\Delta E_f$  ASSOCIATA A TALE CAMPO è poi il lavoro compiuto dalle forze del campo centrifugo combinate di segno



IL SISTEMA DI RIFERIMENTO RUOTA INTORNO A  $\hat{z}$  CON UNA VELOCITÀ  $\omega = \omega \hat{z}$

il punto P ruota intorno a  $\hat{z}$

$$L = \int_1^2 \vec{F}_c \cdot d\vec{s}$$

Consideriamo un sistema di riferimento di coordinate cilindriche  $(0; r, \theta, z)$  che ruota con P. Il punto P è soggetto alle FORZE CENTRIFUGA

$$\vec{F}_c = -m \vec{a}_c$$

L = ACC. CENTRIFUGA

$$\vec{a}_c = -\omega^2 r \vec{e}_r \quad (\text{OPPOSTA AL VERSORE } \vec{e}_r)$$

$$\vec{F}_c = m \omega^2 r \vec{e}_r$$

$$d\vec{s} = dr \vec{e}_r + dz \vec{e}_z + r d\theta \vec{e}_\theta$$

Lungo gli assi  $\hat{r}$  e  $\hat{z}$  si hanno delle variazioni lineari, invece lungo  $\hat{\theta}$  il punto segue un arco

$$L_{f,2} = \int_1^2 \vec{F}_c \cdot d\vec{s} = \int_1^2 \omega^2 r \vec{e}_r \cdot (dr \vec{e}_r + dz \vec{e}_z + r d\theta \vec{e}_\theta) = \int_1^2 \omega^2 r \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r dr =$$

$$= \omega^2 \int_1^2 r dr = \omega^2 \left[ \frac{r^2}{2} \right]_1^2 = \frac{\omega^2}{2} (r_2^2 - r_1^2) = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = \frac{\Delta u^2}{2}$$

VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO

Quindi poiché l'energia di un campo di forze centrifughe è uguale al lavoro fatto da questo campo per spostare un punto dotato di massa da un punto 1 a un punto 2 allora

$$\Delta E_f = -\frac{\Delta u^2}{2} \quad \text{QUINDI} \quad E_f = -\frac{u^2}{2} \quad \text{a meno di una costante.}$$

$$\rightarrow L + Q = \Delta U + \Delta \left( \frac{v^2}{2} \right) + \rho \Delta z - \Delta \left( \frac{u^2}{2} \right) = (U_2 - U_1) + \left( \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \right) + \rho(z_2 - z_1) - \left( \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} \right)$$

$$\int L + \int Q = dU + d \left( \frac{v^2}{2} \right) + \rho dz - d \left( \frac{u^2}{2} \right) \Rightarrow \text{IN TERMINI INFINITESIMI}$$

## II PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

(V)

Il secondo principio della termodinamica racconta qual'è la qualità dell'energia. LA QUALITÀ  $\Rightarrow$  è legata alla REVERSIBILITÀ dell'energia. Concetto di qualità di ENERGIA è legato alla CAPACITÀ DI UTILIZZARE L'ENERGIA (CHE DIPENDE SOLO DALLA TEMPERATURA).

Il misuratore di tale QUALITÀ è l'ENTROPIA.  $\left| \Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \right| \Rightarrow$  MISURATORE DI QUALITÀ

Elevate temperature rendono l'ENERGIA PIÙ PREZIATA perché più volte utilizzabile.

Se  $T \rightarrow +\infty$   $\Delta S = 0$  BUONO!! Questo è l'obiettivo della tecnologia. Cioè la possibilità di partire dalle più alte TEMPERATURE POSSIBILI (fisicamente accettabili per il materiale)

se  $T \rightarrow 0$   $\Delta S = +\infty$  TRAGE!! Si ha una minore possibilità di REVERSIBILITÀ. MAGGIOR DISORDINE.

$\Delta S = 0$  È UNA FUNZIONE DI STATO!! DIPENDE DALLO STATO INIZIALE E FINALE, MAI DAL TIPO di trasformazione.


Supponiamo che  $dE_C = dE_p = dE_f = 0$ .

### TEOREMA DI CLAUSIUS

Per una TRASFORMAZIONE CICLICA REVERSIBILE di una mone unitaria

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

L'integrale può essere valutato individuando 2 punti A e B appartenenti a tale trasformazione e i due corrispondenti percorsi 1 e 2 che li collegano.



TRASF. CICLICA

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{A_1}^B \frac{dQ}{T} + \int_{B_2}^A \frac{dQ}{T} = 0$$

DA CUI SI OTTIENE

$$\int_{A_1}^B \frac{dQ}{T} = \int_{A_2}^B \frac{dQ}{T} = 0$$

perché i cammini di integrazione tra A e B sono arbitrari, il termine  $\frac{dQ}{T}$  è un differenziale esatto

è possibile definire una quantità caratteristica del sistema  $\Rightarrow$  FUNZIONE DI STATO che viene definita ENTROPIA ed è indicata con S'

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} = S_B - S_A$$

$\Rightarrow$

$$dQ_e = T dS$$

l'entropia S' può essere vista inoltre come la quantità di quanto CALORE NON può essere convertito in LAVORO




ATTENZIONE.  $di = dQ = cpdT$  per  $p = \text{cost.}$   $TdS = dQ$  REVERSIBILE. VIII  
 $dQ + dQ_w = TdS$  IRREVERSIBILE.

Può esistere una trasformazione ISENTROPICA in presenza di dissipazione di calore?  
 È sufficiente che  $dQ = -dQ_w \Rightarrow TdS = 0 = di$   $i = \text{cost}$

CIOÈ TUTTO IL CALORE SCATTOBIATO VIENE DISSIPATO.

APPROCCIO EULERIANO  $\Rightarrow$  VOLUME FISSO

MACCHINA A FLUSSO PERMANENTE



FLUSSO STAZIONARIO:  
 se, considerato un qualsiasi punto di tale volume, le condizioni cinematiche e termodinamiche del fluido (velocità, press., Temp) NON VARIANO NEL TEMPO.

- La massa in contenute nel volume di controllo tra le sezioni 1 e 2 rimane costante nel tempo per la PERMANENZA DEL FLUSSO
- $\dot{Q}$  POTENZA TERMICA FORNITA DALL'ESTERNO ALLA MASSA M.
- $\dot{P}$  POTENZA MECCANICA INTERNA FORNITA DALLA MACCHINA ALLA MASSA M.

I PTD della trasformazione che il fluido subisce nel tempo  $[t, t+dt]$ .  
 CALORE FORNITO DALL'ESTERNO  $dQ = \dot{Q} dt$

Essendo il sistema aperto deve tener conto che vi è del fluido in movimento. IL LAVORO È UN'ENERGIA ASSOCIATA ALLO SPOSTAMENTO A CAUSA DI FORZE APPLICATE.

Le forze che intervengono sulla superficie solida non generano spostamenti quindi non producono lavoro.

- La PRESSIONE nelle sezioni di ingresso e uscita generano delle forze  $p \cdot S$
- LAVORO FORNITO DALL'ESTERNO AL SISTEMA,  $dL$  è dato da:
  - ① LAVORO MECCANICO  $\bar{P} \cdot dt$  fornito dagli organi mobili della macchina al fluido
  - ② LAVORO DELLE FORZE DI PRESSIONE ESERCITATE DAL FLUIDO ESTERNO AL SISTEMA. (fluido a sinistra della sezione ① e a destra della sezione ②).

$$dL = \bar{P} dt + p A_1 ds_1 - p A_2 ds_2$$

Lo spostamento e le forze di pressione sono discordi.

In forma infinitesimale  $dQ_e + dL_i = d i + dE_c + dE_p + dE_f \Rightarrow$  FORMA EULERIANA (X)

VALE ANCHE IL II PRINC. DELLA TERMODINAMICA PER TRASF. REALI

$$T dS = dQ + dQ_w = dQ + dL_w = dU + p dv = d i - v dp$$

OVVERO

$$dQ_e = d i - v dp - dL_w \quad \text{Sostituendo ottengo}$$

$$d i - v dp - dL_w + dL_i = d i + dE_c + dE_p + dE_f$$

$$dL_i - dL_w = v dp + dE_c + dE_p + dE_f \quad \text{in forma integrale}$$

LAVORO MECCANICO FORNITO DAI COMPONENTI MOBILI DELLA MACCHINA AL FLUIDO CHE LA ATTRAVERSA IN MOTO PERMANENTE

$$L_i - L_w = \int_1^2 v dp + \Delta E_c + \Delta E_p + \Delta E_f = \int_1^2 v dp + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right) + \rho(z_2 - z_1) + \left( \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} \right)$$

I PDT. FORMA MECCANICA EULERIANA.

$L_i > 0$  MACCHINE OPERATRICI (FANNO LAVORO SUL SISTEMA)

COMPRESSORI, POMPE, VENTILATORI

$L_i < 0$  MACCHINE MOTRICI (IL FLUIDO FORNISCE LAVORO ALLA MACCHINA)

MOTORI A COMBUST. INTERNA, TURBINE

$$L_i \text{ OTTENUTO} = -L_i$$

F. LAIRANGIANA	F. EULERIANA
$Q + L = \Delta U + \Delta E$	$Q + L = \Delta i + \Delta E$
$L - L_w = - \int_1^2 p dv + \Delta E$	$L - L_w = \int_1^2 v dp + \Delta E$

SISTEMA DI RIFERIMENTO FISSO

$\Rightarrow$  OSSERVATORE ESTERNO

Esprimo il IPDT. rispetto a un sistema fisso:  $\Delta E_f = 0$

$$Q_e + L_i = \Delta i + \Delta E_c + \Delta E_p = (i_2 - i_1) + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right) + \rho(z_2 - z_1)$$

$$L_i - L_w = \int_1^2 v dp + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right) + \rho(z_2 - z_1)$$

MACCHINE IDRAULICHE

Le macchine idrauliche operano con fluidi incompressibili (LIVIDI) - Portata Qe ≠ 0

I PDT. ESPRESSIONE MECCANICA EULERIANA

(VOLUME SPECIFICO COSTANTE  $v = \text{cost}$ )

$$L_i - L_w = v \int_1^2 dp + \Delta E_c + \Delta E_p = \frac{\Delta p}{\rho} + \Delta E_c + \Delta E_p$$

$$L_i - L_w = \frac{(p_2 - p_1)}{\rho} + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right) + \rho (z_2 - z_1) \left[ \frac{1}{\rho g} \right] \text{ LIVIDO PER } \rho$$

$$\frac{L_i - L_w}{\rho} = \frac{p_2 - p_1}{\gamma} + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2\rho} \right) + (z_2 - z_1) [m]$$

$$\gamma = \frac{\text{PESO SPECIFICO}}{\rho}$$

DISLIVELLO  
TRANOMETRICO O  
PIEZOMETRICO  $\left( \frac{\rho}{\gamma} \right)$

DISLIVELLO GEODETICO  
DISLIVELLO  
CINETICO

$$H = z + \frac{p}{\gamma}$$

ALTEZZA  
PIEZOMETRICA = ALTEZZA  
TRANOMETRICA + ALTEZZA  
GEODETICA

$$H^o = H + \frac{c^2}{2g}$$

CARICO  
TOTALE = ALTEZZA  
PIEZOMETRICA + ALTEZZA  
CINETICA

OSSERVO CHE

$$L_i - L_w = \frac{(p_2 - p_1)}{\rho} + \left( \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right) + \rho (z_2 - z_1)$$

Se lo applico a  $\left\{ \begin{array}{l} \text{CONDOTTI FISSI } L_i = 0 \\ \text{PRIVO DI RESIST. } L_w = 0 \\ \text{PASSIVE} \end{array} \right.$

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{c_1^2}{2} + \rho z_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{c_2^2}{2} + \rho z_2$$

IL CARICO TOTALE È COSTANTE IN UN CONDOTTO FISSO BERNOLLI  
E SENZA ATRITO.

TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA NEGLI IMPIANTI TERMICI

Un impianto termico è costituito da una serie di macchine, entro cui scorre in regime permanente un fluido, la cui evoluzione termodinamica può essere descritta da un CICLO CHIUSO.

I PDTD

$$\sum L_i + \sum Q_e = \sum \Delta i + \sum \Delta E_c + \sum \Delta E_p = 0$$

Il lavoro ottenuto è uscente dal sistema  $(L_{tot})_c < 0$   $L_{ottenuto} = -\sum L_i$   
AL CICLO

$$\sum Q_e = Q_1 - Q_2$$

dove  $Q_1$  e  $Q_2$  sono le quantità globalmente fornite e sottratte  
all'unità di massa di fluido che percorre il ciclo  $= 0$

$$L_c = Q_1 - Q_2 \left[ \frac{1}{kg} \right]$$

**RENDIMENTO UTILE** = RAPPORTO TRA POTENZA UTILE (l'ultima, la più pregiata) XIV  
 E LA POTENZA TEORICA FORNITA.

$$\eta_u = \frac{P_u}{\dot{Q}_1} = \frac{P_u}{P_i} \cdot \frac{P_i}{\dot{Q}_1} = \eta_o \cdot \eta_c$$

=> TIENE CONTO SIA DELLA CONVERSIONE DEL CALORE IN LAVORO, SIA DELLA DISSIPAZIONE DEGLI ACCESSORI E DELL'ATIRITO MECCANICO.

**RENDIMENTO GLOBALE** = RAPPORTO TRA LA POTENZA UTILE E LA POTENZA SVILUPPATA NELLA COMBUSTIONE COMPLETA

$$\eta_g = \frac{P_u}{G_b H_i} = \frac{P_u}{P_i} \cdot \frac{P_i}{\dot{Q}_1} \cdot \frac{\dot{Q}_1}{G_b H_i} = \eta_o \cdot \eta_c \cdot \eta_b$$

TIENE ANCHE CONTO DELL'EFFICIENZA DEL GENERATORE

**GAS PERFETTI E TRASFORMAZIONI**

Ricordando il secondo principio delle termodinamiche per trasformazioni ideali:

$$T ds = dQ = dU + p dV \quad V = \text{cost} \quad dU = Q = \int (T) = C_v dT$$

GAS PERFETTO =>  $p v = R T$

$$R = \frac{\text{COSTANTE ELASTICA DEL GAS}}{M'} = \frac{R'}{M'} = \frac{\text{COSTANTE UNIVERSALE DEI GAS}}{\text{MASSA MOLECOLARE GAS CONSIDERATO}} = \frac{8310 \frac{J}{K \cdot \text{kmole}}}{M'}$$

↓  
CALORE SPECIFICO A VOLUME COSTANTE.

$R_{aria} = 287,1 \frac{J}{kg \cdot K}$

Per un gas TERMICAMENTE PERFETTO, l'energia interna è solo funzione della TEMPERATURA  $U = U(T)$  ovvero  $dU = C_v dT$  essendo  $C_v = \text{cost}$  ottenendo  $U = C_v T + \text{cost}$  è anche CALORICAMENTE PERFETTO

GAS PERFETTO = GAS TERMICAMENTE + CALORICAMENTE PERFETTO.

L'ENTALPIA  $i = U + p v$  di un gas perfetto è anch'essa funzione solo della T.

$$i = U + p v = U + R T = (C_v + R) T = C_p T$$

↓  
CALORE SPECIFICO A PRESSIONE COSTANTE.

$$C_p = C_v + R$$

$$\frac{C_p}{C_v} = k$$

k è una costante del gas  $k = \frac{L+2}{L}$   
 con L si indicano il numero di gradi di libertà di una MOLECOLA del gas considerato.

(2VI)

Se il ciclo è REALE  $\sum Lw \neq 0$

$$\oint T ds = \text{AREA DEL CICCO} = \sum Q_e + \sum Lw = (L_{ott})_c + \sum Lw$$


$$(L_{ott})_c = \oint T ds - \sum Lw$$

IN UN CICLO TERMODINAMICO IL LAVORO AL CICCO È PARI ALL'AREA DELLO STESSO (T-S) DIMINUITA DALLE PERDITE FLUIDODINAMICHE.

$$(L_{ott})_c = -\sum L_i = -\int p dv - \sum Lw = \int v dp - \sum Lw$$

**TRASFORMAZIONE ISOENTROPICA**

$$\Rightarrow S = \text{COSTANTE}$$



$$\oint T ds = dQ + dLw = 0$$

- ① TRASFORMAZIONE ADIABATICA E REVERSIBILE  $dQ_e = dLw = 0$
- ② TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE TALE CHE  $dQ_e + dLw = 0$


Ciò se considero che  $Lw \neq 0$  si ha un aumento di temperatura dovuta alle resistenze positive  $\Rightarrow dQ_e$  è un calore uscente che deve essere sottratto al sistema per a quello delle resistenze positive.

$$\boxed{dQ_e = -dLw}$$

**LEGGI DI UNA TRASFORMAZIONE ISENTROPICA E'**

$$\boxed{pv^k = \text{cost}}$$

$\Rightarrow$  è rappresentata nel piano (p,v) da un'iperbole tanto più ripida tanto  $k \uparrow$



con  $v = \frac{1}{\rho}$  VOLUME SPECIFICO.

**DITOSTRAZIONE**

Per una trasformazione generale  $\oint T ds = dU + p dv$  ma  $dS = 0$

$$\begin{cases} dU = cvdT \\ p = \frac{RT}{v} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\boxed{cvdT + \frac{RT}{v} dv = 0}$$

EQ. DIFFERENZIALE A VARIABILI SEPARABILI.

divido per cvT  $\Rightarrow$

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{cv} \frac{dv}{v} \quad \text{integro}$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{\frac{R}{C_V}}{V} dV \Rightarrow \ln \frac{T_2}{T_1} = - \frac{R}{C_V} \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \Rightarrow \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{C_V} = \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^{-R} \Rightarrow$$

$$\left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{C_V} = \left( \frac{V_2}{V_1} \right)^{-R} \Rightarrow \frac{T_2^{C_V}}{V_2^{-R}} = \frac{T_1^{C_V}}{V_1^{-R}} \Rightarrow T_2^{C_V} V_2^R = T_1^{C_V} V_1^R \Rightarrow$$

$$T V^{\frac{R}{C_V}} = \text{kost}$$

RICORDANDO CHE  $pV = RT \Rightarrow T = \frac{pV}{R}$

$$\frac{pV}{R} \cdot V^{\frac{R}{C_V}} = \text{kost}$$

$$p V^{1 + \frac{R}{C_V}} = \text{kost}$$

ovvero che  $1 + \frac{R}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{C_P}{C_V} = k$

Quindi  $p V^k = \text{kost}$

• CIOÈ IN ALTRI TERMINI

$p_1 V_1^k = p_2 V_2^k$  ma  $V = \frac{RT}{p}$  quindi ottengo

$$\frac{p_1}{p_2} = \left( \frac{RT_2}{p_2} \cdot \frac{p_1}{RT_1} \right)^k ; \left( \frac{p_1}{p_2} \right)^{1-k} = \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^k ; \frac{p_1}{p_2} = \frac{T_2^{\frac{k}{1-k}}}{T_1^{\frac{k}{1-k}}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \left( \frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Quindi si ha che

$$\left( \frac{p_2}{p_1} \right) = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^k = \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^k = \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

TRASF. ISENTROPICA

$$\frac{T_2}{T_1} < \frac{p_2}{p_1} < \frac{p_2}{p_1}$$

**TRASFORMAZIONE ISOTERMA**

$$pV = \text{kost}$$

CIOÈ LE VARIAZIONI DI TEMPERATURA SONO INFERIORI RISPETTO ALLA DENSITÀ E ALLA PRESSIONE.

$$T dS = dU + p dV$$

$$\begin{cases} dU = C_V dT \\ p = \frac{RT}{V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow T dS = C_V dT + \frac{RT}{V} dV$$

ISOTERMA  $dT = 0 \Rightarrow$

$$T dS = \frac{RT}{V} dV \Rightarrow dS = R \frac{dV}{V} \Rightarrow$$

$$\Delta S = R \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \Rightarrow \Delta S = \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) R$$

VARIAZ. ENTROPIA DI UN ISOTERMA

**TRASFORMAZIONE ISOBARA**

$p = \text{kost}$

$$T dS = dU + p dV = d_i - v dp$$

mol  $dp = 0 \Rightarrow$

$$T dS = d_i = C_P dT \Rightarrow dS = C_P \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S = \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) C_P$$

VARIAZ. ENTROPIA DI UNA ISOBARA.

TRASFORMAZIONE ISOTERMA

$$T dS = dQ_e + dL_w = c dT = 0 \Rightarrow$$

(XX)

$$c = \frac{T dS}{dT} \Rightarrow m dT = 0 \Rightarrow c = \pm \infty$$

Si ricava quindi che  $m = \frac{c - c_p}{c - c_v} \Rightarrow m = \lim_{c \rightarrow \pm \infty} \frac{c - c_p}{c - c_v} = 1$

TRASFORMAZIONE ISOBARA


$$T dS = dQ_e + dL_w = di - v dp = c dT$$

$$dp = 0 \Rightarrow di = c_p dT \Rightarrow \boxed{c = c_p} \quad m = \frac{c - c_p}{c - c_v} = \frac{c_p - c_p}{c_p - c_v} = 0$$

TRASFORMAZIONE ISOCORA

$$T dS = dQ_e + dL_w = dU + p dV = c dT$$

$$dU = c_v dT \text{ e } dV = 0 \Rightarrow \boxed{c = c_v} \quad m = \frac{c_v - c_p}{c_v - c_v} = \pm \infty$$



CALCOLO DEL LAVORO IN UNA POLITROPICA

che conosce le relazioni che legano p e v posso calcolare gli integrali.

- IPOTESI
- ① GAS PERFETTO
  - ② LA TRASFORMAZ. SIA POLITROPICA (COMPRESSIONE e ESPANSIONE)
  - ③ SISTEMA DI RIFERIMENTO FISSO

I PRINCIPIO SCRITTO IN FORMA EULERIANA E TERMICA

$$Q_e + L_i = \Delta i + \Delta E = (i_2 - i_1) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

$\Delta E_p \approx 0$  poiché non considerando una MACCHINA TERMICA.

Essendo il gas perfetto  $\Delta i = i_2 - i_1 = c_p (T_2 - T_1)$

$$Q_e + L_i = c_p T_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

RICORDO CHE  $\frac{p_2}{p_1} = \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{m}{m-1}}$  Se chiamo  $\frac{p_2}{p_1} = \beta = \boxed{\text{RAPPORTO DI COMPRESSIONE}}$

$$Q_e + L_i = c_p T_1 \left( \beta^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

INOLTRE  $c_p = \frac{k R}{k-1}$

$$\boxed{Q_e + L_i = \frac{k R T_1}{k-1} \left( \beta^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}}$$

Nel caso di una trasformazione ISOTERMA  $m=1$  QUINDI L'ESPRESSIONE DIVENTA:

OSSERVAZIONI

(XXII)

Tali espressioni sono valide sia per le COMPRESSIONI CHE PER LE ESPANSIONI.  
 In entrambi i casi possiamo trascurare l'energia cinetica poiché la condotta non è fatta in modo tale che le velocità d'ingresso sia uguale a quelle di uscita  $\Delta E_c \approx 0$ , sia  $dE_c \approx 0$ , che  $dL_w \approx 0$ .

COMPRESSIONE  $p_2 > p_1 \Rightarrow \beta > 1$   $L > 0$

MACCHINE OPERATRICE compiono lavoro nel gas che fluisce nel sistema.

$$L_i = RT_1 \frac{k}{k-1} \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$L_i - L_w = RT_1 \frac{\mu}{\mu-1} \left( \beta^{\frac{\mu-1}{\mu}} - 1 \right)$$

ESPANSIONE  $p_2 < p_1 \Rightarrow \beta < 1$   $L < 0$

MACCHINA MOTRICE LAVORO fatto dal gas sulle macchine

Essendo il lavoro negativo in espansione come

$$L_i = RT_1 \frac{k}{k-1} \left( 1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right)$$

$$L_i - L_w = RT_1 \frac{\mu}{\mu-1} \left( 1 - \beta^{\frac{\mu-1}{\mu}} \right)$$

HO INVERTITO

OPPURE  $\beta_e = \frac{p_1}{p_2} > 1$  e sostituisco  $\beta \rightarrow \beta_e$  e  $T_1 \rightarrow T_2$

$$L_i = RT_2 \frac{k}{k-1} \left( \beta_e^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$L_i - L_w = RT_2 \frac{\mu}{\mu-1} \left( \beta_e^{\frac{\mu-1}{\mu}} - 1 \right)$$

I PRINCIPIO SCRITTO IN FORMA TERMOLOGICA LAGRANGIANA

rispetto a una ben definita quantità di massa

$$Q_e + L_i = \Delta U + \Delta E_c \quad \left( \begin{array}{l} \text{sistema fino } \Delta E_c = 0 \\ \text{macchine termiche } \Delta E_p = 0 \end{array} \right)$$

$$Q_e + L_i = cv (T_2 - T_1) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

$$Q_e + L_i = cv T_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\mu-1}{\mu}} \quad cv = \frac{R}{k-1}$$

$$Q_e + L_i = \frac{1}{k-1} RT_1 \left( \beta^{\frac{\mu-1}{\mu}} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$

→ UGUALE ALL'ALTRO DA TRAMITE IL K

I PRINCIPIO SCRITTO IN FORMA MECCANICA LAGRANGIANA

$$L_i - L_w = \frac{1}{\mu-1} RT_1 \left( \beta^{\frac{\mu-1}{\mu}} - 1 \right) + \frac{(c_2^2 - c_1^2)}{2}$$



EQ. DI CONS DELLA MASSA

$$B_s = m \quad B = \left[ \frac{B_s}{m^3} \right] = \left[ \frac{kg}{m^3} \right] \rho \quad b = \left[ \frac{B_s}{kg} \right] = 1$$

(2)

La massa non si crea né si distrugge. Quindi  $\dot{m} = 0$ . Le PARTICELLE non nascono dal nulla  $\dot{m}_s = 0$

LAGRANGE  $\frac{D}{Dt} \int_V \rho dV = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{D\rho}{Dt} = 0}$

possiamo variare il numero di particelle, ma non la massa complessiva del SISTEMA

EULERO  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV + \int_{SCV} \rho \vec{c} \cdot \vec{n} dS = 0 \Rightarrow$  SEMPRE VALIDA

come varia la massa visto da un OSSERVATORE ESTERNO come varia il FLUSSO di MASSA

FLUSSO STAZIONARIO = il tempo non ha effetto  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV = 0$

CI SONO SEMPRE LE STESSA CONDIZIONI

$$\int_{SCV} \rho \vec{c} \cdot \vec{n} dS = 0 \quad \boxed{Q = \int_A \rho \vec{c} \cdot \vec{u} dS = \text{cost}}$$

CONTINUITA' FLUSSO STAZION.

Se SUPPONGO che la VELOCITA' sulla SEZIONE e' costante, quindi e' distribuita UNIFORMEMENTE, e la densita' e' costante.

IPOTESI DI UNIDIREZIONALITA'

le proprietè sono distribuite uniformemente.

$$\boxed{\rho_1 A_1 c_1 m = \rho_2 A_2 c_2 m}$$

EQ. DI CONS. DELLA QUANTITA' DI MOTO

$$\vec{B}_s = \vec{Q} = m \vec{v} \quad \vec{B} = \left[ \frac{B_s}{m^3} \right] = \left[ \frac{kg}{m^3} \right] \vec{v} = \rho \vec{v} \quad b = \left[ \frac{B_s}{kg} \right] = \vec{v}$$

L'unico modo per far cambiare la quantità di moto di un sistema e' applicando delle forze.

PRODUZIONE VOLUMICA = FORZE che si applicano SUL VOLUME = FORZE GRAVITAZIONALI.

$$\vec{\pi}_v = \left[ \frac{B_s}{m^3 s} \right] = \frac{kg \vec{v}}{m^3 s} = \rho \vec{g}$$

PRODUZIONE SUPERFICIALE = TENSORE DEGLI SFORZI.

Quindi abbiamo le forze di superficie riferite ad unite di superficie  $\vec{\pi}_s = \vec{\sigma}$

LAGRANGE  $\frac{D}{Dt} \int_{CV} \rho \vec{c} dV = \int_{CV} \rho \vec{g} dV + \int_{SCV} \vec{\sigma} \cdot \vec{n} dS \Leftrightarrow \frac{dQ}{dt} = R_{VOLUME} + R_{SUPERF}$

FORZA PESO
FORZE DI SUPERFICIE

EULERO  $\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho \vec{c} dV + \int_{SCV} \rho \vec{c} \vec{c} \cdot \vec{n} dS = \int_{CV} \rho \vec{g} dV + \int_{SCV} \vec{\sigma} \cdot \vec{n} dS$

ACCUMULO DI QUANTITA' DI MOTO NEL VOLUME DI CONTROLLO
FLUSSO DI Q PER UNITA' DI MOTO (NETTO)
FORZA PESO FLUIDO CONTENUTO NEL VOLUME DI CONTROLLO
RISULTANTE FORZE DI SUPERFICIE VOLT DI CONTROLLO

**EULERIANO**

FLUSSO DI MOMENTO DI QUANTITÀ DI MOTO

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{S_{CV}} \vec{r} \times \rho \vec{c}^2 dV + \int_{S_{CV}} \vec{r} \times \rho \vec{c}^2 \cdot \vec{c} \cdot \vec{n} dS = \int_{S_{CV}} \vec{r} \times \rho \vec{g} dV + \int_{S_{CV}} \vec{r} \times \vec{c} \cdot \vec{n} dS$$

MOMENTO DELLA F. PESO      MOMENTO DI TUTTE LE FORZE ESTERNE

**IPOTESI STAZIONARIETÀ**

$$G(\vec{r}_2 \times \vec{c}_2 - \vec{r}_1 \times \vec{c}_1) = \vec{r}_G \times \vec{W}_{CV} + \sum \vec{M}_0^{(EXT)}$$


**CONTINUITÀ PER MACCHINE ASSIALI E RADIALI**

$$G = \rho \pi d_i l_i \xi_i c_{ia} \Rightarrow \text{MACCHINE ASSIALI}$$

$$G = \rho \pi d_i l_i \xi_i c_{ir} \Rightarrow \text{MACCHINE RADIALI}$$

FLUSSO SI MUOVE → L'ASSE  
→ IN DIREZIONE DEL RAGGIO

**CONSERVAZ. TOT. DELLA QUANTITÀ DI MOTO APPLICATO**



$$\frac{d}{dt} [G(\vec{r}_2 \times \vec{c}_2 - \vec{r}_1 \times \vec{c}_1)] = \vec{r}_G \times \vec{W}_{CV} + [\sum \vec{M}_0^{(EXT)}]$$

→ MOMENTO ASSIALE → per ottenerlo devo proiettare tutto sull'asse.

**1 OSSERVAZIONE.**

Per una questione di simmetria  $G \in$  ALL'ASSE. Quindi  $\vec{r}_G = 0$ . Il terzo termine indica le forze che le parti

delle pale esercitano sul fluido, quindi proiettato sull'asse e OTTIENGO MOMENTO ASSIALE.

La velocità che ha TRE COMPONENTI  $\vec{c} = \vec{c}_e + \vec{c}_r + \vec{c}_a$ , l'unica che mi dà un momento ASSIALE è quella TANGENZIALE.

$$G(r_2 c_{a2} - r_1 c_{a1}) = M_a \Rightarrow \text{È UNO SCALARE, perché è una componente del momento}$$

→ COPPIA scambiate tra il fluido e il volume di controllo

POTENZA =  $\dot{L}_i = C \cdot W = L_i \cdot G$        $\left[ \frac{J}{kg} \right] \cdot \left[ \frac{kg}{s} \right] = [W]$

LAVORO TECNICO INTERNO PER UNITÀ DI MASSA

$$L_i = (r_2 c_{a2} - r_1 c_{a1}) \cdot W / G \Rightarrow L_i = (r_2 c_{a2} - r_1 c_{a1}) W$$

$$L_i = W_2 u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1} \quad \text{F. DI EULERO}$$


**MACCHINA OPERATRICE** = FORNISCE ENERGIA AL FLUIDO  $E_2 > E_1$  |  $L_i = u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1}$

**MACCHINA MOTRICE** = PRENDO ENERGIA DAL FLUIDO  $E_1 > E_2$  |  $L_i = u_1 c_{u1} - u_2 c_{u2}$

MACCHINE VOLUMETRICHE

Si identifica un determinato volume di FLUIDO da un ambiente e si trasporta in un ambiente di MANDATA.

Durante il TRASPORTO può ESSERE fatto compressione oppure NO.



Le due valvole hanno erose il fluido

GIU' IL PISTONE (ASPICCO)  
SU IL PISTONE (RANDO)

DEL CILINDRO  
Se è cioè giu' la prima non ripara quella di MANDATA del condotto, lo è un FORNISCIE

LA SFERA BATTE SULLA < ARRESTANDO IL FLUIDO.


ALTERNATIVE (stantuffo che va su e giù)

MACCHINE VOLUMETRICHE

ROTATIVE

COMPRESSORE VOLUMETRICI ALTERNATIVE

Vi è la valvola di ASPIRAZIONE e di MANDATA.



USO IL DIAGRAMMA (p-v) (NON CLAPEYRON)


VOLUME DELLA NOSTRA CAMERA (NON È QUELLO SPECIFICO)

è un diagramma

di LAVORO (CICLO OPERATIVO REALE)

NON È UN DIAGRAMMA TERMODINAMICO


(OGNI PUNTO del diagramma rappresenta una coppia PRESSIONE-VOLUME della camera)



STANTUFFO SALE -> VALVOLA MANDATA CHIUSA

p1 = PRESSIONE AMBIENTE ASPIRAZ.

p2 = " " " " MANDATA



QUESTO PUNTO È QUELLO IN CUI SI HA LA FINE DELL'ASPIRAZIONE (pressione di aspirazione senza cadute di pressione) e STANTUFFO TUTTO GIU'

Se lo stantuffo sale la valvola di mandata è chiusa poiché nel condotto di mandata c'è la p2 mentre nel c'è la p1

$$S_1 = \frac{\Delta p_{sp}}{p_1} \quad S_2 = \frac{\Delta p_{sp}}{p_2}$$

$$p_D = p_C = p_2 (1 + S_2)$$


$$p_A = p_B = p_1 (1 + S_1)$$

Quindi sono definiti nel nuovo rapporto di compressione che è INTERNO ALLA TRACCIATA

$$\beta_c = \frac{p_c}{p_b} = \beta \frac{1+S_2}{1-S_1}$$

In queste macchine ho che  $\beta_c$  è IMPORTANTE e  $L_w$  TRASCURABILE. Ho sempre una parete sempre di a temperatura diversa da quella del fluido. Quindi non ho zero fuso ISOLAMENTO.

Possiamo avere delle fughe di FLUIDO dall'ambiente interno a quello ESTERNO, poiché la pressione del fluido nel cilindro è maggiore.



UNA POLITROPICA e una trasformazione a CAPACITÀ TERZICA COSTANTE.

$$C = \text{cost} \rightarrow p v^m = \text{cost}$$

$$T = \text{cost} \rightarrow \text{DITASSA COSTANTE}$$

$$T^m p v^m = \text{cost} \Rightarrow p v^m = \text{cost}$$



QUESTA È LA LEGGE POLITROPICA CHE DOVREI USARE SE CONSIDERO  $C_p$  e  $L_w$ .

Nella REALTÀ HO ANCHE DELLE FUGHE

$$T_c < T_b$$

$$T_A < T_D$$

Quindi devo considerare che



Quindi non lo posso più chiamare POLITROPICHE, ma


Si chiamano PSEUDO-POLITROPICHE

→ cioè tengono conto anche delle FUGHE.

$$p v^{m^*} = \text{cost}$$

Nella realtà ci sono delle OSCILLAZIONI DI PRESSIONE (---)

Le VALVOLE AUTOMATICHE sono molto EROSIVE per ridurre le lamine.



$$\Delta p = \text{CANTÀ DI PRESSIONE} \propto w^2 \propto v_s^2$$

VELOCITÀ DEL FLUIDO NELLA SEZIONE RISTRETTA.


RASSA VALVOLE

$$\text{Quindi } S = \frac{\Delta p}{\rho} \propto \left( \frac{m v}{l v D v} \right)^2 \frac{v_s^2}{\rho}$$

CONTORNO VALVOLE e SEZIONE VALVOLE

La  $w$  è proporzionale alla VELOCITÀ NELLE STANTUFFO. più lo STANTUFFO VA VELOCE più  $w$  AUMENTA.

RICORDO che  $v_s = 2 \text{ cm}$



di due parti il fluido. In questo modo aumento  $p_v$  e cerco di ridurre  $S$ .! Quindi  $A_{PT}$ .

$G_{Li} = p_c \cdot M = 0 \Rightarrow Li = \frac{p_c \cdot M}{g}$  una molla come G!!!

$G = p_2 \bar{V}_0 \cdot m \Rightarrow$  Questa molla ha un suo modello  
 TECNICAMENTE si riesce a riempire  
 TUTTA LA CILINDRATA

$G = \lambda V p_2 \bar{V}_0 \cdot m$   
 $\lambda V = \frac{M_{MANDATA}}{M_{MANDATA} + M_{FUGHE}}$

$\lambda V = 0.7 \approx 0.8$  Quindi  $Li = \frac{p_c \cdot M}{\lambda g \bar{V}_0}$

$\lambda V = \frac{M_{MANDATA}}{p_2 \bar{V}_0}$


Potremmo calcolare  $\frac{M}{c} = \frac{Li \cdot g}{Li} = \frac{c p_2 \bar{V}_0 (p_c \bar{V}_0^{-1} - 1)}{Li}$

CASO  $m^* = m'^* = k \quad \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad p_c = \frac{k}{k-1} p_2 (\bar{V}_B - \bar{V}_A) \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$

$G = \lambda V \frac{p_2 \bar{V}_0 \cdot m}{RT_2}$

$\lambda V = \frac{p_2 (\bar{V}_B - \bar{V}_A)}{p_2 \bar{V}_0} \Rightarrow$

$G = (\bar{V}_B - \bar{V}_A) \frac{p_2 \cdot m}{RT_2}$



$Li = \frac{p_c \cdot M}{G} = \frac{\frac{k}{k-1} p_2 (\bar{V}_B - \bar{V}_A) \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \cdot m}{(\bar{V}_B - \bar{V}_A) \frac{p_2 \cdot m}{RT_2}} = \frac{k}{k-1} RT_2 \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) = Li_{is}$


$\frac{M}{c} = \frac{Li_{is}}{Li} = 1$  OVVIO!!! È IDEALE. Il gas all'interno del volume vuoto si muove  
 molla!!! mi espande e mi comprime senza far nulla.

FORMULA PER CALCOLORE  $\lambda V$

$\lambda V \approx M \frac{(1 - \delta_1)}{V} \frac{p_2 \cdot \sqrt{\bar{V}_B - \bar{V}_A}}{\bar{V}_0} \rightarrow$  RICORDALA A MEMORIA.

$\lambda V = \frac{M_{MASSA MANDATA}}{p_2 \bar{V}_0} \quad \delta_1 = \frac{\Delta p_1}{p_2} \quad \frac{M}{c} \ll 1$  SCARSI TERTICI

$\frac{M}{c} = \frac{M_{MASSA MANDATA}}{M_{MASSA ASPIRATA}}$   
 FUGHE



Qual'è la distribuzione migliore dei  $\beta$ ?

$$\beta_I = \beta_{II} = \sqrt{\beta_{tot}}$$

Come faccio a imporre queste suddivisioni dei  $\beta$ ?  
 ATTRAVERSO LE CILINDRATE.

Impongo la CONTINUITÀ!!!

$$\beta_I = \frac{p_c}{p_1} = \sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \Rightarrow p_c = p_1 \sqrt{\beta}$$

IMPRONGO la CONTINUITÀ  $G_I = G_{II}$  massa aspirata dall'I

$$\lambda \sqrt{V_I} \beta_I V_{0I} M_I = \lambda \sqrt{V_{II}} p_c V_{0II} M_{II}$$

$$\frac{\sqrt{V_{II}}}{\sqrt{V_I}} = \frac{\lambda \sqrt{V_I} p_1 M_I}{\lambda \sqrt{V_{II}} p_c M_{II}}$$

$$pV = RT \Rightarrow \frac{p}{\rho} = RT \Rightarrow \rho = \frac{p}{RT}$$

$$\frac{p_1}{RT_1} \cdot \frac{RT_1}{p_c}$$

HO REFRIGERATO quindi sono alla stessa  $T_1$  dell'aspirazione


REFRIGERAZIONE  $\Rightarrow$  UNIFORME.

$$\frac{V_{0II}}{V_{0I}} = \frac{\lambda \sqrt{V_I}}{\lambda \sqrt{V_{II}}} \cdot \frac{p_1}{p_c} \frac{M_I}{M_{II}} \approx 1 \Rightarrow \text{STESSO ASSECO}$$

DEVO SCEGLIERE OPPORTUNAMENTE LE CILINDRATE per imporre  $p_c$ .



VARIATIONE M TUGLIORE REGOLAZIONE



$\frac{G'}{G} \approx \frac{M'}{M} \Rightarrow$  la portata varia con  $m'$

$\frac{p_2'}{p_2} = 1$  NON CARBIO VE COND AMBIENTE!!!

$\lambda v = (1 - m) \frac{m}{\gamma} \frac{v_B - v_A}{v_0} \approx$  COSTANTE



$v_0 = k_{ost}$

$L_i' = \lambda' c' \cdot m' \approx \lambda' c' \frac{m' \cdot m}{m'} \approx L_i$

$G' \approx \frac{m'}{m} G$

$\frac{m'}{c} = \frac{m}{c}$

LAMINAZIONE ALL'ASPIRAZIONE



AREA ADDIZIONALE incrementale  
il LAVORO AL CICLO  
 $\rightarrow k_{ost}$

$\frac{G'}{G} = \frac{\lambda v'}{\lambda v} \frac{p_2'}{p_2} \frac{\sqrt{v_0}}{\sqrt{v_2}} \frac{m'}{m}$

$\frac{G'}{G} = \frac{(\sqrt{v_B - v_A})}{(\sqrt{v_B - v_A})} \frac{p_2' T_2}{p_2 T_2'}$

= UNA LAMINAZIONE!!

$\lambda v \approx (1 - m) \frac{m}{\gamma} \frac{v_B - v_A}{v_0} \Rightarrow$  CARICA IL  $v_A$  !!

A PORTATA DI FUGHE

Voglio una grande AREA ROSSA, con poco lavoro MEGLIO LAVORO

$\frac{G'}{G} = \frac{(\sqrt{v_B - v_A'})}{(\sqrt{v_B - v_A})} \left( \frac{p_2'}{p_2} \right) \rightarrow$  TERZINE PRINCIPALE Corretto.

$L_i' = L_i + \left[ + \right] - \left[ - \right] \Rightarrow$  QUINDI DIPENDE DAL CICLO



Se B è GRANDE AREA ROSSA PICCOLA GIUNTA  
Se B è PICCOLA AREA ROSSA PICCOLA.

Quindi  $\beta$  un  $\beta$  SCRITTO INANTE per cui il LAVORO DIMINUISCE.  $\beta$  di sotto del quale  $L_i$  AUMENTA !!!

$\beta_{critico} = m \times \frac{m \cdot \gamma}{m' \cdot \gamma} \approx \beta$

Quindi se  $\beta > \beta_{critico} \Rightarrow$  CONVIENE  
se  $\beta < \beta_{critico} \Rightarrow$  NON CONVIENE perché  $\lambda c$  richiesto aumenta quando voglio meno portata!!!

ADDIZIONE SUPPLEMENTARE SPAZIO ROTTO



$p_2 \sqrt{V_B}^{\mu^*} = p_2 \sqrt{V_C}^{\mu^*} \Rightarrow$  COMPRESSIONE DI RETTA  $V_r = 0$   
 $p_2 (\sqrt{V_B + V_r})^{\mu^*} = p_2 (\sqrt{V_C'})^{\mu^*}$   
 Si osserva che  $V_C' < V_C$


VALORE DI  $V_r$  È CALCOLATO NELLA NUOVA SCELTA DI COORDINATE  $(P, V)$

Maggiore è  $V_r$  più grande sarà la diminuzione dell'area del ciclo.

$$\frac{G'}{G} = \frac{V_r'}{V} \frac{p_1'}{p_2} \frac{\sqrt{V_0'}}{V_0} \frac{M}{M} \approx \frac{\sqrt{V_B'} - \sqrt{V_A'}}{\sqrt{V_B} - \sqrt{V_A}} \cdot \frac{(1 + \mu + \mu r) - (\mu + \mu r) \cdot \beta^{1/\mu^*}}{(1 + \mu) - \mu \beta^{1/\mu^*}}$$

Quindi è scende del  $\mu r$  che selgo posso modularla come voglio G. Infine posso dire che  $V_C' < V_C$  quindi questo è positivo e la diminuzione del RENDIMENTO è si presente poiché sono in fuori progetto, ma non è TROPPO MARCATA.

REGOLAZIONE ON-OFF.



TRANSDUTTORE  
 Fino una pressione max  $q = 11$  bar.  
 Quando la pressione scende, il computer si accende e ripristina la pressione a VALLE, facendo mantenere costante la pressione.

Non mantengo  $p_2$  costante, ma беру una pressione max e minima. Nelle capacità max

(con il quale la  $p_2$  scende all'interno viene fornita la pressione costante).

lo UTENZA ~~scende~~ riempie le stive PRESSIONE UTENZE. Quindi metto una regolatore di pressione affinché indipendentemente da  $p_2$  l'interna riceve le stive  $p$ .



Ad un momento in cui  $p_2 \neq p_{ERDE}$ . Ho comunque una compressione  $\alpha p_2 > p_{ERDE}$ , mentre può avere una espansione  $\alpha p_2 < p_{ERDE}$ .

La portata di mandata è sempre inferiore a quelle di aspirazione.

$$G = \lambda \alpha p_2 V_0 M.$$

$$L_c = \frac{M^*}{M^*-1} p_2 \sqrt{V_B} \left( p^{M^*-1} - 1 \right) + \frac{1}{M^*} (p_2 - p_c) \cdot V_c \approx 0$$

È UN RAPPORTO DI VOLUMI CHE equivale a  $M^*-1$ !!!

$$\frac{p_c}{p_2} = \left( \frac{V_B}{V_c} \right)^{M^*} \rightarrow p^{M^*}$$


$$L_c = \frac{M^*}{M^*-1} p_2 \sqrt{V_B} \left( p^{M^*-1} - 1 \right) + p_2 \left( \beta - \frac{p_c}{p_2} \right) \cdot V_c$$

$$L_c = \frac{M^*}{M^*-1} p_2 \sqrt{V_B} \left( p^{M^*-1} - 1 \right) + \frac{p_2 \sqrt{V_B}}{p} \left( \beta - p^{M^*} \right)$$

POSSO REGOLARE COME PER GLI ALTRI COMPRESSORI.

VAR.  $m$  di GIRI  $\frac{G'}{G} \approx \frac{M'}{M}$  perché manovra il ciclo  $L_c' = L_c$   $\frac{M'}{V_c} \approx \frac{M}{V_c}$

LAMINAZ ASPIRAZIONE  $p_2 - p_1'$   $V_B$  e  $V_c$  sono fissati perché è fisso  $p$ .



Si verifica che  
 • SE  $p > M^* \frac{1}{M^*-1} \approx 2,3$  allora  
 CONVIENE REGOLARLO PER LAMINAZIONE.  
 • SE  $p < 2,3$  allora non conviene  
 perché  $L_c' < > L_c$


$$d_c = (p_2 - p_1) \sqrt{\sigma} \cdot m$$

$$L_i = \frac{d_c \cdot m}{G} = \frac{(p_2 - p_1) \sqrt{\sigma} \cdot m}{\sqrt{\rho_2 \cdot m} \cdot v_p} = \frac{\rho_2 \sqrt{\sigma}}{\sqrt{\rho_2 - \rho_1}}$$

$$G = \sqrt{\rho_2} \sqrt{\sigma} m$$

$$L_i = \frac{\rho_2}{\rho_1} \frac{1}{\sqrt{\rho_2}} (\beta - 1) = \frac{1}{\sqrt{\rho_2}} RT_2 (\beta - 1)$$

È UTILIZZATO come misuratore di portata. Perché TRASMETTE portata.



Due roots. Il primo si comporta da compressore, mentre il II da misuratore di portata.

$$p_1 < p_2$$

$$p_2 > p_1$$

$$G_1 = G_2$$

I MOTORE  $\Rightarrow$  FUGHE DISCORDI ALLA PORTATA.

II CONTATORE DI M  $\Rightarrow$  FUGHE CONCORDI A G.

perché sono fughe che avvengono intensamente alle macchine steno, acciduro l'esterno con un compressore a STANTOFFO.

$$I) G_1 = \sqrt{\rho_1} \sqrt{\sigma} M_1$$

$$II) G_2 = \frac{1}{\sqrt{\rho_2}} \rho_2 \sqrt{\sigma} M_2$$

perché deve essere un termine maggiorativo. Le portate misurate e maggior di quella TEORICAMENTE misurabile.

IL COEFFICIENTE DI RETRITORNO TIENE CONTO DI.

- LAMINAZIONI

Se aumentano le laminazioni  $\sqrt{\rho}$  deve diminuire.

- FUGHE.

$$\sqrt{\rho} \propto (1 - \delta_1)$$

E anche se aumentano le fughe deve diminuire.

$$\sqrt{\rho} \propto \eta_{\varphi} (1 - \delta_1)$$

$\sqrt{\rho} \propto \left( \frac{\eta_{\varphi}}{\rho} \right) \propto f(\beta, m)$  se  $m \downarrow$  il fluido ha dipendenza dal tanto tempo perché rapporto di compressione il fluido si scade.

La prima parte dell'altro!!

$\delta_1 \propto$  velocità<sup>2</sup> del fluido che entra nelle macchine  $\propto m^2$  giri delle macchine.

$\eta_{\varphi}$   $\rightarrow$  DIMINUISCE (peggiora il funziona.) se  $\beta \uparrow$

$\eta_{\varphi}$   $\rightarrow$  AUMENTA (meno fughe) se  $m \uparrow$

$$\sqrt{\rho} \propto (1 - k m^2) \left( 1 - k_1 \beta^m \frac{1}{m} \right)$$

se  $\beta \uparrow$  allora ( )  $\downarrow$   
se  $m \uparrow$  allora ( )  $\uparrow$  ok!!

# CAPITOLO 2

## Ugelli e Diffusori

- PROPIETA' DI RISTAGNO
- DIFFERENZA TRA UGELLI E DIFFUSORI
- CARATTERISTICA DEGLI UGELLI
- PROGETTO
- FUORI PROGETTO

LE PROPRIETA' DI RISTAGNO • LE PROPRIETA' TOTALI

5

Si ha a che fare con dei FLUSSI che stanno "raggiungendo", e portarsi con loro delle proprietà. Tale flusso porta con sé ENERGIA sotto varie forme. Poiché ho a che fare con scambi ENERGETICI,  $G$  TRASF. ARRESTO ISENTROPICO

decido di TRASFORMARE l'ENERGIA CINETICA del fluido in un'altra forma di ENERGIA, in modo tale che il bilancio ENERGETICO resti invariato.

$C$	$L_w = 0$	$C^0 = 0$
$T$	$Q_e = 0$	$T^0$
$P$	$L_i = 0$	$P^0$
$S$	$\Delta Z = 0$	$S^0 = S$
$h$		$h^0$
$p$		$p^0$

perché  $TdS = dQ + dQ_w$   
 $\Delta S = 0 \Rightarrow S^0 = S$

TRASPORTO UNO STATO FISICO REALE IN UNO NON FISICO (per una corrente non ha senso avere velocità nulla), in modo tale che l'ENERGIA TOTALE della corrente resti invariata.

ENERGIA È LA STESSA, ma le FORMULE sono più semplici perché  $E_c = 0$  nella nuova configurazione

Quindi non devo aggiungere del LAVORO, né del calore, lo devo fare in modo REVERSIBILE, quindi senza dissipazioni di ENERGIA. Lo devo fare e portarlo di corsa. In questo modo RALLENTO le correnti in modo tale che OTTIENGO una velocità TOTALE  $C^0 = 0$ , e TUTTE LE ALTRE GRANDEZZE diventano TOTALI

$$h^0 = h + \frac{c^2}{2}$$

$$p^0 = p \left( 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$v^0 = v \left( 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)^{\frac{1}{1-k}}$$


$$\rho^0 = \rho \left( 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)^{\frac{1}{k-1}}$$

dove il Mach è un numero ADIMENSIONALE

$M = \frac{c}{c_s}$  → VELOCITÀ CON CUI SI MUOVE IL SUONO NELLA CORRENTE

$$T^0 = T + \frac{c^2}{2cp}$$

VALIDA SOLO PER UN GAS PERFETTO



AGGIUNGO ALLE CONDIZIONI REALI UN SEGUITO PARI AL TERMINE CINETICO. Quindi mi prendo le condizioni totali proficue e  $T^0$  sono obbligato. La  $v^0$  e la  $p^0$  le posso prendere con le formule a patto di usare un giusto valore di  $k$ .


UGELLO FLUIDO CHE ACCELERA  $\frac{dc}{c} > 0$  ricordo che  $\frac{dA}{A} = (M^2 - 1) \frac{dc}{c}$  (8)

• Poiché  $c > 0$  quindi  $M < 1 \Rightarrow (M^2 - 1) < 0 \frac{dc}{c} > 0 \Rightarrow \frac{dA}{A} < 0$

INOLTRE RICORDO  $\frac{dA}{A} = \left( \frac{1 - M^2}{\gamma M^2} \right) \frac{dP}{P} \Rightarrow \frac{dP}{P} < 0$


$\frac{dc}{c} > 0$  REGIME SUBSONICO  $M < 1 \Rightarrow \frac{dP}{P} < 0$   $\frac{dA}{A} < 0$  CONDOTTO CONVERGENTE  
 REGIME SUPERSONICO  $M > 1 \Rightarrow \frac{dP}{P} < 0$   $\frac{dA}{A} > 0$  CONDOTTO DIVERGENTE.

Le pressioni finali devono ESSERE A PRESSIONE MINORI.  
 Le spesse di uscita



DIFFUSORE FLUIDO DECELLERA

$\frac{dc}{c} < 0$   $M > 1$  FLUSSO SUPERSONICO  $\Rightarrow \frac{dA}{A} < 0, \frac{dP}{P} > 0$  CONDOTTO CONVERGENTE  
 $M < 1$  FLUSSO SUBSONICO  $\Rightarrow \frac{dA}{A} > 0, \frac{dP}{P} > 0$  CONDOTTO DIVERGENTE.



FISSATA LA SEZIONE COME VARIA LA PORTATA?


$G = \rho A c$

I P.D.T. FORITA MECCANICA

$dL_i = v dp + dE_{c, p, w} + dL_w$

$\int_1^2 v dp + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} = 0$

$c_1 = 0$  CASO TOTALE



USO UN FLUIDO NELLE CONDIZIONI DI RISTAGNO CON LA STESSA ENERGIA

$-\frac{c^2}{2} = \int_1^0 v dp$

PROGETTO = in due condizioni vogliamo che la nostra macchina lavori? NO! (2D)  
 VOGLIAMO le CONDIZIONI MIGLIORI  $\Rightarrow$  ISENTROPICA.

VOGLIO I DATI DI INGRESSO!!! non quelli di uscita.

DATI  $p_1 \rightarrow p_2^0$  quindi so come è  
 $T_1 \rightarrow T_2^0$  fatto il GAS e voglio  
 $G \rightarrow G$  sapere che ESPANSIONE  
 $c_1$  deve subire quindi


$p_2$  LO DEVO SAPERE!!

SICCOME VOGLIO CONDIZ. MIGLIORI POSSIBILI VOGLIO

$\Downarrow$   
 PERDITE BASSE

$\Downarrow$   
 $LW = 0$

$\Downarrow$   
ISENTROPICA



Quando mischio dei fluidi la PRESSIONE DEVE ESSERE LA STESSA


Se  $p_2$  è tale che  $\left(\frac{p_2}{p_2^0}\right) > \left(\frac{p_2}{p_2^0}\right)_{CRITICO}$

ALLORA È NECESSARIO UN UGELLO CONVERGENTE. Se invece la  $p_2$  è con borse, per il fatto che voglio superare la VELOCITÀ DEL SUONO: tale per cui  $\left(\frac{p_2}{p_2^0}\right) < \left(\frac{p_2}{p_2^0}\right)_{CRITICO}$  allora UNO UN UGELLO CONVERGENTE + DIVERGENTE.

QUINDI IL PASSAGGIO  $\left(\frac{p_2}{p_2^0}\right) = ?$  COSÌ DECIDO CHE TIPO DI UGELLO MI SERVE

UGELLO CONVERGENTE

$$\left(\frac{p_2}{p_1^0}\right) \geq \left(\frac{p_2}{p_1^0}\right)_{CR} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$



$$G = A_e \sqrt{2 \frac{k}{k-1} p_1^0 \left[ \left(\frac{p_2}{p_1^0}\right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_2}{p_1^0}\right)^{\frac{k+1}{2}} \right]}$$

STO IMPOSTANDO CHE  $p_2 = p_e$ , la temperatura può essere perfettamente DIVERSA.

DA QUESTA FORMULA POSSO CONOSCERE  $A_e$ !!!


Qual'è la sezione d'ingresso?

$$G = p_1 A_i c_1 \Rightarrow A_i = \frac{G}{p_1 c_1} \Rightarrow \text{TUTTI DATI DI PROGETTO.}$$

Nel caso particolare in cui si ha un fluido di ingresso molto lento  $c_1 \rightarrow 0$  allora  $A_i \rightarrow \infty$

Quindi se parto da un serbatoio ( $c_1 = 0$ ) l'ugello sarà molto RACCORDATO.

UGELLO DEVE SUPER LA VELOCITÀ DEL SUONO  $\rightarrow$  CONU + DIVERG.




Il fluido quando l'ugello DIVERGE tende a non restare attaccato, quindi l'ugello deve DIVERGERE LENTAMENTE (max 10°)

UGELLO DE LAVAL

Quando raggiungo  $M=1$ , l'informazione di ABBASSAMENTO della PRESSIONE portata dalla (2) velocità del suono, si scontra con la velocità del fluido che è proprio pari alla velocità del suono e l'informazione non passa più. Come risultato si ha che TRA FONTE e VALVE non c'è più comunicazione. Per chi c'è a monte, o sulla parte d'ingresso c'è sempre la pressione CRITICA. Quindi se continuo ad ABBASSARE la pressione, al di sotto di quella CRITICA, il fluido scivola sulla parte di uscita senza sapere che la pressione del fluido è minore di quella CRITICA. Quando se ne esce si ESPANDE IN STATO VEEMENTE con produzione di ENTROPIA. Quindi NON SI AVRANNO PIU TRASPORTAZIONI ISENTROPICHE. Si ha la POST ESPANSIONE, che non è in grado di INFLUENZARE LA PORTATA.

UGELLO CONVERGENTE - DIVERGENTE



I CASO VALVOLA CHIUSA  
 $p_2 = p_1^0$ . Pressione costante in tutto l'ugello.


II CASO APRO UN POCO LA VALVOLA.  $p_2 < p_1^0$ . Poiché è un ugello CONV-DIVERG, la pressione minima non è  $p_2$ , ma è  $p_t$  cioè ALLA GOLA.

È possibile continuare ad abbassare  $p_2$ , ma quando succede qualcosa di strano? Quando  $p_t = p_c$  quindi quando  $p_2$  non è più grande di  $p_c$   $p_2 = p_{0.5} \Rightarrow$  PRESSIONE DISCRIMINANTE

III CASO  
 Dal momento in cui nelle sezioni di gola si ha velocità supersonica i due ambienti sono separati e quindi anche se riduco  $p_2$  avrò sempre la stessa G.


Esiste però un punto di funzionamento SUPERSONICO che era quello utilizzato per progettare l'ugello e che quindi sono ISENTROPICO.  
 IV Prendo un punto con pressione appena al di sotto di quella discriminante. Il fluido non sa che la pressione al di là della gola è più bassa di quella minima. Quindi segue il percorso normale, supera la gola e continua ad espandersi. Di qualche parte nel condotto divergente si ha COMPRESIONE ESPANSIONE.

Diagrammiamo i COEFF. a seconda del PUNTO DI LAVORO.




Gli UGELI SUPERSONICI, non lavorano bene nel FUORI PROGETTO, QUINDI E' ESCLUSA LA REGOLAZIONE. Al diminuire della sezione di GIUA decadono piu' velocemente le PRESTAZIONI.

### I TRIANGOLI DI VELOCITA'



$$L = \frac{1}{2} \rho S U_{\infty}^2 C_L \quad \text{PORTANZA}$$

$$R = \frac{1}{2} \rho S U_{\infty}^2 C_D \quad \text{RESISTENZA.}$$




La RESISTENZA ↑ VERTIGINOSAMENTE IN CORRISPONDENZA DELLO STALLO, α ↑




PALETTA REALE

(13)




L'angolo di attacco è preso dalla corda. In questo caso è NULO, ma essendo l'ala ASIMMETRICA, le portanze NON SI BILANCIANO, ma si ha una FORZA DI PORTANZA per  $\alpha = 0$ .



L'angolo per cui ho portanza nulla

ANGOLO DI ATTACCO, preso rispetto alle corde



$S=0$  e  $i=0$   
CONDIZIONI DI PROGETTO

IL FLUIDO SEQUE LA LINEA MEDIA.


$\epsilon' = \epsilon \Rightarrow$  DEFLESSIONE GEOMETRICA E FLUIDODINAM. COINCIDENTI.

USCITA IDEALE data dal prolungamento delle linee medie  
USCITA REALE FLUIDO  
 $\delta$  DEVIAZIONE.

- DI STANZA TRA 2 PALETTE CONSECUTIVE  $\Rightarrow S =$  PASSO
- $\gamma \Rightarrow$  ANGOLO DI CALETTAMENTO  $\Rightarrow$  CIOE' INCLINAZIONE RISPETTO ALLA VERTICALE (ASSIALE)

- SOLIDITA'  $\sigma' = \frac{GIORDA}{PASSO} = \frac{c}{S} \approx 1$

**GRADO DI REAZIONE**  $\Rightarrow$  ci indica dove si trova la premessa  $P_2$  !!!



G. DI REAZIONE CINEMATICO ROTORE

$$R = \frac{\Delta h^r}{\Delta h^o}$$

Lo si usa il salto ENTAIPICO, ma fa riferimento alla premessa intermedia tra STATORE E ROTORE.

$$X = \frac{\Delta h_{1s}^R}{\Delta h_{1s}^R + \Delta h_{1s}^S}$$

SE NON È LA REAZIONE  $P_1 = P_2 \Rightarrow \Delta h_{1s}^R = 0 \quad | \quad X = 0$

VEDIAMO QUALE RELAZIONE LEGA DEGREE OF REACTION  $R$  al WORK COEFFICIENT  $\Psi$   
 I PDT. 0-2 PI ROTORE  $\Rightarrow$  QUINDI LI USCENTE  $\Rightarrow$  (ASSORBONO ENERGIA DAL FLUIDO)  
 Il fluido in uscita ha meno ENERGIA.  $Li < 0$

$$-Li = h_2 - h_0 + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} + g(z_2 - z_0)$$

$\downarrow$  FLUIDO AERIFORME.

$$Li = h_0 - h_2 = -\Delta h^o$$

I PDT 1-2.

OSSERV. ASSOLUTO ①  $-Li = h_2 - h_1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)$

OSSERV. RELATIVO ②  $0 = h_2 - h_1 + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} - \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)$

$\downarrow$  0 energia  $| u_2 = u_1$

①  $Li = -\Delta h^r - \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$

$$R = \frac{\Delta h^r}{\Delta h^o} = \frac{-Li - \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}}{-Li} = 1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2Li} = 1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2u(c_{u1} - c_{u2})}$$

$$= 1 + \frac{c_{a2}^2 - c_{a1}^2}{2u(c_{u1} - c_{u2})} + \frac{c_{r2}^2 - c_{r1}^2}{2u(c_{u1} - c_{u2})} + \frac{c_{v2}^2 - c_{v1}^2}{2u(c_{u1} - c_{u2})}$$

$\downarrow$  MACCHINA ASSIALE, si conserva la portata  $Q$ .       $\downarrow$  COMPONENTE RADIALE.


POICHÉ  $c = \sqrt{c_a^2 + c_r^2 + c_v^2}$

$$R = 1 + \frac{c_{u2}^2 - c_{u1}^2}{2u(c_{u1} - c_{u2})} = 1 + \frac{(c_{u2} + c_{u1})(c_{u2} - c_{u1})}{2u(c_{u1} - c_{u2})} = 1 - \frac{(c_{u1} + c_{u2})}{2u}$$

Se  $c_{u1} = 0$   
 $|Li| = u c_{u2}$   
 $\Psi = \frac{c_{u2}}{u}$

oppure  $c_{u2} = 0$   
 $|Li| = u c_{u1}$   
 $\Psi = \frac{c_{u1}}{u}$

$\Rightarrow R = 1 - \frac{\Psi}{2}$




$$R = \frac{\frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2}}{\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad R = \frac{w_2^2 - w_1^2 + u_2^2 - u_1^2}{c_2^2 - c_1^2 + w_2^2 - w_1^2 + u_2^2 - u_1^2}$$

ESISTE UN LIMITE DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE ?



OVVIAMENTE SI È DIPENDE DAL MATERIALE  $\Rightarrow$  IMPOSIZIONE ALLE MASSIME SOLLECITAZ.



$F_c \Rightarrow$  LA FORZA CENTRIFUGA TENDE A STACCARLA PALETTA.

$$F_c = \int_{r_i}^{r_e} w^2 r \rho_a A dr$$

$\rho_a A dr \downarrow$   
dm

LA MASSIMA SOLLECITAZ È AL RAGGIO INTERNO.

$$F_{c,RI} = \int_{R_I}^{R_E} w^2 r \rho_{acc} A dr = \rho_{acc} w^2 \int_{R_I}^{R_E} r A(r) dr$$

LA SEZIONE VARIA CON IL RAGGIO

$$\int_{R_I}^{R_E} r A(r) dr = k A_{R_I} \int_{R_I}^{R_E} r dr$$

COEFFICIENTE DI RASTRETTAZIONE  $0,5 \text{--} 1 \rightarrow$  NON RASTRETTATO (PALA DIRITTA)

$$F_{c,RI} = \rho_{acc} w^2 k A_{R_I} \int_{R_I}^{R_E} r dr = \rho_{acc} w^2 k A_{R_I} \left( \frac{R_E^2 - R_I^2}{2} \right) = \rho_{acc} w^2 k A_{R_I} \underbrace{\frac{(R_E + R_I)}{2}}_{R_{M, \text{RAGGIO MEDIO}}} \underbrace{\frac{(R_E - R_I)}{2}}_{l, \text{ALTEZZA PALETTE}}$$

$$F_{c,RI} = \rho_{acc} \frac{u^2}{R_m} k A_{R_I} l$$

$$F_{c,RI} = 2 \rho_{acc} k A_{R_I} \left( \frac{l}{D_m} \right) u^2 \quad \rightarrow \quad 0,5 \text{--} 0,4 \quad \text{cioè l'altezza max della palette è circa 40% del diametro medio}$$

$$\sigma_{c,RI} = \frac{F_{c,RI}}{A_{R_I}} = 2 \rho_{acc} k \frac{l}{D_m} u^2 < \sigma_{MAX} \text{ SOPPORTABILE DALL'ACCIAIO}$$

$\rightarrow$  SU QUESTI FATTORI POSSIAMO AGIRE POCO !!!


u PUÒ VARIARE !!

$$u = w R_m \quad u_{MAX} = 350 \text{--} 400 \frac{m}{s}$$

È una u!! max è una w!!!

MACCHINE IDEALI - ADIABATICA con  $EC_2 = 0$

OPERATRICE



NOI VOGLIAMO CONFRONTARE LA MACCHINA REALE CON UNA IDEALE CHE FA LA STESSA COSA. Cioè le pressioni finali sono le stesse come le altezze.

$$\int \frac{dQ}{T} + \int \frac{dW}{W} = T dS = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

ISENTROPICA

**$EC_{IDEALE} = 0$**

$EC_2$ , REALE INVECE HA PERSO EN. CINETICA.


P.P.T applicato a una mac. OPERATRICE IDEALE - ISENT.

$$Li_{IS} + Q/e = \Delta h + \Delta EC_{c,p,w}$$

$h_{2,1D} - h_0$        $\frac{c_{2,1D}^2 - c_0^2}{2}$        $\rho(z_2 - z_0)$

FLUIDO COMPRESS.

**$Li_{IS} = h_{2,1D} - h_0 - \frac{c_0^2}{2}$**




η OPERATRICE       $\eta = \frac{Li_{ISENTR.}}{Li} = \frac{h_{2,1D} - h_0}{h_2 - h_0}$

η MOTRICE       $\eta = \frac{L_f}{Li_{ISENTR.}} = \frac{h_0 - h_2}{h_0 - h_{2,1D}}$

MACCHINA IDEALE - ADIABATICA CON  $EC_{2,1D} = EC_2$

OPERATRICE



**$EC_{IDEALE} = EC_2$**

CIOE RECUPERO COMPLETAR. L'ENERGIA CINETICA LA TRASFORMAZIONE E' COMUNQUE ISENTROPICA

P.P.T.       $Li_{1D} + Q/e = h_{2,1D} - h_0 + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} + \rho(z_2/z_0)$        $Li_{1D} = Li_{\oplus}$

$h_{2,1D}$       COMPRESSIBILE.

$Li_{\oplus} = h_{2,1D} - h_0 + \frac{c_2^2}{2}$

η OPERAT.       $\eta = \frac{Li_{1D}}{Li_{\oplus}} = \frac{h_{2,1D} - h_0 + \frac{c_2^2}{2}}{h_2 - h_0}$       TOTAL TO TOTAL

η MOTRICE       $\eta_{\oplus} = \frac{L_{f,1D}}{Li_{\oplus}} = \frac{h_0 - h_{2,1D} - \frac{c_2^2}{2}}{h_0 - h_{2,1D} - \frac{c_2^2}{2}}$        $\eta_{\oplus} > \eta$

**ENERGIA COMPLETAMENTE RECUPERATA**

ESPLICITIAMO REGGIO I DIVERSI FATTORE.

$$L_i = \int_0^2 v dp + \Delta E_{c,p,w} + L_w$$

$$L_{iy} = \int_0^2 v dp + \Delta E_{c,p,w} + \overset{\Delta}{\phi} \text{ NON HO } L_w \quad \text{FLUIDI COMPRESSIBILI}$$

$$L_{iy} = \underbrace{\rho \left[ \frac{p_2 - p_0}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} + (z_2 - z_0) \right]}_{H_u} \quad \text{FLUIDI INCOMPRESSIBILI}$$

$$L_{iy} = \rho H_u \rightarrow \begin{matrix} \text{R. OPERATRICE} \\ \text{R. POTRICE} \end{matrix} \quad \begin{matrix} H_u = H_2^0 - H_0^0 \\ H_u = H_0^0 - H_2^0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{PREVALENZA} \\ \text{CARICO UTILE.} \end{matrix}$$

R. OPERATRICE - FLUIDI COMPRESSIBILI

$$L_i = h_2^0 - h_0^0 = h_2 - h_0 + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} = c_p (T_2 - T_0) + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} = \frac{k}{k-1} R T_0 \left[ \left( \frac{T_2}{T_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2}$$

$$p v^k = \text{cost} \quad ; \quad p \left( \frac{RT}{p} \right)^k = \text{cost} \quad ; \quad p^{1-k} \cdot T^k = \text{cost} \quad ; \quad p^{\frac{1-k}{k}} \cdot T = \text{cost}$$

$$p_2^{\frac{1-k}{k}} \cdot T_2 = p_0^{\frac{1-k}{k}} \cdot T_0 \Rightarrow \frac{T_2}{T_0} = \left( \frac{p_0}{p_2} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \left( \frac{p_2}{p_0} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$L_i = \frac{k}{k-1} R T_0 \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} \quad \text{CASO REALE, MA ADIABATICO}$$

$$L_{iy} = \int_0^2 v dp + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} + \cancel{L_w} \quad \text{PERCHÉ È IDEALE !!!} \quad \begin{matrix} \text{ma } p v^k = \text{cost} \Rightarrow p_0 v_0^k = \text{cost} \\ \sqrt[k]{p v^k} = \sqrt[k]{p_0 v_0^k} \Rightarrow p^{\frac{1}{k}} v = p_0^{\frac{1}{k}} v_0 \end{matrix}$$

$$L_{iy} = \int_0^2 p_0^{\frac{1}{k}} \cdot v_0 \frac{dp}{p^{\frac{1}{k}}} + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} = p_0^{\frac{1}{k}} v_0 \left[ \frac{p^{\frac{1}{k} + 1}}{1 - \frac{1}{k}} \right]_0^2 + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} = p_0^{\frac{1}{k}} v_0 \left( \frac{k}{k-1} \right) \left[ p_2^{\frac{k-1}{k}} - p_0^{\frac{k-1}{k}} \right] + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} = p_0^{\frac{1}{k}} p_0^{\frac{k-1}{k}} v_0 \left( \frac{k}{k-1} \right) \left[ \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} =$$

$$L_{iy} = \frac{k}{k-1} R T_0 \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \frac{c_2^2 - c_0^2}{2} \quad \text{CASO IDEALE, MA POLITROPICO} \quad L_{iy} < L_i$$

OPERATRICE

$$\eta_y = \frac{L_{iy}}{L_i} = \frac{\frac{k}{k-1} R T_0 \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \cancel{\frac{c_2^2 - c_0^2}{2}}}{\frac{k}{k-1} R T_0 \left( \beta^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \cancel{\frac{c_2^2 - c_0^2}{2}}}$$

Facciamo il meccanismo approssimativo  $L_i = \Delta i = c_p(T_2' - T_2) = \int T_0 ds$  (25)  
 sotto l'ISOBARA  $p_2 \Rightarrow$  LAVORO COMPRESIONE ISENTROPICA (REVERSIBILE)  $\Rightarrow L_i$  VINCOLI DELLA TRASFORMAZIONE.

**ATTENZIONE**

$L_i = L_{is} + L_w + \text{AREA BCD} \Rightarrow$  CONTRORECUPELO

Poiché la compressione ISENTROPICA giunge a  $T_2' < T_2$ , il CONTRORECUPELO è l'AUMENTO DI LAVORO RICHIESTO per comprimere il gas dovuto al RISCALDAMENTO RESISTENZE PASSIVE. Infatti a parità di PRESSIONE, tale calore fa ESPANDERE il gas, pertanto si richiede un LAVORO MAGGIORE PER ESSERE ULTERIORMENTE COMPRESSO.

RENDIMENTO = È UN INDICE CHE QUANTIFICA LA PERDITA DI ENERGIA DURANTE LA TRASF., CIOÈ MI INDICA LA QUALITÀ DELLA TRASFORMAZIONE.

MACCHINA OPERATRICE


$\eta_\theta = \eta_{is} = \frac{L_{is}}{L_i} = \frac{L_i - L_w - CR}{L_i} = \frac{L_i - L_w}{L_i} - \frac{CR}{L_i} = \eta_y - \frac{CR}{L_i}$   
 $\eta_y = \text{REND. IDRAULICO} = \frac{L_i - L_w}{L_i}$

REND. ISENTROPICO < REND. IDRAULICO


Im una macchina IDRAULICA, dove la DENSITÀ del fluido può essere ritenuta costante, GLI EFFETTI TERMICI NON PRODUCONO VARIAZ. DI VALORE SPECIFICO  $CR=0 \Rightarrow \eta_\theta = \eta_y$

RECUPERO E RENDIMENTI DI ESPANSIONE

Si consideri una turbina che opera tra le condizioni  $L(p_1, T_1)$  e  $\pi(p_2, T_2)$ .  
 $Q_e \approx 0 \quad \Delta E_c \approx 0 \quad \Delta E_p \approx 0 \quad \Delta E_f \approx 0$ . È UN'ESPANSIONE.  $T \downarrow$



$L_i = \Delta i \Rightarrow$  TURBINA  $\Rightarrow$  ESPANSIONE  $L < 0 \Rightarrow L_{out} < -L_i$   
 $L = -L_i = -c_p(T_2 - T_1) = c_p(T_1 - T_2)$ . In un diagramma  $T ds = di - v dp$ , quindi  
 con una ISOBARA OTTIENGO  $di = T_0 ds$ . ISOBARA  $p_2 = \text{cost} \Rightarrow$  (VINCOLI  $T_2$  e  $T_2'$ )  
MITIGIO = LAVORO OTTENUTO



**RENDIMENTI GLOBALI**

$P_i$  = POTENZA INTERNA = potenza che il fluido riceve o cede agli organi interni della macchina

**M. MOTORICI**

$P_i = G L_i$

POTENZA UTILE =  $P_i - P_{mec} - P_{acc}$

$P_u = P_i - P_{mec} - P_{acc}$

$\eta_m = \frac{P_u}{P_i} = \frac{P_i - P_{mec} - P_{acc}}{P_i}$

$\eta_o = \frac{P_u}{P_i} = 0,95 = 0,98$

ENERGIA PERSA PER TRASF. E DALLE PALETTE ALL'ALBERO

**M. OPERATRICI**

POTENZA INTERNA  $P_i = G L_i$

POTENZA ASSORBITA  $P_{pass} = P_i + P_{mec} + P_{acc}$

POTENZA ASSORBITA PER PORTARE IL LAVORO SULLE PALETTE

POTENZA ASSORBITA ALL'ALBERO

**RENDIM. VOLUMETRICO**

$\eta_v = \frac{G - \Delta G}{G}$

**RENDIMENTO MECCANICO**

$\eta_m = \frac{P_i}{P_{pass}}$

$\eta_o = \frac{P_i - P_{acc}}{P_{pass}}$

$\eta_o$  = RENDIMENTO ORGANICO

C'è un po' di portata che a causa delle fughe interne non scambia energia. In che direzione? È una portata spinta da  $\Delta p$ .

$P_u = \eta_m P_i$      $P_i = \eta_v G L_i$      $\Rightarrow \frac{P_i}{P_o} < 1$

$P_u = \eta_m \eta_v G L_i = \eta_m \eta_v \eta_{is} G \left[ \frac{k}{k-1} R T_2 \left( \frac{\beta^{k-1}}{k} - 1 \right) \right]$

$P_u = \eta_m \eta_v \eta_{is} G \left[ \frac{k}{k-1} R T_2 \left( 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k}}} \right) \right]$

$P_u = \eta_m \eta_v \eta_{is} G \left[ \frac{k}{k-1} R T_2 \left( 1 - \frac{1}{\beta^{\frac{k-1}{k} \eta_y}} \right) \right]$

$\eta_{globale} = \eta_m \eta_v \eta_{is}$     **MACCHINE FLUIDOCOMPATIBILI**

SE LA MACCHINA È IDRAULICA  $\beta = \text{cost}$      $\eta_{is} = \eta_y$

QUINDI IL RENDIM. GLOBALE PUÒ ESSERE ESPRESSO IN FUNZ. DI  $\eta_y$

QUANDO IL LAVORO SPESO PER GLI ACCESSORI È MOLTO TRAGGIORE RISPETTO  $P_{mec}$  O CIOÈ TUTTI GLI ACCESSORI NON SONO COPRITI DALL'ALBERO

**RENDIMENTO VOLUMETRICO**

$\eta_v = \frac{G}{G + \Delta G}$      $p_2 > p_0$

LE MACCHINE DEVONO LAVORARE SU UNA POTENZA GIÀ TRATTATA.

I RENDIMENTI VANNO AL DENOMINATORE PERCHÉ DEVO AUMENTARE LA POTENZA ASSORBITA.

$P_i = \frac{G L_i}{\eta_v}$      $P_{pass} = \frac{P_i}{\eta_m} = \frac{G L_i}{\eta_m \eta_v}$

$\eta_{is} = \frac{L_{is}}{L_i} \Rightarrow L_i = \frac{L_{is}}{\eta_{is}}$

$P_{pass} = \frac{1}{\eta_m} \cdot \frac{1}{\eta_v} \cdot \frac{1}{\eta_{is}} G \left[ \frac{k}{k-1} R T_2 \left( \frac{\beta^{k-1}}{k} - 1 \right) \right] = \eta_g$

$\eta_g$  = RENDIM. GLOBALE

$= \frac{1}{\eta_m} \cdot \frac{1}{\eta_v} G \left[ \frac{k}{k-1} R T_2 \left( \frac{\beta^{k-1}}{k \eta_y} - 1 \right) \right]$

NON POSSO LEGARE IL REND. IDRAULICO E MECCANICO, PERCHÉ È UN EXP!!

poche macchine, perché possono diminuire la variazione di densità, e quindi la variazione di  $\Delta E$  desiderata prodotta. Quindi si può ottenere  $\eta = \eta' = 0,85$   
 Quindi ho delle macchine con gradi di REAR  $\eta$  più alti intorno a  $R=0,5$  ottengo dei RENDIMENTI PIU' ALTI. Perché allora mi posso il problema con  $R=0$ ?  
 $R=0$  MI PERMETTE DI OTTENERE MACCHINE PIU' PICCOLE  $\Rightarrow$  (con RENDIMENTI MINORI!!! (AUTOCOPO)).

**SIMILITUDINE**

Quando trasformo una struttura in una più grande o più piccola voglio mantenere inalterate le sue capacità di funzionamento. Quindi voglio che le sollecitazioni siano cost.

$\sigma = \frac{F}{A} = \text{cost.}$

Quindi come devo cambiare una struttura che funziona in condizioni OTTIMALI in determinate circostanze, se la volem utilizzare in altre condizioni di FUNZIONAMENTO?

Come sono adattati le pompe alle nuove condizioni richieste? CIOE' VOGLIO TROVARE UN CRITERIO PER CUI LE TUE MACCHINE POSSANO ESSERE TRASFORMATE IN ALTRE MACCHINE CONTINUANDO A FUNZIONARE SEMPRE NELLO STESSO MODO, CIOE' NELLA SITUAZ. OTTIMALE!!!  
 Si parte da un'analisi dimensionale!!

$H^0 = z + \frac{P}{\rho g} + \frac{c^2}{2g}$

**TEOREMA DI BERNULLI**

SONO TUTTE ALTEZZE CHE PERO' RAPPRESENTANO UN ENERGIA!!!


Voglio modificare le mie macchine seguendo alcuni CRITERI al fine di utilizzarle in un altro campo di funzionamento.

- PUNTO DI PARTENZA  $\Rightarrow$  UNIFORMITA' DI DIMENSIONALE

Se due macchine si comportano allo stesso modo le EQ. DI NAVIER STOKES devono essere le STESSA, perché il FLUIDO deve comportarsi in modo UGUALE nelle 2 macchine. Che ricavo le eq. di Navier Stokes attraverso numeri ADIMENSIONALIZZATI!!!

**SIMILITUDINE**

TERMINI GEOMETRICI = una macchina geometricamente simile è una macchina perfettamente ident.



$\frac{L_A}{L_B} = \frac{D_A}{D_B}$

TUTTE LE GRANDEZZE GEOM. SONO NELLO STESSO RAPPORTO.



$Re \uparrow \Rightarrow$  REGIME TURBOLENTO  $\Rightarrow$  le F. DI INERZIA le FANNO DA PADRONE

che devo rapportare le forze di PRESSIONE.

$$\Pi = \frac{F. DI PRESSIONE}{F. DI INERZIA}$$

$$= \frac{\Delta p \cdot L^2}{\rho L^3 c^2} = \frac{\Delta p}{\rho c^2}$$

**NUMERO DI EULERO** = E

$\hookrightarrow$  contributo di forze di pressione e forze di inerzia

Noi per le macchine utilizziamo un po' di numero di Euler che è  $\Psi$

$$\Psi = \frac{L}{u^2} \propto \frac{\rho \Delta u}{u^2} \propto \frac{\Delta p}{\rho u^2} = E$$

SONO IDENTICI  $\Rightarrow \Psi \propto E$   
 $\uparrow$   
 PROPORZIONALI

$L = \frac{\rho \Delta u}{\rho \Delta u} \quad \text{MISTURAZIONE}$   
 $L = \frac{\rho \Delta u}{\rho \Delta u} \quad \text{IL OPERATORE}$   
 $u = \frac{\Delta p}{\rho} \Rightarrow \frac{d^2}{\rho} = \frac{\Delta p}{\rho}$

COEFF. DI LAVORO OPPURE COEFF. DI PRESSIONE.

$\Rightarrow$  è circa 1, indica che F. DI PRESSIONE e INERZIA sono CONFRONTABILI.

che forza confrontare le FORZE GRAVITAZ. con quella di INERZIA

Forze associate al peso.

$$\Pi = \frac{F. INERZIA}{F. GRAV}$$

$$= \frac{\rho L^2 c^2}{\rho g L^3} = \frac{c^2}{g L} = Fr \quad (\text{FROUDE})$$

$\hookrightarrow$  CONTRIBUITE DELLE FORZE LEGATE AL PESO

$\hookrightarrow$  FLUIDO INCOMPRESSIBILE  $\Delta \rho = \text{TRASCURVABILE}$   $Fr \ll 1$   
 FLUIDO COMPRESSIBILE  $\Delta \rho \neq \text{TRASCURVABILE}$   $Fr \gg 1$

Forze ELASTICHE.

FLUIDO CON CAPACITÀ DI DEFORMARSI

$$\Pi = \frac{F. INERZIA}{F. ELASTICHE}$$

ha dim di una pressione.

Per i fluidi comprimibili si ha che  $\Delta p = -E \frac{\Delta V}{V}$  : se io comprimo il fluido

$\Delta V < 0 \Rightarrow$  OTTIENGO UN AUMENTO DI PRESSIONE  $\Delta p > 0$   
 MODULO DI ELASTICITÀ

Significa che  $\Delta p$  e  $\Delta V$  sono INVERSAMENTE PROPORZ. con un modulo di PROPORZIONALITÀ dettato da E.

$$c_s^2 = \sqrt{\frac{k p}{\rho}} \Rightarrow \text{V. SUONO FLUIDO COMPRESSIBILE}$$

$$c_s^2 = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \Rightarrow \text{MODULO DI ELASTICITÀ per un gas è } \propto \text{ alla } \Delta p$$

$$\Pi = \frac{F. INERZIA}{F. ELASTICHE}$$

$$= \frac{\rho L^2 c^2}{E L^2} = \frac{\rho c^2}{E} = M^2$$

**NUMERO DI RACH**  
 mette in rel. forze elastiche e d'inerzia


$M < 1$  FORZE ELASTICHE predominano.  $M > 1$  F. DI INERZIA predominano

TEOREMA II O TEOREMA DI BACHINGART.

Quando studi qualcuno una rivista una funzione di un qualunque tipo de legge tra solo delle GRANDEZZE CONVOLTE, per analizzare il fenomeno.

$$f(q_1, q_2, \dots, q_n) = 0$$

Tale funzione però è legata all'uniformità DIMENSIONALE. Cioè un termine deve somarsi all'altro. Se individuiamo alcune grandezze ( $k_p, m, s$ ) a cui possono ricavarsi tutte le altre, (cioè attraverso queste possono ADIMENSIONALIZZARE tutte le altre grandezze)



$$q_u = \prod q_1^{a_1} q_2^{a_2} q_3^{a_3}$$

$\downarrow$   
 ADIMENSIONALE      ⇒ SARA' UNO DEI NUMERI DI CUI HO PARLATO PRIMA

( $M, Cr, E, Nu, Wb,$

quindi la funzione iniziale cioè uguale a


$$f(q_1, q_2, q_3, \pi_a^{a_1 a_2 a_3} q_1 q_2 q_3, \pi_s^{k_1 k_2 b_3} q_1 q_2 q_3, \dots) = 0$$

$$f(\pi_a, \pi_s, \dots) = 0$$

QUINDI SONO PARTITO DA UNA FUNZ. dipendente da  $m$  GRANDEZZE  $q_i, \dots i=1, \dots, m$

e non giunto a delle grandezze ADIMENSIONALI in numero inferiore  $\pi_j, \dots j=1, \dots, m-3$

FLUIDO INCOMPRESSIBILE (MACCHINA ROTAZIONE)



Possiamo utilizzare questi risultati per capire come le macchine si deve MODIFICARE per lavorare NELLO STESSO RENDIMENTO.

Se vuoi mantenere avere in SIMILITUDINE FLUIDODINAMICA devi mantenere COSTANTE.  $\phi = \text{cost.}$

F. COMPRESSIBILE  $\phi = \text{cost}$   $\Rightarrow$  STESSA  $\psi, m_y \Rightarrow \psi = \text{cost}$   
 $C_r = \text{cost}$   $\Rightarrow m_y = \text{cost}$

$\phi = \text{cost} = \frac{Cm}{u}$  cioè il  $\phi$  calcolato per una macchina A, in scala della gemella A', quindi è alla stessa famiglia, deve essere lo STESSO

Questo mi permette di ottenere similitudine FLUIDODINAMICA  $\Rightarrow$  cioè lavorano nello stesso punto di LAVORO, cioè hanno  $\psi$  e  $m_y$  UGUALI  $\phi = \text{cost} \Rightarrow$

STESSI TRIANGOLI DI VELOCITÀ

DEVO COMPARARE UNA MACCHINA  $\Rightarrow$  in base al lavoro che vogliamo FARE. QUALE DEVO SCEGLIERE?

Quella che funziona meglio  $\Rightarrow$  QUELLA CHE HA RENDIMENTO MAGGIORE.

RENDIMENTO MAGGIORE  $\Rightarrow$   $\left\{ \begin{array}{l} \psi_{\text{OPT}} \\ \phi_{\text{OPT}} \end{array} \right.$   $\rightarrow$  Se vuoi che la macchina lavori al meglio deve lavorare a questi valori.

DATI DI INPUT NOTI DALL'IMPIANTISTA PORTATA, SALTO DI ENERGIA, GENERATORE  
 $Q$   $H_u$   $w$

$\psi = \frac{Li}{u^2} \rightarrow$  io voglio  $\boxed{V = wD}$   $\Rightarrow$  NON CONOSCO D!!!

$\phi = \frac{Cm}{u} \rightarrow$  NON SO QUANTO È GRANDE LA SEZIONE DELLA MACCHINA  $\Rightarrow$  NON SO CM!!!

DEVO TRASFORMARE  $\psi_{\text{OPT}}$   $\phi_{\text{OPT}}$  IN UNA FUNZIONE LEGATA A  $(w, H_u, Q)$ .

$\phi_{\text{OPT}} = \frac{Cm}{u} \propto \frac{Q}{\frac{\rho D^2 \cdot w D}{\Delta}} = \frac{Q}{\frac{\rho w D^3}{\Delta}}$  NOTO  
 $\psi_{\text{OPT}} = \frac{Li}{u^2} \propto \frac{\rho H_u}{w^2 D^2}$  NOTO NOTO NON CONOSCO D

Ho realizzato la mia macchina modello (piccola per le prove).  
 Arriva la commessa. Devo fare la macchina prototipo da vendere. Come la devo realizzare? (31)

MODELLO  $\rightsquigarrow$  PROTOTIPO

$$\Phi_M = \Phi_P \Rightarrow \text{SILILITUDINE FLUIDODINAMICA} \quad \frac{C_{M,M}}{u_M} = \frac{C_{M,P}}{u_P} \Rightarrow$$

PASSO DA CM

$$\frac{Q_M}{\frac{\rho}{D} D_M^2 M_M D_M} = \frac{Q_P}{\frac{\rho}{D} D_P^3 M_P}$$

$$D_P = D_M \sqrt[3]{\frac{Q_P \cdot M_P}{Q_M \cdot M_M}}$$

$$Q_M \approx C_M \frac{A}{\frac{\rho}{D} D^2}$$

LEGGI DI SCALA

STESSA FATIGLIA

$$Q_P = Q_M \frac{M_P}{M_M} \left(\frac{D_P}{D_M}\right)^3$$

Se vogliamo avere delle espressioni di relazioni sulla POTENZA, devo fare RIFERIMENTO ad  $L_i$  e quindi  $\psi = \frac{L_i}{u^2} \Rightarrow$

SILILITUDINE FLUIDODINAMICA

$$\psi_M = \psi_P$$

$$\frac{L_{iM}}{(M_M D_M)^2} = \frac{L_{iP}}{(M_P D_P)^2}$$

$$L_{iP} = L_{iM} \left(\frac{M_P}{M_M}\right)^2 \left(\frac{D_P}{D_M}\right)^2$$


Se voglio le potenze ottengo che  $P = \rho Q L_i$  MACCHINA MOTRICE

$$\frac{P_P}{P_M} = \frac{Q_P}{Q_M} \frac{L_{iP}}{L_{iM}} \Rightarrow$$

$$P_P = P_M \left(\frac{M_P}{M_M}\right)^3 \left(\frac{D_P}{D_M}\right)^5$$

PORTATA  $\propto M D^3$   
 LAVORO  $\propto M^2 D^2$   
 POTENZA  $\propto M^3 D^5$

Tutte l'analisi funziona, o ci sono delle limitazioni. Gli EFFETTI che noi possiamo considerare è l'effetto di  $Re, M(Cr)$  sono LE ULTIME COSE CHE ABBIAMO TAGLIATO.




$E/D = \text{cost}$  poiché stiamo parlando di SILILITUDINE GEOMETRICA.

Purtroppo nelle realtà non è cost!!!

E NON È SCALATO CON IL DIAMETRO, cioè la PORTATA È CHE È COSTANTE!! NON  $\frac{E}{D}$ !!!

Quindi a seconda delle DIMENSIONI della macchina ottengo  $E/D$  diversi. Quindi poiché cambia il  $Re$  equals tra il prototipo e il modello  $Re = \frac{\rho u D}{\mu}$  !!! Ho QUESTA SITUAZIONE:




$$E/D_M \approx E/D_P \Rightarrow \text{IDEALE } f = \text{cost}$$

$$E/D_P \approx \text{REALE}$$

$f = \text{Cambia}$

QUINDI CAMBIA L'INFLUENZA SULL'ATTIVO.



Quindi il  $\Delta p$  dipenderà dalle VELOCITÀ RELATIVE  $w'$  (DITINUE. DI PRESSIONE)  $\Delta p \sim \frac{w'^2}{2g}$

ci metto anche il COEF. DI INIDRONANZA PERCHÉ DEVO QUANTIFICARE QUANTO DI QUEL CARICO ~~SPERIMENTALE~~ CAUSA LA DITINUE. DELLA PRESSIONE  $\lambda$

$$\frac{p_1 - p_{SAT}}{\gamma} + \frac{c_1^2}{2g} \rightarrow \frac{c_1^2}{2g} + \frac{\lambda w'^2}{2g} \rightarrow \text{CARICO RICHIESTO DALLA POMPA}$$

DIPENDE DALL'IMPIANTO, dalle velocità e pressioni d'ingresso e dalla  $T_1 = p_{SAT}$

SI CHIAMA  $NPSH_A$  = NET POSITIVE SUCTION HEAD POSSO CALCOLARLO

$\text{CARICO NETTO POSITIVO CHE ABBIAMO SULLA BOCCA DI ASPIRAZIONE}$

$A = \text{AVAILABLE} = \text{a disposizione} = \text{dell'impianto}$


$$\left[ \frac{c_1^2}{2g} + \frac{\lambda w'^2}{2g} \right] \rightarrow NPSH_R \quad \boxed{NPSH_A \geq NPSH_R}$$

CARICO RICHIESTO DALLA POMPA = SPERIMENTALE

FLUIDI INCOMPRESSIBILI

$$\phi = \frac{cm}{u} \approx \frac{Q}{\rho D^2 (mD)} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{Q}{D^2} \cdot \frac{1}{(mD)}$$

$$\psi = \frac{Li}{u^2} \approx \frac{\rho Hu}{(\rho (mD))^2} = \rho Hu \cdot \frac{1}{\rho (mD)^2}$$



FLUIDI COMPRESSIBILI


$$\phi = \frac{cm}{u} \approx \frac{G}{\rho_1 \rho D^2 (mD)} \quad \text{ma } \rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} \Rightarrow \phi \approx \frac{G RT_1}{p_1 \rho D^2 (mD)}$$

$$\approx \frac{G \sqrt{RT_1}}{p_1 D^2} \cdot \frac{\sqrt{RT_1}}{mD} \rightarrow \text{fonte al numero di crocco}$$

$$Cr = \frac{u}{\sqrt{gh_0}} = \frac{u}{\sqrt{2cpT_0}} = \frac{u}{\sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT_0}} = \sqrt{\frac{k-1}{2}} \cdot \frac{u}{\sqrt{kRT_0}}$$

AL NETTO DEL K

$$\psi = \frac{Li}{u^2} \approx \frac{RT_1 (\beta^{\frac{k-1}{k\gamma}} - 1)}{(mD)^2} = \left( \frac{\sqrt{RT_1}}{mD} \right)^2 (\beta^{\frac{k-1}{k\gamma}} - 1)$$



STUDIO DELLE MACCHINE OPERATRICI

VOLLO CERCARE LA CURVA CARATTERISTICA DELLE TRE MACCHINE OPERATRICI  $\psi \rightarrow \phi$

35

Dato un sistema di riferimento inerziale si ha OPERATRICI  $\psi \rightarrow \phi$

$$L_i - L_w = \int_1^2 v dp + \Delta E_{c,g,y,b} \rightarrow \text{CONS. ENERGIA FORICA MECCANICA. (MAC. OPERATRICI)}$$

$$\frac{1}{u''^2} [L_i - L_w] = \left[ \int_1^2 v dp + \Delta E_{c,g} \right] \frac{1}{u''^2} \Rightarrow \psi - \xi = \frac{1}{u''^2} \left[ \int_1^2 v dp + \Delta E_{c,g} \right]$$

PRESTAZIONI = PERFORMANCE PARAMETERS  
 CURVA CARATTERISTICA

CARICO  $\rightarrow$  POMPE  
 RAPPORTO COMPRES  $\rightarrow$  COMPRESSORI  
 EN. CINETICA  $\rightarrow$  VENTILATORI.

COEFFICIENTE DISSIPATIVO  $\frac{L_w}{u''^2}$


RAGIONO CON UNA MACCHINA IDEALE IN TERMINI ADIMENSIONALI.

$\psi$  in funzione di  $\Phi = \frac{cu}{w}$


il flusso è dirazionato dall'angolo di uscita  $\beta''$  per un numero infinito di pale.

$\xi = 0$   
 $Z \rightarrow +\infty \Rightarrow$  CONVOGLIANO IL FLUIDO ALLA PERFEZIONE

$$\psi = \frac{L_i}{u''^2} = \frac{u'' cu'' - u' cu'}{u''^2} = \frac{cu''}{u''} - \frac{u' cu'}{u''^2}$$



OSSEVO REGGIO



$$c_r'' = w_r'' = c'' \sin \alpha'' = w'' \sin \beta''$$

$$c_u'' = u + w'' \cos \beta'' = u + w_r'' \cot \beta''$$

$$\tan \alpha'' = \frac{w_r''}{c_u''} \Rightarrow c_u'' = w_r'' \cot \alpha''$$

$c'$  è ASSIALE

$$c_u'' = u'' + w_r'' \cot \beta'' = w_r'' \cot \alpha''$$

$$c_u' = u' + w_r' \cot \beta' = w_r' \cot \alpha'$$

$$\psi = \frac{c_u''}{u''} - \frac{u'^2}{u''^2} \frac{c_u'}{u'}$$

$$\psi = \frac{c_m''}{u''} \cdot \cot \alpha'' - \frac{u'^2}{u''^2} \frac{c_m'}{u'} \cot \alpha' = \Phi \cot \alpha'' - \left(\frac{u'}{u''}\right)^2 \Phi' \cot \alpha'$$


oppure

$$\psi = \frac{u''}{u''} + \frac{w_r''}{u''} \cot \beta'' - \left(\frac{u'}{u''}\right)^2 \cdot \left(\frac{u'}{u'} + \frac{w_r'}{u'} \cot \beta'\right) = 1 + \Phi \cot \beta'' - \left(\frac{u'}{u''}\right)^2 \left(\Phi' \cot \beta' + 1\right)$$

$$\psi_\infty = 1 + \phi \cot \beta'' - \left(\frac{u'}{u''}\right)^2 (\Phi' \cot \beta' + 1)$$

USCITA ROTORE

INGRESSO ROTORE




OVVIAMENTE QUESTE CONSIDERAZ. (37)  
NON SONO ATTRIBUIBILI A DELLE  
PERDITE, MA SOLTANTO A UN CATTIVO  
DIREZIONAMENTO DEL FLUSSO IN USITA  
DAL ROTORE.

EQ. CARATTERISTICA MACCHINE REALI. ( $LW \neq 0, z \neq \infty$ )

E' necessario analizzare il comportamento del coefficiente dissipativo  $\xi = f(\Phi)$

Le perdite si possono ritenere il risultato della somma di 4 COEFFICIENTI.



Le perdite maggiori, quelle distribuite dipendono dal quadrato della velocità


(ASSOLUTA → STATORE)  
(RELATIVA → ROTORE)

$$\Phi = \frac{Cm}{u} \Rightarrow \Phi \propto C \text{ CIRCUMDIANA}$$

$$LW \text{ DISTRIBUITE} \propto \frac{W}{C^2} \Rightarrow \xi_{\text{DISTRIBUITE}} = K \Phi^2$$


Le perdite ben concentrate dipendono dagli urti che il fluido ha con le palette del rotore e dello statore nei punti di attacco. OVVIAMENTE SONO MINIME QUANDO LA MACCHINA FUNZIONA NELLE CONDIZ. DI PROGETTO  $\Phi^*$


DIFFUSORE NON PALETTATO = 0



anche se non ci sono palette il fluido perde energia semplicemente perché deve percorrere spazio.

Si comportano come perdite CONCENTRATE, che dovrebbero avere un minimo nelle condizioni di progetto.






INVECE DI UTILIZZARE PARAMETRI ADIMENSIONALI


USO PARAMETRI INGEGNERISTICI  $H_u, Q, \eta$ .

- POMPE :  $\left\{ \begin{array}{l} \phi \rightarrow Q \\ H_u \rightarrow \psi \\ \eta_p = \eta_m \cdot \eta_y \\ \text{PARAMETRIC} \rightarrow \eta \end{array} \right.$  COMPRESSORE  $\left\{ \begin{array}{l} \phi \rightarrow \frac{G\sqrt{12}}{D_1^3 p_1} \\ \psi \rightarrow \beta \\ \eta_c = \eta_m \cdot \eta_{15} \\ \text{PARAMETRIC} \rightarrow \frac{MD}{\sqrt{12}} \end{array} \right.$

• POMPE (FLUIDO INCOMPRESSIBILE) ( $\beta'' > \frac{\pi}{2}$ ) → PALE ALL'INDIETRO + DIFFUSORE NON PALETTATO




• COMPRESSORI (FLUIDO INCOMPRESSIBILE) ( $\beta'' = \frac{\pi}{2}$ ) → PALE RADIALI + DIFFUSORE CON PALE RADIALI



TURBOVENTILATORI →  $\rho = \text{cost} \frac{P_1 D^2}{\dots}$  lo posso scrivere in tutti e 2 i modi (GRAFICI).  
 Se viene espressa attraverso i  $\beta$ , fa riferimento alle pressioni TOTALI, poiché altrimenti per  $\beta$  costanti e variazioni di densità e non va bene.  $p^0 = p + \frac{\rho c^2}{2} \Rightarrow \left[ \rho = \text{cost} \right]$



PUNTO DI LAVORO




P = PUNTO DI LAVORO STABILE.

SLOPE = PENDENZA

PUNTO STABILE = se la PENDENZA DELLA CARATTERIS. INTERNA < PENDENZA CARAT. ESTERNA.

COMPRESSORI

Lo scopo di questi impianti è quello di mettere in pressione l'aria all'interno di alcuni serbatoi, che verranno usati dall'utente.



CARATTERISTICA ESTERNA STATICA = perfettamente identica a quella per i fluidi INCOMPRESSIBILI, perché il gas deve avere una velocità per muoversi nei tubi, e quindi perdite fluidodinamiche di  $KQ^2$ .

CARATTERISTICA ESTERNA DINAMICA =

per comprimere un gas è necessario tanto LAVORO (SIRINGA TAPPATA ad una estremità, per comprimere, lo stantuffo deve fare tanto strada, quindi il lavoro aumenta). Curva e pressione praticamente costante. Quindi prima di avere la pressione devo fare molto lavoro.

NON HO TESSO  $D_2$  PERCHÉ SI RIFERISCE A UNA TACCHINA SOLO

$$\frac{P_2 \beta^2}{(D_2)^2}$$


Tutti i punti a destra del massimo delle caratteristiche INTERNA, soddisfano la condizione DI PUNTO DI FUNZIONAMENTO STABILE.

A sinistra, ci sono punti di funzionamento INSTABILI. Se  $Q$  aumenta, il compressore fa fronte aumentando la  $\beta$ , e questo fa spostare sempre più il punto verso destra, verso punti di funz. STABILI. Va BENE!!!  $\Rightarrow$  SINISTRA DEL MAX +  $Q \uparrow \Rightarrow$  SI TENDE ALLA STABILITÀ

Sinistra del max, o la portata  $Q \downarrow$ , il compressore spinge di meno, quindi la pressione nel serbatoio scende e l'aria nel serbatoio torna in dietro scartandosi. Quindi si hanno portate negative. Quindi il compressore ruota in avanti, ma la PORTATA è di contrario. Quindi  $\Rightarrow$  SINISTRA DEL MAX +  $Q \downarrow \Rightarrow$  SI VA VERSO IL PORTAGGIO E VERSO PORTATE NEGATIVE

Quindi per alcuni  $\Delta T$  l'aria segue prima il verso opposto, e poi il verso coincide al compressore. Quindi fa avanti e in dietro, QUAL'È IL PROBLEMA?

(13)




Quindi le caratteristiche statiche dell'impianto come nel caso dinamico  $\beta$  anche qui in orizzontale, purché il CS vuole trasportare  $\beta = \text{cost.}$

POMPE IN SERIE  $Q = \text{cost} \Rightarrow H_{uE} = H_{uA} + H_{uB}$

POMPE IN PARALLELO  $H_u = \text{cost} \Rightarrow Q_{TOT} = Q_A + Q_B$

Quando è necessario collegare in serie delle pompe? Quando voglio prevalenze o portate superiori delle singole pompe.



Prendo due pompe uguali A

$$N_s = \frac{\omega \sqrt{Q}}{(\rho H_u)^{3/4}}$$

Se le metto in parallelo, sto aumentando  $Q \Rightarrow$

INSIEME DUE  $\Rightarrow N_{seq} > N_{s,1,2}$

Se le metto in serie, sto aumentando la  $H_u \Rightarrow$

$N_{seq} < N_{s,1,2}$

Quindi cosa succede? Ritorno ad andare in punti del diagramma che prima non toccavo.


Quindi per la serie, posso realizzare delle pompe MULTISTADIO. Come le devo fare per avere il massimo rendimento per gamma di ene?

Se sono un costruttore voglio che le mie pompe siano tutte uguali (al massimo simili).

SIMILI + MAX RENDIT. }  $\Rightarrow$  LE POMPE SONO IN SIMILITUDINE FLUIDODINAMICA  $\begin{cases} \phi = \text{cost} \\ \psi = \text{cost} \end{cases}$

$\phi = \text{cost} = \frac{C_m u}{u''} \propto \frac{Q}{D^3 D} = \frac{Q}{D^4}$   $\rightarrow$  COSTANTE SE SONO IN SERIE  $\rightarrow$  DEVO FISSARE IL DIAMETRO !!!

$\psi = \text{cost} = \frac{L_i}{u^2} = \frac{1}{m y} \frac{\rho H_u}{m^2 D^2}$   $\rightarrow$  DEVO IMPORRE LA PREVALENZA COST.  $\rightarrow$  QUESTI COSTANTI ESSENDO  $\phi = \text{cost}$   $\rightarrow$  GIRANTI UGUALI UNA DIETRO L'ALTRA



CIOE' SI RIPARTISCE LA PREVALENZA PER OGNIUNA DI ESSE.

Pompe multistadio. Tutte le giranti sono uguali, e devono avere lo stesso diametro.

Ogni pompa sta nelle condizioni ottimali. Neanche la pompa equivalente non ricade nel diagramma di COORDIER.