



appunti
www.centroappunti.it

Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 2062A -

ANNO: 2016

APPUNTI

STUDENTE: Cagnazzo Emanuele

MATERIA: Materiali per l'industria meccanica - Prof. Doglione

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTI E NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.

DOMANDE ESAME MATERIAJ

TECNOLOGIA DEI GETTI

1) VANTAGGI DELL'USO DEI GETTI RISPETTO ALLE ALTRE LAVORAZIONI (ASPORTAZIONE DI TRUCOLLO E DEFORMAZIONE PLASTICA)

La Tecnologia dei getti presenta i seguenti vantaggi:


- costo minore per pezzi di forma complessa;
- proprietà isotrope e caratteristiche meccaniche tessili isotrope ($R_{0.2}$, R), non dipendenti quindi dalla direzione;
- progettazione per funzionalità senza tener conto di problematiche di assemblaggio;
- esalta la velocità di prototipazione rapida;

La produzione di pezzi mediante fonderie offre al progettista vantaggi sui costi: rispetto alle altre tecnologie di produzione quando le geometrie sono molto complesse:

- disposizioe di rame, sia sul pezzo finito che sul materiale utilizzato per la realizzazione del pezzo finito;
- eliminazione delle lavorazioni per deformazione plastica e asportazione di truccolo;
- tempi di montaggio più brevi;
- uso di un minor numero di pezzi, ma si ha ottienibglio di molteplici pezzi e quindi si ha una riduzione dei costi.

2) MICROSTRUTTURA DEL MATERIALE OTENUTO PER COLATA (DENDRI, FASI SECONDARIE...)

Le leggi industriali e gli orci di getto e differenze dei metalli fusi, hanno un meccanismo di solidificazione di tipo dendritico. Più dendrite fondono in cristallo ed esse sono sbrutturate secondo bracci primari e secondari. La grandezza dei bracci secondari delle dendrite dà informazioni sulle caratteristiche meccaniche del materiale (resistenza, duttilità).



Se si effettua una colata molto calda, il contenitose è molto più freddo del liquido e si ha un gradiente alto, allora si avrà sviluppo di dendrite colonnari, per cui

il punto del solidus è vicino alle punte delle dendrite. Al centro, per grandi dimensioni del getto si ha molto liquido e poco contenitose, si ha quindi un gradiente basso con ritardo nella crescita di dendrite colonnari e sviluppo di dendrite centrali equiazzicate.

In base al MODELLO MICROSTRUTTURALE DELLA DURITÀ è possibile individuare alcuni parametri

3) TECNOLOGIA DI GETTO ALLO STATO SEMISOLIDO E SUOI VANTAGGI

Si tratta di una colata semisolida con tecnologie innovative per la solidificazione di componenti in lega d'Alluminio di geometria complessa e difficili tecnicamente. Esse hanno elevati costi, basso know-how tecnologico e si hanno un numero limitato di leghe ottenibili in condizioni semisolidi. Tale tecnologia combina colata e fonderia e porta a una microstruttura non dendritica.

Esse si basa sul principio che quando si fondono il solido e raggiunge circa il 20%, il liquido interdendritico trova una grande difficoltà ad avanzare tra i grani. Mediante agitazione meccanica o elettromagnetica si genera una turbolenza che spezza le dendriti e impedisce la formazione di una vaste fase di bracci dendritici che ostacolerebbero il movimento del liquido, generando così una buona fluidità fino al 60% di solido. Tra il Liquidus e il Solidus il fluido è poroso, viene definito "slurry" o fango ed ha caratteristiche non newtoniane, spesso tixotropiche, tali cioè da decapare con maggiore fluidità alle sollecitazioni di taglio. Infine i bracci dendritici sottili vengono dispersi nel liquido, costituendo gessi di nucleazione di dendriti con crescita non monodimensionale, ma egualmente sica. Si ottiene in definitiva una struttura non dendritica e più fine.

Si parla di:

-Rheocasting è una tecnica basata sul concetto di nucleazione omogenea forzata di grani alfa che continuano a crescere in maniera globulare grazie al raffreddamento controllato. All'inizio del processo di fusione della forma l'impasto semisolido dovrebbe diventare fluido con bassa viscosità per poter raggiungere un flusso eccellente e elevate capacità di riempimento dello stampo. Affinché questo avvenga si richiede che le particelle alfa devono avere una forma più arrotondata possibili ed essere connesse con ponti alfa che allo stato solido aumenteranno la capacità di resistere ad un allungamento del materiale.

-Thixocasting: nel thixocasting ad esempio delle leghe di alluminio il primo passo del processo di preparazione del precursore viene effettuato in colata a raffreddamento diretto con mescolamento elettromagnetico per preparare una struttura non dendritica delle risultanti billette. Queste billette vengono poi portate nella regione semisolida generalmente con un riscaldamento per induzione e viene data loro la forma in macchina per la pressocollata.


I vantaggi di una colata semisolida sono:

- un'elaborazione del bagno estremamente minimizzata con meno materozze o boccami o pezzi difettosi;
- il fluido metallico è più pulito, poiché essendo freddo, è meno sottoposto a delle contaminazioni chimiche ed è comunque meno ossidabile;
- un costo energetico decisamente più basso dal momento che le temperature alle quali si opera sono comunque inferiori a quella del liquidus;
- bassa possibilità di porosità per gas nitrappati perché la percentuale di liquido che fluisce è inferiore al 20% (è pari a circa il 50%);
- essendo la porosità di solido che deve ancora solidificare nella fusione molto ridotta, si ottengono meno difetti tipo析晶 e stoppi a caldo;
- caratteristiche meccaniche più elevate;
- si possono formare composti più facilmente suscettibili al solo liquido, in quanto è più semplice disperdere nel fluido non newtoniano una testa fusa fatta da pastiglie ceramiche;

5) PECULIARITÀ DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI GELTI (DIPENDENZA DAI PARAMETRI DI FABBRICAZIONE E MICROSTRUTTURA CHE NE DERIVA)

Le caratteristiche meccaniche di un ferro dipendono dalla sua microstruttura, ma nel caso dei gelti ciò non vale in maniera assoluta in quanto i pezzi hanno velocità di raffreddamento costanti da zona a zona, altrimenti si avrebbe una diversa resistenza in base al punto considerato.

Si parla della conoscenza dei carichi esterni applicati, per poter determinare gli stessi, si dovranno poi anche conoscere gli ingombri che sono in dote di progetto:



Bisognerà evitare le concentrazioni di sforzo e determinare la forma per il getto.

Dopo di ciò si passa alle scelte della lega. È bene sottolineare che le caratteristiche meccaniche di leghe per gelti non dipendono solo dal metallo, ma da una molteplicità di fattori:

- TIPO DI LEGA
- MICROSTRUTTURA (metodo di solidificazione delle sfoci, e loro distribuzione)
- TRATTAMENTO TERMICO
- TENSIONI AMMISSIBILI

In prima approssimazione i dati validi sulle caratteristiche meccaniche vengono da quelli tabellati, i quali sono valori medi. Nei pezzi ottenuti per colata, non avendosi lavorazioni successive che migliorano le caratteristiche meccaniche, esse valgono a seconda del punto considerato. I valori riportati nelle tabelle sono ottenuti mediante prove, sui singoli componenti.

Le proprietà di un componente dipendono da:

- MODALITÀ DI FABBRICAZIONE (TECNOLOGIA) → IN SABBIA, IN CONCHIGLIA, PRESSOCOLATA
- MICROSTRUTTURA
- PROPRIETÀ DEL METALLO

Quando tali grandezze non sono disponibili, si ha che la microstruttura è determinata dalla velocità di raffreddamento secondo la LEGGE DI CHIRINOV:

$$T \propto \left(\frac{A}{V}\right)^2 \quad \text{con } A = \text{area della superficie del getto} \\ V = \text{volume del getto}$$

E quindi facendo riferimento a una situazione idealizzata di geometrie semplice, si ha che la velocità di raffreddamento dipende da:

- 1 Modalità di raffreddamento delle colate (tecniche)
- 2 Motte delle sezioni
- 3 Superficie dispendente
- 4 Geometria (sezioni concave e angoli acutangoli hanno velocità più basse, pozzi convesse dispendono più raffreddamente)
- 5 Temperatura di colata
- 6 Sistema e geometrie di alimentazione

w è l'esponente di Weibull, se è basso induce una grande dispersione nei valori di resistenza, se è alto una bassa dispersione.

La probabilità cumulativa di sottrarre sarà:


$$P = 1 - e^{-\frac{V}{V_0} \left[\frac{R - R_0}{\delta_{\text{med}}(V_0) - R_0} \right]^w}$$

La probabilità di sopravvivenza sarà $1-P = e^{-\frac{V}{V_0} \left[" \right]^w}$

$\delta_{\text{med}}(V_0)$ ed w sono incognite, ma si ricevono dei dati sperimentali; introducendo le coppie di dati sperimentali (R, P) , secondo la regressione si ha:


$$\ln \left(\ln \frac{1}{1-P} \right) = \left[\ln \frac{V}{V_0} - w \ln \delta_{\text{med}}(V_0) \right] + w \ln R$$

Mediente l'equazione di Weibull in doppio logaritmo si riceve una retta la cui pendenza è il modulo di Weibull w e dall'intercetta si riceve $\delta_{\text{med}}(V_0)$:



Si possono trarre le impostanti conclusioni per cui se si aumenta il volume V nell'equazione in doppio logaritmo, si diminuisce la probabilità di sopravvivenza $1-P$ e si aumenta la probabilità di sottrarre P . La probabilità di sottrarre P ha quindi un effetto di scala, in quanto dipende dal volume del pezzo, come si vede ancor più chiaro al seguente grafico:

PROBABILITÀ ROTURA CONCHIGLIA



$$V_1 > V_2 > V_3$$

Si nota chiaramente che aumentando V , diminuisce la probabilità di sopravvivenza del pezzo.

Per una colata in sabbia, le condizioni sarebbero ancor più favorevoli.

4) Inclusioni:

- endogene:
 1. fasi non metalliche: sono per lo più sulfuri, nitrati e ossidi che derivano dalla reazione del metallo fuso con l'ambiente locale; sono microscopiche e sono distribuite in tutto il solido
 2. fasi metalliche
 - a) intermetallici con Fe nell'Al
 - b) eccessive quantità di affinante del grano come boruri di Ti, V nell'Al
- esogene: si tratta di particelle di scoria o ceramiche provenienti dalle forme in sabbia o dai refrattari di forni e crogioli; tendono a sedimentare o a precipitare per ascensum, finendo nella scoria liquida protettiva superficiale, a seconda della densità rispetto al bagno metallico; spesso hanno dimensioni così grandi che si possono vedere ad occhio nudo nelle sezioni o sottopelle.

Diminuiscono le proprietà meccaniche, soprattutto l'allungamento a rottura, la resistenza a fatica e la tenacità a frattura, soprattutto nelle leghe dove le caratteristiche meccaniche sono elevate e quindi il livello di stress applicati è pure elevato.

E' opportuno rimuovere i solidi estranei, anche gli ossidi:

- eseguendo flussaggio con Cl, F, cloruri o fluoruri decomponibili, il gas trascina nella scoria superficiale le particelle estranee per flottazione
- molto efficienti sono i filtri in ceramica, di solito fatti da schiume ceramiche a cella aperta, che sono usate nelle fasi di attesa, o di trasferimento, o di colata del liquido

5) Film di ossido

L'Al e il Mg reagiscono facilmente con l'O sia allo stato solido, sia allo stato liquido, dove la formazione superficiale dello strato:

1. protegge dall'umidità dell'aria
2. occorre evitare turbolenza e disturbi superficiali anche perché s'intrappolano nel liquido pelli di ossido che non si possono rimuovere per gravità perché non sedimentano, avendo una densità vicina a quella dell'Al liquido; questo vale anche per il Mg, ma di meno, vista la più bassa densità del metallo
3. si forma ossido anche per reazione con l'umidità dell'aria
4. le leghe di Al contenenti Mg si ossidano molto più rapidamente
5. è opportuno rallentare l'ossidazione proteggendo il liquido con delle scorie protettive, di solito miscele di sali e ceramiche che danno luogo a solidi bassofondenti che, fondendo, ricoprono la superficie del metallo liquido.

6) Strappi a caldo "hot tears"

Il grosso della contrazione avviene durante la solidificazione. Gli strappi a caldo (hot tears) avvengono in questa fase, quando vi è la concomitanza dei più grandi ritiri volumetrici e non si è ancora raggiunta la resistenza necessaria per resistere alle tensioni imposte dai vincoli geometrici della forma. Le fratture sono sempre intergranulari. La tendenza o meno alle cricche dipende molto dal tipo di lega.

Metodi per minimizzare il rischio di strappi a caldo:

1. curare il disegno della forma evitando bruschi cambi di dimensioni della sezione del pezzo, con particolare riguardo ad angoli, spigoli e rientranze, al fine di contrastare i vincoli al ritiro volumetrico; l'uso di raffreddatori o isolanti termici nel posto giusto è benefico
2. è bene affinare il grano il più possibile per disperdere l'ultimo liquido che solidifica, che non deve quindi essere concentrato in pochi bordi di grano

Confronto fra tecnologie di colata

fattore	sabbia	conchiglia	pressocolata	squeeze casting	semisolido
costo attrezzatura e processo	basso	medio	alto	alto	alto
produttività	bassa	>10 kg/h	>70 kg/h	>20 kg/h	>40 kg/h
dimensione del getto	la più grande	limitata dalle dimensioni della macchina	medio-piccolo	limitata dalle dimensioni della macchina	limitata dalle dimensioni della macchina
forma	la migliore per forme intricate e con inserti	complessa, ma in difficoltà con inserti	non intricata,	complessa, ma in difficoltà con inserti	complessa, ma in difficoltà con inserti
inserti	in sabbia, anche forme intricate	in acciaio	in acciaio, semplici e diritti per essere estratti per spinta	in acciaio, semplici e diritti per essere estratti per spinta	in acciaio, semplici e diritti per essere estratti per spinta
minimo spessore	4 mm (VALORE) Notevole	3 mm (VALORE) Notevole	1 mm (VALORE)	1 mm (VALORE)	2 mm (VALORE)
tolleranza	30 mm/m ALTA	10 mm/m MEDIA	4 mm/m MONTA	1 µm ECCELL.	2 µm COTTA
finitura superficiale	10 µm (VALORE)	6 µm (VALORE)	da bassa ad alta secondo il processo/bassa	nulla	quasi nulla/bassa
porosità da gas/ritiro	molto bassa/sensibile	entrambe basse con solidificazione ben controllata	processo/bassa	processo/bassa	processo/bassa
velocità di raffreddamento	0,2 °C/s BASSA	5 °C/s MEDIA	100 °C/s ALTA	40 °C/s ALTA	10 °C/s MOLTO ALTA
microstruttura	grossolana	fine	finissima in superficie	finissima in superficie	molti fine
DAS [µm]	200	50	10	20	non dendritica
resistenza	mediocre	ottima	eccellente	eccezionale	eccezionale
durezza	discreta	media	bassa	ottima	eccellente
resistenza a fatica	buona	buona	eccellente	eccezionale	eccellente
qualità complessiva	dipende dal controllo colata	ottima	tolleranza e ripetibilità eccellenti	eccezionale	eccezionale
note	produzione di pochi pezzi molto complicati	produzione media di pezzi complicati	grande produttività su pezzi non troppo complicati	produzione media di pezzi con eccezionali caratteristiche meccaniche	produzione copiosa di pezzi con elevate caratteristiche meccaniche

* RISULTA DA GRAN ENDOTERMO
 * * I DAS nello squeeze casting è basso in quanto la pressione alta fa sì che si obbietta contatto perfetto tra liquido e poro.
 * * * Nel semisolido invece esiste la solida/corsa una densità => al DAS è molto

2)

Composizione, microstrutture e proprietà delle leghe Al-Si-Mg

Sono le leghe di alluminio con le migliori prestazioni: ricordiamo A356 e A357 (dove la A indica che le impurezze contenute nella lega sono altamente controllate e per questo vengono utilizzate in impieghi strutturali).

La presenza del Mg permette di effettuare il trattamento T6, grazie al quale si sottopone lo smaltimento rispetto alle leghe binarie con soli Si. Tale lega resiste molto bene e soffre poco per dispersione e precipitazione.

Le particelle di Si che si soffrono per dispersione hanno dimensioni comprese tra 1 e 10 μm , mentre le particelle più che soffrono per precipitazione hanno dimensioni comprese tra 10 e 400 nm.

Le leghe colate con gelli premium quality e in genere viene aggiunto del Mn per favorire il passaggio da strutture sottili e eutetiche (β -AlFeSi) a strutture aventi la forma di "scatola cinese" (δ -AlFeSi). Vengono inoltre aggiunti del Ti sotto forma di TiB_2 come effusione del guscio.

Sono leghe in cui il contenuto di impurezza è abbastanza basso (il Fe può essere considerato un'impurezza a differenza del Mn (Manganese)).

Tra le principali caratteristiche troviamo un elevato allungamento a rottura e resistenza a trazione (A% e R); ottima per fonderia essendo molto fluida e quindi facilmente colabile, poco porosa, bassa tendenza al ritiro e assenza di strappi (al ritiro) grazie all'assenza del Cu; buona resistenza alla corrosione e inoltre il Si rende la lega buona per la saldatura ma al tempo stesso deleteria per gli utensili per asportazione di trucioli.


Si contrasta il risvolgimento dovuto al Fe mantenendo il 7% Fe \leq 0,2%.

Le proprietà meccaniche della lega sono in funzione della dimensione delle celle dendritiche, quanto più esse sono piccole tanto peggiori sono le proprietà meccaniche.

La resistenza allo snervamento resta pressoché costante grazie al raffreddamento per precipitazione della fase β' che è l'unica che si oppone al movimento delle dislocazioni.

La tenacità a frattura è invece strettamente legata distanza interparticellare del Si: più le particelle di Si sono grosse e lontane tra di loro e più la tenacità a frattura diminuisce; infatti se le particelle di Si sono più grandi si rompono più facilmente, essendo una barriera più estesa nello spazio al moto delle dislocazioni.

Un modo efficace di aumentare significativamente la tenacità è l'introduzione dello Sr, come mostra il seguente grafico:




Per quanto concerne poi il comportamento a fatica si può effettuare quanto segue:

La lega in fonderia può presentare porosità o difetti: che ciò avvenga in F o in T6 conta poco poiché il danno si basa sulla nucleazione della cricca e sulla sua propagazione. L'innesto della cricca deriva dalla porosità della lega.

Quando lo stress è elevato, la ciclicità gioca un ruolo marginale (è più importante considerare la sollecitazione statica); ad un alto numero di cicli le cricche si sviluppano molto lentamente nel tempo (essendo la tensione alternata bassa) ed è quindi più plausibile che le cricche derivino più da un difetto di colata che dalla sollecitazione vera e propria.

La presenza di difetti rientra dunque in un range statistico indipendentemente che si abbia un F o un T6: si è però osservato sperimentalmente che nel T6 i difetti sono scarsamente presenti e che quindi le cricche si formano più difficilmente.



- indurimento per soluzione solida
- " " dispersione di partecelle δ (Al_2Cu)
- aumento di resistenza mediante l'opposizione di trattamenti termici:

Se si esegue il T6 si riscalda il tutto a $540^{\circ}C$, la porosità tende a muoversi e ad affiorare verso la superficie con la comparsa di distorsione e blistering, altamente negativi dal momento che la porosità superficiale crea una facile comparsa di cricche e quindi una veloce rottura per fatica. Per evitare questo grosso problema si esegue il T5 con lo stampo messo in depressione poiché in questo modo il liquido fuso tende a non intrappolare al suo interno aria.

Non esistono controindicazioni per il T5 (raffreddamento normale e invecchiamento artificiale) con la formazione della fase θ' e in presenza del Mg della fase β' .

- miglioramento lavorabilità all'utensile
- peggioramento colabilità, in quanto aumenta la tendenza al setzo
- peggioramento duttilità
- " resistenza alla corrosione
- favorisce le cricche a caldo (hot tearing)

Queste negatività vengono compensate con l'aggiunta di Fe con tenori compresi tra l' 1% e il 2%. Infatti, se un pezzo a L della lega è tutto abbastanza solidificato ci sarà lo spigolo interno che generalmente solidifica più tardi e ciò si manifesta con una contrazione impedita: ciò porta irrimediabilmente a delle zone poste in tensione di trazione e quindi zone che sollecitate sono facilmente esposte alla formazione di cricche. Se c'è del Fe, l'eutettico si muove verso il basso (si abbassa la T eutettica) e si formano degli eutettici basso fondenti con T minori dell'eutettico originario Al-Si-Cu: i liquidi tendono a infiltrarsi nelle cricche e a cicatrizzarle.

Il Fe di per sé, è un elemento che se aggiunto rende il materiale fragile ma che comunque in questo caso viene inserito ugualmente per evitare le più pericolose cricche a caldo.

4) CONFRONTO DELLA COMPOSIZIONE MICROSTRUTTURA DELLE LEGHE Al-Si e Al-Si-Cu

Per tale domanda fare riferimento alla domanda 3 evidenziando gli effetti dell'aggiunta del Cu alla lega binaria Al-Si (da segnare sottolineate in rosso, in blu...)

6) SOLIDIFICAZIONE DENDRITICA DELL'ALLUMINIO

In metallurgia, una dendrite è una struttura ad albero caratteristica di cristalli formatisi nella solidificazione di metalli e leghe metalliche.

Tale forma è legata alla rapida crescita del cristallo lungo direzioni cristallografiche energeticamente favorevoli e va ad influire fortemente sulle proprietà del materiale. Solitamente questo tipo di struttura si ha in presenza di leghe metalliche multifase che devono essere raffreddate a temperature molto al di sotto del punto di solidificazione.

Infatti, con raffreddamenti rapidi la solidificazione può essere talmente rapida che la composizione della lega che solidifica può essere diversa dalla concentrazione complessiva del fluido di partenza. Differenti concentrazioni implicano differenti punti di fusione.

L'aumento di concentrazione del metallo con punto di fusione più basso fa sì che il punto di solidificazione della soluzione ancora liquida diminuisca rendendo più difficile l'ulteriore solidificazione. In questo modo la solidificazione prosegue lungo le zone più sporgenti del fronte dove ha un migliore smaltimento del calore causando la struttura dendritica.

Il raffreddamento rapido produce una maggior nucleazione di nuovi cristalli, in questo modo le dendriti risultano essere di dimensioni ridotte perché la loro crescita è ostacolata dall'accrescere di quelle limitrofe. Mentre un raffreddamento più lento porta a dendriti di dimensioni maggiori. Dendriti di piccole dimensioni sono caratteristiche di materiali duttili.

La crescita delle dendriti e le conseguenti proprietà del materiale che ne derivano sono facilmente visibili nel processo di saldatura. Anche nei pezzi ottenuti di fusione si possono vedere le dendriti tramite sezionamento e lucidatura della sezione.

Audendo o effettuare una colata a temperatura molto elevata, il contenitore sarà molto più freddo del liquido e si avrà un gradiente alto per cui si avranno delle dendriti colonnari che partono dalle posate, e il punto del solidus sarà vicino alle punte di tali dendriti.

Se il gesso è di grandi dimensioni si ha molto liquido e un contenitore piccolo in proporzione, di conseguenza si avrà un basso gradiente con arretrato nella crescita delle dendriti colonnari e lo sviluppo di dendriti centrali equiossiche. Anche la protezione dell'incubazione di germi di nucleazione, così come le protezioni di vibrazione meccanica e elezione elettromagnetica favoriscono la crescita colonnare lasciando quella equiossice.

od Alluminio e ferro in quanto consente riduzioni dei consumi di carburante (5%) e riduzione delle mosse di motociclo (10%), che portano a una riduzione della resistenza dell'aria, e stoltamente a un'accelerazione.

3) PROPRIETÀ INGEGNERISTICHE PECULIARI (l'epessore, capacità di smorzamento, lavorabilità) DELLE LEGHE DI Mg

Nel dettaglio vorranno le peculiari meccaniche delle leghe di magnesio sono le seguenti:

-Elevata capacità di smorzamento definita come il rapporto tra l'energia dissipata per ciclo e l'energia elastica totale del ciclo stesso durante le vibrazioni meccaniche. Dipende dall'ampiezza di sollecitazione e diminuisce con l'alligazione e l'incremento della resistenza.

L'energia elastica può essere espressa con la seguente formula in cui non compare $\frac{1}{2}$ poiché viene presa in considerazione sia l'energia in fase di carico sia quella in fase di scarico:

Energia elastica per unità di volume:

$$U_{el} = 2 \int_0^{\sigma_d} \sigma \cdot d\epsilon$$

Energia dissipata al ciclo per unità di volume:

$$U_{diss} = \oint \sigma \cdot d\epsilon$$

Capacità specifica di smorzamento:

$$D = \frac{U_{diss}}{U_{el}}$$

all'utensile

-lavorabilità ovvero la capacità di una facile asportazione di truciolo e la conseguente minore usura dell'utensile utilizzato (utensile dura dalle 5 alle 10 volte di più): le leghe di Mg sono le migliori leghe metalliche sotto questo aspetto. Questa proprietà deriva dalla struttura a cella esagonale, diversa dal CCC, che quindi non ha clivaggio. I piani di scorrimento risultano duttili ma non più di tanto visto che non sono eccessivamente numerosi. Il materiale risulta quindi un po' duttile ma anche un po' fragile e l'asportazione diventa quindi semplice.

La finitura superficiale è eccellente con superficie che diventano lisce anche con una finitura in tornitura non necessitando quindi di rettifica.

L'accorgimento da prendere è l'utilizzo di un fluido lubrorefrigerante con velocità di taglio elevate per evitare i rischi di incendio derivante dalla polveri prodotte, ~~che se sono molto fini risultano piastre.~~

-eccellente alleggerimento strutturale nel passaggio da leghe di fonderia a quelle da deformazione plastica ci possono essere delle variazioni su densità e modulo elastico. Ma ciò può avvenire anche sulle stesse leghe da fonderia poiché tali parametri dipendono essenzialmente dalla composizione chimica.

-resistenza a creep (scorrimento viscoso)

-resistenza a corrosione

-elevata resistenza sotto oscurità e a fuoco.

A) MODULO ELASTICO SCALONE

(2A)

1) CARATTERISTICHE E CAMPI APPLICATIVI DELLE LEGHE DI Mg CHE CONTENGONO TERRE RARE E METALLI ALCALINI

Per aumentare la resistenza delle leghe di Mg alle alte temperature e contrastare il fenomeno del creep sono state introdotte nuove tipologie di alli gassate, tra cui:

- TERRE RARE (RE)
- METALLI ALCALINI

Le terre rare sono molto solubili nel Mg. Tra le più comuni troviamo: Ce, La, Nd, Pr e Gd. La mescolanza con queste terre porta alla creazione di precipitati metastabili indurenti che permettono il rafforzamento per precipitazione laddove non vi sia porosità e pericolo di blistering.

Si hanno liquidi eutettici molto fluidi che contrastano efficacemente la porosità e strappi a caldo.

L'introduzione delle RE nelle leghe Mg-Al ad esempio legge adatta alla prescolata perché la forte velocità di raffreddamento produce dei fini precipitati all'interno dei grani (Al11RE3) che permettono il risparmio del trattamento T6 (Solubilizzazione, tempra e invecchiamento artificiale); in contemporanea sia a T amb che a T superiori vanno a formarsi sui bordi di grano dei composti Mg12Re che aumentano il contrasto allo scorrimento (resistenza al fenomeno del creep).

Le RE sono efficienti aumentando sensibilmente la resistenza alla corrosione ma anche molto costose per cui si preferisce inserirle nella lega come Misch Metal (un assortimento naturale di terre rare) che nonostante abbassi un po' i costi rimane comunque molto caro.

In definitiva conferiscono molte fluidità dovute a grande solubilità dei leganti agli eutettici, che risultano anche convenientemente bassi e conferiscono alla lega le migliori caratteristiche fisiche e tecnologiche per la produzione di pezzi ottimati per fonderia.

Per ovviare al problema dei costi elevati delle tesse rose è possibile inserire altri metalli alcalini come elementi di lega. Nel dettaglio si inseriscono:

- Ca (lega AX52) e Sr (lega AJ62) che hanno bassa solubilità e formano i composti Al_2Ca e Al_4Sr sui bordi di grano, contrastando il fenomeno del creep. Tali elementi diminuiscono la fluidità e accrescono la suscettibilità agli strappi a caldo. Infine se utilizzati insieme e tesse rose si ha fine precipitazione e si raffigura la matrice. Le leghe AJ sono generalmente preferite alle leghe AX, in quanto anche se lo Sr è più caro, la resistenza a caldo che si ottiene è migliore.

È bene sottolineare che si tratta di leghe ancora in fase di sviluppo, non ancora commerciali, anche se la BMW ha scelto di blocchi motore fatti di tali leghe. Il motivo principale del loro potenziale utizzo si basa nel fatto che esse abbiano resistenza e creep competitive con la lega di Al di sifamento A380 a 475°C .

4) CORROSIONE NELLE LEGHE DI Mg

Il magnesio è un metallo altamente anodico con potenziale elettrico più piccolo tra tutti i metalli esistenti.

Se accoppiato con altri metalli in leghe si corrode galvanicamente in maniera più o meno veloce. Per corrosione si intende quella reazione di ossidорidurazione in cui il metallo si ~~ossida~~ perdendo elettroni.

In presenza di acqua (H_2O) o aria umida si passiva con formazione di $Mg(OH)_2$ che protegge il metallo come una coperca dall'esterno ed è più resistente alla corrosione atmosferica dell'acciaio dolce. Tuttavia la membrana di passivazione che si crea è più porosa e meno stabile di quella che si crea nell'Al e Ti.

E' particolarmente resistente alla corrosione in ambiente rurale (velocità di corrosione 0,25 mm/anno) mentre vicino al mare si corrode facilmente a causa della presenza di Cl^- il quale distrugge lo stato di passivazione e da vita al fenomeno corrosivo chiamato pitting. ~~Il Mg non resiste molto a corrosione in ambiente acido.~~

Generalmente però il Mg non è usato nella sua purezza di metallo ma viene legato ad altri metalli che ne migliorano le caratteristiche: si formano quindi soluzioni solide o nuove fasi. L'aggiunta di Mn (0,2%) ad esempio nelle leghe Mg-Al o Mg-Al-Zn permette di neutralizzare le impurezze di Cu, Fe e Ni creando composti intermetallici poco dannosi che a volte passano nella scoria o che sono poco catodici rispetto alla matrice. Si hanno precisi limiti di tolleranza al di sopra dei quali la

Velocità di corrosione aumenta esponenzialmente. Alternativamente si può abbassare Cu, Fe, Ni.

Si può molto proteggere dalle corrosioni con acciappamenti sia di natura organica che inorganica.

5) EFFETTO DELLO Zn NELLE LEGHE DI Mg

Durante il trattamento del liquido si effettuano procedure di offinamento per migliorare le caratteristiche meccaniche. Per la maggior parte delle leghe si aggiunge Zn, la cui fase d'ha cristallo esagonale (come il Mg) con un diametro molto vicino a quello del Mg stesso. Osservando il diagramma Mg-Zn si nota come ad alte temperature si abbia ~~Zn~~ ^{Zn in soluzione nel} liquido ricchezza di Zn < 0,6. Superato tale valore si hanno germini di nucleazione (dZn) in fase liquida. ~~Lo Zn si frange, da centro~~
~~di nucleazione per i cristalli di Mg~~ ~~Raffreddando~~ Il grano, infatti una microscopia
delle zone ricche di Zn al centro dei cristalli di Mg. Si individua quindi un limite di massima solubilità di Zn in Mg pari allo 0,6%, il che porta ad offinare che con leghe solo brusche non si ottengono resistenze sufficienti. Nel caso di leghe più che brusche, l'effetto nucleante ~~verso~~ da composti contenenti Zn.
Tuttavia lo Zn costa e quindi se utilizzato con possibilità presentando anche le seguenti problematiche:

- esso reagisce con l'idrogeno generando l'idruro ZnH_2 , il quale è un composto solido che ospita lo Zn cancellando l'effetto di nucleazione, sogno per cui in tal modo è preferibile effettuare flussaggi;
- lo Zn reagisce con i crostoli che sono in acciaio e in ghisa e a contatto con il liquido si formano composti intermetallici Fe-Zn e lo Zn viene nuovamente ospitato;
- infine lo Zn non funziona in leghe contenenti Al e Mn perché formano composti stabili già nel liquido dando luogo a inclusioni primarie che discendendo non hanno potere nucleante di cristalli di Mg => non si muove Zn in leghe contenenti Al e Mn.

Non interagiscono invece con l'offinamento del grano Zn, RE, Ag, Y, Gd, che conferiscono colloidità, resistenza meccanica e a depressione. In definitiva lo Zn si mette sotto forma di polverino, si mescola e si cala in un tempo piuttosto breve.

4) MECCANISMI DI INDURIMENTO (LORO DIPENDENZA DA ELEMENTI LEGANTI, MICROSTRUTURA ED EVENTUALE TRATTAMENTO TERMICO) E CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE "LEGHE DI Mg"

Le leghe a base di Mg sono indubbiamente per precipitazione, dispersione e soluzione solida. La seguente tabella riassume una completa ed esauriente esposizione dei vari meccanismi di indurimento in funzione degli elementi leganti e con le relative proprietà meccaniche:

Elemento	colabilità	tendenza a dare difetti	effetto sulla metallurgia fisica	proprietà meccaniche	resistenza a corrosione
Ag	-	-	-	resistenza a T elevate e creep con RE	sfavorevole
Al	migliorativo	microporosità	indurimento sol. solida e precipitazione a $T < 120^\circ\text{C}$	-	-
Ca	-	-	affinamento grano	resistenza a creep	sfavorevole
Cu	migliorativo	-	-	-	molto sfavorevole
Fe	-	-	-	-	molto sfavorevole
Li	evaporazione e incendio, necessari forni protetti	-	1) indurimento soluzione solida 2) bassa densità	aumenta duttilità	fortemente sfavorevole necessario coating*
Mn	precipitazione composti Fe-Mn	-	affina precipitati	resistenza creep	favorevole abbassa Fe
terre rare (Nd, Pr, Ce, La, Gd)	migliorativo	riduce microporosità	rafforza per soluzione solida e precipitazione	resistenza a elevata T e creep	favorevole
Si	sfavorevole	-	affina un poco il grano	resistenza creep	sfavorevole
Y	-	-	affina grano	R a elevata T e creep	favorevole
Zn	migliorativo	microporosità <small>STRAPPI A CALDO</small>	indurisce per precipitazione	fragilità e strappi a caldo senza Zr	-
Zr	-	-	affina grano	resistenza a T ambiente	-

* stato scoperto contro l'umidità

La solubilità di elementi leganti decresce con la temperatura e quindi ci sono possibilità di indurimento per precipitazione, anche se nei sistemi in cui è possibile, l'effetto è molto minore che nell'Alluminio. Inoltre il processo di precipitazione è molto complicato.

Si può avere solubilità d'idrogeno nel fuso proveniente da vapore o da scisti acciottati umidi. Si ottengono i seguenti simboli:

- le leghe Mg-Al o Mg-Al-Zn sono più lucide e possovente e ottenere venne degassate con cloro.
- con lo Zr in lega si hanno meno problemi in quanto esso selegisce con e' H formando idruro solidi; il gas non è quindi più presente in soluzione nel liquido e quindi non sviluppa più possovente con bolle.

del solvente. Nella fase incisa si ha coerenza con frammi che si muovono tutti. Si parla poi di una condizione di semi-coerenza con alcuni frammi che si muovono e altri no ed infine si ha incerenza con i frammi che si muovono liberamente ognuno indipendentemente dall'altro, generando un cristallo che ha un'orientazione differente. Nella situazione ^{si giunge} ultima c'è una effettiva differenza organizzazione degli atomi oltre che dei frammi. Le fasi coerenti deformano il reticollo cristallino al passo degli atomi in soluzione solida e oppongono una resistenza maggiore del reticollo della matrice in cui si sono inseriti, per cui le distorsioni soffrono la presenza dei cluster. Per le fasi incerenti queste formano dei BDG che non si lasciano attraversare dalle distorsioni. Nelle zone incerenti esse passano con estrema facilità, non attraversando il precipitato incerto, ma aggirandolo e lasciandosi dietro dei precipitati nel loro passaggio.

Nel dettaglio: si parla di MECCANISMO DI FRIEDEL e MECCANISMO DI CROWAN. Per precipitati molto grossi: prevale il meccanismo di Crowan con una γ critica per l'aggiramento dei precipitati, dato che sono sicresti spostati più bassi. Per particelle più piccole prevale il meccanismo di Friedel, ossia si ha una γ critica per il taglio dei precipitati. Le distorsioni seguono il meccanismo col minore dispendio energetico.

● **AFFINNAMENTO DEL GRANO:** In tale tipologia di soffocamento i bordi di grano agiscono come ostacoli al movimento delle distorsioni, impedendo l'ulteriore propagazione. Poiché la struttura reticolare dei grani adiacenti differisce nell'orientazione, è richiesta più energia ad una distorsione per muoversi nel grano adiacente, poiché deve anche cambiare direzione. Così modificando le dimensioni del grano si può influenzare maggiormente il movimento delle distorsioni e la tensione di sversamento. Infatti l'ostacolo al movimento delle distorsioni si trasferisce al sovrappiuttosto delle deformazioni plastiche e incrementa la tensione di sversamento del materiale. In definitiva la situazione del diametro del grano aumenta il ^{di tensione} ~~valore necessario~~ e muove una distorsione attraverso il bordo di grano. Esiste dunque una proporzionalità inversa tra la dimensione dei grani e la tensione di sversamento, descritta dalla LEGGI DI HALL-PETCH:

$$\delta_y = \delta_0 + \frac{K}{\sqrt{D}}$$

con δ_y = tensione di sversamento

K = coeff. di resistenza del bordo di grano (se è alto ostacolo molto al moto delle distorsioni)

D = diametro medio del grano.

● **INCREDIMENTO:** Consiste nel soffocamento delle leghe in seguito a una deformazione plastica o freddo. Si ha infatti una moltiplicazione delle distorsioni quando il materiale viene lavorato a freddo, che interferiscono tra loro bloccandosi a vicenda, incrementando i difetti intermedie per addossare al materiale nuove distorsioni in maniera tale da ottimizzare le caratteristiche meccaniche.

prodotti di grande spessore, per cui bisogna scegliere leghe con ottime tenute di tenacità e flessione.

Inclusioni di Pb e Bi, che sono elementi bassofondenti, formano particelle fusibili all'interno delle matrice di Al durante il riscaldamento che si genera nelle lavorazioni per espansione di truciolo e portano alla frammentazione dello stesso, quindi migliorano la lavorabilità all'utensile. (lega 2011 T6 utilizzata per elementi filati)

Per quanto riguarda la soldabilità bisogna sottolineare che il riscaldamento e la fusione nelle zone adiacenti al cordone di soldatura cancellano o smorzano gli effetti dei trattamenti T6 e T8, sicché il cordone (FUSION ZONE) e le zone adiacenti (HEAT AFFECTED ZONE) risultano poco resistenti. Tra le leghe soldabili si ha la 2218, resistente a tensocorrasione (SCC) congiuntamente alla maggior parte delle leghe Al-Cu, nello stato T8 resistente e molto tenace. Grazie al fatto che è ricca di Cu, post soldatura si accinge resistenza con meccanismi di rafforzamento per soluzione solida e invecchiamento artificiale, che causa precipitazione delle fasi di GP, aumentando la resistenza. Di recente è stata introdotta la lega soldabile D185, allo stato T8 con ottima resistenza e tenacità a flessione grazie alla presenza di Li e Ag. L'Ag favorisce la nucleazione di precipitati rafforzanti ed anche la soldatura. Durante il raffreddamento e il successivo invecchiamento artificiale avviene la precipitazione della fase rafforzante δ' e poi prolungandosi il tempo precipitano anche θ' e T_1' su clusters di atomi di soluto indotti dalla presenza di Ag.

In fine per quanto concerne le applicazioni di tali leghe, esse vengono largamente utilizzate per struttute aeromantiche e ad alta T e resistenza.

(O = ricotto) che presenta i suoi massimi di resistenza, ma elevato allungamento e durezza. Per ottenere resistenze più elevate è necessario incudire (H) tramite lavorazioni a freddo. Per materiali incuditi con contenuto di Mg superiore al 3% si ha che le distorsioni sono ricalcolate da precipitati e tali metalli sono caratterizzati dalla presenza di numerosissime distorsioni, per cui sono pieni di precipitati (Al_8Mg_6) che aumentano il bordo di grauo. Di conseguenza si avrà il verschissi di corrosione intergranulare e transversale con peggioramento delle caratteristiche meccaniche. Si utilizzano allora Cr e Mn come inhibitori della saccostolizzazione, evitando quindi la precipitazione a bordo di grauo grazie alla formazione del composto intermetallico $\text{Al}_2\text{Mg}_{12}\text{Cr}_2$.

Se tali leghe sono allo stato ricotto (O) sono ben lavorabili a freddo, mentre se sono allo stato incudito (H) risultano meno lavorabili. Per quanto riguarda le lavorazioni per ospezione di truciolo esse sono leggermente migliori allo stato incudito. Inoltre per non incassare nei problemi soprattutto di precipitazione sul bordo di grauo ed evitare il fenomeno di AGE SOFTENING, ossia un addolcimento spontaneo nel tempo con perdita di caratteristiche meccaniche si pratica il trattamento H₃: si incudisce la lega fino a un tenore superiore a quello desiderato, poi si effettua una decalza di distorsione che porta all'annichilimento delle distorsioni (si ha allontanamento fra i campi delle distorsioni che porta a un piano completo e la distorsione scompare), raggiungendo il livello di resistenza desiderato, che resta stabile in esercizio. Infine poiché l'Al non ha transizione duttile-flessibile, si possono inserire elementi flessibili per cui si possono avere applicazioni orologniche.

5) COMPOSIZIONE, TRATTAMENTI, CARATTERISTICHE MECCANICHE E APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLE LEGHE DI AL DELLA SERIE HXXX

Si tratta di leghe induribili per precipitazione, note anche come "Superduraluminio", in quanto hanno caratteristiche meccaniche più elevate di tutte le altre leghe di Al. Tali leghe possono essere suddivise in 2 famiglie:

LEGHE CON Zn e Mg:

Hanno ottime capacità di soffondamento per invacchimento con proprietà di resistenza medio-alta con precipitati $\eta' \text{Mg}_2\text{Zn}$ e ottima soldabilità. Nel dettaglio le leghe H005 TG e H038 TG, che non contengono zinco sono molto soldabili, in quanto hanno una buona tendenza all'invacchimento naturale e per velocità di soffondamento superate sostanziosamente dopo saldatura la soluzione metastabile sovrasaturata; ciò porta a una maggiore resistenza del condone di saldatura. Per tali leghe si hanno applicazioni in campo aerospaziale, in componenti molto sollecitati, sottoposti a pressione e conseguenti.

Esse sono leghe leggere, soffondabili con precipitati $\eta' \text{Mg}_2\text{Zn}$, $\theta' \text{Al}_2\text{Cu}$, $\delta' \text{Al}_2\text{CuMg}$, che permettono di raggiungere caratteristiche meccaniche migliori delle precedenti effettuando un trattamento termico TG. Al contempo esse risultano meno soldabili delle leghe ferrose, in quanto il discoldamento della saldatura elimina i precipitati rafforzanti.

Una problematica piuttosto ricorrente in tali leghe è la resistenza alla corrosione non elevatissima, specie corrosione per esfoliazione e SCC, ciò si poteva prevedere in quanto si tratta di leghe ad altissima resistenza e sollempnemente sollecitate, essendo bene noto che la resistenza meccanica è sempre inversamente proporzionale alla resistenza alla corrosione. Per ovviare a tale problematica si ricorre a misure di superinvacchimento, o trattamento TT. Ad esempio la lega H445, avendo un buon controllo delle impurità avrà una buona resistenza a SCC e a corrosione per esfoliazione.

Sono infine state sviluppate delle varianti di leghe, a basso tenore di impurità come Fe e Si, e ciò ha permesso un sostanziale incremento nei valori della tenacità e flessione (lega 4445) sia nella direzione del traveso lungo che del traveso corto.

Di conseguenza tali leghe vengono impiegate nella lavorazione di componenti strutturali molto sollecitati dove è richiesta elevata resistenza e tenacità a flessione.

2) LEGHE Mg-Ag, Mg-Y o Mg-Y-Gd (composizione, microstruttura e proprietà)

LEGHE Mg-Ag

Si è visto che aggiungendo Ag nelle leghe Mg-Re-Zr aumentano le proprietà tensili ottimi fino a 250°C, ragione in cui sono superiori a quelle di ogni altra lega di Mg e sono comparabili con quelle delle leghe di Al da gesso e ad alto resistenza. L'Ag durante l'incalizzamento, esalta la nucleazione delle fasi metastabili e di conseguenza aumenta il numero di precipitati sofforzanti. Al contempo essa riduce la solubilità delle RE nella matrice di Mg in misura tale da non far dissolvere residui in soluzione solida. Le RE saranno gli elementi che daranno i precipitati sofforzanti. L'aggiunta di Ag fornisce inoltre la resistenza a creep fino a 200°C. Di contro però, essendo un materiale molto pregiato, le sue leghe saranno molto costose, ragion per cui se ne fa utilizzo soprattutto in campo aerospaziale.

LEGHE Mg-Y

Grazie all'insorgimento in lega dell'Idro (Y) si riesce a innanzitutto aumentare la resistenza meccanica e a creep della lega. L'Y è molto solubile nel Mg e da sofforzamento per soluzione solida e inoltre, svolgendo un trattamento termico T6 da anche rafforzamento per precipitazione e dispersione. Sono state sviluppate le leghe Mg-Y-Nd (RE o Misch metal) - Zr che garantiscono:

- elevata resistenza a creep fino a 300°C;
 - elevata resistenza meccanica a Tomb;
 - effettuando un T6 si ha una migliore resistenza a corrosione tra tutte le leghe di Mg, confrontabile alle leghe di Al.
- I problemi salienti alla realizzazione di leghe di Mg sono:
- alta temperatura di fusione, prossima a 1500°C;
 - elevato costo dell'Y;
 - grande affinità con l'ossigeno con conseguente rischio di perdita per ossidazione.

È possibile ovviare al problema utilizzando Misch metal ricco di Y. Le leghe con composizione bilanciata come le WE43 hanno elevata resistenza meccanica con basso decadimento per lunghi tempi d'esercizio ed un'elevatissima resistenza a creep comparabile con quella della lega di Al A380.

Si può inoltre citare la lega EN31, in cui è spuntato il Gd presente nel misch metal che stimola la precipitazione di fasi stabili come l'Ag. Tale lega ha eccellente resistenza alla corrosione tipica delle leghe con RE, ha elevate proprietà meccaniche fino a 250°C con lieve decadimento fino a 300°C ed eccellente resistenza a creep fino a 220°C. Il Gd migliora la fluidità in quanto il liquido si ossida meno rispetto a quello contenente Y, dunque la ENB1 risulta più colabile della WE43 con vantaggi di produttività. Si tratta comunque di una lega costosa con applicazioni in campo aerospaziale e delle corse.

4) CORROSIONE NELLE LEGHE DI Mg

Il Mg è un metallo altamente ovoidico con potenziale elettrico più piccolo di tutti i metalli esistenti. Se accoppiato con altri metalli in leghe si corrode galvanicamente in maniera più o meno veloce. Per corrosione si intende quella reazione di ossidriduzione in cui il metallo si ossida perdendo elettroni. In presenza di acqua (H_2O) o aria umido si passiva con formazione di $Mg(OH)_2$ che funge da strato protettivo del metallo dall'esterno ed inoltre è più resistente alla corrosione atmosferica dell'acciaio dolce. Tuttavia la membrana di passivazione che si crea è più porosa e meno stabile di quella che si crea nell'Al e nel Ti.

Il Mg è inoltre particolarmente resistente alla corrosione in ambiente suolo con una velocità di corrosione pari a 0,25 mm/anno, mentre in prossimità di zone marine si corrosione facilmente a causa della presenza di Cl^- , il quale distrugge lo strato di passivazione e fa ria del fenomeno corrosivo del pilling (corrosione allucolare). Il Mg non resiste inoltre a corrosione in ambiente acido.

Generalmente però esso non è utilizzato nella sua purezza di metallo, ma viene legato ad altri metalli che ne migliorano le caratteristiche formando soluzioni solide o nuove fasi.

L'aggiunta di Mn (0,2 %) ad esempio nelle leghe Mg-Al o Mg-Al-2m permette di aumentare le impurità di Cu, Fe, Ni secondo composti intermetallici poco dannosi, che a volte persistono nella scoria e che sono poco nocivi rispetto allo stesso. Si hanno precisi limiti di tolleranza ed al sopra dei quali la velocità di corrosione aumenta esponenzialmente. Alternativamente si può procedere abbassando le percentuali di Fe, Cu, Ni. Si può infine proteggere il metallo o la lega dalla corrosione ricoprendo o ricoprendo con di varie sostanze organiche che inquinano.

6) LEGHE Mg-Al-Zn e Mg-Al-Mn (COMPOSIZIONE, MICROSTRUTTURA e PROPRIETÀ)

LEGHE Mg-Al-Zn (AZ)

L'introduzione di Zn nelle leghe Mg-Al permette di limitare o eliminare del tutto la giuntità in volume della fase β : si ha quindi un conseguente miglioramento della resistenza a crep e ancor di più un importante rafforzamento per precipitazioni. Durante l'ingresso nell'acqua la presenza di Zn porta alla formazione del composto $MgZn_2$, semicoesente e rafforzante. Bisogna però non esagerare con l'introduzione dello Zn che generalmente non supera il 1-3% per non incassare in indesiderati strappi e colds. Va molto sottolineato che Zn ed Al devono avere livelli con bilanciamento inverso, cioè se si aumenta lo Zn va diminuito l'Al e viceversa. Un esempio è la lega AZ91 la più usata tra le leghe di Mg, applicate in tutti gli usi generali. La lega AZ91B è suscettibile alla corrosione atmosferica, in quanto presenta percentuali di Cu, Fe e Ni non bassissime, potendo quindi essere utilizzata soltanto in ambienti non corrosivi. La AZ91D invece possiede resistenza a corrosione atmosferica eccellente.

LEGHE Mg-Al-Mn (AM)

L'introduzione di Mn nelle leghe Mg-Al contrasta le imposture che generano corrosione. Conferisce alla lega una migliore tenacità e duttilità grazie alla riduzione della percentuale della fase β $Mg_{17}Al_{12}$ presente al bordo di grano. Si producono leghe od otto posizioni con meno Al ed ottimi elevati di resistenza a corrosione (ad es AM60, AM50). Tali leghe vengono colate e pressionate o a elevate e grosse alte duttilità e resistenza meccanica vengono impiegate nel campo automotive per le seduttori di sedili, ruote e rotoli.


Si ha che la solubilità degli elementi leganti decresce con la temperatura, e quindi si hanno possibilità di indurimento per precipitazione con effetto comunque molto minore che nell'alluminio.

Si può inoltre avere solubilità di idrogeno nel fuso, gravemente da volesse o da scarsi sciacchiuni umidi. Per evitare ciò si ottiene i seguenti mezzi:

- le leghe Mg-Al o Mg-Al-Zn sono più ricche e pesanti e allora si danno depositi con cloro
- con lo Zn in ferro si hanno meno problemi in quanto esso dissipa con l'idrogeno formando idruri solidi; il gas non è quindi più presente in soluzione nel liquido e non sviluppa più pressione con bolle.

Le caratteristiche meccaniche delle leghe di Mg sono:

- leggerezza (è il più leggero tra tutti i metalli), è più leggero rispetto all'Al (30%) e molto più leggero rispetto all'acciaio (45%)
- ottima lavorabilità (per operazione di truciolo) con utensili che durano molto di più;
- capacità di assorbimento elevate
- grande resistenza
- discreta duttilità, in quanto avendo struttura esagonale compatta non ha molti punti di scorrimento;
- ottima finitura superficiale che non subisce deformazione post formatura
- discreta durezza



3) PROCESSI DI PRODUZIONE DELLE SCHIUME METALLICHE

(46)

CELLA CHIUSA


- 1) È possibile la creazione di una schiuma tramite il soffaggio di bolle all'interno di un fluido e condizione che questo sia obbligatoriamente pastoso e viscose da permettere alle bolle di rimanere tali per il tempo che occorre per la solidificazione. Tale processo si utilizza per materiali ceramici, polimeri e metalli, con le particolari eccezioni nel caso di materiali metallici di aumentare la viscosità riuscendo particelle ceramiche di Al_2O_3 , SiC o TiB_2 . Il soffaggio è effettuato con gas come CH_4 , CO_2 , O_2 , gas neutri, ottenendo schiume a celle chiuse e bassa densità relativa (0,03 - 0,1).
- 2) Alternativamente all'insufflazione di gas si può distribuire un agente schiumogeno che si dissocia, (ad esempio TiH_2 al di sopra di 465°C) all'interno di un materiale fuso, pastoso o semi-solido. Si effettua poi un aggiunta di 1-2% di CaO per aumentare la viscosità realizzando celle chiuse di diametro 0,5-5 mm e densità relativa 0,07-0,2. Viene utilizzato solo Al in quanto di tutte le temperature abbattendo bolle tale da poter controllare la decomposizione di TiH_2 e di cui non si perde gli altri metalli soffiati da infiltramento di idrogeno.
- 3) Si può avere distribuzione di agenti schiumogeni con dissociazione di TiH_2 durante sintesi, in cui una spessa polvere di metallo ($\text{Al}, \text{Cu}, \text{Ni}, \text{Zn}, \text{Mg}$, leghe ferrose, reti metallici, intermetallici) viene miscelata con la polvere di agenti schiumogeno (idrossidi $\text{Zn}, \text{Ti}, \text{Mg}$ con temperatura di decomposizione tra 300 e 600°C). Viene poi compattata la polvere in una pressione adeguata al "rodo" e sintetizzando successivamente a una temperatura fra solidus e liquidus ottenendo un metallo poroso a celle chiuse. Il pezzo avrà dimensioni e spessore finale del contenitore e si può lavorare per operazioni di truciolo e deformazione plastica fino a ottenere la forma voluta. Le celle chiuse che si ottengono hanno un diametro fra 4 e 5 mm e densità relativa maggiore o uguale a 0,1.
- 4) Si ha produzione di schiume anche tramite espansione di gas intrappolati. Tale metodo consiste nella compressione di polveri con gas inerte come argon ad alta pressione, successivo riscaldamento con espansione del gas e scorrimento fisico del metallo ottenendo celle chiuse con densità relativa fino a 0,5 e dimensione delle celle da 40 a 300 μm .

CELLA APERTA


I processi di abbassamento di schiume e delle opere utilizzano l'infiltazione e alla fine la distruzione dello scheletro. Si può effettuare l'infiltazione di slurry ceramiche o ricoprire schiume polimeriche a celle aperte e successiva rottura e pulizia del polimero, collegio del metallo fuso e rimozione meccanica dello scheletro in ceramica. Si ottengono celle aperte con diametro 1-5 mm e densità relativa dell'ordine di 0,05 - 0,2. Si ha inoltre ricopertura con PVD (deposito di vapori contenenti il metallo in questione) di schiume polimeriche o celle aperte seguito da pulizia per l'eliminazione dello scheletro polimerico. Infine un ulteriore processo che permette di ottenere un metallo poroso e celle aperte è l'infiltazione del metallo liquido su una compattazione di polveri di soli inorganici ($\text{NaCl} \dots$). Il manufatto ottenuto è lavorabile, dopo il consolidamento, per operazioni di truciolo e successivamente viene sciolto lo scheletro tramite dissoluzione immersendo il tutto in un opposto solvente. Densità relativa e dimensione delle celle dipendono dalla densità relativa delle particelle della pressione e variano tra 0,01 a 0,30 e da 40 μm a 10 mm.

Risulta infine possibile individuare andamenti differenti della deformazione a seconda del materiale:


ELASTOMERO
COMPRESSEIONE



ELASTO-PLASTICO
COMPRESSEIONE



ELASTO-FRAGILE



Nelle schiume elastomeriche, come si vede nel diagramma, le deformazioni degli strati non è a flessione, ma è possibile che essi diano luogo a fenomeni di buckling, cioè instabilità elastica.

Nelle schiume di materiale ceramico gli strati di supporto invece in molte sono fragili dando perciò origine all'andamento in figura.

$$\text{Si ha: } E_o^* \propto \frac{P}{A \varepsilon^*} \propto \frac{E_{\text{CELL}}}{E_{\text{CELL}}} = K_1 \frac{E}{e^2} \cdot \frac{E_s \cdot t^4}{F \ell^2} = K_2 E_s \left(\frac{t^2}{e^2} \right)^2$$

$$\text{per cui } \frac{E_o^*}{E_s} = K_{E,o} \left(\frac{P^*}{P_s} \right)^2$$

Tale formula risulta valida per schiume a celle oposte con

E_o^* = modulo elastico della schiuma


E_s = modulo elastico del materiale monolitico

$K_{E,o}$ = costante relativa al modulo elastico per celle oposte ($K_{E,o} \in [0,4-4]$)
rispondente alla seconda struttura della schiuma nel range indicato

$\frac{P^*}{P_s}$ = densità relativa precedentemente definita

7) VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI PANNELLI IN SCIRUMA METALLICA CHE LAVORANO A FLESSIONE A 3 PUNTI

La flessione semplice a 3 punti di un pannello in sciuma metallica è un caso di studio che permette di mettere in evidenza le proprietà di resistenza, regolarità e simmetria che si ottiene grazie all'utilizzo di pannelli in sciuma. Si consideri il seguente pannello:



GEOMETRIA DEL PANNELLO:

- lunghezza l
- larghezza b
- spessore t
- momento d'inerzia $J = \frac{bt^3}{12}$

- y distanza dall'asse neutro dello fibbo più basso, pari a $t/2$ nel caso elastico

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- modulo elastico E
- ρ = densità del materiale scelto
- massa $m = \rho b t e$
- B_1 costante di deflessione elastica dipendente dalla distribuzione del carico; essa è pari a 48 per la flessione a 3 punti
- B_2 costante per la deflessione con svolgimento dipendente dalla distribuzione del carico; $B_2 = 4$ per flessione a 3 punti
- P = forza applicata al pannello
- M = momento flettente opposto al pannello
- S = massima inflessione del pannello

Per la flessione a 3 punti si ha:

$$S = \frac{Pe^3}{B_1 E J}$$

La massima flessione S sarà pari a:

$$S = \frac{P}{S} = \frac{B_1 E J}{l^3}$$

Tale valore di massima flessione deve risultare maggiore di un certo valore di soglia flessionale minima S_{min} per soddisfare i requisiti di progetto:

$$S \geq S_{min} \Rightarrow S_{min} = \frac{B_1 E bt^3}{12 l^3}$$


In base a tale tipo di progettazione alle condizioni indicate (sotto) si ricava lo spessore minimo e la massa totale del pannello:

$$t = l \cdot \left(\frac{12 S_{min}}{B_1 E b} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$M = \rho b t e = \rho b e^2 \left[\frac{12 S_{min}}{B_1 E b} \right]^{\frac{1}{3}} = \underbrace{\left[\frac{42 S_{min} \cdot b^2}{B_1} \right]}_{\text{massa}} \cdot e^2 \cdot \left(\frac{\rho}{3 E} \right)$$

8) COMPORTAMENTO NON LINEARE CON INVERNAMENTO O PLATEAU IN COMPRESSIONE DI SCHIUME

Oltre il segno elastico, nei materiali elasto-plastici, si verifica il collasso plastico con un lungo plateau flessibile o leggermente crescente come si vede nel grafico seguente:



La tensione oltre quella cui viene chiamato il comportamento dello schiuma viene definita tensione di collasso plastico σ_{PL}^* e si può mettere in relazione alla densità relativa utilizzando il modello della deformazione o compressione secondo il quale lo schiacciamento riduce una flessione nelle travi, si applicano le stesse regole nei nodi e si considerano gli strett come delle travi spostandoli con la loro deflessione.

Il modello può essere rappresentato secondo 3 scale:

SCALE DEL FENOMENO → SCHIUMA
→ CELLA MESOSCOPICA

→ SPICOLATO DELLA CELLA (STRUT)

SCHIUME A CELLA APERTA

● SCHIUMA

- P = forza esterna applicata sulla schiuma

- σ_{PL}^* = tensione di compressione che porta al collasso plastico della schiuma macroscopica

● CELLA

- F = forza di compressione applicata sulla cella

- M_{opp} = $F \cdot l$ momento applicato ai nodi della cella che li rende come delle cerniere plastiche quando si verifica il collasso plastico.

- $\sigma_{PL,CELLA}$ = tensione di compressione che causa il collasso plastico delle celle e causa del momento applicato sui nodi (M_{opp})

● STRUT

- M_{PL} = momento di collasso plastico dello strutt

- b_{ys} = tensione di snervamento del materiale dello strutt

$$M_{PL} \approx b_{ys} \cdot J \propto b_{ys} \cdot t^3$$

Per la teoria delle forze si vede che la plasticizzazione degli strutti quando la tensione dovuta al momento flettente M_{PL} supera poi la tensione di snervamento del materiale b_{ys} .

Si effettua un primo confronto di scala (schiuma \rightarrow cella) assumendo che non oppone resistenza il collasso plastico delle celle segue subito quello della schiuma:

$$F \propto P \quad (\text{il carico } P \text{ al quale è sottoposta la schiuma è proporzionale a } F \text{ per l'equilibrio delle forze})$$

$$\sigma_{PL,CELLA} = \sigma_{PL}^*$$

$$M_{opp} \propto F \cdot l \propto \sigma_{PL,CELLA} \cdot l^3 \propto \sigma_{PL}^* l^3$$

Si effettua poi un secondo confronto di scala (cella \rightarrow strutt) per cui:

$$M_{opp} = M_{PL} \quad (\text{il momento applicato dalla forza sulla cella che provoca la flessione delle cerniere nei nodi, provoca al contempo il collasso 54})$$

8) DIPENDENZA DEL MODOLO ELASTICO DALLA POROSITÀ IN SCHIUME METALLICHE

Le schiume metalliche hanno una struttura cellulare costituita da un metallo solido il cui volume è costituito prevalentemente da pori, ossia da spazi vuoti. Di conseguenza dimensione, struttura e distribuzione dei pori risultano fondamentali nella determinazione delle proprietà meccaniche.

Per quanto concerne il modulo elastico si considereranno due trattamenti riguardanti il modulo E^* per le schiume a cella aperta e E_s per quelle a cella chiusa. Si effettueranno due successivi cambiamenti di scala (dalla struttura alla cella, dalla cella al perno)

• CELLA APERTA

SCHIUMA

$$P = \text{forza applicata sul perno}$$

$$A = \text{sezione resistente}$$

$$\epsilon^* = \text{defformazione schiuma}$$

CELLA

$$F = \text{forza applicata sulla cella}$$

$$E_{\text{cell}} = \text{defformazione della cella}$$

$$\delta_{\text{cell}} = F/l^2 \quad (\text{tensione di compressione})$$

$$l = \text{dimensione caratteristica cella}$$

$$V = \text{volume cella} \propto l^3$$

STRUT

$$t = \text{spessore}$$

$$l = \text{dimensione caratteristica della struttura}$$

$$T_{\text{strut}} = \text{momento d'inerzia di } l^4$$

$$E_s = \text{modulo elastico materiale monodattico}$$

$$\delta = \text{deflessione dello struttura} \approx F l^3 / E_s T_{\text{strut}}$$

$$\epsilon_s = \text{defformazione flessionale dello struttura} \approx \frac{\delta}{l} \approx \frac{F \cdot l^2}{E_s \cdot t^4}$$

Si effettua un primo cambiamento di scala: Schiuma \rightarrow cella

Dall'equilibrio delle forze il carico P della schiuma è proporzionale al carico F che agisce sulla cella. Inoltre si assume che anche la defformazione del perno macroscopico e della cella sia proporzionale ($\epsilon^* \propto \epsilon_{\text{cell}}$) se si tratta in campo elastico. Per cui si ha:

$$E^* \propto \frac{P}{A \epsilon^*} \propto \frac{F}{l^2 \cdot E_{\text{cell}}} \propto \frac{\delta_{\text{cell}}}{E_{\text{cell}}}$$

Si effettua poi un secondo cambiamento di scala: cella \rightarrow struttura

Si collega appunto le celle allo struttura, assumendo che in campo elastico si abbiano deformazioni proporzionali: $E_{\text{cell}} \propto E_s$

Si procede con un terzo cambiamento di scala, sull'indietro: struttura \rightarrow cella

Si effettua un cambiamento tra le celle contenente struttura e vuoto e il solido, cioè al suo scheletro:

$$P_{\text{cell}} = \frac{m_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}} \quad ; \quad P_{\text{scheletro}} = \frac{P}{V_{\text{strut}}} = \frac{P}{V_{\text{cell}}} = \frac{m_{\text{scheletro}}}{V_{\text{cell}}}$$

Essendo le masse delle celle e dell'insieme degli struttura che le costituiscono lo stesso, il rapporto tra le densità sarà inversamente proporzionale a quella dei volumi: $\left(\frac{P_{\text{cell}}}{P} \right) = \frac{V_{\text{strut}}}{V_{\text{cell}}} \cdot \frac{m_{\text{cell}}}{m_{\text{scheletro}}} = \frac{V_{\text{strut}}}{V_{\text{cell}}} \cdot \frac{m_{\text{cell}}}{m_{\text{scheletro}}}$