

永順大廈第 45 屆管理委員會

住戶反映案件處理進度（網站公開版）

案件編號	順住_1150816_77H4F_01
收件日期	民國 115 年 8 月 16 日
案件類別	漏水／修繕
反映位置	77 號_樓
案件狀態	已立案／初步查核中

一、案件概要

77 號_樓客廳窗前天花板有漏水情形，住戶請管委會協助釐清漏水來源。

二、目前處理進度

1. 已完成本案立案。
2. 代理主任委員已聯繫 77 號_樓住戶，並初步查看 77 號_樓現場。
3. 已初步查看相關位置及頂樓現況。
4. 後續持續釐清漏水來源。

三、案件分工

案件承辦人：陳○○（設備維護委員）

行政協助：章○○

代理主任委員：督導案件進度及必要的正式對外回覆

四、住戶協助

如有新的漏水、滴水、天花板剝落或電氣設備受潮情形，請通知管理室，並盡量保留照片、影片及發生時間。

※ 本頁為網站公開版，住戶個人資料及非必要現場細節已省略。

永順大廈第 45 屆管理委員會 | 更新日期：民國 115 年 8 月 16 日

服務電話：02-2765-9733 | 代理主任委員 鄭 依權責分權放行。

案件編號：順住_1150816_77H4F_01 | 網站公開版